

Experiencia: Hidrosiembra en Ayacucho


Problemática:

Dada la ubicación de la zona de trabajo, dicho acceso tuvo problemas de estabilidad superficial lo cual hacía inminente la caída de los taludes y el cierre del acceso.

La solución:

Dado el grado de inclinación del talud y la pobreza del suelo, la siembra hidráulica el mejor método de revegetación al generar condiciones favorables para la germinación y prendimiento de las plantas a pesar de la pendiente.





FECHA DE LA OBRA:
Diciembre del 2011

ÁREA SEMBRADA:
6,500 m2

UBICACIÓN DE LA OBRA:Chiquintirca, Ayacucho

CLIENTE: COLP- PERÚ LNG

