Homework 12

6 DMA控制器的工作过程

- 1. 向CPU HOLD 引脚发送请求,CPU响应这个请求后停止工作
- 2. 控制权交到DMA手中,控制数据传输,具体而言
 - 1. 提供读/写的MEM/IO的数据地址和长度
 - 2. 每次读/写一个数据, 地址相应变化, 长度-1
 - 3. 传送完成,向CPU发送 EOP 信号
- 3. CPU重新拿回控制权

8 总线是什么

总线就是微机中传输各种数据/能量的实体线缆,连接CPU和其他设备

分类

- 数据总线
- 地址总线
- 控制总线
- 电源总线

好处: 便于标准化和模块化扩展

9 PC总线和ISA总线

PC: 用于PC/XT机,数据总线8bit

ISA: 用于8086的PC/AT机, 386/486机, 数据总线16bit

10 PCI总线

特点:在ISA总线和CPU之间,形成独特的中间缓冲隔绝,高速外设可以直接接在PCI总线上;速度快,局部总线

如何突发

- 1. 初始化PCI设备
- 2. 发起突发读交易:设置目标地址,长度,发出请求
- 3. 数据传输
- 4. 完成交易, 发送 EOP

48237A

具有4个具有优先级的DMA通道

每个通道有4种传送方式,分别是

单字节传送:每次只传送1B数据块数据传送:连续传输一批数据

• 请求传送:连续传输,每传送1B后都要测试DREQ,若无效则马上停止

• 级联传送: 连接多个8237A扩充DMA通道

自动预置:该通道完成一次 DMA 传送,出现 EOP信号后,又能自动恢复有关寄存器的初值,继续执行另一次 DMA 传送