



### Conhecendo o Box!


Agora vamos testar a nossa caixa para saber se está tudo funcionando!
Seguiremos os passos:



- PASSO 1 Teste CABOS
- PASSO 2 Teste PROTOBOARD A
- PASSO 3 Teste PROTOBOARD B
- PASSO 4 Teste BEEP
- PASSO 5 Teste BOTÕES
- PASSO 6 Teste LEDS
- PASSO 7 Teste RGB
- PASSO 8 Teste RESISTORES
- PASSO 9 Teste SENSOR DE LUMINOSIDADE
- PASSO 10 Teste POTENCIÔMETRO



## PASSO 1 - Teste Cabos




Conecte os cabos no espaço TEST para certificar se eles estão funcionando, se estiver funcionando o LED vermelho acenderá.

Componentes	
1 Cabo	
Ligações	Cabos
1 - TEST -> TEST	T1 -> T2



## PASSO 2 - Teste Protoboard A



Agora conectaremos o espaço TEST ao espaço PROTOBOARD A, caso as PROTOBOARDS estejam funcionando o LED do espaço TEST acenderá.

#### Componentes


2 Cabos

Cabos
T1 -> 61
T2 -> 62

Obs.: Trocar o cabo do 62 para o 63,64,65.



## PASSO 3 - Teste Protoboard B



Agora conectaremos o espaço TEST ao espaço PROTOBOARD B, caso as PROTOBOARDS estejam funcionando o LED do espaço TEST acenderá.

#### Componentes


2 Cabos

Ligações	Cabos
1 - TEST -> PROTOBOARD B 2 - TEST -> PROTOBOARD B	T1 -> 66 T2 -> 67

Obs.: Trocar o cabo do 67 para o 68,69,70.



## PASSO 4 - Teste Beep



Conectar o espaço BEEP ao espaço POWER para testar se o BEEP está funcionando, caso esteja funcionando o BEEP emitirá um som.

#### **Componentes**


2 Cabos

Ligações	Cabos
1 - BEEP -> 5V 2 - BEEP -> GND	34 -> 86 35 -> 83
Z - BEEP -> GIND	33 -> 63

Obs.: Trocar 5v para 3.3V para teste do 3.3V.



## PASSO 5 - Teste Botão




Testar se o BOTÃO está funcionando. Ao apertar o botão o beep emitirá um som.

#### **Componentes**

Ligações	Cabos
1 - BUTTON -> 5V	12-> 86
2 - BUTTON -> BEEP	11 -> 34
3 - BEEP -> GND	35 -> 83



## PASSO 6 - Teste LED's



Ao estabelecer as ligações o LED deverá acender.


#### **Componentes**

Ligações	Cabos
1 - LED-> GND	1 -> 83
2 - LED -> RESISTOR	2 -> 15
3 - RESISTOR -> 5V	16 -> 86

- Para testar o LED Amarelo trocar o cabo do 1->3 e do 2->4.
- Para testar o LED Verde trocar do 3->5 e do 4->6.



## PASSO 7 - Teste RGB



Ao estabelecer as ligações o LED vermelho acenderá e, posteriormente, o azul e o verde.

#### **Componentes**


3 Cabos

Ligações	Cabos
1 - LED-> GND	7 -> 83
2 - LED -> RESISTOR	8 -> 15
3 - RESISTOR -> 5V	16 -> 86

Trocar do 8->9 e 9->10.



## PASSO 8 - Teste Resistores



#### Componentes

3 Cabos

Cabos
1 -> 83
2 -> 16
15 -> 86

Para testar os demais RESISTORS é só trocar o cabo do

15->17 e 16->18

17->19 e 18->20

19->21 e 20->22


21->23 e 22->24.

Obs.: Ao testar os RESISTORS de 10k, o brilho do

LED será bem fraco.



# PASSO 9- Teste Sensor de Luminosidade




Ao estabelecer as ligações o LED vermelho acenderá e terá a sua intensidade variada de acordo com a intensidade de luz no local.

#### Componentes

Ligações	Cabos
1 - LIGHT SENSOR -> 5V	37-> 86
2 - LED -> GND	1 -> 83
3 - LIGHT SENSOR -> LED	36 -> 2



## PASSO 10 - Teste Potenciômetro



Ao estabelecer as ligações o LED vermelho acenderá e terá a sua intensidade variada ao girar o Potenciômetro.

#### Componentes

Ligações	Cabos
1 - POTENTIOMETER-> RESISTOR	31-> 16
2 - POTENTIOMETER-> 5V	32 -> 86
3 - LED -> RESISTOR	2-> 15
4 - GND -> LED	83-> 1



## Conhecendo os Módulos!

Agora vamos testar os nossos módulos para saber se está tudo funcionando!


Seguiremos os passos:

- PASSO 1 Módulo Protoboard
- PASSO 2 Módulo Botões
- PASSO 3 Módulo Display





## PASSO 1 - Teste Módulo Protoboard



Ao estabelecer as ligações o LED vermelho acenderá.

#### Componentes

2 Cabos


Ligações	Cabos
1 - TEST -> PROTOBOARD	T1 -> P01
2 - TEST -> PROTOBOARD	T2 -> P02

OBS.: Para testar as demais portas trocar o cabo do P02 -> P03,P03 -> P04 e P04 -> P05.

Repetir processo para as outras linhas.



## PASSO 2 - Teste Módulo Botões



Ao pressionar o Botão o Beep emitirá um som.

#### **Componentes**

3 Cabos

Ligações	Cabos
----------	-------


1 - BUTTON -> 5V	BT5 -> 86
2 - BUTTON -> BEEP	BT1 -> 34
3 - BEEP -> GND	35 -> 83

OBS.: Para testar os demais botões trocar o cabo BT1 para:

VERDE -> BT2 AMARELO -> BT3 AZUL -> BT4



# PASSO 3 - Teste Módulo Display



Ao estabelecer as ligações o Display deverá acender.

#### Componentes

Ligações	Cabos
1 - DISPLAY -> GND	D1-> 83
2 - DISPLAY -> 5V	D2 -> 86
3 - DISPLAY - > ANALOG	D3 -> A4
4 - DISPLAY - > ANALOG	D4 -> A5



# PARABÉNS!