## TIB – Ovladač motorů s Arduinem Dokumentace

## • Souhrnné informace:

- Napajecí napětí 9-12V
- Možnost odebrat 2. L293D a využít piny 8-13
- Na pin A7 je připojen napěťový dělič v poměru 10:33
- Piny A0-A6 jsou volně k použití
- Na desce je vyveden UART
- Na desce jsou vyvedeny 8\* dvojice pinů 5V a GND
- Deska je napájena přes souosý konektor o velikosti 5.5/2.1

## • Ovládaní motorů:

- Nikdy se nesmí zapnout oba dva input piny naráz!!!
- Pro pohyb motoru je třeba zapnout jeden input pin a enable pin
- Pomocí PWM signálu se dá regulovat rychlost otáčení motoru ovládáno přes pin enable
- Motor 1:
  - Enable pin: 5
  - Input 1 pin: 2
  - Input 2 pin: 3
- Motor 2:
  - Enable pin: 6
  - Input 1 pin: 4
  - Input 2 pin: 7
- Motor 3:
  - Enable pin: 9
  - Input 1 pin: 8
  - Input 2 pin: 11
- Motor 4:
  - Enable pin: 10
  - Input 1 pin: 12
  - Input 2 pin: 13