

Gruppen- Nr.



### Protokoll zum "verfahrenstechnischen Labor"

# ELEKTRODENFERTIGUNG

Erteiltes Thema	:				
Datum der Abgal					
Institut	: iPAT				
Betreuer	: Gerrit Sch	Gerrit Schälicke, Eike Wiegmann, Daniel Vogt			
Ansprechpartner	der Gruppe fü	r dieses Protokoll			
Name	:				
E-Mail	:				
		ch, dass ich mit d	•		
einverstanden bii	n una den Leili	aden zur Protokol	ierstellung beach	itet nabe.	
Name	Vorname	Matrikel-Nr.	Studiengang	Unterschrift	

### Inhaltsverzeichnis

Ι	A	bkürzungs- und Symbolverzeichnis	4
II	]	Cinleitung	5
II	Ι	Literaturrecherche	6
1	An	alysemethoden in der Batterieverfahrenstechnik	6
	1.1	XPS methode bei der Untersuchung des Kathodenmaterials LiCoO2	. 6
		1.1.1 XPS Methode	. 6
		1.1.2 Charakterisierung	. 7
		1.1.3 Ergebniss	. 7
	1.2	Modellparametrierung durch EIS	. 9
		1.2.1 EIS Methode	. 9
		1.2.2 Einfaches Ersatzschaltbildmodell	
		1.2.3 Modellparametierung	. 11
2	Eir	fluss der Trocknung der lösungsmettelhaltigen Beschichtung	13
	2.1	Temperatur	. 13
	2.2	Massebeladung	. 14
	2.3	Düsengeschwindigkeit / Luftstrom	. 15
	2.4	Trocknungsgrad	. 15
IJ	J	Material und Methoden	16
3	Ve	esuchsmaterial	16
4	Ve	suchsschritte	17
$\mathbf{V}$	1	Auswertung der Laborversuche	18
5	Ro	hdaten	18
6	Da	tenveratbeitung	18
	6.1	Flächengewicht	. 18
	6.2	Beschichtungsdicke	. 19
	6.3	Haftfestigkeit	. 19

7	$\mathbf{Erg}$	gebnisse und Diskussion	21
	7.1	Flächengewicht	21
	7.2	Beschichtungsdicke	22
	7.3	Haftfestigkeit	23
$\mathbf{V}$	I 2	Zusammenfassung	24
$\mathbf{V}$	II	Literaturverzeichnis	<b>25</b>
$\mathbf{V}$	III	Anhang	26
8	Que	elltexten	26
	8.1	Teil Flächengewicht	26
	8.2	Teil Beschichtungsdicke	26
	8.3	Teil Haftfestigkeit	27

Teil I

Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung	Einheit
RS	Rakelspalt	$\mu m$
$m_{Stl}$	Gewicht des Stanzlings	$\mu g$
Symbol	Bedeutung	Einheit
$A_0$	Fläche des Stanzlings	$cm^2$
$m_i$	Gewicht von $Probe_i$	$\mu g$
$\overline{m}$	Mittelwert von $m_i$	$\mu g$
$\sigma_m$	Standardabweichung von $m_i$	$\mu g$
$ ho_i$	Flächengewicht von $Probe_i$	$\mu g/cm^2$
$\overline{ ho}$	Mittelwert von $\rho_i$	$\mu g/cm^2$
$\sigma_{ ho}$	Standardabweichung von $\rho_i$	$\mu g/cm^2$
$h_{Sch.,i}$	Schichtungsdicke von $Probe_i$	$\mu m$
$\overline{h_{Sch.}}$	Mittelwert von $h_{Sch.,i}$	$\mu m$
$\sigma_{h_{Sch.}}$	Standardabweichung von $h_{Sch.,i}$	$\mu m$
$h_{Besch.}$	Beschichtungsdicke von $Probe_i$	$\mu m$
$\overline{h_{Besch.,i}}$	Mittelwert von $h_{Besch.}$	$\mu m$
$\sigma_{h_{Besch.}}$	Standardabweichung von $h_{Besch.}$	$\mu m$
$h_{Sub.}$	Substratdicke	$\mu m$
$F_{min,i}$	Abrisskraft von $Probe_i$	N
$\overline{F_{min}}$	Mittelwert von $F_{min}$	N
$\sigma_{F_{min}}$	Standardabweichung von $F_{min}$	N
$\sigma_{Zug,max,i}$	Maximale Zugspannung von $Probe_i$	kPa
$\overline{\sigma_{Zug,max}}$	Mittelwert von $\sigma_{Zug,max,i}$	kPa
$\sigma_{\sigma_{Zug,max}}$	Standardabweichung von $\sigma_{Zug,max,i}$	kPa

### Teil II

# Einleitung

### Teil III

### Literaturrecherche

#### Analysemethoden in der Batterieverfahrenstechnik 1


#### 1.1 XPS methode bei der Untersuchung des Kathodenmaterials LiCoO2

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Eigenschaften des Kathodenmaterials LiCoO2 beschrieben, welches mittels photoelektronenspekroskopie(XPS) hergestellt wurde.

#### 1.1.1 **XPS** Methode

XPS basiert darauf, dass Elektronen aus gebundenen Zuständen in das Vakuum emittiert werden, wenn elektromagnetische Strahlung auf sie einwirkt. Aus der Energie der emittierten Elektronen kann dabei auf die Bindungszustände der Probe geschlossen werden.

Hier trifft Röntgenstrahlung der Energie h v auf eine Probe. Die Röntgenstrahlung wird dabei entweder durch die monochromatisierte Röntgenbremsstreuung von Aluminium, durch Helium-Gasentladung oder durch Synchrotronstrahlung erzeugt. Hierbei bietet das Synchrotron die Möglichkeit, die Energie frei zu variieren, während bei den anderen Methoden nur bestimmte, diskrete Anregungsenergien zur Verfügung stehen. Diese Strahlung emittiert ein Elektron aus der Probe, von wo es dann über einen Analysator energiedispersiv aufgelöst und an einem Channeltron detektiert wird. Aus der Energie der emittierten Elektronen kann anschließend die Bindungsenergie gewonnen werden.



Energieschema von Emission und Detektion eines Photoelektrons.

Abbildung 1

kinetische Energie der Elektronen [eV] Abbildung 2

10

#### 1.1.2 Charakterisierung




Abbildung 3

Für beide XPS-Messsysteme wurde zur Kalibrierung eine metallische Silberprobe vermessen.

Die Messdaten wurden anschließend anhand der Verschiebung der Fermikante korrigiert.

Ein Fit mit derFermifunktion:

$$A \frac{1}{exp(\frac{E - \Delta E}{k_B T}) + 1} \tag{1}$$

Für die Auswertung der gemessenen Spektren wurde der Untergrund in Form einer ShirleyFunktion [100] abgezogen. Für die Fits wurde eine Gauß-Lorentz-Funktion mit einem konstanten Lorentz-Anteil von 30 Prozent (m = 0,3) verwendet, da dieses Verhältnis die Messdaten am besten widerspiegelte:

$$\frac{exp\left(-4\ln 2(1-m)\frac{(x-E)^2}{w^2}\right)}{1+4m\frac{(x-E)^2}{w^2}}$$
(2)

#### 1.1.3 Ergebniss

In Abbildung3-4 ist eine Übersicht von XP-Spektren der gesputterten LiCoO2 Schichten gezeigt, welche mit verschiedenen Anregungsenergien gemessen wurde: Hier werden für Lithium, Cobalt, Sauerstoff und dem Valenzband Messungen mit einer Aluminium-Röntgenquelle sowie Messungen am Synchrotron gezeigt, wo die Proben oberflächensensitiv vermessen wurden.

Im Co2p Spektrum können zwei Hauptemissionen bei 779,8 eV und 794,7 eV beobachtet werden. Hier kann eine Komponente, die verglichen zur Hauptkomponente um 1,1 eV zu höheren Bindungsenergien verschoben ist, der Oxidationsstufe 2+ zugeordnet werden, eine Komponente mit Abstand von 6,0 eV der Oxidation 4+ und eine Komponente mit Abstand von 9,5 eV der Oxidationsstufe 3+. Da die Cobaltspek-

tren nur eine Komponente im Abstand von 9,5 eV zeigen, kommt im Wesentlichen nur die Oxidationsstufe 3+ vor, wie dies für stöchiometrisches LiCoO2 erwartet wird.

Im Sauerstoffspektrum gibt es zwei Komponenten bei 529,5 eV und 531,3 eV. Bei 531,3 eV ist in den Messungen am Synchrotron deutlich intensitätsstärker. Diese Komponente wird hauptsächlich auf Atome an der Oberfläche zurückgeführt, die eine unterschiedliche Ladung im Vergleich zu den Atomen im Festkörper besitzen.




Abbildung 4

Für das Valenzband von LiCoO2 wurden UPS-Messungen mit zwei Anregungsenergien (He I: 21,2 eV, He II: 40,8 eV) durchgeführt. Durch die unterschiedlichen Wirkungsquerschnitte bei den verschiedenen Anregungsenergien unterscheiden sich Form und Intensität dieser Spektren.

Tabelle 1

	${\rm LiCoO_2}$	${ m Li_2O}$	${ m Li_2CO_3}$
Target	${\rm LiCoO_2}$	${ m Li_2O}$	${ m Li_2O}$
Kammer	Anode	Anode	Elektrolyt
Druck	$8 \cdot 10^{-3} \text{mbar}$	$8 \cdot 10^{-3} \text{mbar}$	$1\cdot10^{-2}\mathrm{mbar}$
Fluss Argon	6sccm	10sccm	0sccm
Fluss Sauerstoff	6sccm	0sccm	0sccm
Fluss Stickstoff	0sccm	0sccm	0sccm
Fluss Kohlenstoffdioxid	0sccm	0sccm	8sccm
Temperatur	$550^{\circ}\mathrm{C}$	$300^{\circ}\mathrm{C}$	$300^{\circ}\mathrm{C}$
Abstand	6,3cm	6,3cm	$6.8 \mathrm{cm}$
Leistung	50W	50W	50W

### 1.2 Modellparametrierung durch EIS

#### 1.2.1 EIS Methode

Meist benutzen wir die elektrochemische Impedanyspektroskopie(EIS), um den Wechselstromwiderstand von der elektrochemischen Systeme zu bestimmen.

Da müssen wir zuerst einen ESB annehmen. Einfache ESB-Modelle zur Beschreibung des Innenwiderstands. Transportprozesse und Reaktionen in der Zelle sind verlustbehaftet und tragen zum Innenwiderstand der Zelle bei

Es gibt drei Verlustpfade in Lithium-lonen Zellen:

- 1. Ladungstransfer elektrochemische Reaktionen am Übergang Elektrode/Elektrolyt
- 2. ohmsch ionische/elektronische Leitung in Elektrolyt und Elektroden
- 3. Diffusion diffusiver Stofftransport von Reaktanden und Reaktionsprodukten




Abbildung 5

#### 1.2.2 Einfaches Ersatzschaltbildmodell

Für verschiedene Arten von Widerstand in der Batterie können wir die folgende Grundstruktur vereinfachen. Beispiel:




Abbildung 6

Wir wissen, dass in verschiedenen Anwendungen Zellen mit unterschiedlichen Eigenschaften ausgewählt werden sollten. Dünne Elektroden kann besser n bei kurze Transportwege in den kleineren Elektroden angewandt werden. Dicke Elektroden haben größere Elektrodenvolumen: Batterievolumen Verhältnisse, welcher zur große Menge von Speicherung möglich führen. Durch das REM können wir den Unterschied in der Mikrostruktur der Zellen in verschiedenen Anwendungen sehen.




Abbildung 7

#### 1.2.3 Modellparametierung

Messung des Potentialverlaufs  $\varphi(r) = f(r, \sigma_{el}, eff)$  und Maßder Fit Bewährte behördliche Leitfähigkeit und Kontaktwiderstand. Beim Untersuchung benutzen wir einzelner Elektroden in Experimentalzellen Öffnung & Präparation kommerzieller Lithium-Ionen Batterien. Dann können wir einige Impedanzspektren von Anode bzw Kathode erstellen.

Beispiel:Ni0.6Mn0.2Co0.2 Kathode




Abbildung 8

Durch Anpassen an den tatsächlichen Wert können wir das ESB der Elektrode durch die vorhergesagte Modelltopologie ableiten.

Quantifizierung der : Voxel insgesamt Mikrostrukturparameter

- 1. Vergleich von Strukturen
- 2. Einsatz in homogenisierten
- 3. Modellen




Abbildung 9





Abbildung 10

# 2 Einfluss der Trocknung der lösungsmettelhaltigen Beschichtung

In der Verfahrenstechnik für den Produktion der Batterie werden wesentliche 2 Teile umgefasst. Der erste Teil ist die Elektrodenproduktion, welche einschließlich Suspensionsherstellung, Beschichten/Trocken und Kalandrieren. Die zweiten Teile ist Zellproduktion. Es handelt sich um Konfektionierung, Herstellung Elektrodenpackage und Kontaktierung und Einhausung. Die Trocknung spielt ein wichtiges Rollen in der Prozesskette, weil Schichtmorphologie und die Eigenschaften der Elektrode in der Batteriezelle durch Trocknungsprozess beeinflusst werden. Das Ziel der Trocknung ist zur Entfernung des Lösemittels bei vergleichsweise hohen Lösemittelanteilen in der Größenordnung von 40 – 60Gew.-%, welche bezogen auf die Gesamtslurrymasse. [X1] In der Folgenden werden über den Einfluss der Beschichtungs- und Trochnungsprozessschritte beschreiben.

### 2.1 Temperatur

Nach der Suspensionsherstellung kommt es zu den Beschichtungs- und Trocknungsprozess. Während dieser Prozess wird die vorbreitet Suspension auf das Substrat aufgebracht. Um eine feine Schicht zu entstehen ist den Einfluss von Trocknungstemperatur zu beachten. Abb.3.1 zeigt die Verteilung des Verhältnisses von elastisch zu total für unterschiedliche Trocknungstemperaturen. Eine beobachtete Erhöhung entsteht nach dem Mittelwert des Verhältnisses mit steigender Temperatur. Dies ist ein Ergebnis des Anstiegs bei der Entmischung des Bindemittels und sind der Ruß verantwortlich für die Elastizität in einer Elektrode. Daher ist die höhere Bindemittelkonzentration an der Elektrodenoberfläche auf die Erhöhung des elastischen Verhaltens zurückzuführen. [X1]



Außerdem hat die Trockentemperatur ein Einfluss auf den Haftkraft der Beschichtung auf dem Substrat. Ein aus Experiment resultierende Abbildung mit unkalandrierten Elektrodenschichten zeigt, dass die Haftkraft mit steigender Temperatur abnimmt. Der Haftung zwischen den Partikeln und an der Substratfolie für die Leistung der Batteriezelle hat eine große Bedeutung. Delamination zwischen Aktivmaterialschicht und Stromleiter senkt die Leistungsfähigkeit der Batterie. Das ablösende einzelne Aktivmaterialpartikel

bzw. größere Aktivmaterialdomänen kann einer deutlichen Absenkung der verfügbaren Zellkapazität zur Folger. [X2]





Abbildung 12

### 2.2 Massebeladung

Weiterhin ist die Massebeladung einer Trocknungsprozess ein Einfluss an die Wiederstand an der Elektrode nachgewiesen. Abb. 3.4 zeigt, dass 5 zeigt, dass der elektrische Widerstand mit geringe Massebeladung fast kein Einfluss durch die steigende Temperatur hat, da die Gesamtmenge an Lösungsmittel gering ist und die Strukturimmobilisierung zu schnell ist, um eine signifikante Entmischung des Bindemittels zu bewirken. Aber die Elektrode mit hoher Massebeladung ist in Gegenseite. Einer höheren Antriebskraft für das Entmischen des Bindemittels und schließlich einem zunehmenden Widerstand ist wegen des Anstieges der Temperatur verantwortlich. [X1]



### 2.3 Düsengeschwindigkeit / Luftstrom

Düsen sind ein wichtiges Werkzeug in der Trocknungsprozess. Zu kontrollieren die Geschwindigkeit der Düsen hat eine große Bedeutung für die Trocknung. Es gibt 2 Arten der Düsen, nämlich die direkte (als hohe Geschwindigkeit) und diffuse (als niedrige Geschwindigkeit) Düsen. Führe Experiment hat zusammengefasst, dass die Geschwindigkeit auch Einfluss hat. Abb 3.4 zeigt die Haftkraft über Geschwindigkeit mit verschiedene Massenbeladung. Es ist zu beobachten, dass einen Abfall entsteht, wenn Massenbelastung und Trocknungszeit hoch genug. In der Gegenseite werden geringere Massenbeladungen fast nicht von der höhere

Düsengeschwindigkeit beeinflusst, da die Trocknung zu schnell ist. Die Bindemittelgradienten werden durch Entmischen nicht hergestellt. [x1]




Abbildung 14

### 2.4 Trocknungsgrad

Die Trocknungsrate hat sich auf die Kinetik der Strukturbildung und damit auf die Elektrodeneigenschaften ausgewirkt. Sie ist Basis auf dem Wärme- und Stofftransportbedingungen, welche eine Seite ein Einfluss von den Strömungsbedingungen der Trocknerluft haben und andere Seite von der Trocknungstemperatur über den Dampfdruck des Lösungsmittels. [X1]

### Teil IV

# Material und Methoden

3 Versuchsmaterial

4	T7 1 1 1
1	Versuchsschritte
<b>4</b>	versuchaschi ibre

### Teil V

### Auswertung der Laborversuche

### 5 Rohdaten

Tabelle 2: Rohdaten

		Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5
	$50\mu m~RS$	15.2	14.1	13.1	13.7	12.8
$m_{Stl}[mg]$	$100\mu m~RS$	16.2	16.1	16.1	15.6	16.1
	$150\mu m~RS$	19.0	18.7	18.8	18.9	18.8
	$50\mu m~RS$	64	58	52	53	46
$h_{Sch.}[\mu m]$	$100\mu m~RS$	74	74	73	68	69
	$150\mu m~RS$	94	88	94	92	91
	$50\mu m~RS$	-79.24736023	-74.66591644	-70.60778809	-65.46820068	-65.46820068
$F_{min}[N]$	$100\mu m~RS$	-50.39896393	-51.10709763	-52.73678589	-48.65811539	-51.68948746
	$150\mu m~RS$	-40.67362213	-41.86125565	-30.47481155	-52.01008987	-48.30031204
$A_0$	$alle.\ RS$			$1.13cm^2$		

### 6 Datenveratbeitung

In diesem Arbeit ist die Datenverarbeitung zweistufig. Ersten wird eine direkte numerische verbindung zwischen Rohndaten und gewünscht Werte mathematisch etabliert. Danach wird Matlab benutzt für Zahlenberechnung und Diagrammsgeneration. Folgende sind die Ableitungsschritte, und die Quelltexten sind im Anhang anzushauen.

### 6.1 Flächengewicht

Grundsätzlich haben wir für gleichen Rakelspalt:

$$\begin{cases}
\rho_{i} = \frac{m_{i}}{A_{0}} - \frac{m_{Sub.}}{A_{0}}, & i = 1, 2, \dots, N. \\
\overline{\rho} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \rho_{i}}{N} \\
\overline{m} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_{i}}{N} \\
\frac{m_{Sub.}}{A_{0}} = 8.73 \cdot 10^{3} \frac{mg}{cm^{3}} \cdot 10 \cdot 10^{-4} cm = 8.73 \frac{mg}{cm^{2}}
\end{cases} \tag{3}$$

Nach Formableitung haben wir:

$$\begin{cases}
\overline{\rho} = \frac{\overline{m}}{A_0} - \frac{m_{Sub.}}{A_0} \\
\sigma_{\rho} = \frac{\sigma_m}{A_0}
\end{cases} \tag{4}$$

Mit geeignete Einheiten gewahlt haben wir:

$$\begin{cases}
\overline{\rho}[mg/cm^2] = \frac{\overline{m}[\mu g]}{A_0[cm^2]} - 8.73 \frac{mg}{cm^2} \\
\sigma_{\rho}[\mu g/cm^2] = \frac{\sigma_m[\mu g]}{A_0[cm^2]}
\end{cases} (5)$$

### 6.2 Beschichtungsdicke

Grundsätzlich haben wir für gleichen Rakelspalt:

$$\begin{cases} h_{Besch.,i} = h_{Sch.,i} - h_{Sub.}, & i = 1, 2, \dots, N. \\ \overline{h_{Besch.}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} h_{Besch.,i}}{N} \\ \overline{h_{Sch.}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} h_{Sch.,i}}{N} \end{cases}$$

$$(6)$$

Nach Formableitung haben wir:

$$\begin{cases} \overline{h_{Besch.}} = \overline{h_{Sch.}} - h_{Sub.} \\ \sigma_{h_{Besch.}} = \sigma_{h_{Sch.}} \end{cases}$$
 (7)

Mit geeignete Einheiten gewahlt haben wir:

$$\begin{cases} \overline{h_{Besch.}}[\mu m] = \overline{h_{Sch.}}[\mu m] - h_{Sub.}[\mu m] \\ \sigma_{h_{Besch.}}[\mu m] = \sigma_{h_{Sch.}}[\mu m] \end{cases}$$
(8)

### 6.3 Haftfestigkeit

Die Haftfestigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Klebstoffs, an einer Oberfläche zu haften und zwei Oberflächen miteinander zu verbinden. Sie wird gemessen, indem die maximale Zugspannung bewertet wird, die zum Ablösen oder Lösen des Klebstoffs senkrecht zum Substrat erforderlich ist. Die Haftfestigkeit ist die maximal mögliche Zugspannung an der Grenzfläche. Es wird durch die Schichtdicke und

die Retention des Lösemittels beeinflusst, wenn lösungsmittelhaltige Beschichtungen verwendet werden. In diesem Experiment ist der Einfluss des Rakelspalts auf Haftfestigkeit gesucht. Der Rakelspalt bewirkt unmittelbar die Beschichtungsdicke, was an früherer Stelle in diesem Bereicht schon eingegangen ist. In diesem Teil ist die Haftfestigkeit der Elektroden mit Hilfe von Abrisskraft gemessen. Die gemessenen Zugkräfte  $F_min$  bei verschiedenen Rakelspalten mit jeweils 5 Proben sind in folgenden Tabelle dargestellt.

Grundsätzlich haben wir für gleichen Rakelspalt:

$$\begin{cases}
\sigma_{Zug,max,i} = -\frac{F_{min,i}}{A_0}, & i = 1, 2, \dots, N. \\
\overline{\sigma_{Zug,max}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \sigma_{Zug,max,i}}{N} \\
\overline{F_{min}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} F_{min,i}}{N}
\end{cases} \tag{9}$$

Nach Formableitung haben wir:

$$\begin{cases}
\overline{\sigma_{Zug,max}} = \frac{\overline{F_{min}}}{A_0} \\
\sigma_{\sigma_{Zug,max}} = \frac{\sigma_{F_{min}}}{A_0}
\end{cases}$$
(10)

Mit geeignete Einheiten gewahlt haben wir:

$$\begin{cases}
\overline{\sigma_{Zug,max}}[kPa] = \frac{\overline{F_{min}}[N]}{A_0[cm^2]/10} \\
\sigma_{\sigma_{Zug,max}}[kPa] = \frac{\sigma_{F_{min}[N]}}{A_0[cm^2]/10}
\end{cases}$$
(11)

### 7 Ergebnisse und Diskussion

### 7.1 Flächengewicht




Tabelle 3: gewünschte Werte für Fläschengewicht

Rakelspalt $[\mu m]$	$\overline{ ho}[mg/cm^2]$	$\sigma_{ ho}[\mu g/cm^2]$
50	3.465	0.833
100	5.447	0.211
150	7.943	0.101

Eine positive Korrelation zwischen Rakelspalt und Fläschengewicht kann hier beobachtet werden. Im gegebenen Raum von Rakelspalt darf diese Koorelation linear beschrieben werden, nämlich

$$\begin{cases} \rho[mg/cm^2] = 0.0448 \cdot RS[\mu m] + 1.1402 \\ RS[\mu m] \in [50, 150] \end{cases}$$
(12)

Der Schnittpunkt von diese Linie mit y-Achse liegt auf positive Halbachse, und zwar auf (0, 1.1402). Gleichzeitig ist die Standardabweichung bei  $50\mu m$  deutlich größer als bei  $100\mu m$  und  $150\mu m$ . Ein systematische Messfehler hat vielleicht passiert.

Wann wir diese Erscheinung nicht einfach als Fehler vernachlässigen, darf man spekulativ sagen, dass es auf eine Sedimentsschichte zurückzuführen ist, welche bei niedriger Rakelspalt sichtlicher Effekt hat. Für Nachprüfung wird aber mehr Data benötigt.

### 7.2 Beschichtungsdicke




Tabelle 4: gewünschte Werte für Beschichtungsdicke

Rakelspalt $[\mu m]$	$\overline{h_{Besch.}}[\mu m]$	$\sigma_{h_{Besch.}}[\mu m]$
50	44.6	6.768
100	61.6	2.881
150	81.8	2.490

Eine positive Korrelation zwischen Rakelspalt und Beschichtungsdicke kann hier beobachtet werden. Im gegebenen Raum von Rakelspalt darf diese Koorelation linear beschrieben werden, nämlich

$$\begin{cases} h_{Besch.}[\mu m] = 0.372 \cdot RS[\mu m] + 25.4667 \\ RS[\mu m] \in [50, 150] \end{cases}$$
(13)

Die Daten von Beschichtung haben ähnliche Charakteristiken wie die von Flächengewicht. Also der Schnittpunkt von diese Linie und y-Achse liegt auch auf positve Achse, und die Standardabweichung bei  $50\mu m$  ist auch deutlich größer als bei  $100\mu m$  und  $150\mu m$ . Nochmal spekulieren wir dass der Grund dahinter entweder eine systematische Messfehler oder Existenz von eine Sedimentsschichte ist.

#### 7.3 Haftfestigkeit




Tabelle 5: gewünschte Werte für Haftfestigkeit

Rakelspalt $[\mu m]$	$\overline{\sigma_{Zug,max}}[kPa]$	$\sigma_{\sigma_{Zug,max}}[kPa]$
50	629.58	52.341
100	450.60	13.505
150	377.56	73.016

Eine negative Korrelation zwischen Rakelspalt und maximale Zugspannung kann hier beobachtet werden. Im Experiment weist diese Beiziehung zwischen Haftfstigkeit und Rakelspalt eine nichtlineare Kennlinie auf.

Mit Betrachtung der Messdaten sind die Standardabweichung bei Rakelspalt von  $150\mu m$  relativ groß. Das heißt, dass die Daten über eine relativ große Dispersität verfügen, die die Genauigkeit und Plausibilität des Experimentes beschädigen kann. Um die Abweichungen zu verkleinen, sollen mehr Stanzlinge ausgetanzt und analysiert. Eine der Gründe für diese große Abweichung ist dass mit steigende Rakelspalt die Schichtdicke auch zunimmt, damit kann der Stanzverfahren schwieriger werden und dabei größerer Impakt auftreten, der die Qualität des Stanzlings beeinflussen kann.

Das herauskommende Ergibnis entspricht dem erwarteten Ergebnis, das mit Hilfe von Literaturstellen begründet wird. Eine der möglichen Gründe für die Abnamme der Haftfestigkeit liegt daran, dass mit dickerer Beschichtung die Trocknung der Schicht unhomogen wird. Damit wird die innere Struktur und die Qualität der Beschictung beschädigt werden. Um die exakten Ursachen festzustellen, muss die Fehlerfläche weitergehend untersucht werden

### Teil VI

# Zusammenfassung

### Teil VII

# Literaturverzeichnis

### Teil VIII

## Anhang

### 8 Quelltexten

### 8.1 Teil Flächengewicht

```
D_{-}050 = [15.2 \quad 14.1 \quad 13.1 \quad 13.7 \quad 12.8];
   D_{-}100 = [16.2 \ 16.1 \ 16.1 \ 15.6 \ 16.1];
   D_{-}150 = [19.0 \ 18.7 \ 18.8 \ 18.9 \ 18.8];
4
   x = 50:50:150;
   y = [mean(D_050) mean(D_100) mean(D_150)]/1.13;
   err = [std(D_050) std(D_100) std(D_150)]/1.13;
8
   \operatorname{errorbar}(x, y, \operatorname{err}, '--- ')
   grid on
10
   title ('Flaechengewicht-Rakelspalt (inkl. Standardabweichung)', 'FontSize', 12)
11
   xlabel ('Rakelspalt', 'FontSize',12)
   xlim ([25 175])
13
   xticks([50 100 150])
14
   xticklabels({ '50\mum', '100\mum', '150\mum'})
   ylabel ('Flaechengewicht (\mug/cm^2)', 'FontSize', 12)
16
17
   fig = gcf;
18
   fig . PaperUnits='centimeters';
19
   fig.PaperPosition=[0 0 16 10];
20
   saveas(fig , 'Flaechengewicht', 'svg')
   saveas(fig , 'Flaechengewicht', 'png')
22
```

### 8.2 Teil Beschichtungsdicke

```
D_050=[64 58 52 53 46];
D_100=[74 74 73 68 69];
D_150=[94 88 94 92 91];

x = 50:50:150;
y = [mean(D_050)-10 mean(D_100)-10 mean(D_150)-10];
err =[std(D_050) std(D_100) std(D_150)];
```

```
\operatorname{errorbar}(x, y, \operatorname{err}, '-- \hat{}')
9
   grid on
10
   title ('Beschichtungsdicke-Rakelspalt (inkl. Standardabweichung)', 'FontSize'
11
       ,12)
   xlabel ('Rakelspalt', 'FontSize',12)
   xlim ([25 175])
   xticks([50 100 150])
14
   xticklabels ({ '50\mum', '100\mum', '150\mum'})
15
   ylabel ('Beschichtungsdicke (\mum)', 'FontSize', 12)
17
   fig = gcf;
18
   fig.PaperUnits='centimeters';
19
   fig. PaperPosition = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 16 & 10 \end{bmatrix};
20
   saveas (fig, 'Beschichtungsdicke', 'svg')
21
   saveas (fig, 'Beschichtungsdicke', 'png')
```

### 8.3 Teil Haftfestigkeit

```
D_-050 = [79.24736023 \quad 74.66591644 \quad 70.60778809 \quad 65.46820068 \quad 65.72544861];
   D_{-}100 = [50.39896393 \ 51.10709763 \ 52.73698589 \ 48.65811539 \ 51.68948746];
   D_{-}150 = [40.67362213 \ 41.86125565 \ 30.47481155 \ 52.01008987 \ 48.30031204];
3
4
   x = 50:50:150;
   y = [mean(D_050) mean(D_100) mean(D_150)]/0.113;
   err = [std(D_{-}050) std(D_{-}100) std(D_{-}150)]/0.113;
8
   \operatorname{errorbar}(x, y, \operatorname{err}, '--- ')
   grid on
10
   title ('Haftfestigkeit-Rakelspalt (inkl. Standardabweichung)', 'FontSize', 12)
11
   xlabel('Rakelspalt', 'FontSize',12)
   xlim ([25 175])
13
   xticks([50 100 150])
14
15
   xticklabels({ '50 \mid mum', '100 \mid mum', '150 \mid mum'})
   ylabel ('Haftfestigkeit (kPa)', 'FontSize', 12)
16
17
   fig = gcf;
18
   fig . PaperUnits='centimeters';
   fig. PaperPosition = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 16 & 10 \end{bmatrix};
20
   saveas (fig, 'Haftfestigkeit', 'svg')
```

saveas(fig, 'Haftfestigkeit', 'png')