

示波器的应用实验实验报告

实验名	称:	-	示波器	器的几	並用				
系	别: _	计	算机和	斗学-	与技	术			
实验者	耸姓名:		陈	瑾					_
学	号:	37	72202	2220)355	2			_
实验日	期:	20)23年	10月	25 E]			_
实验批	及告完成	过日期:	20	23	年_	10	月_	30	日
指导老	的一意见	·:							

一、 实验目的

- 1、了解示波器的基本工作原理和主要技术指标。
- 2、掌握示波器的使用方法。
- 3、应用示波器测量各种信号的波形参数。

二、实验原理

(一)、数字示波器显示波形原理


示波器是将输入的周期性电信号以图象形式展现在显示器上,以便对电信 号进行观察和测量的仪器;可以将被测电信号随时间的变化规律展现成波形图。

示波器显示器是一种电压控制器件,根据电压有无以及电压大小分别控制 屏幕亮灭及光点在屏幕上的位置。

示波器根据输入被测信号的电压大小,经处理控制显示器光点在屏幕上进行垂直方向的位置,如果示波器仅由被测连续电信号控制,那么仅能显示出一条垂直光线,而无法显示该信号的形状;为了显示被测信号随时间变化的规律,控制显示器在屏幕上进行水平方向的扫描,示波器显示屏必须加有幅度随时间线性增长的周期性锯齿波电压,才能让显示屏的光点反复自左端移向右端,屏幕上就出现一条水平光线,称为扫描线或时间基线,线性的锯齿波作为水平轴的时间坐标,故称它为时基信号(或扫描信号);这样,当显示屏同时加上被测信号和时基信号时,显示屏将显示出被测信号的波形。

为了在显示屏上观察到稳定的波形,须使锯齿波的周期Tx 和被测信号的周期 Ty 相等或成整数倍关系,即: Tx = nTy(n 为正整数)。否则,所显示波形将出现向左或向右移动现象,即显示的波形不能同步。

(二)、数字存储示波器内部结构



- 信号调理部分: 由衰减器和放大器组成;
- 采集和存储部分: 由模数转换器ADC、内存控制器和存储器组成;
- 触发部分: 触发电路构成;
- 软件处理部分: 处理器组成;

1. 信号调理部分:

由测试笔、通道开关、耦合电路、衰减器、前置放大器组成;其主要是对被测输入信号进行预处理,对被测信号接地、直通、隔直(示波器耦合选择),对大幅度信号进行衰减、小幅度信号进行放大(示波器垂直灵敏度旋钮),达到较理想的信号幅度让ADC进行模数转换;使信号波形在显示器达到2/3以上幅度;

2. 采集、存储部分:

由数/模转换、内存控制器、存储器组成;主要将预处理后的被测信号各 点经采集 转换为对应数字信号,通过内存控制器将各点数字信号存储在存储器 ,当存储器存 满了,再把样点信号传递到微处理器进行处理;

3. 触发部分:

由触发选择、触发放大器、触发脉冲形成器、扫描发生器组成;主要通过触发选择器选择输入信号或同系统电路中边沿最小的信号(外触发)作为触发信号,并将该信号经触发放大器放大达到合适的幅度,经触发脉冲形成器形成适当的脉冲信号,控制扫描发生器形成锯齿信号,通过内存控制器将各点数字信号存储在存储器,当存储器存满了,再把样点信号传递到微处理器进行处理.


4. 软件部分:

主要由微处理器和相应软件组成;采集的数据传递到微处理器后,先要进行Sin(x)/x 正弦内插,或线性内插进行波形的重建,重建后的波形可以进行各种各样的参数测量、信号运算和分析等。最终的结果或原始的样点都可以直接显示到屏幕上。

(三)、数字存储示波器的主要技术指标

- 1. 模拟带宽: 有前置放大器的带宽决定;
- 2. 采样速率: 由模数转换电路决定;
- 3. 存储深度: 由存储器决定;
- 4. 触发能力: 由触发电路类型决定。

(四)、示波器的面板介绍



(五) 示波器的基本使用方法及操作介绍

- 1. 用示波器观测待测信号步骤如下:
- (1)、打开电源,预热(模拟)或者静待其启动完毕(数字);
- (2)、选择模拟输入通道,将该通道探头的信号拾取端(通常为钩子)和待测信号相连,探头的公共端和待测信号地端相连;
- (3)、正确选择探头的衰减比率(如果有需要选择的话),对于固定衰减33率的探头,无法在探头上改动,只需设置示波器各个通道的内置衰减率,与示波器探头的实际衰减率想匹配;
- (4)、在示波器面板上选择对应的通道和该通道的耦合方式;
- (5)、根据选择的通道设置触发源;
- (6)、配合调整水平、垂直灵敏度和水平、垂直位移旋钮,使得示波器屏幕上显示待测波形(通常此时待测波形无法稳定显示);

- (7)、调整触发电平在波形显示区域内,使待测波形稳定。
- 2. 光标测量法
- 按下Cursors键,调出光标菜单。首先选择源 (要测量的信号),然后选择 光标标尺(共 四条,选中的标尺颜色略浅);
- 自动跟踪或手动模式下使用Cursors旋钮调节 选中标尺的位置:
- 屏幕右下有标尺数值显示和差值显示。
- 3. 自动测量
- 按下Meas健, 调出测量菜单;
- 使用屏幕菜单或复用旋钮, 选择需 要测量的项目:
- 屏幕右侧可显示最多四项测量值;
- 全部快照可显示所有测量项目。

三、 实验仪器

1、双踪示波器 1 台

2、函数信号发生器 1 台

3、"四位半"数字多用表 1 台

四、实验内容

1、校验示波器的灵敏度:

对于首次接触的示波器,必须对其灵敏度进行参数校验。具体方法为在示波器正常显示状态下,将探头接示波器本身提供的校 41 准方波信号源(demo2端子,如果是口袋实验仪器,则需手动从信号发生器输出f=1KHz,Vp-p=2.5V的方波)。

采用自动或者手动方法观察校准信号,若测量得到的波形幅度、频率与校准信号(f=1KHz,Vp-p=2.5V)相同,说明示波器准确,若否,应记下其误差。在本实验室的使用中,除非误差较大导致影响使用,否则通常不考虑较小的误差。校验的主要目的,是为了确认示波器各个部件完好,是否能正确显示波形

0

• 实验结果:实验测得测量得到的波形幅度、频率与校准信号基本相同(误差极小,不影响使用,可忽略不计),说明示波器准确,各个部件完好,可正确显示波形。

2、调整、测量含有直流电平的信号

若要求信号发生器输出方波信号(f = 1 KHz、保持占空比50%的设置不变, $V_{P-P} = 4V$ 、 $V_{H=3V}$ 、 $V_{L=-1V}$)则,调整、测量方法为:

- (1) 令信号发生器输出方波,调整信号频率为1KHz,
- (2)调整信号幅度为4V,偏移量为1V;或者直接通过设置高低电平的方法设置VH=3V,VL=-1V。
- (3)连接示波器和信号发生器,令两仪器 "COM"端相接,并将示波器探头接信号发生器信号输出端。示波器置直流耦合(DC),手动或者自动观测信号发生器的输出信号。

3、正弦电压的测量

信号发生器输出正弦信号(f=1KHz),用数字电压表和示波器测量,然后计算相应的电压有效值,并与数字表测量值相比较。

表 1:

输出值	Vp-p=4V, V _L =-1V	Vp-p=1V, V _L = 0.25V
数字表测量值 (DC)	1. 0028V	1. 2526V
数字表测量值 (AC)	1. 4195V	0. 3771V
数字表测量均方根值	1. 7349V	1. 3093V
示波器测量直流电平	954. OmV	247.49mV
示波器测量 V _{P-P} 值	4. 1V	1.03V
计算电压有效值	1. 7380V	1. 3081V

计算电压有效值:

$$V_{P-P} = 4V \cdot V_{L} = -1V$$
.
 $U = \sqrt{1.0028^2 + 1.4195^2} = 1.7380 V$

$$V_{P-P}=|V,V_{L}=0.25V$$

$$U=\sqrt{1.2526^{2}+0.3771^{2}}=|.308|V$$

计算得到的电压有效值,与相应数字表测量值相比较相差不大,基本符合。

4、正弦信号周期和频率的测量


改变上一步骤所用信号的频率并保持其他参数不变,测量其周期,并 换算成频率,并与信号发生器的频率显示值相比较。

表 2:

频率显示值	100Hz	1kHz	10kHz	50kHz
测量周期	10.002ms	1.004ms	100. 02 μ s	20.004 μ s
计算频率	99.98Hz	996.016Hz	9.998kHz	49.99kHz

由频率与周期关系式f=1/T, 计算得到相应周期下的频率如上表所示,与信号发生器的频率显示值有较小误差,基本符合。

5、示波器的双踪显示:




(1) 按上图搭接电路;


(2) 信号为 Vip-p=4V、fi=50KHz, 示波器采用双通道工作,分别调节 CH1 和 CH2 的 Y 灵敏度和上下位移,使显示波形高度和位置适中,调节 X 灵敏度,使波形显示 $1^{\sim}2$ 个周期,用光标法测出 t_{\circ} ,则 Vo滞后于 Vi 的相位差 $\Phi=360$ 。 * t_{\circ} /T。

调整电位器,测出 t_Φ最大值,并计算出Φ值;

- (3) 使用自动测量方法,直接测量延迟量,该延迟量即为 t_{\circ} ,则 V_{0} 滞后于 V_{i} 的相位差 Φ 也可以算出;
 - (1) 实验搭接电路图如下:



(2) 调节后示波器图形显示:




调整电位器,测出 t_Φ最大值 t_{Φmax}=3.996000 μs

而 $T=1/f=20 \mu s$

则得 $\Phi=360^{\circ}*t_{\circ}/T=360^{\circ}*3.996000 \mu s/20 \mu s=71.928^{\circ}$

(3) 使用自动测量法




 $t = 3.986000 \mu s$

得 Φ =360°*t。/T=360°*3.986000 μ s/20 μ s=71.748° 两种测量方法所得数据基本一致。

6、示波器的"外扫描"(X-Y)工作模式:

(口袋实验仪器:点击"水平"按钮,在示波器左下角界面"时基模式选择"XY";台式示波器:按下"Horiz"按键,选择 X-Y 模式)

在外扫描模式下,CH1 的输入信号加给示波器的 X 偏转板,以代替示波器内部的锯齿波作 X 轴扫描信号,此时水平 (X) 轴变为 CH1 的电压轴,X 轴上各点的电压值,用 CH1 的 Y 灵敏度来测量,垂直 (Y) 轴仍为 CH2 的电压轴,Y 轴上各点电压值,仍用 CH2 的 Y 灵敏度来测量。用 (X-Y) 功能,可以观察到如图所示关于Vi、Vo 的合成波形。



五、思考题

1、示波器上显示的周期数取决于什么?应如何调节?示波器上显示波形幅度的大小取决于什么?应如何调节?当示波器显示不稳定时,应如何调节?

示波器上显示的周期数取决于示波器的水平时间分度;若周期数太小,可调大水平时间分度,若周期数太大,可调小水平时间分度,应使显示屏上显示1~2个周期。

示波器上显示波形幅度的大小取决于垂直幅度,应从较小刻度开始,逐步增加到波形的垂直尺寸达到适合我们观察的范围。

保证探头接触良好,按AUTO键。

2. 已知示波器的带宽是 70MHZ, 示波器的系统上升时间是多少? 若用该示波器测量上升沿为 5ns 的脉冲信号, 其测量误差是多少?

示波器系统上升时间 t=0.35/70MHZ=5ns

用该示波器测量上升沿为 5ns 的脉冲信号,其测量误差为5ns。

3. 若要观察频率为 20MHZ 的信号,应选择频带宽度为多少的示波器?

若希望测量误差小于2%,应选择频带宽度为100MHZ的示波器;若希望测量误差小于0.5%,则应选择频带宽度为200MHZ的示波器。

需根据精度要求进行选择。

六、实验小结

通过本次实验,了解了示波器的基本工作原理以及主要技术指标,并且掌握了示波器的一些基本使用方法,可将其使用步骤简单归纳为:

- (1) 连接、打开电源。
- (2) 连接信号源。
- (3) 调整控制面板。
- (4) 观察测量结果。

此外,在实验中,还应用示波器显示、观察了一些信号的波形,并测量了一些相关的波形参数。

在初次操作时,一直得不到稳定的波形,后来询问别组同学,才发现是忘记按下AUTO键,在按下AUTO键后也是顺利得出需要观察的波形。此外,在做示波器的双踪显示实验过程中,在电路搭接部分也遇到了一些小问题,因为一根导线的错误连接,导致得不出理想波形,好在和搭档一起检查出了问题,及时纠正,完成实验。在今后的实验过程中,应更加细心,避免类似错误的发生。