## министерство станкостроительной и инструментальной промивленности СССР

OKII 39 4280

YJK 531. 7/4. 7

Группа П53

BEPZIAO

И.И.Один

M.XII. 1987r.

MIKPONETPH II CKOEH

- PHYATHUE

TRXHIVECKUE YCHOBWA

TY2-034-227-87


(Baamen TV2-034-366-82.

TY2-034-207-83)

Срок действия с / марта 1988 г. до / янбаря 1998 г.

COPJIACOBAHO

Зам. гонорального директора



Г.И.Панин

1987 г.

Директор Ленинградского вдовае опональтныму завода O.H. Hamkob -1987 r.

Руководитель ОГПП ЛИЗ

**Э.Д.** Энкин



N2833304 om 88.04.01

no escribilitari В из предекай изы р LESTE CARRY

(31) + 10, (1. 1 . № 1 <u>0</u> 10 Mr.

is king pros to elelete \$13

1987

Лера, врянев.		_	_	SOVUUUOAVV					_
		йБио	оры), предн	ко понож	деления О,	,001 и 0,0 рения лине	02 mm (1	на скобы и и дельнейшем восреме	<i>(</i>
Coper, A	7		ниевриемся виси дотем оп еероора тноского вн расположе умпоже исП	параметры рения — не можение пр ально. При	и — наружни опосредство окооров-лип и этом шкал пкального ;	инквник он недо конне ния намере новчого вк новчого ок еко коатър	ки и сра ния доло ого устр тального душина ;	ем с венения с мер на быть раст тежом ватойос положения.	10-
Nommer a gara		ار سـ پ	относители атмооферно	ная влажно эхнэлавд ө	ють не бо э (1013 ±	лее 80% (п 40) кПа.	темп	вать 0,5° С/ч вратуре 25°С; в табл. I.	
Men. Ne Ayda.		•		•		- ,			•
Buar men. 30			2 m - (2.2		, <u></u>	· N .	<i>:</i>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 
Подинсь и дита			_	· 	. ~	TY2-034-	227-87		
Hus. 20 sease.		Изи. Ла Разраб. Пров. Л. МОТ И койту Утв.	Агальцев Крайчик р Гененсауы	Hogas As	рычажные	ри и скобы	ı	A Date A	1=c103 45

e .		-
TOA.	MINTED OF	
100	лица	_

Тип (Модель)	Диалазон измерений, мм	Код ОКП
MPII25 (0202I)	0-25	39 4232 0202
MPN50 (02121)	25-50	39 4232 0602
MP76 (02220)	50-75	39 4230 0701
MP100 (02320)	75-100	39 4230 1001
CPI125 (01011)	0-25	39 4242 0202
CPNSO (OIIII)	25-50	39 4242 0502
CP75 (OISIO)	50-75	39 4240 0701
CP100. (01310)	75-100	39 4240 I00I
CPI25 (0I4IO)	~ I00-125	39 4240 1201
CPI50 (015I0)	125-150	39 4240 1501


Цена деления и диапазону показаний отсчетных устройств приборов - согласно табл. 2.

<del>†</del> -		,	Таблица 2	
E I	Тип прибора	Диалазон показаний, мкм	Цена деления, мы	
0	CPII, MPII	± 70	0,002	
	СР, МР — Цена деления	± 140 пыкалы барабана микрометров		,01
New XX	пример обозн	диаметр измерительных повер ачения при заказе окоби рыч оком измерений 50 - 75 мм:		8 я
* = *	CROSS CP75	туг-034- <i>227-87</i> " нчажного о ценой деления 0,	ООІ мм и днапазоном :	Mske-
H	рений 25-50 мм:			
E7 5	"Микрометр і	PN50 172-034- 227-87 "	ì	<u>\</u>
Team				
7762				Авст
	Han Ager M genym	Пода Лита ТУ2-034-227-		3
	FOCT 2-146-46	Формат А4 Колировая	Ферия 5	

#### I. TRYHUYECKUE TPEEOBAHUЯ

1.1. Скобы в микрометры рычалные с ценой деления 0,001 в 0,002 мм должны осответствовать требованиям настоящих технических условий и комплектам технической документации 02021.000, 02220.000, 02320.000, 01011.000, 01210.000, 01310.000, 01410.000, 01510.000.

Общий вид приборов приведен на рис. І.



I - арретир, 2 - оточетное устройство, 3 - скоба, 4 - подвижная пятка, 5 - накладка, 6 - микрометрическая головка, 7 - стопор, 8 - стебель, 9 - винт, 10 - барабан, 11 - указатели пределов допуска, 12 - сменний упор, 13 - переставная пятка

Puo. I

1,44.

Mas, 🌤 syde.

Все комплектующие изделия, входящие в состав приборов, должны соответствовать государственным отандартам или техническим условиям на них.

1.2. Основные пареметры и размеры.

I.2.I. Измерительное усилие и его колебание должни соответствовать значениям, указанным в табл. 3.

•	
A 2	_
Таблица	3
LMILPELIA	- 1
	•

Диапазон измерений, мм	Измерительное усиляе, Н	Колебание измерительного усилия, Н, не более
до 50	6 ± I	I
ов. 50	8 ± 2	•2

 1.2.2. Масса и габаритные размеры приборов не должны превышать величин, указанных в табл. 4.

Таблица 4

Дианавон намерений, мм	Macca, Kr	Габаритные размеры, мм
0-25	0,65	I85x80x30
25-50	0,70	2I0x85x30
50-75	I,05	240x120x30
75-100	1,20	265x140x30
100-125	1,35	290x155x30
125-150	I,46	315x165x30
0-25	0,70	185x80x30
25-50 <sup>3-430*</sup>	0,75	210x85x30
50-75	0,90	234x93x30
75-100	1,00	259x113x30
	0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 0-25 25-50 50-75	измерений, им         0-25       0,65         25-50       0,70         50-75       1,05         75-100       1,20         100-125       1,35         125-150       1,46         0-25       0,70         25-50 <sup>3-4307</sup> 0,75         50-75       0,90

M south

topult Al

FOCT 2-108-64

TY2-034-*227-87* -

Кевжовы

5

**######** 

\* TOCL 3102 (S)

1.2.3. Предели допускаемих погрешностей присоров при измерениях методом сравнения с мерой по отсчетному устройству в люсом рассчем положении, допуск паравлельности измерительных поверхностей, а также допускаемое изменение показаний присоров от изгиса корпуса при усилии 9,8 н. направленном по линии измерения; должни соответствовать значениям, указанным в тасл. 5.

Таблица 5

Диапазон измерений, мм	по оточетн участках в	юму устр Кали, мк	•	TH HS	нск по- виери-	маненене казакий от маненене маненене маненене маненене маненене маненене маненене маненене маненене маненене ма манене ма манене манене ма мане ма ма манене ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма
·	± 30 дел.	екооя -	микрометры	1 1 3	00 Te#,	пуса при ј лин 9,8 Н
0 - 25 25 - 50	± 0,7	±1,4	± 1,0	0,	,9	2
50 - 75 75 -100 100-125 125-150	± I,0	±2,0		2,0 2,5 3,0 3,5	I,2 -	3

I.2.4. Размах показаний при десятихратном измерении одной и той же величини, дел., не более 0,3

I.2.5. При нажиме на измерительные отерини (переставной пятки, микрометрической головки, подвижной пятки) в направлении, перпендикулярном линии измерения, с усилием I и изменение показаний по ижале отсчетного устройства не должно превымать 0,5 деления.

 $B^{f}$ 

TY2-034-227-87

**67** 105 54

Кострорац

**₽**opxit At

 1.2.7. Измерительные поверхности приборов должны быть оснещены твердым сплавом по ГОСТ 3882-74.

1.2.8. Параметр шероховатости измерительных поверхностей приборов Ра 40.04 мкм по ГОСТ 2789-73.

• 1.2.9. Требования к микрометрической годовке.

I.2.9. I. Предели допускаемой погрежности микрометрической головки, мкм

1.2.9.2. На отебле микрометрической головки должен бить намесен продольный штрих с миллиметровным и полумиллиметровным делениями. Коническая часть барабана должна бить разделена на 50 делений.

1.2.9.3. Пирина штрихов шкал микрометрической головки должна быть (0,2 ± 0,05) мм.——

Разность ширини продольного штриха стебля и штрихов барабана не должна превидать 0,05 мм.

1.2.9.4. При совмещении нулевого штриха барабана с продольным штрихом стебля при начальном оточете по микрометрической головке начальный штрих шкалы стебля должен бить виден целиком, но расстояние от кромки барабана до бликайшего края штриха не должно превишать О.1 мм.

I.2.9.5. Расотояние от стебля до намерительной кромки барабана у продольного штриха стебля не должно превышать 0,45 мм.

1.2.10. Требования к оточетному устройству.

1.2.10.1.Данна деления шкали оточетного устройства должна бить не менее 0,9мм. Еврина втреков шкали должна бить в пределах (0,15-0,25)мм.

Разность между шириной отдельных штрихов шкали не должна превивать 0,05 мм.

itan Jaco 30 gengu

TY2-034-227-87

4 /2/1 34

/lact

7

JUL. 1 2-106-16

Cognit Af

Dota.

Konaposia

1.2.10.2. Еврина части отрежки, находящейся над втрихами вкалы, должна быть в пределах (0,15 - 0,20) мм. Конец стрелки должен переконвать короткие втрихи шкалы не менее. чем на 0.3 и не более чем на 0.8 их длины.

Висота расположения стрежки над шкалой не должна превышать 0,5мм.

- I.2.II. Наружние поверхности приборов, за исключением подвижной и переставной пяток и микрометрического винта должны иметь противокоррозионеме покрытия по ГОСТ 9.303-84 иГОСТ 9.032-74.
- I.2.I2. Приборы должны бить оонащены теплоизолиционными наклад-Kamm.
- I.2.I3. Параметр пероховатости упоров  $Ra \leq 3.2$  мкм по TOCT 2769-73.
- 1.2.14. Скоби ричежине должин снебжаться указателями пределов допуска. Указатели должны устанавливаться в любом месте шкалы и не должни смещаться с установленного положения во время работи.
- I.2.I5. Требования к надежности, долговечности и ремонтопригод-HOCTH.
- 1.2.15.1. Средняя и установленная наработка до отказа должни быть не меньше величин, указанных в табл. 6.

Таблеца 6

Диалазон изме-	Средняя наработка циклов условных мэмерений	Установленная наработка, циклов условных измерений
до 50	1:300 000	200 000
св.50	650 000	100 000

Примечания: І, Под отказом понимается событие, заключающееся в прекражения функционирования или потере задажной точности, для восстановления которых требуется

Asc TY2-034-*227-87* FOCT 2-K4-M Pogas M Ковировал

проведение ремонта или замена отдельных деталей, не предусмот-

- 2. Под циклом условных измерений понимается собитие, заключаищееся в перемещении измерительной пятки на величину, равную диапазону показаний.
- 1.2.15.2. Полный средний орок службы не менее 6 лет.

Уотановленики полный срок охужбы - не менее 3 лет.

Примечание. Критерием предельного состояния присоров является состояние, тресущее замени корпуских деталей.

- · 1.2.15.3. Установленный орок сохраняемости не менее 2 лет.
  - 1.2.15.4. Среднее время восстановления не более 4 ч.
- 1.2.16. Прифоры в упаковке для перевозок должны выдерживать без повреждений:
- 1.2.16.1. Транопортную тряску с ускорением 30 м/о<sup>2</sup> и частотой 80 120 ударов в минуту.
- 1.2.16.2. Воздействие температуры окружающего воздуха от минуо 60°С до плюс 50°С и воздействие относительной влажности 98% при температуре 35°С.
  - 1.2.16.3. Воздействие пониженного давления воздуха 24.3 кПа.
  - 1.3. Комплектнооть.

HORB, P ARTE

1.3.1. Комплектность приборов долина соответствовать табл. 7.

Таблица ?

<b>-</b> L			
Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	HOXERS 0202I		
02021.000	Микрометр рычальни. Тип МРП25	1	
	Вхолят в комплект и отонность изде-	REA	
	Инструмент и принадлежности	1	, [
01010.600	Ключ	I	
-			
<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	<u> </u>

17/2-034-227-87

## Продолжение таби. 7

02021.000 OI DENT OZOZI.000 OZIZO.400 OZIZO.40	Дод Микрометри риче Микрометр ричен Микрометр ричен Миструмент Меструмен	кументи.  жине. Гаснорт  жине. Методика поверки  одь 02121  жинй. Теп МРП50  г и стоимость изделия  и принадлежности цевая плосковараллельная очности I по ГОСТ 9038-8	)	По требовани заказчика
02021.000 OC DESCRIPTION OC DESCRIPTION OC DESCRIPTION OC DESCRIPTION OCCUPANTO OCCUPA	Дон	ажние. Гаснорт ажние. Методика поверки одь 02121 кний. Теп МРП50 г и стоимость изделия и принадлежности цевая плоскопараллельная очности I по ГОСТ 9038-8	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	_
02021.000-01   Ext	Інкрометри риче	ажние. Гаснорт ажние. Методика поверки одь 02121 кний. Теп МРП50 г и стоимость изделия и принадлежности цевая плоскопараллельная очности I по ГОСТ 9038-8	I	-
02021.000-01   Ext	Моделикрометри ричения мирометр ричен и комплект укличнометри ричения	ажине методика поверки  одь 02121  кний. Теп мри50  г и стоимость изделия  в принадлежности цевая плоскопараллельная очности I по ГОСТ 9038-8	I	-
02021.000-01   Ext	Модельной ричем в комплект в комплект мон в комплект мон в комплект ук. Могуляр в комплект ук.	одь 02121 кний. Тип МРП50 г и стоимость излелия и принадлежности цевая плоскопараллельная очности I по ГОСТ 9038-8	31	По требовани заказчика
01010.600   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2	інкрометр ричал Онотрумент Инотрумент Мера длени кон Сэми класса то Комплект ук. Мутляр Докуп Микрометри рича	ини. Тип МРП50 г и стоимость изделия и принадлежности цевая плоскопараллельная счности I по ГОСТ 9038-8	31	Заказчика
01010.600   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2	Инструмент Инструмент Иера длини кон ОБ мм класса то Ключ Комплект ук. Мутляр Докуп	г и стоимость изделия в принадлежности цевая плоскопараллельная очности I по ГОСТ 9038-8	31	
01010.600   1 02120.400   1 02021.000TC   1	Инструмент мера длини кон 25 мм класса то клич Комплект ук. Мутляр Аскуп	и принадлежности цевая плосковараллельная очности I по ГОСТ 9038-8 ладок и тары	I	
01010.600   1 02120.400   6 02021.00000   1	бера длини кон 25 мм класса то Ключ Комплект ук Бутляр Докуг Микрометри рыча	цевая плоскопараллельная очности I по ГОСТ 9038-8 мадок и тары	I	
01010.600   1 02120.400   6 02021.00000   1	25 мм класса то Ключ Комплект ук. Бутляр Докуп Викрометры рыча	очности I по ГОСТ 9038-8 ладок и тары	I	·
01010.600   1 02120.400   1 02021.00000   1 02220.000   1	Комплект ук. Комплект ук. Бутляр Дохуг Микрометры рыч	ладок и тары	I	·
02120.400 02021.000NC	Комплект ук. Бутляр <u>Доку</u> Викрометры рыч	-	I	
02021.000TC	утляр <u>Доку</u> микрометры рыча	-	ı	
02021.000TC	Доху <u>і</u> Бикроме <b>з</b> ры рыч	менти	I	
02220.000	рикромезры рич	ментн		1
02220.000			}	
02220.000		ажние. Паспорт	I	
- 1	инкрометра рач	елине.Методика поверки	I	По требовании
- 1	Модель	02220	•	Викревиве
Bxon	<b>ыкрометр</b> рыча	жинй. Тип МР75	I	}
	т в комплект	в отоммость наполия		
	Инструмент	и принадлежности		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	мера <b>дл</b> ини кон	выскакавномоски вваер	1	
	50 мм гласса т	очности I по ГОСТ 9038-8	3 I	
01010.600	Cross		I	
•			l	ļ
	•			
<u> </u>		·		ħ.
Hau. Auer M sorre	floga Arra	TV2-034- <i>227-87</i>		

Продолжение	табл.	7
male Ale Addition to the A	* AAAA * * *	

Осозначенке	Наименование	кол.	Примечание
	Комплект укладок и тары	·	
02220.400	Фут <b>л</b> яр	I	
	Дохументи		
02021.000TIC	Микрометри ричажние. Наспорт	I	
	Инкрометри ричажние Иетодика поверки	I	По требовани
	_Модель 02320		Bakasynka
02320,000	Микрометр ричажний. Тяп MPIOO	I	
_B	<u> РИКОВВИ «ТООМИОТО И ТИВКИМОЯ В ТЕДО)</u>		
	Инотрумент и принадлежности		
	Иера длини концевая плоскопараллельная		
	75 мм класса точности I по ГОСТ 9038-83	3 I	
01010.600	Kodov	I	
-	Комплект укладок в тары		
02320.400	Футляр	I	
	<u>Докумекти</u>		
02021.000NC	Микрометры рычажняе. Паспорт	I	
1	Микрометри ричажние Методика поверки	I	По требовани
	<u> Колежь ОІОІІ</u>		ваказчика
01011.000	Скоба рычажная,		
	Ten CPII25	I	.•
_B)	одят в комплект и стоимость изделия	ı	
-	Инструмент и принадлежности		
01010.600	KJEON	I	
,			
	ı		
	•		
			1

10v. Ascr

N maju

Shall, seen, Ab Mess, No Ayda, | Cloumers in same

flode Arra

Коспровы

# Продолжение табл. 7

Одозначенке	Наименование	Кол.	Примечание
	Комплект укладок и тары	/	
02020,400	Футляр -	I	
	Локументи		
01011.000HC	Скоби ричакные. Паспорт	ĭ	ļ
- Total	Скоон ричажные Методика поверки	1	По требованию
·	<u> Колель ОІІІІ</u>		Sarasyeka
10-000-11010	Скоба рычажная. Тип СРП5О	] I	
	Входят в комплект и стоимость издел	DEAT.	
•	Кнотрумент и принадлежности	1	
01010.600	Konove ·	r	,
01011.003	Сменный упор	1	
<b>-</b> 0I	Сменный упор	I	· · · ·
-02	Сменный упор	I	
	Комплект укладок и тари.		
02120.400-01	Футляр	I	
J	<u> Токументн</u>	1	]
01011.000RC	Скоби ричажне. Паспорт	ı	
	Скобы рычажные. Методика поверки	1	По требованию
$t_{i} = t_{i}$	Модель 01210		заказчика
01210.000	Скоба ричалная. Тип СР75	I	
	Входят в комплект и отонмость издел	, Dir	
	Инотрумент и принадлежности	1	-
01010.600	Ключ	ı	
01011.003	Сменный упор	I	
-OI	Сменний упор	1	
-02	Сменний упор	1	}
	Комплект укладок и тары		
01210.500	Футляр	I	
			l Ab
Hau. Juct N. gosy	TV2-034-227-87		·   I

# Продолжение табл. 7

өкнөгенкооо	Наименование	Кол.	Приметание
	Локументы		:
01011.00000	Скоон ричажне. Паспорт	I	
	Скоби ричажне. Методика поверки	I	По требованию
	Молель 01310	•	Sakasykka
01310.000	Скоба ричажная. Тип СРІОО	I.	
	Входят в комплект и отонность изнел	BE	
	Инотрумент и принадлежности	}	7
01010.600	Kanov	I	
600.11010	Сменний упор	I	
-01	Сменний Апор	I,	
-02	Сменний упор	1	
	Комплект укладок и тары	, s	
01310.500	Футляр	I	'
	<u> Покументи</u>		
01011.000HC	Скоби ричажние. Паопорт	I.	
	Скоби ричежние. Методика поверки	I.	По требованию
·	<u> Монель ОІ4ІО</u>		saka34nka
01410.000	Скоба ричажная. Тип СРІ25	l I	
	Входят в комплект в стоимость издел	na R	ļ
	Инотрумент и принадлежности	1	
01010.600	Komy	I	
01011.003	Сменный упор	Ί	
_OI	Сменный упор	I	•
-02	Сменный упор	*I	
	Комплект укладок и тары	ŀ	
01410.500	Футляр	I	
_	Локументи		-
01011,000IC	Скоби ричажние, Паопорт	1	<u>  1</u>

PACT A 1-5 - P

.....

....

Carrie As

овначение Обо	Наименование	Кол.	Бинаремице. 	
	Скобы рычания Методика поверки	Ι	По требовании заказчика	
1	Модель 01510		ottitio inita	
01510.000	Скоба ричажная. Тип СРІ50	l I	, ·	
•	Вхолят в комплект и стоимость нацелия			
	Инотрумент и принадлежности			
01010.600	Ключ	I		
01011.003	Сменний упор	I	·	
-01	Сменный упор	I		
<b>-02</b>	Сменкый упор Комплект укладок и тары	I	1	
015 <b>10.5</b> 00 .	Футляр	I		
	Документн			
DI000.11010	Скоон ричажние. Паспорт	1		
DIOIL 1000MA	Скоон ричажние Методика поверки	Ī	По требовани	
	OVOCE bracerianistorium nobokun	-	заказчика	
Примечание.	етодики поверки поставляются за стдел	ықую п	иату.	
I.4. Maj	окировка			
I.4.I.W	ркировка присоров дожина соответствов	ath I'C	CT 13762-86.	
	За приборах должны быть нанесены:	٠.		
	кения оточетного устройства;			
	н измерений;		-	
	и знак предприятия-изготовителя;			
-	вый номер;	-		
•	уска или его условное обозначение.		•	
	на футляре должно быть нанесено:		•	
	от выше воделия вли его условное обознач	HHO.		
	ванным присорам по внемей категории ка		на паспортах	
	вноситоя государственний Знак жачества.	` .		
THE ADMINISTRA IN	MAANTANT TAATHABATTANING ATMIT THE TAATA	-	₹.,	

Коспровы

Формат А4

ГОСТ 2-106-68

І.4.5. Транспортная маркировка грузов должна производиться по ГОСТ 14192-77 с указанием:

грузополучателя;

пункта назначения:

ODYTTO, KI;

HOTTO, KI;

срузоотправителя;

цункта отправления.

Наносятся манипуляционные знаки: "Осторожно, крупков", "Боится сырости", "Ворх, не кантовать" на две стенки по ГОСТ 14192-77.

I.4.6. Транспортная маркировка наносится на боковой отороне ящика по трафарету эмалыр ПФ-II5 черной по ГОСТ 6465-76.

I.5. Упаковка

- I.5.I. Упаковка приборов должна соответствовать требованиям гост 13762-86.
- I.5.2. Категория упаковки КУ-3 по ГОСТ 23170-78. Приборы относятся к группе II-I по ГОСТ 9.014-78.
- I.5.3. Временная противокоррозионная защита осуществляется в соответствии с ГОСТ 9.014-78. Вариант временной противокоррозионной защити ВЗ-4. Вариант внутренней упаковки — ВУ-I.
- I.5.4. Футляры о приборами должны быть упакованы в деревянные ящих типа П-I, выполненные по ГОСТ 2991-85, выстланные изнутри водоне-проницаемой бумагой по ГОСТ 8828-75.

Допускается транспортирование производить в многооборотной таре.

ТУ2-034-227-87

Нам. Ласт М декун Пода Вата

ТОСТ 2-104-46

### 2. ПРАВИЛА ПРИВМКИ

- 2.1. Прибори должни подвергаться приемо-сдаточным испытаниям, периодическим испытаниям, испытаниям на надежность и государотвенным испытаниям.
- 2.1.1. Приемо-сдаточные испытания проводятся ОТК предприятия-изготовителя при вищуске приборов из производства на соответствие требований настоящих условий согласно табл. 8.

Таблица 8

Ферма ба

Номера пунктов	нктов Обязательность проверки			Виборочний
технических условий	еских уоловий скоби микрометри			контроль **
	-		роль	
_				
1,2.1	+	+	+	
1.2.3*	+	→ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	
1.2.4	+	+	+	
1.2.5	+	+	] +	` .
1.2.6	+ ′	+	+•	
1.2.7	+	***	`` <b>+</b>	] '
1.2.8	+	+	+ ,	
1.2.9.1	,	. +	} +	
1.2.9.2		+ .	+	-
1.2.9.3		+		+
1,2,9,4	,	+		+
1,2,9,5	· ·	+	+	
1.2.10.1	+	+		· +
1.2.10.2	+	+		+
1.2.II	+	<b>*</b>	+	
		1 24		,
. ` .				. '
<del></del>				. 10

Номера пунктов	Обязател	иность проверки	100%	Вифоролний
технических условий	окобн	микрометры	конт- роль	контроль **
1.2.12	+	+	+	•
1.2.13	+		+	
1.2.14	+		+	•
I.3 .	+	+	+	
1.4	+	+ , *.	+ .	. ,
1.5	*	+		+

Примечание: І. \* За всключением требований к жесткооти корпуса.

2. \*\* Объем виборка должен составлять 1-2% от партии приборов, но не менее 3 приборов.

При положительных результатах приемо-сдаточных испытаний в соответствующем разделе паспорта делается отметка о годности.

2.I.2. Периодические испытания проводятся метрологической слухбой предприятия-изготовителя с целью подтверждения соответствия випускаемых присоров всем тресованиям настоящих технических условий, кроме тресования п. I.2.I5.

Показатели п.п. I.2.I5.2 - I.2.I5.4 должны подтверждаться при проведения периодических испытаний результатами анализа статистических данных в уоловиях подконтрольной эксплуатации не менее 10 присоров.

Допускается требования п.п. I.2.15.2 - I.2.15.4 подтверждать расчетным данными.

Периодическим испытаниям подвергают не менее трех приборов не реже одного раза в три года.

Воли при нопитаниях обнаружено, что приборы соответствурт всем требованиям указанних выше пунктов настоящих технических условий, то результаты периодических испытаний считают положительными.

2.1.3. Иопытания на надежность проводятся раз в три года на соответствие требованиям п. І.2.15.І настоящих технических условий.

. Допускаетоя совмещать испытания на надежность с периодическими иопытаниями.

2.1.4. Гооударотвенные ислытания проводятся в соответствии с FOCT 8.00I-80 M FOCT 8.383-80.

### з. истоды испытания

- 3.1. Условия испытаний и подготовка к ним.
- 3. I. I. Перед проведением копытаний прибори и средства испытаний должни бить приведени в рабочее состояние и видержани в помещении. где проводят вопитания, в откритих футлярах не менее 3 ч.
- 3.1.2. Перед проведением копитаний смазанные части приборов и принадлежности к ним должны быть промыты бензином по ГОСТ IOI2-72 и протерти клопчатобумажной салфеткой.
- 3.1.3. Приборы следует брать за теплонзоляционные накладки, а концевие меры длины - при помощи салфетки.
- 3.1.4.- При проведении испытаний должны быть соблюдены оледующие чоховия:

температура помещения, в котором проводят испытания, должна быть

**17/2-034-227-87** 18 FOCT 2 144-4 Kongona Фория За

Auct

 $(20 \pm 3)^{6}$ С, скорость изменения температури не дожна превидать  $0.5^{6}$ С/ч;

относительная влажность не более 80% (при температуре 25°C); давление воздуха в помещении должно бить (1013±40) кПа.

3.2. Операция, производимые при испытаниях приборов , и применяемие оредства нопытаний должны соответствовать указанным в табл. 9. Таблица 9

Параметры, контролируемые	Номер	Номер	Средства испытаний и их тех-
при мопытаниях	пове-	пункта	нические характеристики
,	-омека	M870-	
	го пун-	дов	
_	кта	испя÷	
,	техни-	Таний	
	ХВУЮЭР		•
	<b>УСЛОВИЙ</b>		
Проверкя внешнего вида,	1.1;	3.3.I	Внешний осмотр.
габаритных размеров,	1.2.2;		-катом канакатичемки вийенил
масси, маркировки и	1.2.7;		лическая ГОСТ 427-75.
KOMERSKTHOOTH	1.2.9.2		Весн для отатического ваве-
	1.2.11;		шивания о ценой деления 5г
•	1.2.12;		и пределом взвекивания от
	1.2.14;		100 г до 10 кг по
•	1,3;1.4	ļ	FOCT 23676-79
Проверка расположения	1.2,10.	2 3.3.2	Опробованием
отрежки относительно	Ì		
птрихов в перемещения			
указателей			

М докум

Acct

# Продолжение табл. 9

-	<del></del>		
Параметры, контролируемые	Номер	Номер	Средства испытаний и их тех-
при испытаниях	пове-	пункта	ческие характеристики
``.	-омекд	Keto-	
·	го пук-	дов	\
	кта	испы-	
	техни-	таний	
¥ *	.чөских	1	
	<b>УСЛОВИЙ</b>	<u> </u>	
Касткость приборов	1.2.3	3.3.3	Гиря массой I кг 5 класса
			точности по ГОСТ 7328-82.
			Кера дини концевая плоско-
İ			параллельная 3 класса точ-
			ности по ГОСТ 9038-83.
		•	Отойка C-II-125x125
, , ,	ł	• . )	roct 10197-70.
		.go.2.	Кронштейн (см. приложение 5)
Длина деления икали,	1.2.9.3	3.3.4	йниальтичемси йниальный
ширина штрихов и стрел-	1.2.10.1		микроскоп по ГОСТ 14968-69
жи отсчетного устройот-	1.2.10.2		вли инструментальный микроско
ва, ширина продольного	.		по ГОСТ 8074-82
итриха и штрихов вкал	er)		•
на стебле и барабане	j	-	
Расотояние от отебля до	1.2.9.5	3.3.5	№ Щу́п толжиной 0,45 мм по
измерительной кромки			TY2-034-225-87 /
барабана микрометричес-			<i>i</i>
ной голозки			•
•	<b>'</b>	. 1	
	-		
		mer o	One one an
Или. Ласт N. догум. Пода Дата СТ 2-106-68 Сермат да		TY2-	034-227-87

Ban, ann. 30 Pins. 30 Ayda.

•				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		•	. !	Продолжение табл. 9	
	Параметри, контролируемые	Номер	Ножер	Средства испытания и их те	x-
	при испытаниях	пове-	пункта	нические характеристики	
		ряемо-	Meto-		
ļ		го пун-	дов	•	
		KTA	испъ-	•	•
		техни-	таний	•	
ı	•	ческих			
١		условий			
ĺ	Висота расположения	1.2.10.2	3.3.6	<b></b>	
ı	стрелки над шкалой				
F	Проверка установки ба-	1.2.9.4	3.3.7	•	
ŀ	рабана микрометричес-			·	•
	кой головки			•	
•	Измерительное усилие и	1.2,1	3.3.8	Веси для статического взве	<b>nx</b> -
닉	колебание измерительно-			га денива деления 5 г	
	го усилия			то винаниваневся коледери в	
l				100 г до 10 кг~по	
	•			FOCT 23676-79.	
_				Стойка типа С-П-125х125	
				TOCT 10197-70.	
I	-			Кронштейн (см. приложение 5	)
_	Пероховатость измеритель-	1.2.8;	3 <b>.</b> 3,9	Соразин вероховатости повеј	px-
	них поверхностей и по-	1.2.13	i	костей по ГОСТ 9378-75 с пар	pa-
ŀ	верхностей упоров			метром шероховатости	1
┪		<u> </u>		Ra < 0,04 mon; Ra < 5,2 mm	į
	Отклонение от плоскост-	1.2.6	3.3.10	Пластина плоскопараллельна	<b>T</b>
	ности измерательных по-			стеклянная по ГОСТ II2I-75	
	верхностей				
4		-	' '		
	<del></del>				Juct
Ì		T	2-034-	22 <b>7-87</b>	2I
10	Поди. Поди. Дата СТ 2-166-66 Фариат A4		Канкро	41.4 Фериз ба	*** <b>#</b>

Bant, ave. 34 Has. 34 Ayda. Gottmen a save

Hua. 34 souls, Placence in gata.

•	Прод	цолжение табл. 9
Номер	Номер	Средства испытания и их техни-
пове-	пункта	ческие характеристики
ряемо-	Meto-	
го пун-	дов	, , <del>, .</del> .
кта	кспя-	
-инхот	≉ани∄,	
ХЯХЭЭР	•	·
<u> человий</u>		
1.2.5	3.3.11	Граммометр с ценой деления
		0,I Н, дианавоном измерения
·	-	0,05-3Н, погрежностью не бо-
		жее О,IH, по
_		TV25-02.02I30I-78
<sup>′</sup> ]	•	-
1.2.3		
		· • .
ļ	3.3.12	Пластини плоскопараллельные
		стемлянные по ГОСТ 1121-75
	3.3.13	To ze

ı	прибора при нажиме на			0,I Н, днапавоном измерения
ı	измерительные стержки		j-	0,06-3Н, погрежностью не бо-
ł	в направлении, перпен-			лее O,IH, по
	дикулярном к линии из-			TV25-02.02I30I-78
1	мерения .	/		-
┨	Отклонение от парал-	1.2.3		
ı	-истифемен изоритель-			·~.
	ных поверхностей:			
	микрометров	!	3.3.12	Пластины плоскопараллельные
.				стеклянные по ГОСТ 1121-75
	окоб		3.3.13	To za
	-			Мери дляни концевне плоскопа-
-	•	i		раллельние 3 разряда
				ГОСТ 8.166-75
	Предели допускаемой	1.2.3;	3.3.14	Мери длини концевне плоскопа-
_	погредности и размах	1.2.4		раллельные 3 разряда
	показаний отсчетного			FOCT 8, 166-75.
	устройства		`	Приспособление с дополнитель-
				ной пяткой (см. приложение 6)
-	(			Стойка (см. приложение 4)
		<u> </u>		Arct
	Har. Auce M garen floga Rate	1	(¥2 <b>-</b> 034-	- 227 - 87

FOCT \$-164-64

Параметры, контролируемие

хемнатыпом исп

Изменение показаний

Келпровы

Paper la

Продолжение таб.	Л.	9
------------------	----	---

		~	
Параметры, контролируемне	Номер	Номер	Средства испытаний и их
при испитаниях	поверя-	пункта	технические характеристики
	очого	кетодов	
•	цункта	MCHNTA-	
	техни-	ний	•
	ческих		• •
	условий	<u> </u>	
Предели допускаемой по-	1.2.9.1	3.3.15	Жеры длины концевне плоск
гредности микрометри-		Ì	параллельные образцовые 4
ческой головки			разряда ГОСТ <b>9.</b> 166-75,
•			Стойка (см. приложение 4)
Средняя наработка на	1.2.15	3.3.16	Специальный стенд (см. при
отказ, установленная		-	жожение 3)
безотказная наработка			,
приооров		1	
Показатели долговечности	1.2.15.2	3.3.17	
и ремонтопригоднооти	-1.2.15.4		`
Уотойчивость к воздей-	1.2.16.1	3.3.18	Вибростенд ВУ-15М или ви-
ствию транспортной			бростенд <i>St-800</i>
тряоки			
Устойчивость к воздей-	1.2.16.2	3.3.19	Камера испытательная тепл
отвиям повышенной и	'	1	и холода с температурой
пониженной предельных			от минус 60°С до плос 50°
температур и повишен-	-		Погрешность установки
ной влажности при	<b> </b> -		температури ± 3°C, погрес
перевозке ' .			ность поддержания влач-
	1	1	ности ± 3%

FOCT B-108-SI

Noumers a gara

HINE AS ADDE.

Взем, шта. 🗡

Падя, Д Форма Ба TY2-034-227-87

Keespossa

**Diet** 23

PA TERGOP

- 	Продолжение табл. 9			
Параметры, контролируемые	Номер	Номер	Средства испытаний и их	
хвинатипов веп	поверя-	пункта	технические характеристики	
•	емого	MOTO-	• • •	
-	пункта	дов		
•	TOXHE-	попя-	,	
,	ABOKAX	таний		
	усло-			
	BHŘ			
Воздейотвие пониженного	1.2.16.8	3.3.20	Барокамера КТБВ-800	
давления воздуха				

Примечание. Допускается применять другие средства поверки с аналогичными характеристиками. При этом средства испытаний, указание в табл. 9. являются арбитражными.

3.3. Проведение провержи.

3.3.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие приборов требованиям п.п.І.І;І.2.2; І.2.7;І.2.9.2;І.2.ІІ; І.2.І2; І.2.І4; І.3; І.4 настоящих технических условий.

Определение масси произвести извешиванием приборов на весах. Габаритине размери проверить о помощью линейки.

3.3.2. Установить опросованием:

конец отрелки должен перекрывать короткие штрихи шкалы не менее чем на 0,8 и длини.

Указатели пределов допуска должни устанавливаться в любом месте вкали и не смедаться с установленного положения.

3.3.3. **Т**еоткооть корнуса определяют в вертикальном положении прибора.

TY2-034-227-87

Ферил ба

TOCT 2-106-46

CONST AC

Ковврова

Прибор закрепляют в тисках вблизи отсчетного устройства. Между измерительными поверхностями помещают концевую меру длини, устанавливая на отсчетном устройстве показания, равное нулю. К незакрепленному концу корпуса вблизи линии измерения подвешивают гирю массой I кг и снимают показание по отсчетному устройству.

Изменение показаний приооров от изгиба при усилии 9.8H, направленном по линии измерения должно быть не более указанного в табл. 5.

3.3.4. Ширину штрихов, длину деления шкалы отсчетного устройства, ширину части стрелки, находящейся над штрихоми шкалы, ширину продольного штрихов шкал на стебле и барабане измеряют на универсальном или инструментальном микроскопе. На шкале измеряют расстояние межцу обями соседних штрихов в наиболее узком месте на трех участках, равномерно расположенных по шкале. На каждой шкале измеряют ширину не менее трех штрихов, равномерно расположенных по длине шкалы. Емрину продольного штриха на стебле микрометра измеряют также на трех участках, равномерно расположенных по его длине.

Пирина продольного втриха на стебле и втрихов делений на стебле и барабане и их разность должни соответствовать требованиям п. 1.2.9.3.

Емрина части отрелки, которая находится под штрихами шкали, длина деления шкали, ширина штрихов и разность между шириной отдельных штрихов должни соответствовать требованиям п.1.2.10.1, 1.2.10.2.

3.3.5. Расстояние от стебля до измерительной кромки барабана микрометрической головки определяют шупом толщиной 0.45 мм в четирех положениях /через четверть оборота/ барабана. Шуп накладивают на стебель над продольным штрихом. В каждом из четирех положений кромка барабана не должна бить выше шупа.

№ досущ

Popult At

Ayen.

3.3.7. Проверку установки барабана микрометрической головки проводят следующим образом. Вращением барабана устанавливают микрометрическую головку на начальный оточет. При этом начальный штрих шкали отебля должен быть виден полностью.

Расстояние от измерительной кромки барабана до начального штриха шкали стебля определяют по шкале барабана, подводя кромку барабана к ближайшему краю начального штрика. Расстояние от измерительной кромки барабана от бликайшего края штриха не должно превышать О. I мм.

3.3.8. Измерительное усилие прибора и его колебание определяют при помощи весов для отатического взвешивания при контакте измеретельной поверхности подвижной пятки о мариком, закрепленным (например, пластильном) на площаже весов. При этом прибор закрепляют в стойке при помощи кроимтейна.

Опускают прибор до совмещения отрелки с крайним делением минусовой части шкалы и оточитывают показание весов. Затем при совмещения

FOCT 2-1(6-26

S DETE

Поде

100

2

2,

Baan.

TV2-034-227-87

26

Лест

Разнооть двух показаний весов равна значению колебания измерительного усилия.

Измерительное усилие и колебание измерительного усилия должни соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

3.3.9. Пероховатость измерительных поверхностей приборов и поверхностей упоров определяют сравнением о соответствующими образцами мероховатости.

Параметры пероховатости измерительных поверхностей присоров и поверхностей упоров должны соответствовать тресованиям п.п. [1.2.8].

1.2.13.

3.3.10. Отклонение от плоскоотности измерительных поверхностей присоров определяют интерференционным методом при помощи отеклянной плоскости пластини.

Стеклянную пластину накладывают на контролируемую поверхность и определяют отклонение от плоскостности по числу наблюдаемых интерференционных колец (полос).

Отклонение от илоскостности измерительных поверхностей приборов не должно превышать величин, указанных в п. 1.2.6.

3.3.II. Для определения изменения показаний присоров при нажиме на измерительные стержни микрометрической головки или переставной пятки и оточетного устройства в направлении, перпендикулярном оси стержня с усилием ІН, присоры устанавливают на показание, близкое к нулевому. При этом в присоры о нижним пределом измерения более 25 мм устанавливают плоскопараллельную концевую меру длины.

К намерятельным стеряним приборов около измерительных поверхностей шуном граммометра прикладывают усилие IH последовательно в двух взаим-

eopus da

10CT 2-166-68 \*\*\* Sopust A4 Kecapotat

Изменение показаний по шкале отсчетного устройства не должно превишать значения, указанного в п. 1.2.5.

3.3.12. Отклонение от параллельности измерительных поверхностей микрометров определяют при помощи стеклянных плоскопараллельных пластин при закрепленном и незакрепленном отопорном винте.

Отклонение от параллельности измерительных поверхностей микрометров определяют интерференционным методом по четирем отеклянным
плоскопараллельным пластинам, рабочие размеры которых отличаются друг
от друга на значение, соответствующее I/4 оборота микрометрического
винта. Стеклянную пластину помещают между измерительными поверхностями
микрометра (стрелка оточетного устройства должна находиться над нулевым делением вкали) и определяют общее число интерференционами полос,
наблюдаемых на обенх измерительных поверхностях. Одна полоса соответствует отклонению от параллельности 0,3 мкм.

Отклонение от параллельности не должно превышать величин, указанних в табл. 5.

3.3.13. Отклонение от параллельности измерительных поверхностей окоб с диапазоком измерений до 100 мм спределяют при застопоренной гайке при помощи плоскопараллельных стеклянных пластин близких по размеру к верхнему пределу измерений скоб. Пластину помещают между измерительными поверхностями пяток при показании скоб, равным нумо, и подсчитивают число интерференционных полос, наблюдаемых между поверхностями пластин и инмерительными поверхностями пяток. Пластину устанавливают между пятками так, чтоби число полос было наименьшим.

Отилонение от паравлельности измерительных поверхностей скоб с диапазоном измерений овише 100 мм определяют при застопоренной гайке при помощи концевых мер длины с размером, равным верхнему пределу диапазона измерений скоб; Меру или блок последовательно устанавливарт между измерительными поверхностями в четырех положениях, ука-

TY2-034-227-87

( 28

) Aecr

JUCT 2 /16-16

Ham I Mage !

COSMIT A

Lita

M MAIN

Корартела

Форми Ла

занных в приложении 7.

Для исключения влияния отклонения от нарадлельности измерительных поверхностей концевих мер их устанавливают между измерительными
поверхностями прибора одним и тем же краем А. Отклонение от парадлельнооти измерительных поверхностей прибора определяют как наибольшую
разность показаний отсчетного устройства при четирех положениях меры.

Отклонение от парадлельности не должно превишать величин, указанных в табл. 5.

- 3.3.14. Погрежность оточетных устройств и размах показаний определяют в нескольких отметках шкали при помощи концевых мер длини 3 разряда при вертикальном и горизонтальном положениях отсчетного устройства. При всех новерках положение линии измерения - горизонтальное.
- 3.3.14.1. Погрешность отсчетных устройств присоров с верхним пределом измерения 25 мм определяют в последовательности, изложенной ниже. Концевую меру размером I,07 мм помещают между измерительными поверхностями. Присоры настранвают на нуль по отсчетному устройству. В этом положении необходимо отопором закрепить микрометрический винт инфеставную пятку. Не меняя положения присоров и удалив меру размером I,07 мм, последовательно помещают на ее место меру размерами I,10; I,14 мм для поверки отсчетного устройства в точках плюсовой части шкали и концевие мери размерами I,04 и I,00 мм для поверки отсчетного устройства в точках минусовой части шкали. При этом отсчети снимают по шкале отсчетного устройства. Разность между показаниями отсчетного устройства и разностью действительных размеров концевих мер длины равна погрешности отсчетного устройства на поверяемом участке шкали.

Допускается применять концевие меры длини других номинальних размеров, но о размостью размеров, обеопечивающей поверку на тех

172-034-227-87

172-1341 N. 2010 Flore Arm 1804 Arm 1904 Arm 29

1001 2-16646 Super Al Konsports Super Su

да отметках шкалы: ± 0,03; ± 0,07 мм.

3.3.14.2. Погрешность отсчетных устройств приборов с верхним пределом измерения 50 мм определяют по методике, изложенной в и.п. 3.3.14.1. При этом на внступанцую часть микрометрического винта или персотавной пятки приборов необходимо надеть приспособление с дополнительной пяткой и между измерительной поверхностью подвижной пятки и насадки поместить концевне мери.

3.3.14.3. Погрешность оточетного устройства приборов с верхним пределом измерения свише 50 мм определяют по методике, изложенной в п. 3.3.14.2. При этом настройка на "0" производится по концевой мере длини размером I, I4 мм, для определения погрешностей в точках плосовой части вкали используют мери I, 08 мм и I, 0 мм, а в точках минусовой части вкали — мери I, 20 мм и I, 28 мм.

3.3.14.4. Одновременно с определением погрешности отсчетного устройства присоров необходимо определить размах показаний афретированием подвижной пятки при трех положениях стрелки: в середине шкалы и двух крайных ее отметках (не менее 10 раз в каждом положении). После каждого арретирования следует произвести отсчет показаний. Разность между наибольшим в наименьшим показаниями принимают за размах показаний (для каждого положения стрелки).

Погрешность отсчетных устройств в любом рабочем положении и размах показаний не должни превышать значений, указанных в п.п.І.2.3 и І.2.4.

3.3.15. Погрешность микрометрической головки определяют в нескольких точках шкалы микрометрической головки сравнением показаний микрометра с действительными значениями образцовых концевых мер длины 4 разряда.

Убедиться перед определением погрешности в наличий нулевой установки микрометров.

TV2-034-*227-87* 

30

Act

Ж мери

Погрешность микрометрических головок допускается определять в любых других точках при условиях, что поверкой будет равномерно охвачен диапазон измерения микрометрического винта.

3.3:15.2. При определении погрешности микрометрической головки микрометров с верхним пределом измерения более 25 мм применяют концевие меры с номинальными размереми 30,12; 35,24; 40,36;46,50;50,00; 55,12; 60,24; 65,36; 71,50, 75,00; 80,12; 85,24; 90,36;96,50 и 100 мм.

3.3.15.3. При определении погрешности микрометрической головки ее оледует установить на показакия, соответствующие размерам концевых мер.

Не меняя положеная микрометров, оточет снимают по вкале оточет- ного устройства. Разность между показаниями микрометра и действитель- ними значениями концевих мер длини равна погрежности микрометрической головки.

Погрешность микрометрической головки не должна превняать величины, указанной в п. I.2.9.I.

3.3.16. Испытание приборов на надежность по п. 1.2.15 настоящих технических условий.

Иоходние данные для вибора плана контроля наработки на отказ: Браковочный уровень  $T_0 = T_0$  ( $T_0$  — оредняя наработка на отказ).

$$\frac{1}{1} = 2$$

2

Риск изготовителя  $\alpha = 0.1$ .

PHOR ПОТРЕОВТЕЛЯ  $\beta = 0.2$ .

Для длительности испитаний  $\xi_* = 0.8$  Т с учетом нормального закона распределения времени рассти на отказ.

$$\rho_{\alpha} = F_{o}\left(\frac{T_{\alpha} - t_{\alpha}}{\frac{1}{3}T_{\alpha}}\right) = F_{o}\left(\frac{2T_{\beta} - 0.8T_{\beta}}{\frac{2}{3}T_{\beta}}\right) = F_{o}\left(1.8\right) = 0.96$$

**172-**034-227-87

Коварувид

$$P_{\rho} = F_{o}\left(\frac{T_{\rho} - t_{v}}{4T_{\rho}}\right) = F_{o}\left(\frac{T_{\rho} - q_{\theta}T_{\rho}}{4T_{\rho}}\right) = F_{o}(q_{\theta}) = Q_{e}T_{e}$$

Уотановлен одноступенчатий план контроля с числом выборки n=5 и допустемым числом отказов с = 0.

Установленную безотказную наработку  $T_y$  проверяют по результатам этих испытаний при  $T_{\beta} = T_y$  при количестве отказов, равном нуми.

Пооле проведения нопытаний на надежность приборы проверить на соответствие требованиям п.п. І.2.І, І.2.3, І.2.4, І.2.9.І.

3.3.17. Показатели долговечности и ремонтопригодности по п.п. I.2.15.2 - I.2.16.4 подтверждаются результатами анализа подконтрольной вкоплуатации.

Допускается п.п. I.2.I5.2 - I.2.I5.4 подтверждать расчетными данными или должны быть проведены соответствующие испытания.

3.3.18. Определение устойчивости и воздействию транспортной трясим производится следующим образом: приборы в упаковочной таре помещают на вибростенд и испытывают с ускорением 30 м/с<sup>2</sup> при частоте от 80 до 120 ударов в минуту и общем числе ударов до 15000. После испытаний приборы выдерживают в течение одного часа, извлекают из футляров, очищают от смазки и производят проверку приборов на состветствие требованиям п.п. 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.9.1.

3.3.19. Определение устойчивости к воздействиям повышенной и понаженной предельных температур и повышенной влажности при перевозке.

Для проведения испытаний на устойчивость и температурным воздействиям приборы в упаковочной таре помещают в камере тепла (холода) и повышают (поницают) температуру до плос  $50^{\circ}$ С (минус  $60^{\circ}$ С). Температуру в камере поддерживают о погрежностью  $\pm 3^{\circ}$ С не менее двух часов, затем температуру в камере поницают (повышают) до нормальной и после выдержив в течение трех часов приборы извлекают из камеры и футляров, очищают от омазки и производят проверку на соответствие требованиям

видержи в течение трех часов приборы извлекают из камери и футляров, очищают от омазки и производят проверку на соответствие требованиям

ТУ2-034-227-87

Пода Лиц Ворит А1 Колерови

Торит А1 Колерови

Торит 51

для проведения испытаний на воздействие влажности приборы помедают в камеру тепла и влаги, в камере устанавливают температуру плюс  $35^{\circ}$ C  $\pm 3^{\circ}$ C и влажность  $98\% \pm 3\%$ . Приборы выдерживают при данной температуре и влажности не менее двух часов, после чего приборн извлекают из камери и футляров, очищают от смазки и производят проверку на соответствие требованиям п.п. І.2.І, І.2.3, І.2.4, І.2.9.І настоящих технических условий.

3.3.20. Для проведения испытаний при пониженном давлении воздуха приборы помещают в барокамеру и понижают давление воздуха до 243 кПа. Давление в кахере поддерживают не менее двух часов, после чего прибори извлекают из барокамери и футляров, очищают от смазки и производят проверку на соответствие требованиям п.п. 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, I.2.9.I наотоящих технических условий.

Допускается производить проверку приборов после испитания воздействия всех внешних факторов.

#### 4. TPAHCIOPTUPOBAHME II XPAHKHUE

- 4. Г. Преборы, укакованные согласно подразделу 1.5 настоящих технических условий, допускается транспортировать хритими транспортимми оредствами.
- 4.2. Условия транспортирования должни соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150-69.
- 4.3. Транспортирование грузов дожно производиться в соответствии с Правилами перевоза грузов, действущими на калдом виде транспорта.
- 4.4. Транопортирование и хранение по ГОСТ 13762-86, условия хранения по категории I по ГОСТ 15150-69.
- 4.5. При хранении приборов более 2 лет со времени их консервации

приборы должны быть переконоервированы в соответствии с ГОСТ 9.014-78. TY2-034-227-87 33 Ager No gotyu. float.

## 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.I. Перед началом работи измерительние поверхности должни бить промити бензином по ГОСТ 1012-72.
- 5.2. Детали, подлежащие измерениям, должны быть сухими и чистимя.
- 5.3. Температура измеряемих деталей не должна отличаться от температури окружающей среди, где проводятся измерения.

#### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТВЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие ской и микрометров ричажних требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 6.2. Гарантийний орок эксплуатации I2 месяцев, а для приборов, аттестованных на вискур категорир качества – I8 месяцев со иня ввода приборов в эксплуатацию.

HPMMONEHME I Справочное

# пврвчвнь документов, на которие даны осилки в ТУ2-034-227-87

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	. эмнэгрикооо	Навменование	Anor
	FOCT 8.00I-80	ГСИ. Организация и порядок проведения го- сударотвенных копытаний оредоти измерений	18
	FOCT 8, 166-75	ГСИ. Мери длини концевие плоскопараллельние.  Методи и средства поверки. Общие положения	22,23,38
	FOCT/8.383-80	ГСИ. Государотвенные испытания средств нз- мерений. Основные положения	18
	FOCT 9.014-78	ЕСЖС. Временная противокоррозионная защи-	,
		та наделий. Общие техняческие требования	I5,33
	FOCT 9.032-74	ВСЖС. Покрытия жакокрасочние. Группы,	•
H 4814	FOCT 9.303-84	технические требования и обозначения  ВСЗКС. Покрытия металлические и неметалли-	8
Полинсь	1001 5.000-04	ческие неорганические. Общие требования	8
<u> </u>	_	к вибору	
A 404.	FOCT 427-75	Линейки измерительные металлические. Осно-	70.00
Z Z	-	вине размеры и параметры. Технические тре- бования	19,38
2	TOOT 1012-72	Бензины авиационные. Технические условия	18,34
Bran. une.	TOCT 1121-75	Пластины плоскопаралленьные отеклянные.	21,22,39
[ <u>*</u> ]	<u>-</u> -1	Наборы	•
4,472			
COLDUCK # AATA		÷ .	•
<u>P</u>			•
컐			
HINE N BOLL		TV2-034-227-87	35
	1 OCT 2-16-64	Topia At Konaposa 40	PK1 21

## Продолжение приложения І

оозначение	Наименование	Тист
TOOT 2789-73 T	Пероховатость поверхности. Параметры и характеристики	7, 8
POCT 2991-85	Ящики доцатие неразборные для грузов мас- сой до 500 кг. Общие технические условия	15
FOCT 3882-74	Сплави твердне спечению	ን
FOCT 6465-76	Эмали IK-II5.Технические условия	<b>I</b> 5
roct 7328-82	Неры масси обдего назначения и образцовые, Технические условия	20. 38
roct 8074-82	Микроокопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования	20, 38
FOCT 8828-75	Бумага двухолойная упаковочная. Общие тех- нические условия	15
roct 9038-83	Меры длини концевие плоскопарадлельные. Технические условия	10, 11,
roct 9378-75	Образци нероховатости поверхности /сравне- ния/. Технические требования	20, 38 21, 38
root 10197-70	Стойки и штативи для измерительных головок. Технические условия	20, 21,
roct 13762-86	Средства вамерений и контроля линейных и угловых размеров. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	I4, 33
TOCT 14192-77	Наркировка грузов	<b>I</b> 5
TOCT-14968-69	Микроскопн универсальные измерительные	20, 38

Ная. Ласт № метры. Пода Дата ГОСТ 2-108-68 Фермат Аб TY2-034-227-87

Көпаравы

Лжт 36

Organ fa

# Продолжение приложения І

ГОСТ 16150-69 Машины, приборы и другие технические изделья. Исполнения для различем климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и трянспортирования в части воздействия климатических факторов внешей среды  ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделия машиностроения. Обще требования  ГОСТ 23676-79 Весы для отатического взвенивания. Преметры делы взвенивания. Метрологические параметры  ТУ25-02.021301-78 Граммометр часового типа  ТУ2-034-225-87 Щупи. Технические условия  ТУ2-034-227-87	омнеганеооо	Наименование	Vaca
тических районов. Категория, условия эксплуатации, хранейня и транспортирования в части в создействия климатических факторов внешей среди  ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделия машиностроения.  Сощие требования  Веси для статического взвенивания. Предели взвенивания. Метрологические параметры  ТУ25-02.021301-78 Граммометр часового типа  ТУ2-034-225-87 Щупи. Технические условия  22,39  20, 38	TOOT 15150-69		33
Факторов внешей среди  Упаковка для изделия машиностроения. Обще требования  Весн для отатического взвенивания. Предели взвенивания. Метрологические параметри  ТУ25-02.021301-78 Граммометр часового типа  ТУ2-034-225-87 Цупи. Технические условия  22,39  20, 38	•	тических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирова-	<i>A</i> .
ГОСТ 23676-79 Веси для статического взвешивания. Предели взвешивания. Метрологические параметри  ТУ25-02,021301-78 Граммометр часового типа  ТУ2-034-225-87 Цупи. Технические условия  22,39  20, 38	TOOT 23170-78	факторов внешней среди Упаковка для изделия машиностроения.	15
ТУ25-02.02I30I-78 Граммометр часового типа 22,39 ТУ2-034-225-87 Цупи. Технические условия 20,38	POCT 23676-79	Весы для отатического взвенивания. Пре-	19,21,39
ТУ2-034-225-87 Цупы. Технические условия 20, 38	-		
T72-034-,222-A7		.1	-
TF2-034-,227-87			•
Ty2-034-222-82	_		
Ty2-034-222-82		<b>~</b>	
Hun Ance M geern Cloud Lars	<del></del>		

1

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

### пврвчвнь

оборудования, необходимого для контроля и испитания микрометров и скоб ричажних


	- 		<del></del>	<del> </del>
Нам	менование	-	Офозначение	Примечание
Гира	т I кг 5 класс	)a	FOCT 7328-82	
Droc	скопараллельна	чноя ки		
цева	инккд ворм ка	3 клас-		
0a 2	итоонуот	4	roct 9038-83 ·	•
Униг	кен кинакворе	-икетице:	•	,
ний	микроскоп /ин	ютрумен-	·\	•
Tan	ений микрооког	<b>v</b> /	FOCT 14968-69	·
1			/TOCT 8074-82/	
Суп	толщиной 0,45	MM ·	TY2-034-225-87	
Oroz	ika C-II-I25xI2	<b>%</b> 5	TOCT 10197-70	
Qo pa	звци шероховат	ETOOTE	*.	
вод	Эрхнооти с пај	SMOT		
ром	пероховатоств	1	TOCT 9378-75	
Ra ≤	0,04mm; Ra 4	3,2 MRM		
Throc	накеккедепоя	е кон-		_
цевы	на меры дликы	3 m 4 ·		
pasr	Водр		roct_8.166-75	
- Тине	ойка измерител	rahan		
MOTE	RENOBPHAKE		FOCT 427-75	
	<b>.</b>	*	- <del></del>	l
			7	-
-				•
				400
Ham.	Лест № докум.	Close Lin	\ T72-034- <i>227</i>	
OCT \$-1	CG-C0	Pepast A4	Коларовия	Topus Sa

# Продолжение приложения 2

Наименование	еинеувнеоо0	Примечание
Граммометр с цейой деления		
0, ІН, диалазоном измерения		
0,05-3Н,погрешностью не		· · · §
более О,ІН	TY25-02.021301-78	,
Отекляние плоскопараливль-	,	ļ.
ные пластина	POCT 1121-75	
Стойка	-	Ом. приложение 4
Специальный стенд		См. приложение 3
Кронштейн		См. приложение 5
Приспособление с дополни-		См. справочное приложе-
Кохтеп Кенакот		ияе 6
Весн для отатического	i ·	
взвешевания до 10 кг	IOCT 23676-79	·
Вибростенд ВУ-15М		
Камера испитательная теп-	11	
ла и холода с температурой —	. /	
от можну  60°С до пасо 50°С		
(погрешность установки тем-	^	
ператури ±3°С, погредность		
поддержания влажности ±3%)	- 1	
Барокамера КТБВ-800		·
	l I	
		-
	-	
1		·
•		
	570 004 93°	7 - 82
Ham. Pact No sours. Bogn Asta	TY2-034- <i>22</i>	7 <i>-87</i>  3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное

Схема опециального стенда



I - прибор; 2 - планка; 3 - эксцентрик.


Ban, one, 24 Mun. 36 Ayles.

TY2-034-227-87

| 1724 | 7865 | 30 2018 | 1024 | 1212 | 40 |
| 1 OCT 2-105-25 | 40 |
| 4 Operat Al Keaspoera | 4 operat 51

ПРИЛОТЕНИЕ 4 Справочное <sup>№</sup>

Стойка для определения погрешности



I — основание, 2 — винт. 3 — гайка, 4 — неподвижная губка, 5 — подвижная губка

FOCT 2-106-08

Copsar A4

TY2-034-227-87


41

Koesposas

4+pur Sr

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Справочное

Кронитейн



FOCT 2-H6-48

ttam | . lace !

COLUMES I SATE

BEAM, HRB. AN MIRE, No Ayria.

HIM. Nº ROLL.

Copust A4


Noge late

Конеровы

Форма ба

42

### Приспособление с дополнительной пяткой



I - варик; 2 - ось; 3 - цента; 4 - кольцо

-	L d
	с

Диапазон измерений	L.
25 - 50	26
50 - 75	<b>5</b> I
<b>75 - 100</b>	76
100 - 125	101
I25 <b>-</b> I50	<b>I</b> 26

Con Litera LOCE \$464 Flora L

M SATE


TV2-034-227-87

j **43** 

Just

Копировы

Papes 51



1 1			Sucm	регистрач	<i>ιυυ ' 03×40</i> +	2400 .	· 		
	Hon	repa nucino	b (empox	<i>(</i> 4)	Beero	programan	Nt.		
bn.	usmeheh- Hbix	Bumrheh- Holx	новьи	хытқеси	элитов (страниц) в дакум.	Ωx03xu(vi) N° conpo60+ δυπεπьного δοκум. V δειπα	вокум.	Noanace	Дат
			1		•		•	ļ. ·	
		(		. <u>-</u>	•			]	
•				<u> </u>	. ,		*		:
								<b>,</b>	ļ
			15 1	3.0				Ì '	
				f.		:		-	1
Ì	•	: (							1
	<i>₹.</i> : -		:						١.
•			1.7						١.
.*				* . *					
	-	- 1	Ý			•	21		
				4	-			'	
	- J	• •							
-									
-	-						\	) .	
	- 7-2 -			-					
	-	-	1						1
•			*	-					
	a	-	1						
	``.	\	E: ( )				-		
			1					1	
-			*		<u>-</u>	ľ		1	Ŀ
÷	$\mathbf{I}'$		11	1	"		• •		Ì
;			:		٠.				· .
4	71				-			1/	<u> </u>
	(4	٠.٠			-	)		`	-
								\ \.	_ _
		<u> </u>			four o	24 628 44	<del>_                                    </del>	<u> </u>	120
-	AVKO 1622	ANYM TIS	120 As 10	• .	132-0	3 <b>4-<i>227-87</i></b>	_	•	4

TY2-134-87 H3M.1

лак.620тир.\$0000 ВНИНКУ

Минестерство станкостроительной и ниструментальной промишленности СССР

QCII 39 4200

TON MAINTON.

12833340101 OT 88.11.14 WEBBIEGHAR KI

OG H3MOMOMEN IV2-034-227-87

Toyma IE3 **以联** 531

YITEEP ALL AN

MECTINDAMENTALISMONO SABOJIA Директор Леквиградского

O. M. Damecon

CHARCOEARO OFFICE HOLD

TARGEMENT" 3. A. Xynamon Mercaloro

Pyrobounters CIIII IM3

1889

A. A. JAKKA Ø Ø

Главаый комструктор

Лежинграцского имструментального

3830X8

-						
		HAMITANE	Обольнание		- Andrew Constitution of Statement Constitution (Statement Constitution Constitutio	LILEGO   JACT   Jacton
_ · · ·	EVIII.	MI -88	TY2-034-227-87;	Согласование со "СТАНК	"CIAHKOMMIOPI"	Q
	OTX	Aura 22.08.88	22.08.84 cm. to.11.84	Cpok Reference IIM	Yazzene c	о вкедрейзи
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Yzanene o bazeañ	На заделе не от	otpersetch		Внедрить с ІО	IO.II.88
	M		Содержание взыемения .			QC1'B
			*			
			INTVIERD JUST			THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
	BBOCTA	Ввести в превый нажний угол:	"Продолжение на	следуящем листе"		THE PARTY OF THE P
					A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
	DESCIE D	o stoine metine j	Tar cyres			- Chicke Afficials.
	***					
	Mondana.	Mondants neprad adsan:	**** в изготавливаемые для нужц народного	я нужц народного		
`	XOSABCT	XOSAĤCTBA M ZAN BRGIODTA.	ឆ្នាំ			4
	×		£			
	chadi a	JECTOB JAO	: O	*** **		
		ON THE STATE OF THE STREET, STATE OF THE STA		- <b>J</b>	The second secon	
7	Бинсти	Ввести вновь лист Із изм.	и. т			
<u></u>	ar WWI rough		Sucm 2			
90' <u>/</u>	,		Windowski			
	0	B OCHOGNOU HO	нодинся			
<b>78</b>	26	nucm & 3			Pancaeta	
		ľ				AND THE REAL PROPERTY OF THE PERSONS AND THE P
II.	,					
8Q)				•		
19	Cocmens	1 Doorgaa	T. romp. M. xourp.	Утверими Предст. заклачиха	7.5	
Ж.Р.	annama.ny	TO BOOK AND	No. of the last of	Tapacos Co	. Приложение	
	,		Konto, xonan nenyhaa			
€ 2503-74 • 1						

.

Продолжение титульного лиота Микрометри и окоби ричально ТУ2-034-227-87

### СОГЛАСОВАНО

Заместитет Темеральмого дирентора В О МНКОИМПОРТ" — Удляков — 1988г. T.G.-034-201-87-H3M2.


зак.620 гир.30000 ВНИИКИ

18 19 1 mm 1 mm

والمها بالمعتاب المت

1

<u>ن</u> .



		Kontronomiente i eromente de la contrologia della contrologia dell	#####################################	TO DESCRIPTION TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	**************************************		*
	3	извещение	Обозивчение		Причина	- And Communication of the Com	Шифр   Лист   Листов
	Modemen.	MZ-88	TV2-034-227-87	Корректировка	Ty 2-034-	227-87	
	OFK	Annyeka OI.12.8	01.12.8\$ Cpox   01.01.\$9	Срок ПИ		Указанис о	о внедрежим
	Указание о заделе	на заделс не	отражается			,	ı
	) (3M.	- 1 Bodinasagyovenikekeesteedelijärijäjäjä Turtee ethameesteedelijärijä	Содержание изменения	K. K.		Применвемость	Secondarios de la composición del composición de la composición de
	22		Лист 8				AND THE PROPERTY OF THE PROPER
		Изменение прс	произвести подчисткой				A CALLES OF THE PROPERTY OF TH
ı V	÷.	•	Таблица 6			B.L. B.	
		Меется	T.	Должно битъ			
		650000		1000000			SHEET THE PROPERTY OF THE PROP
			Mnor IS	,			
	I.5.2. Ka	Kareropna ynakobku KV-X 2	1 KV-X 2	. 61			*
	€D-ka-bolka- <b>u</b> jj <u>o</u> gk		MACT IS	, S			
	2.I. Hpho	оры должны подве	Pratecavidademo-charoth	EM		THE TAX AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART	,
88743	2.1.1. H	Предъявительские <del>Присмо-одетелню</del>					
#	Пункт 3.1.4:	.4: " (20±%)°C	C	·		Pasocaats Washenous	
АИК	p-nijikijassajassaksanskiis			-\$\$			
Msq2				*			
	Cocrasha	Гроверия	T. Kohtp. K. Kohtp.	Yracpana	Предст. заказчика		no manumenta indicata de la companya de la company Portuguis de la companya de la comp
iav. <sup>k</sup>	Aranbiigh	Lopoxog ""	- Exxus	68 Tabacort o. o.w		Приложение	
2503-74 Φ	1 - 10 Annina Marke	Ipera	, кояту, коляю исправил			Annual de la constitución de la	

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	изиещение ил2-88	TANIL
3 77	Содержание изменения	
-   2	JMcr 35	
TOOT 6.166.75	MOOR OHODOWNOWHING.	28. 83. 38
	Мотоли и ородства копории. Обще положения	1
TOCT 427-75	Өснөтике размери и нарамочри.	
	Технические требования условия.	
	Mcr 36	
LOCT 13762-86 D		14, 33
Pocr 14968 69	учити отнительного померительно вистем	38 - 68
Ввести:		
MM I604-87	ГСИ. Меры длины концевне плоскопараллельные.	22, 23, 38
, ,	Методика поверки	•
FOCT 27.4IO-87	Надежность в технике. Методы и планы статистичес-	I8,31,32
	кого контроля показателей надежности по альтер-	P.
<i>\$</i> .	нативному признаку	
TOCT 27.502-83	Надежность в технике. Система сбора и обработни	I8 <sub>#</sub> 32
	информации. Планирование наслюдений	
TOCT 18242-72	Crerectecked npersoners corrected alsopera-	
	TREHOMY IDEAHRY. ILIAH KOHIDOJA	
TOCT 26964-86	Правила государственной приемки предукции.	I.

	извещение ило_ве	
-		
How.	Сомержание изменения	•
	Juga 38	
Verno postenuž namopure ishuž		
жиероокон (писфрументельный микросиси)	FOCT 14968-69	
Инструментальный микроскоп	\$TOCT 8074-82}	-
- ecoxodom moduameden o maconnidecon		
900911 RCO, 84-MKM; R63, 2-MKM		
0,04-IIII n 3,2-IIII		-
	MM 1604-87	
	TOCT 0. 166-75	
ласты 17 и 18 без изм аннулировать и з	- аннулировать и заменить листами 17 и 18 изм. 2	
	Лист 34	
Пункт 6.2 изложить в новой редакции:		:
"6.2.Гарантилный срок эксплуатации -	18 месяцев со дня ввода приборов в	эксплуатацию, но не
более 24 месяцев со дня выпуска."		

初を

Номера пунктов	Обязател	ьность проверки	100%	Выборочний
технических	скобы	микрометры	конт-	контроль **
условий			роль	
1.2.12	+	+	+	
1.2.13	+		+	
I.2.I4	+	-	+	
I.3	+	+ ·	+	·
I.4 .	, <del>†</del>	+	+ .	
I.5	- <del>4</del> -	+		+
-	-			

примечания:

- I.\*За исключением требований к жесткости корпуса.
- 2.\*\*Объем выборки должен составлять I-2% от партии приборов, но не менее 3 приборов.

При положительных результатах испытаний в соответствующем разделе-паспорта делается: отметка о годности.

- 2.I.2. Приемо-сдаточные испытания проводятся ОГШ по ГОСТ26964-86 Объем испытаний и планы контроля определяет руководитель Госприемки в соответствии с ГОСТ 18242-72.
- 2.1.3. Периодические испытания проводятся предприятием-изготовителем с целью подтверждения соответствия выпускаемых приборов всем требованиям настоящих технических условий, кроме требования п.1.2.15.

Периодическим испытаниям подвергают не менее трех приооров не реже одного раза в три года.

Допускается совмещать периодические испытания с государственными.

Если при испитаниях обнаружено, что приборы соответствуют всем требованиям указанных выше дунктов настоящих технических условий, то результаты периодических испытаний считают положительными.

2 3am ии2-88 B 25.424 Ган Лись № докум Подп Дата

TY2-034-227-87

I7

Фориа 5а

OLT .2-105-63

Реризт А4

колировая

Показатели п.п. I.2.15.2-I.2.15.4 должны подтверждаться при проведении испытаний на надежность результатами анализа статистических данных в условиях подконтрольной эксплуатации не менее десяти приборов по-ГОСТ 27.502-83. Допускается эти показатели подтверждать расчетными данными или должны бить проведены соответствующие испытания.

Допускается совмещать испытания на надежность с периодическими испытаниями.

2.1.5. Государственные испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 8.001-80 и ГОСТ 8.383-80.

#### . 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

- З.І. Условия испытаний и подготовка к ним
- 3.1.1. Перед проведением испытаний приборы и средства испытаний должны быть приведены в рабочее состояние и выдержаны в помещении, где проводят испытания, в открытых футлярах не менее 3 ч.
- 3.1.2. Перед проведением испытаний смазанные части приборов и принадлежности к ним должны быть промыты бензином по ГОСТ 1012-72 и протерты хлопчатобущажной салферкой.
- 3.1.3. Приборы следует брать за теплоизоляционные накладки, а концевые меры длины при помощи солфетки.
- 3.1.4. При проведении испытаний должны быть соблюдены следующие условия:

температура помещения, в котором проводят испитания, должна бить

2 30M NH 2-68 E PS MES

TY2-034-227-88

<u>Лжет</u>