
Bridge 34 · BH-02 · 18.0 m LL 24, PI 12 †
Bridge 32 · BH-02 · 9.0 m LL 33, PI 11 †
VUP Ch. 103+017 · BH-01 · 12.0 m LL 35, PI 16
VUP (DS-06) · BH-02 · 7.5 m LL 35, PI 18
Bridge 36 · BH-02 · 6.0 m LL 33, PI 10 †
Culvert BC-03 · BH-02 · 16.5 m LL 38, PI 15
VUP Ch. 103+017 · BH-04 · 12.0 m LL 36, PI 4
Culvert BC-03 · BH-01 · 6.0 m LL 40, PI 17
Bridge 32 · BH-01 · 6.0 m LL 38, PI 10
Two-span bridge · BH-04 · 16.5 m LL 38, PI 10
Bridge 35 · BH-01 · 7.5 m LL 39, PI 11
VUP Ch. 103+017 · BH-03 · 9.0 m LL 38, PI 14 (measured)
measured w_n 36.5 %
15
20
25
30
35
40
45
50
Natural moisture content, w_n (%)
onset: Bray & Sancio contradicts the report's verdict
w_n at which the verdict is contradicted
measured w_n
plausible range 18.8–47.8 %
range of e_0/G_s 28.7–43.8 %
median measured 33.3 %