TALLER MME – PRÁCTICA 11 – Cooler Master AMD			
NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS		Apelidos, Nome
	Coordinador/a:		
	Responsable Limpeza:		
	Responsable Documentación:		
Material necesario		Práctica: Arranque e indicadores de diagnóstico.	
<ul> <li>Alfombra condutora</li> <li>Panel lateral caixa ATX/BTX</li> <li>[1]Manual da placa base</li> <li>Procesadores Compatibles</li> </ul>		<ul> <li>(1) Descargarse da electricidade estática.</li> <li>(2) Estender e "conectarse" a alfombra condutora.</li> <li>(3) Colocar semitorre na alfombra condutora.</li> <li>(4) Comprobar arranque do equipo.</li> <li>(5) Verificar indicadores de diagnóstico.</li> </ul>	

## Procedemento:

(1) Descargarse da electricidade estática tocando coas mans algo metálico desconectado e desenchufado da corrente eléctrica. Así, tocar coas mans unha chapa metálica: panel lateral

dunha caixa ATX/BTX de ordenador.

- (2) Estender a alfombra condutora na mesa.
- (3) Conectar a pinza da alfombra condutora á chapa metálica.
- (4) No outro extremo da pinza temos unha pulseira antiestática, a cal poñemos.
- (5) Coller a semitorre e situala enriba da alfombra antiestática.
- (6) Conectar: equipo, pantalla, teclado, rato.
- (7) Comprobar o arranque do equipo:
  - a) Se o equipo arranca correctamente: Verificar os indicadores de diagnóstico (páxina 47 de [1]), é dicir, ir provocando e probando todos os casos indicados no apartado.
  - b) Se o equipo non arranca correctamente: Verificar os indicadores de diagnóstico (páxina 75 de [1]), é dicir, identificar o problema e conseguir que o equipo arranque de forma correcta. Unha vez arranque facer o apartado a).
- (8) Documenta o problema e resolución de dous erro, para elo realiza en vídeo indicando o erro e a correspondencia a solución que indica o manual.