
热敏机芯技术规格书

产品名称: 2寸热敏打印机芯

产品型号: MTP02-B



由于技术改进所进行的参数及材料更改我司均会跟客户确认,确认后才进行物料更改。

更改记录

		2 % 12 %			3 11
版本	日期	更改内容	更改	审核	承认

目 录

第	一章	产品特点及使用注意事项	5
	1. 特点	·	5
	2. 机芯	· 使用注意事项(6
第	三章	规格说明7	7
	2.1 总体	b规格说明	7
	2.2 加敖	\$单元尺寸	8
	2.3.1 2.3.2	进马达的特性 步进马达的规格 激励顺序 步进马达驱动	9
	2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10	女头参数 12 额定参数 13 最大值 15 推荐参数 15 驱动电路的电气参数 15 时序特性 16 时序图 15 计算公式: 16 热敏电阻: 16 结构示意: 17 0 控制注意事项: 16	2 2 3 4 5 6 7
		即定义	
第	三章	机身设计指导)
	3.1 胶轴	昆的结构尺寸20	0
	3.2 机芯	5的结构尺寸	1
H-2			

第一章 产品特点及使用注意事项

1. 特点

1.1 电压供电

驱动热敏头的逻辑电压为 2.7-5.0V, 加热操作电压为 4.2-9.5V。

1.2 体积小

外观尺寸小巧, 便于便携式的应用, 尺寸为: 长 67.3mmX 宽 18.25mmX 高 31.9mm。

1.3 高清晰度打印

高密度的打印头,8点/毫米,相比针要能打印出更精确清晰的效果。

1.4 打印速度可调

根据不同的驱动能量与使用的热敏纸张的热感应度不同,可按用户要求设置不同的打印速度,当打印驱动电压等于 8.5V 时,最高可达 90 毫米/秒的打印速度。

1.5 易装纸结构


可分离的胶棍结构设计使简易装纸成为可能。

1.6 噪声低

相对针式打印,热敏打印更适合于对噪声有要求的环境。

2. 机芯使用注意事项

- 2.1 机芯上的 TPH 与光电传感器是静电敏感器件,使用机芯时,请注意采取保护措施(比如说静电环,保证车间的潮湿度等),防止静电对机芯内部元器件产生损害。
- 2.2 当安装胶棍部件到支架上时,请注意不要损坏胶棍的橡胶部分,胶棍齿轮和其他轴承部件(特别是,不要在橡胶部分上涂抹任何油或粘染其他异物)。
- 2.3 不要用手接触热敏头, 当热敏头上沾染棕榈油时, 会大大缩短热敏头的使用寿命。如果热敏头粘上任何油或异物时, 请立即清洗。此外, 请不要用硬物敲击热敏头。
 - 2.4 易装纸的机芯安装胶棍到支架上时,请确认胶辊、齿轮要安装在齿轮箱一端。
- 2.5 机芯的 FPC 的连接 PIN 端不许操作人员用手直接接触,整机结构设计时,在空间位置上应处于相对松弛状态,不应有拉紧、以及受到额外的附加作用力;在操作人员组装时不得用力拉拉扯 FPC,在拔插机芯的连接 FPC 时一定在该机芯的驱动板电源可靠关闭情况下进行;与驱动板连接 FPC 的拔插次数不要超过 10 次,拨插时请保证与插座平行。
- 2.6 不要弯曲 FPC 因为这可能造成 FPC 损坏与断线。如果要弯曲 FPC, 弯度如果超过半 径 R1, 一旦被弯, 可能导致 FPC 断线。



- 2.7 由于该款机芯是易装纸结构。所以只要稍稍用力拉胶棍部分,就可取出胶棍。因此,如果发生卡纸时,太用力拉纸就会引起胶棍齿轮的滑落或损坏。请不要用力拉纸。
 - 2.8 在使用时如果出现压缩或卡纸有可能是纸张受潮引起,因此使用机芯时请注意以下条

款:

- 1) 整机电路设计,如果机芯不工作时,请断电。
- 2) 请不要使用潮湿的纸张。
- 3)如果在湿度导致有水凝结的环境里,请不要通电,如果发生,请立即断电。同时让热敏头干燥后再使用。另机芯使用与环境有关系(低温/潮湿),冷凝水可能是机芯高速的打印时由所使用的纸张蒸发而来。因此,请认真考虑机芯放置的环境。
- 2.9 如果机芯缺纸时,请注意将热敏头和胶棍分开。如果在打印过程中没有纸张,请停止机芯的打印。如果在缺纸的情况下一直打印,会导致热敏头损坏。
- 2.10 如果连续打印时,机芯热敏头保护板的温度(用热敏电阻辐射热测量器检测)不能超过 75 ℃, 因为机芯内部的 IC 保护板及马达表面温度不能超过 90 ℃,也是为了更好地保护马达线圈。
 - 2.11 保持进纸的通畅。
- 2.12 请使用质量较好的热敏打印纸,因为纸质的热敏感度对打印效果有很大影响,同时纸质粗糙的纸张对打印头磨损严重,会缩短打印头的寿命。

第二章 规格说明

2.1 总体规格说明

表格 2-1 总体规格说明

衣恰 2-1 总体规格说明					
项目	规格				
	MTP02B				
打印方式	行式热敏打印				
打印点数	384 点/行				
点密度	8 点/毫米				
打印宽度	48 毫米				
纸张宽度	58±0.2 毫米				
宽 x 深 x 高 (mm)	67. 3mmX18. 25mmX31. 9mm				
重量	28g				
最高打印速度	90 毫米/秒 (Max)				
进纸精度	0.0625 毫米				
热写头温度检测	热敏电阻				
缺纸检测	光电检测				
寿命跨度(在 25℃且能量恒定时) 脉冲次数 机械抗磨损性	1 亿个脉冲或更多(打印率=12.5%) 50 公里或更长				
工作温度(℃)	−5~+50				
工作湿度(RH)	10%~90%				
储藏温度(℃)	-40~+80				
储藏湿度(RH)	5%~90%				

2.2 加热单元尺寸

MTP02-A 热敏头提供的加热点数为 384(打印点尺寸)




图 2-1 加热单元尺寸




图 2-2 打印尺寸

2.3 步进马达的特性

2.3.1 步进马达的规格

项目	规格
类型	PM
相位数	2 相
激励	2-2 相
每个相位的阻值	$10\Omega\pm7\%$
驱动电压	4.2∼9.5V
步距角	18°/step
最大运动脉波数	183PPS~1200PPS
操作温度	-10∼70°C

2.3.2 激励顺序

信号名称	顺 序					
信与右柳	STEP1	STEP2	STEP3	STEP4		
PA	高	高	低	低		
PNA	低	低	高	高		
PB	低	高	高	低		
PNB	高	低	低	高		

2.3.3 步进马达驱动

步进马达的驱动:

步进马达有两种驱动方式: 恒流驱动、恒压驱动。

恒流驱动与恒压驱动的优缺点:

	恒流驱动	恒压驱动
优点	1、总体驱动电流比较小,马达发热量小 2、驱动噪音比较小 3、省电	1、马达驱动力比较大 2、电路简单,便宜
缺点	1、马达驱动力比较小 2、电路复杂,成本略高	1、驱动电流大,马达发热量大2、噪音大3、耗电

由于机芯在使用一段时间后,传动部份由于磨损阻力会加大,所以马达的驱动力应有一定的余量才能让机芯在应用中不会产生缩行与传动故障,建议产品设计完成后测试一下机芯的拖纸力.

马达的常用驱动方法有: 全步驱动 2-2 Phase(Full Step), 半步驱动 1-2 Phase(Half Step)。

全步驱动,步进驱动器按脉冲/方向指令对两相步进电机的两个线圈充电到设定电流,这种驱动方式的每个脉冲将使电机移动一个基本步距角。这种驱动方式的驱动电路相对简单,程序代码也相对容易实现,但是使用这种方式驱动步进电机,低速时电机会抖动,噪声会比较大。

半步驱动方式比整步驱动方式相对复杂一些,例如在 A 相位充电时,电机转轴停至整步位置上,驱动器收到下一脉冲后,如给 B 相线圈充电且保持 A 相位继处在充电状态,则电机转轴将移动半个步距角,停在相邻两个整步位置的中间。这样可以在无需更改电机的情况下,使电机的步进角分辨率提高一倍。这种驱动方式在同一时刻,可能两个相都需要被通电,配合马达驱动 IC, 控制每个相位的在每个步进状态的电流比例,可以使电机运行更加安静一些。但这也在一定程度的提高了控制软件的复杂度。

其马达驱动时序表如表

STEP	Time (ms)	STEP	Time (ms)	STEP	Time (ms)	STEP	Time (ms)	STEP	Time (ms)
1	5. 579	35	1.056	69	0.761	103	0.625	137	0.469
2	4. 308	36	1.042	70	0.756	104	0.622	138	0.463
3	2.614	37	1.029	71	0.750	105	0.619	139	0.457
4	2. 500	38	1.016	72	0. 745	106	0.616	140	0.452
5	2. 426	39	1.003	73	0.740	107	0.614	141	0.446
6	2. 272	40	0.991	74	0. 735	108	0.611	142	0.441
7	2. 144	41	0.979	75	0.731	109	0.608	143	0.426
8	2. 035	42	0.968	76	0.726	110	0.605	144	0.422
9	1. 941	43	0.957	77	0.721	111	0.603	145	0.417
10	1.859	44	0.947	78	0.717	112	0.600	146	0.413
11	1. 786	45	0.936	79	0.712	113	0. 597	147	0.409
12	1. 721	46	0.927	80	0.708	114	0. 595	148	0.405
13	1.663	47	0.917	81	0.704	115	0. 592	149	0.401
14	1.610	48	0.908	82	0.699	116	0. 590	150	0.397
15	1. 561	49	0.899	83	0.695	117	0. 587	151	0.395
16	1. 517	50	0.890	84	0.691	118	0. 585	152	0.394
17	1. 477	51	0.882	85	0.687	119	0. 582	153	0.393
18	1. 439	52	0.873	86	0.683	120	0.580	154	0.392
19	1. 404	53	0.865	87	0.679	121	0. 577	155	0.391
20	1. 372	54	0.857	88	0.675	122	0. 575	156	0.390
21	1. 342	55	0.850	89	0.672	123	0. 573	157	0.386
22	1. 313	56	0.842	90	0.668	124	0. 570	158	0.383
23	1. 287	57	0.835	91	0.664	125	0. 568	159	0.379
24	1.261	58	0.828	92	0.661	126	0. 558	160	0.376
25	1. 238	59	0.821	93	0.657	127	0. 548	161	0.373
26	1. 215	60	0.815	94	0.654	128	0. 538	162	0.370
27	1. 194	61	0.808	95	0.651	129	0. 529	163	0.367
28	1. 174	62	0.802	96	0.647	130	0. 520	164	0.364
29	1. 155	63	0.796	97	0.644	131	0. 512	165	0.361
30	1. 136	64	0.789	98	0.641	132	0. 504	166	0.358
31	1. 119	65	0. 784	99	0.637	133	0. 497	167	0.355
32	1. 102	66	0.778	100	0.634	134	0. 489	168	0.353
33	1. 086	67	0.772	101	0. 631	135	0. 482	169	0.350
34	1. 071	68	0.766	102	0. 628	136	0. 476	170	0.347

2.4 热敏头参数

2.4.1 额定参数

型号	规格	备注
打印宽度	48 mm	
加热点数	384 dots	
点密度	8 dots/mm	203DPI
点距	0.125 mm	
电阻值	$\overline{R} = 176 \Omega \pm 5\%$	
选通信号	1 个串行输入	数据输入
逻辑信号	6 个加热选通+1 个锁存	
逻辑电压	5.0 V × 60 mA	at 8 MHz
加热电压	8.5 V	
热敏电阻	R_{25} =30K $\Omega \pm 5\%$, B=3, 950K $\pm 3\%$	具体参数详见表 1

2.4.2 最大值

参数	代号	规格	说明
加热能量	Eamay	2.50ms/line	Ta=25°C
川然能里	Eomax	0.45mJ/dot	1a=23 C
加热电压	VH max	10.0V	TPH 接入端
逻辑电压	Vdd max	7.0V	包含峰值电压
最大同时工作点数	Ndot max	192dots	
工作温度	Ta	-5 °C ∼ +50 °C	无结露
储存温度		-40 °C ∼ +80 °C	
工作湿度		10∼90%RH	无结露
储存湿度		5∼90 %RH	
		65° C 30min MAX	
最大动作温度	Ts	热敏电阻的检测温度应	打印头的温度应
		不超过 75° C	不超过 75° C

2.4.3 推荐参数

-10 14 2	- 1-11 > 7/						
参数		代号	推荐工作参数	说明			
打印速	度		2.5 ms/line				
加热功率		Po	0.238 W/dot	$\overline{R} = 176\Omega$			
加热电压		VH	7.2V	TPH接入端			
	5℃		0.20mJ/dot(0.84ms)				
加热能量	25℃	Eo (Ts)	0.18mJ/dot(0.76ms)	=			
	40°C		0.16mJ/dot(0.67ms)	$R = 176\Omega$			
消耗电	流	Io	36.8mA/dot				

深圳市沁林科技有限公司

2.4.4 驱动电路的电气参数

1) 极限参数

参数	符号	测试条件	额定值	单位
供应电压	VDD	电涌	0~7	V
	VH	电涌	0~10	V
逻辑输入电压	$V_{\rm IN}$		0~VDD+0.5	V
驱动供电电流	I_h		70	mA

2) 推荐参数

会粉	<i>5</i> 5 口.	湿心子夕 伊		单位		
参数	符号 测试条件		最小	典型	最大	半世
供应电压	VDD		2.7	3.3	7.0	V
	VH			_	8.5	V
逻辑输入电压	V_{IH}		$0.8 \times VDD$	_	VDD	V
	V_{IL}		0		$0.2 \times VDD$	V
时钟频率	f_{clk}	占空比50%	_		10	MHz


3) 电气参数

参数		符号	测试条件 额定值		单台		
		付与	测试余件 	最小	典型	最大	単位 μΑ μΑ μΑ μΑ μΑ μΑ μΑ μΑ μΑ μΑ
	锁存		V _{IH=} 3.0V VDD=3.0V			3.0	μΑ
	加热选通	${ m I}_{ m IH}$				55	μΑ
)田 <i>村</i> 县	时钟					3.0	μΑ
逻辑	数据输入					0.5	μΑ
制 制 电流	锁存	$ m I_{IL}$	V _{IL} =0V VDD=3.0V	-330			μΑ
世 <i>╢</i>	加热选通			-3.0			μΑ
	时钟			-3.0			μΑ
	数据输入			-0.5			μΑ
"L" 貝	"L"电平输出电压		VDD=3V I _{DOL} =60mA	_	0.7	0.9	V
驱动	驱动输出漏电流		V _{OH} =8V			1.0	μA /dot
消费电流		I_{dd}	f _{CLK} =8MHz DI=1/2f _{CLK}	_	21	60	mA
"H"电压输出		I_{OH}	So,V _{OH} =VDD-0.4V			-0.5	mA
"L"电压输出		Iol	So,V _{OL} =0.4V	0.5			mA

注:每个加热选通包含50KΩ±50%的下拉电阻。


2.4.5 时序特牲

会 粉	符号	规格范围			
参数	付与	最小	典型	最大	单位
时钟频率	f_{CLK}		——	10	MHZ
时钟宽度	$t_w(T)$	40			ns
数据建立时间	$t_{su}(D)$	40			ns
数据保持时间	t _h (D)	40	——	——	ns
锁存建立时间	$t_{su}(LA)$	100			ns
锁存脉冲宽度	$t_w(LA)$	100			ns
锁存至加热选通建立时间	t_{su} (STB)	100			ns
加热选通至锁存建立时间	t_h (STB)	100			ns
时钟延时	$t_d(SO)$	——	——	50	ns
加热驱动输出延时	t _d (DO)r			13	
	$t_d(DO)f$	——	——	13	



2.4.6 时序图

对于允许供电电流较大的用户,建议采用如下的驱动方式工作。



2.4.7 计算公式:

加热能量可由以下公式计算:

$$P_0 = I_0^2 \times R_{ave} = \frac{V_H^2 \times R_{ave}}{(R_{com} \times N + R_{ave} + R_{ic})^2}$$

$$T_{on} = E_0 \div P_0$$

or

$$\begin{split} P_0 &= E_0 \div T_{on} \\ V_H &= \sqrt{(P_0 \div R_{ave})} \times (R_{com} \times N + R_{ave} + R_{ic}) \end{split}$$

$$R_{ave} = R_{res} + R_{lead}$$
 *3: Average resistance (Ex.) 176 (Q)

N: Number of dots firing at same time (Ex.) 64 (dots)

 R_{com} : Common resistance (Ex.) 0.05 (Ω)

 R_{ic} : Driver saturated resistance (Ex.) 9 (Ω)


*3 R_{res} : Heater resistance, R_{lead} : Lead resistance

2.4.8 热敏电阻:

 $R_{25} = 30 \text{k} \Omega \pm 5\%$, B CONST= 3950Kelvin±3%, $R = R_{25} e^{B(1/T - 1/T_{25})}$

泪 庄 (0C)		阻值 (R)	
温度 (°C)	最小(ΚΩ)	典型.(KΩ)	最大(KΩ)
-40	717	843	989
-35	535	623	723
-30	405	466	535
-25	308	352	400
-20	238	269	303
-15	185	208	232
-10	145	161	178
-5	113	124	137
0	88. 7	96.8	105
5	69. 9	75. 7	81.7
10	55. 4	59. 5	63.8
15	44.1	47. 1	50.1
20	35 . 4	37. 5	39.6
25	28. 5	30	31.5
30	22.8	24. 2	25. 5
35	18.3	19.6	20.8
40	14.9	15.9	17. 1
45	12.1	13.1	14.1
50	9.92	10.8	11.7
55	8.16	8. 91	9.7
60	6.76	7. 41	8. 12
65	5 . 62	6. 2	6. 83
70	4.7	5. 21	5. 77
75	3 . 95	4.4	4.9
80	3.34	3. 74	4. 18

2.4.9 结构示意:



STROBE No.	Dot No.	Number of Dots	
1	1 ~ 384	384	

2.4.10 控制注意事项:

为了防止打印机芯在使用过程中出现加热点过热烧毁的现象,需要在设计的时候注意以下几点:

硬件方面:

- 1. 在上电的时候,保证VDD比VH更早上电,而且在上电及复位有效时间要保证STROBE 为低当电源关闭时的顺序应该是VH到VDD。
- 2. 在电路上加时间限制,保证在程序异常或死机的情况下硬件能够自动将STROBE置低。
- 3. 当不打印时,打印电源必须关闭,避免由于杂讯及静电损坏打印头。
- 4. 侦测热敏电阻的温度,控制电流不致于使TPH过热而导致热敏头发热体破坏。
- 5. 当高速连续打印时请注意控制热写头部的温度,以免超出标准的数值。
- 6. 不要让头部有水珠凝结,如果头部有水珠时,保持VH电压处于关断状态,直到水珠消失为止。

韧件方面:

- 1.每次加热的时间不能太长(超过最大的能量)。
- 2.在没有走纸的时候不能启动加热、在无纸状态下也不能打印。
- 3.在上电和每次打印完成后,建议送一行空白的数据给打印机芯,这样可以保护其他硬件出现故障的时候打印机不会出现损坏的现象。
- 4.过温保护: 当热敏头温度大于75℃时停止打印, 回温至60℃时重新开始打印。

2.5 引脚定义


针脚号	信号名称	定义
1	\overline{B}	马达驱动 B
2	В	马达驱动 B
3	\overline{A}	
4	A	马达驱动 A
5	VH	打印驱动电压
6	VH	打印驱动电压
7	LATCH	锁存
8	GND	接地
9	GND	接地
10	GND	接地
11	THERMISTOR	温度侦测
12	STROBE	加热控制
13	VDD	逻辑电源
14	GND	接地
15	GND	接地
16	GND	接地
17	CLOCK	时钟
18	DATA IN	数据输入
19	VH	打印驱动电压
20	VH	打印驱动电压
21	VH	打印驱动电压
22	VPS	发射管正极
23	GPS	接地
24	PS	接收管 С极

2.6 光电传感器规格

MTP02-A微型打印机芯有一个反射型电侦测开关。如下图所示,当缺纸或压纸轴未压好,光电侦测发出的光无法被反射,输出高电平。

当纸张和压纸轴都正常,光电侦测发出的光被反射,由接收管接收,输出低电平。 光电开关的电路驱动如下图所示,逻辑电压使用3.3V。

当缺纸或压纸轴未就绪时,不要启动打印机加热。





光电传感器参数

代号		代号	数值			单位	条件
		165	Min.	Typ.	Max.	半江	末竹
输入端	正向电压	$V_{\scriptscriptstyle \mathrm{F}}$		1.25	1.5	V	I _F =4mA
	反向电流	${f I}_{ ext{R}}$			10	μΑ	$V_R=6V$
输出端	集电极至发射 极击穿电压	$\mathrm{BV}_{\mathrm{CEO}}$	16			V	I _C =100uA
	集电极暗电流	I _{CEO}			0.1	uA	V _{CE} =10V
耦合特性	集电极电流	I _C (ON)	70		130	μΑ	VCE=2V IF=4mA d=0.7mm
	上升时间	t _r		15		μs	VCE=2V
	下降时间	$t_{ m f}$		15		μs	$\begin{array}{c} Io{=}100\mu A \\ RL{=}1K\Omega \\ d{=}0.7mm \end{array}$


第三章 机身设计指导

3.1 胶辊的结构尺寸





3.2 机芯的结构尺寸



深圳市沁林科技有限公司

附录 Q1 2N7002 VCP 12 C2 1 104/SMD0603 R11 1M/SMD0503 R9 V 10K/SMD0603 nFAULT AISEN S BISEN AOUT1 AOUT2 BOUT1 BOUT2 : C7 104/SMD0603 104/SMD0603 >PRN-THERMAL 30K/SMD0693v PRN-LATCH **OUT12** OUT11 **OUT21 OUT22** LATCH GND GND GND GND GND DATA IN H ¥ STROBE QQA GND ¥ ¥ VPS THERMISTOR