
## SysmacStudio增强工具使用

## 界面介绍



## 示例:

将项目中new Controller控制器里的MC Axis000轴参数复制到MC Axis001和MC Axis002中



点开始按钮即可。