
## Gt911\_tool 使用说明

附件是 gt911\_tool,只适用于 Gt 屏。




## 使用方法如下:

- 1. 解压工具包。我们会使用到 DBG-02V3.3.150324 目录下 GuitarTestPlatform.exe,DBG-02V3.3.150324\cfg 目录下的 cfg 文件,当前目录的 str2hex。
- 2. 运行 GuitarTestPlatform.exe,选择**文件->导入配置**。 在导入芯片参数配置这样栏选择 DBG-02V3.3.150324\cfg 目录下的任意一个 cfg 文件,点 击确定。



3. 选择工具->高级调试->调整配置参数。

在通道设置页面,将输出 X Output Max 和 Y Output Max 设定为指定的 size。如这里我们设置为 1024x480.



点击保存配置,修改为自定义的文件名称,点击确定。此时文件目录会新增一个 cfg 文件。



- 4. 生成工具包,将 str2hex 和生成的 cfg 文件拷贝至 linux 虚拟机同一目录,执行命令: ./str2hex [cfg 文件名],生成 out.bin。修改 bin 名称,标明对应的分辨率即可。
- 5. 修改触控参数。执行指令: echo/config/1024x480.bin > /sys/bus/i2c/devices/1-005d/gtcfg