用 Eclipse+GCC+pyOCD 开发 HC32 系列 MCU

文件作者	AE
审核	
批准	
实施日期	2020 年 06 月 12 日

华大半导体有限公司

修改记录

版本	修改内容	拟制人/	审核人	批准人	生效日期
		修订人			
V1.0	新建				

HC32 系列 MCU 的 Eclipse 编译调试环境搭建

目录

1	摘要		1			
2		·工作				
3	搭建环境					
5		安装工具软件				
	3.2					
4		用 Eclipse 创建工程11				
		· 导入工程				
	4.2	编译工程	13			
5	用 E	clipse 调试工程	14			
6	在 E	clipse 下用 pyOCD 下载固件	15			
7	总结	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16			
8	其他	」信息	17			


1 摘要

本文档主要介绍如何用 Eclipse、GCC 和 pyOCD 开发 HC32 系列 MCU。

2 准备工作

本文档搭建的开发环境基于 Windows 系统 (笔者当前使用的系统是 Windows 10),需要准备如下几个工具软件:

1. JDK, 下载地址: https://github.com/gnu-mcu-eclipse/org.eclipse.epp.packages/releases/



2. GNU MCU Eclipse IDE for C/C++ Developers, 下载地址: https://github.com/gnu-mcu-eclipse/org.eclipse.epp.packages/releases/



3. GNU Arm Embedded Toolchain, 下载地址: https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads



What's new in 9-2020-q2-update In this release

gcc-arm-none-eabi-9-2020-q2-update-win32.exe

Windows 32-bit Installer (Signed for Windows 10 and later) (Formerly SHA2 signed binary) MD5: 62d2b385da1550d431c9148c6e06bd44

gcc-arm-none-eabi-9-2020-q2-update-win32.zip

Windows 32-bit ZIP package MD5: 184b3397414485f224e7ba950989aab6

- 4. gnu mcu eclipse windows build tools, 下载地址: https://github.com/gnu-mcueclipse/windows-build-tools/releases/
- 5. Python (pyOCD 的运行环境), 下载地址: https://www.python.org/downloads/



- 6. 请到这里 https://github.com/mbedmicro/pyOCD/releases 查看 pyOCD 正式发布版是 否已支持目标 MCU, 若支持, 请直接跳转至第3章继续阅读, 若目标 MCU 尚未 被 pyOCD 正式发布版所支持,请继续阅读下一项。
- 7. 为了能正确安装 pyOCD 的最新开发版,需要从 pyOCD 的 GitHub 仓库中克隆其 源码到本地,所以需要下载 Git, 下载地址: https://git-scm.com/



3 搭建环境


3.1 安装工具软件

建议:工具软件的安装目录不要使用中文目录。

1. 安装 JDK。将下载好的 JDK 软件包安装或解压到某个目录下,然后<mark>设置环境变量</mark>,步骤如下:


右键单击"此电脑"->单击"属性(R)"->单击页面左侧的"高级系统设置"->单击系统属性对话框右下方的"环境变量(N)...",弹出如下图所示的话框:





双击"Path",加入JDK的路径,如下图所示(注意:下图所示的JDK路径只是笔 者的 JDK 路径,不一定与读者的相同):





然后单击"确定",退出环境变量的设置,JDK 安装与设置到此结束。


- 2. 安装 GNU MCU Eclipse IDE for C/C++ Developers。将下载好的软件包解压到某目录。
- 3. 安装 GNU Arm Embedded Toolchain。将下载好的软件包解压到某目录。
- 4. 安装 gnu mcu eclipse windows build tools。将下载好的软件包解压到某目录,并<mark>设</mark> 置环境变量。
- 5. 安装 Python。注意,安装时勾选<mark>设置环境变量</mark>的选项。环境变量路径形式如下: C:\Python\Python37-32
 - C:\Python\Python37-32\Scripts
- 6. 安装 pyOCD。

由于pyOCD正式发布版尚未支持HC32F4A0,只能通过源码安装的方式安装pyOCD。 详细步骤如下。

- 1) 安装 Git, 用于克隆 pyOCD 源码。
- 2) 在某目录(用于保存 pyOCD 的源码, pyOCD 将不会被安装到该目录)下单击 未经公司书面授权,任何人不得擅自传播、复制、交流与使用本文档的部分或全部内容。



鼠标右键,单击"Git Bash Here"。



运行如下命令:

git clone --single-branch --branch hc32 https://github.com/hdscmcu/pyOCD.git

```
HWW+wuze@CDLT-wuze MINGW64 ~/Desktop/m020_pyocd
 git clone --single-branch --branch hc32 https://github.com/hdscmcu/pyOCD.git
Cloning into 'pyOCD'...
remote: Enumerating objects: 123, done.
remote: Counting objects: 100% (123/123), done.
remote: Compressing objects: 100% (84/84), done.
remote: Total 11780 (delta 53), reused 83 (delta 39), pack-reused 11657
Receiving objects: 100% (11780/11780), 21.25 MiB | 32.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (8554/8554), done.
```

克隆完成后, 进入其源码目录。

准备pyOCD依赖包批量安装文件。将如下内容复制到新建文本文档中,并保 存到pyOCD源码目录中(如保存为setup requirements.txt):

```
cmsis-pack-manager>=0.2.7
   colorama
   intelhex > = 2.0, < 3.0
   intervaltree>=3.0.2,<4.0
  libusb
  prettytable
  pyelftools
  pyusb>=1.0.0b2,<2.0
  pywinusb>=0.4.0
   pyyam1 > = 5.1, < 6.0
未经公司书面授权,任何人不得擅自传播、复制、交流与使用本文档的部分或全部内容。
```



```
setuptools>=42.0.2
   setuptools_scm!=1.5.3,!=1.5.4
   setuptools-scm-git-archive
   six > = 1.0, < 2.0
🥘 setup-requirements - 记事本
```

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H) cmsis-pack-manager>=0.2.7 colorama intelhex>=2.0,<3.0 intervaltree > = 3.0.2, < 4.0libusb prettytable pyelftools pyusb > = 1.0.0b2, < 2.0pvwinusb>=0.4.0pyyaml>=5.1,<6.0 setuptools>=40.0 setuptools scm!=1.5.3,!=1.5.4 setuptools-scm-git-archive six > = 1.0, < 2.0

5) 在pyOCD源码目录下运行Windows命令提示符窗口,并输入如下命令以批量 安装pyOCD依赖包:


pip install -r setup requirements.txt

或:

pip install -r setup requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple 若在安装过程中出现安装失败或错误,请继续运行该命令,直到安装成功。


6) 依赖包安装成功后,执行如下命令,安装pyOCD:

python setup.py install




至此,pyOCD安装结束。


未经公司书面授权,任何人不得擅自传播、复制、交流与使用本文档的部分或全部内容。



1. 双击 Eclipse 目录下的 eclipse.exe 打开 Eclipse。初次运行,会出现设置 Workspace 的对话框,如下图所示:




在这个对话框上做如下设置:




其中,Workspace 的路劲由读者自行指定,如果不想每次启动都出现这个对话框,请勾选"Use this as the default and do not ask again",然后点击"Launch"按钮。

- 2. 全局设置,步骤如下(注意:以下图中所示工具软件的路径,读者须设置为 3.1 节 安装工具软件时的路径):
 - 1) 单击 Windows->Preferences:






展开 MCU 选项:




2) 设置 GNU ARM 工具链的名称和路径:




3) 设置 pyOCD 路径:

未经公司书面授权,任何人不得擅自传播、复制、交流与使用本文档的部分或全部内容。






4) 如果不喜欢默认的快捷键方式,可自定义快捷键,如第 5 步所示,否则点击 "Apply and Close"按钮,结束全局配置:



5) 自定义快捷键,笔者习惯用 Visual Studio 的快捷键,所以选择了 Visual Studio 的快捷键。设置好快捷键后,点击 "Apply and Close"按钮,结束全局配置。







用 Eclipse 创建工程

4.1 导入工程


HC32 系列 MCU 的开发包已包含 Eclipse 工程文件,只需将其导入到 Eclipse 中即可。 导入方式如下几图所示:



Export...
Properties
Switch Workspace
Restart









4.2 编译工程

现在开始编译工程(左上角红色的图标用于停止编译):




5 用 Eclipse 调试工程

1. 按下图数字顺序启动调试:



- 2. 单击上图右上角红色图标,退出调试。
- 3. 设置断点:双击行号可设置断点,或通过快捷键设置。
- 4. 查看寄存器:
 - 1) 选择外设栏;
 - 2) 选择目标外设;
 - 3) 定位到 Memory 栏;
 - 4)展开,查看寄存器更多细节。







在 Eclipse 下用 pyOCD 下载固件

1. 按下图数字顺序设置 pyOCD 路径。





2. 按下图数字顺序操作,用 pyOCD 下载固件。



7 总结

至此,用 Eclipse+GCC+pyOCD 开发 HC32 系列 MCU 的介绍到此结束。



8 其他信息

技术支持信息: www.hdsc.com.cn