
CO2
A − M
M − R
R − Sp
Sp − S
S − O
0
10
20
30
Signed contribution (% of O)
NOx
A − M
M − R
R − Sp
Sp − S
S − O
0
20
40
60
Signed contribution (% of O)
CO
A − M
M − R
R − Sp
Sp − S
S − O
−10
−5
0
5
10
15
Signed contribution (% of O)
HC
A − M
M − R
R − Sp
Sp − S
S − O
−5
0
5
10
15
Signed contribution (% of O)