


MÉTRICAS GENERALES

CENTROS ACTIVOS	TOTAL JAULAS	TOTAL DE CÁMARAS	FUNCIONAMIENTO
26	286	718	99,30%

RESUMEN POR REGIÓN

REGIÓN	CENTROS	JAULAS	TOTAL CÁMARAS	CÁM. ESTÁNDAR (FALLA)	CÁM. MORTALIDAD (FALLA)	FUNCIONAMIENTO
X	21	242	614	0	4	99,35%
XII	5	44	104	0	1	99,04%

ANÁLISIS VISUAL INTEGRAL



DETALLE POR CENTRO & INSIGHTS OPERATIVOS

CENTRO DE CULTIVO	REGIÓN	JAULAS	CÁMARAS	ESTADO / OBSERVACIONES & INSIGHTS
Unicornio Sur	XII	8	24	No responde
Llancaqueo	X	14	42	Sin novedad,mediados de agosto terminan de cosechar
Pollollo	X	14	42	Cosechando, se utilizan cámaras de jaulas cosechadas como respaldo
Aulen	X	14	42	Switch del Módulo 100, Cuadrante 2 del Centro Aulen presenta falla
Luchin	X	12	36	Solicitaron cámaras de respaldo, a la espera de que lleguen
Punta Laura	XII	8	24	J102 CONO si imagen
Voigue	X	12	36	Cosechando, se utilizan cámaras de jaulas cosechadas como respaldo
Manzano	X	10	30	Pantalla PTZ sin visual.
Ducaña	X	14	42	Sin novedad
Calen 1	X	10	30	Sin novedad
Yelcho	X	10	30	camara a espera de buzo
Isla Tac	X	20	60	Monitoreo con intermitencia
Calen 2	X	8	16	Sin novedad
Cachihue	X	8	16	No responde
Navarro	XII	10	20	Sin novedad
Chidhuapi 2	X	8	16	Sin novedad
Chidhuapi 3	X	16	32	Sin novedad
Bertrand	XII	8	16	No responde
Buill	X	10	20	camara a espera de buzo
Chaullin Norte	X	10	20	Sin novedad
Tranqui 1	X	14	28	Sin novedad

CENTRO DE CULTIVO	REGIÓN	JAULAS	CÁMARAS	ESTADO / OBSERVACIONES & INSIGHTS
Churrecue	X	10	20	Continua perdida de señal en pantalla 1, se tiene que cambiar conversor hdmi utp. 2 camaras a espera de buzo
Isla Garcia	XII	10	20	No responde
Quilen	X	8	16	Sin novedad
Tranqui 2	X	12	24	No responde
Chauco	X	8	16	Sin novedad