
## الكيمياء الهندسية

اعداد عبد الله غير اعدادي هندسة



c hemistry

## 



# umair





# 1 Cement Chemistry

## كيمياء الأسمنت


- من اهم المواد الرابطة - يوجد في الطبيعة على هيئه صخور كما يتم انتاجه صناعيا بحرق المواد الخام التي أساسها الحجر الجيري والطفلة.

#### المواد الخام المستخدمة في صناعة الاسمنت

- 1) خامة جيرية:
- هي عبارة عن خامة غنية بأكسيد الكالسيوم (CaO) ومن أهمها الحجر الجيري.
  - 2) خامة طفلية:
  - هي عبارة عن خامة غنية بـ
  - (S) ونختصره بحرف ( $SiO_2$ ) ونختصره بحرف •
  - (A) ونختصره بحرف ( $Al_2O_3$ ) ونختصره بحرف •
  - (F) ونختصره بحرف ( $Fe_2O_3$ ) ونختصره بحرف •
  - خامات مكملة (خامات طبيعية او صناعية):
     مثل خبث الفرن العالي وكربونات الكالسيوم الناتجة من صناعات اخرى
    - $:CaSO_{4}.\,2H_{2}O$  الجبس (4

والذي يضاف بنسبة (3-5) % للكلنكر الناتج من حرق الخامات في الفرن الدوار لضبط زمن الشك والتماسك للأسمنت الناتج.

#### عمليات استخراج وتجهيز الخامات



#### خطوات صناعة الاسمنت

#### هناك طريقتان لصناعة الاسمنت

- الطريقة الجافة
- الطريقة الرطبة

وتتسلسل العمليات في هاتين الطريقتين كلاتي:

#### - الطريقة الجافة:

- أ. تبدأ باستخراج المواد الخام
  - ب. تكسيرها
  - ج. تخزينها
  - د. تجفیفها
  - ه. وزن وضبط الكميات
- و. طحن جاف لخليط المواد الخام
  - ز. خلط جيد للخامات
    - ح. تخزين الخليط
- ط. حرق الخليط في الفرن الدوار لينتج الكلنكر
  - ي. ثم إضافة الجبس للكلنكر
- اما في الطريقة الرطبة: فيضاف الماء للخامات وتطحن طحن رطب ثم يخزن معلق الخام

#### مميزات الطريقة الجافة:

. نوفر في استهلاك الطاقة الحرارية المستهلكة في التصنيع


- ب. نوفر في كمية المياه
- ج. نوفر في استهلاك الكهرباء
  - د. ضمان الخلط الجيد
- ه. الدقة في ضبط العمليات المستخدمة بها
  - و. إمكانية استخدام افران قصيره

12.011 -4 0 +4 +2 6

# hemistry

#### وصف الفرن الدوار

- أ. فرن أسطواني دوار مصنوع من الصلب ومبطن بالطوب الحراري
  - 4.0.5 ب. يدور حول محوره بسرعة من 4.0.5 لفه بالدقيقة
  - ج. يتراوح قطره من (50 230) متر وقطرة (3 8) متر
    - د. يميل على الافقي مقدار 5 درجات من جهة الشعلة
      - ه. مقسم حراريا الي ثلاث مناطق كلاتي:





#### سير العمليات داخل الفرن الدوار

- أ. في الجزء العلوي من الفرن تكون درجة الحرارة حوالي 400 درجه سيليزية حيث تفقد المواد الخام الماء العالق بها سواء كان ماء رطوبة او ماء التبلر او الماء المضاف في الطريقة الرطبة.
- ب. في الجزء الأوسط من الفرن تكون درجة الحرارة حوالي 1000 درجه سيليزية حيث يحدث تفاعل الكلسنه (أي تحلل الحجر الجيري بالحرارة الي أكسيد الكالسيوم وغاز ثاني أكسيد الكربون A

$$CaCO_3 \xrightarrow{\Delta 1000^{\circ}C} CaO + CO_{2(q)} \uparrow$$

ج. في الجزء الأسفل من الفرن تكون درجة الحرارة 1500 درجه سيليزيه حيث تحدث تفاعلات تكوين الكلنكر (تفاعلات بين اكاسيد الخامة الطفلية وأكسيد الكالسيوم الناتج من تحلل الخامة الجيرية



$$3C + A \xrightarrow{\Delta 1150} C_3 A$$

 $Fe_2O_3\left(F
ight)$  تفاعل استهلاك أكسيد الحديد


$$C + A + F \xrightarrow{\Delta 1150} C_4 AF$$

تفاعل استهلاك أكسيد السيليكون  $SiO_2\left(S
ight)$  (تفاعلات التزجيج)

$$2C + S \xrightarrow{\Delta > 1250} C_2 S$$

$$C_2 S + C \xrightarrow{\Delta > 1250} C_3 S$$

- ا قد يتبقى جزء من C بدون تفاعل
- عند درجات الحرارة اعلي من 1250 درجه سيليزيه تذوب الالمونيات والسيليكات الموجودة في الفرن والتي يتم تبريدها بعد ذلك لتكوين محلول صلب يسمي الكلنكر الذي يكون على شكل كرات مساميه يتراوح قطرها من 3-6 سم بعد ذلك يضاف اليه الجبس بنسبة 3-5 وبهذه الطريقة نكون حصلنا على الاسمنت البورتلاندي العادي



+A+F

تذكر

 $CaO = \frac{\int_{-\infty}^{-\infty} Jree}{C}$ 

 $Al_2O_3 = A$ 

 $C_4AF$ 


 $C_2S$ 

 $C_3S$ 





#### دور كل من مكونات الاسمنت



#### اهم الاختبارات التي تجري لضمان جودة عينه من الاسمنت

أ. العامل الهيدروليكي: قيمته تتراوح بين (1.7-2.2)

$$\frac{C}{S+A+F} = \frac{CaO}{SiO_3 + Al_2O_3 + Fe_2O_3}$$

- إذا قلت قيمته عن 1.7 يؤدى إلى سرعة شك الاسمنت وتقليل من متانة المونة الناتجة
- أما إذا زادت القيمة عن 2.2 يعني ذلك وجود أكسيد كالسيوم عن الحد المسموح به الذي يتفاعل مع الماء عنج تكوين الخرسانة منتجا كمية كبيرة من الحراره مما يؤدي الي تحول بعض الماء داخل الخلطة الخرسانية الي بخار مما يؤدي الي تشقق المونة وضعفها اثناء خروجه منها ب.معامل السبليكا: قيمته تتراوح بن (2-2.5)

$$\frac{S}{A+F} = \frac{SiO_3}{Al_2O_3 + Fe_2O_3}$$

- إذا زادت قيمته عن 2.5 فانه يؤدي الي زباده نسبة سيليكات الكالسيوم ونقص (A, F) مما يجعل عملية الشك والتماسك بطيئة جدا
- الشك اما إذا فلت القيمة عن 2 فان ذلك يعني زيادة (A, F) ونقص نسبة السيليكات مما يؤدي الي تكوين نسبة كبيرة من ( $\mathcal{C}aO$ ) يجعل الشك سريع عن الحد المطلوب ويؤدي الي ضعف المونة
  - ج. معامل الطفلة: قيمته تتراوح بين (1-3)

$$\frac{A}{F} = \frac{Al_2O_3}{Fe_2O_3}$$

#### مسائل

1) احسب وزن الاسمنت الناتج من استخدام 2طن خامة طفلية (بها نسبة الرطوبة 5% ونسبة ماء التبلر 1% وشوائب غير طياره 2%) و8 طن خامة جيرية (رطوبتها 5% وبها شوائب غير طياره 2%) تم خلطهما بالطريقة الرطبة باستخدام متر مكعب ماء وإضافة 5% جبس للخليط. احسب كمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة بفرض ان الكمية الناتجة من الحريق ضعف الناتج من عملية الكلسنه.

كتلة الكلية للخامات الداخلة = 8 + 2 + 1 = 11طن

الخامة الجيرية
- الكتلة الكلية = 8 طن
كتلة الرطوبة $8 = \frac{5}{100} \times 8$ طن -
د كتلة الشوائب $8 = \frac{2}{100} \times 8$ طن -
7.6 = 0.4 - 8 = 7.6 - كتلة الخامة بدون ماء
- كتلة الخامة الجيرية النقية $8 - (0.16 + 0.16 + 7.44$ طن
- لحساب كتلة ثاني أكسيد الكربون في الخامة الجيرية
$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
100 56 44
7.44   y   x
- كتلة ثاني أكسيد الكربون في الخامة الجيرية =
$44 \times 7.44$
$3.27 = \frac{100}{100} = x$
ا * كتلة ثاني أكسيد الكريون الكلية 3.27 + 2 × 3.27 = 9.81 ط

کتلة الکلنکر = (3.27 - 7.6) + 1.88 طن

كتلة الجبس =  $6.21 = \frac{5}{100} \times 6.21$  طن

كتلة الاسمنت 0.52 = 0.31 + 6.21 طن

#### 2) احكم على جودة الكلنكر واحسب نسبة مكوناته

إذا غلمت ان تركيب الخامة الطفلية هو:

المادة	S	Α	F	$Na_2O$	Н	$I_1$
%	70.5	15.5	6	1	5	2

وتركيب الخامة الجيرية هو

المادة	$CaCO_3$	$I_2$	ماء التبلر
%	93	3	2

الكتلة الكلية للخامة الطفلية = 2 طن والكتلة الكلية للخامة الجبرية = 8 طن

#### الحل

الخامة الطفلية	الخامة الجبرية
- الكتلة الكلية = 2 طن	- الكتلة الكلية = 8 طن - الكتلة الكلية = 8 طن
کتلة ( $H$ ) $2 = \frac{5}{100} \times 2$ طن -	كتلة (ماء التبلر + $8 = (I_2 + \frac{3+2}{100} \times 8 = 0.4$ طن -
کتلة $(I_1) = 2  imes 2$ طن $0.04 = \frac{2}{100} \times 2$	- كتلة الشوائب $8 = \frac{(100 - (93 + 3 + 2))}{100} \times 8$ طن
عن $0.02 = \frac{1}{100} \times 2 = (Na_2O)$ عن -	7.6 = 0.4 - 8 = 7.6 - كتلة الخامة بالشوائب
$100$ نام ( $302$ ) عند $1.4 = \frac{70.5}{100} \times 2 = (S)$ عند $-2$ کتلة $-2$ کتلة $-2$ کتلة $-2$ کتلة $-2$ کتلة $-2$	- كتلة الخامة الجبرية النقية $8 = 8 - (0.16 + 0.1) = 7.44$ طن
	- لحساب كتلة ثاني أكسيد الكربون في الخامة الجبرية
	$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
د كتلة $(F) = 2 \times 2 = 0.12$ طن - كتلة ا	100 56 44
100 +4	7.44 y x
+5	- كتلة ثاني أكسيد الكربون في الخامة الجيرية =
7	3 27 44 × 7.44
2-5	$3.27 = \frac{1177711}{100} = x$
	كتلة $(C)=(2$ تلة الخامة النقية $(C)=(2$ تلة $(CO_2)=4.17=3.27$ طن $(C)=(C)$
	كتلة الكلنكر $0.17 + 0.31 + 0.31 + 6$ طن

#### المعامل الهيدروليكي:

$$\frac{C}{S+A+F} = \frac{4.17}{1.4+0.31+0.12} = 2.28$$


معامل السللكا:


$$\frac{S}{A+F} = \frac{1.4}{0.31+0.12} = 3.26$$

معامل الطفلة:









$$C_4AF \to 4C + A + F$$
  
485 224 102 159

0.12 Z  $\chi$ 

$$x = 0.336$$
  $y = 0.169$   $z = 0.077$ 

Aالمتبقي من هذا التفاعل C = 0.233, من هذا التفاعل C

(2)

$$C_3A \rightarrow 4C + A$$

168 102 270

l = 0.233

$$r = 0.617, l = 0.385$$

 $C_{
m latin}$  المتبقي من هذا التفاعل = 3.616

(3)

#### $C_5S_2 \rightarrow 5C + 2S$

280 120

3.616 *y* 

x = 5.166 y = 1.55

(4)

$$C_5S_2 \rightarrow 5C + 2S$$

270 168 120

1.4

$$z = 4.67$$
  $r = 3.267$ 

 $C_{ ext{Lipidal}}$  المتبقى من هذا التفاعل = 3.616

### $\overline{C_{free}} = 3.616 - 3.267 = 0.34$



$$%C_4AF = \left(\frac{0.336}{6.26}\right) \times 100 = 5.84\%$$

$$\%C_3A = \left(\frac{0.617}{6.26}\right) \times 100 = 9.85\%$$
$$\%C_5S_2 = \left(\frac{4.67}{6.26}\right) \times 100 = 74.6\%$$

$$%C_5S_2 = \left(\frac{4.67}{6.26}\right) \times 100 = 74.6\%$$

$$\%C_{free} = \left(\frac{0349}{6.26}\right) \times 100 = 5.57\%$$