



## **Petromin Corporation**

PETROMIN-SULTAN\_1039

PETROMIN-SULTAN\_1039

ملاحظات الخدمة

jeddah street 18 building 12 رقم الضربية القيمة المضافة 30000603200003 VAT #300000603200003 Gas Arabian Service Co. Ltd 1039-0196 سنة الصنع Year 2019 الاسم Name الفاتورة Invoice 221999 962795648703 TOYOTA رقم الهاتف Phone الطراز Make عداد الكيلومترت Mileage 8782UAJ **COROLLA** 11-08-2021 رقم اللوحة Plate الموديل Model التاريخ Date رقم الشاصيه VIN 6T1BF9FK2DX462397 المحرك Engine 4 Cyl. 1.6 & 2.0 Ltr - 1ZR- FE (ZRE الوقت Time 11:05 AM قائمة الفحص Checklist **Services Completed** اتمام الخدمة Checklist Item الوضع/Status نقاط الفحص Air Filter services 57.50 الحالي A7984 Air Filter Element 58.05 فلتا الهواء 100.48 Subtotal before VAT الاجمالي قبل الضريبة Tax الضريبة القيمه المضافه 15.07 115.55 SAR Total الاجمالي المبلغ المدفوع Amount Tendered 115.55 SAR Cash: 116 Change الباقي 0.45 **Return for Service** اعادة المركبة للخدمة تاريخ الخدمة القادمة Next Service Date عداد الكيلومترات OR Mileage المدير Manager Courtesy الفحص النهائي

**Service Remarks** 

اعلى المركبة Upper Tech

Alex Lobo Ca

اسفل المركبة Lower Tech Operator عامل

## الشروط والاحكام Terms & conditions

romptly Stop the engine, discontinue operation and contact: يجب إيقاف المحرك عند ملاحظة تسبي الزيت أو إضاءة مؤشر -Petromin Express when you see oil light comes on OR you notice any مستوى الزيت أو التنصل فورا على بتزومين اكسبيس في - Petromin Express when you see oil light comes on OR you notice any fluid leakage . يجب إعادة المركبة إلى نفس مركز خدمة بتزومين اكسبيس في - Petromin Express, vehicle must أو المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة للمركبة المركبة المركبة للمركبة المركبة المركبة

any oth-er workshop. Failure to do so will completely release Petromin Express from any liability. جب إبلاغ بتروميـن اكسـبّرس عـن أي خلـل او عطـل ناتـج عـن

- Any defect MUST be reported to Petromin Express within 48 hours under time of the service invoice. Petromin will not be liable for any defect occurs after expiry of this period.

- Please note that while servicing your car, if any item mentioned on the invoice is missing, in either (Sliver, Gold, Platinum or PMS)

- Service packages that item can be re-availed within 48 hours from date of invoice at any PE Center in KSA by producing the original report of the invoice will release and exempt Petromin Express against any liability invoice will release and exempt Petromin Express against any liability of its mount of the event of the expression of the reliable of the expression of the expression of the control of the expression of the expre

-Tire warranty is with the Tire Manufacturer

l agree to collect the balance quantity of Engine oil against the oil أرغب بإستلام كمية زيت المحرك المنبقية إن وجدت مقابل مائم rharced durina the service done on my vehicle: درتون في سورت حسن حسن حسيري لا أرغب بإستلام كمية زيت المحرك المتقيقة إن وجدت مقابل ماتم charged during the service done on my vehicle

توقيع مدير المحطة/ Station Manager Signature توقيع العميل/ Customer Signature

Thanks for choosing Petromin Express

شكرا لاختيارك بترومين اكسبرس في حال وجود أي ملاحظات على الخدمة المقدمة، تواصلوا معنا عن طريق احدى القنوات التالية . if there are any comments on the service provided Please contact us through one of the following channels

CS@Petromin.com مركز خدمة العملاء : CS@Petromin.com