به نام خدا

نام آزمایش: گرفتن مقدار دود و گاز و نمایش آن در سربیال مانیتور

نام استاد : استاد عباسی

اعضای گروه: مبینا فاخته و تارا قاسمی

هدف آزمایش:

خواندن مقادیر ورودی از سنسور آنالوگ متصل به پین AO آردوینو، نمایش مقدار سنسور روی سریال مانیتور، و آشنایی با نحوه پردازش سیگنالهای آنالوگ.

ابزار آزمایش:

- 1. برد آردوینو
- 2. سنسور MQ5
- 3. سیمهای جامپر
 - 4. كابل USB

شرح آزمایش:

در این آزمایش، مقادیر گرفته شده توسط سنسور MQ5، از طریق پین A0 خوانده میشوند. این مقادیر به واحد دیجیتال تبدیل شده و سپس روی سریال مانیتور نمایش داده میشوند.

- مقادیر آنالوگ، عددی بین 0 تا 1023 خواهند بود، که به ولتاژ 0 تا 5 ولت مربوط میشود.
- به منظور افزایش دقت و پایداری، 100 نمونه از داده های سنسور در یک حلقه جمع آوری می شود.

کد برنامه به شرح زیر است:

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    float sensorValue;

for(int x = 0; x < 100; x++){
    sensorValue = analogRead(A0);
    }

    Serial.print("sensor value : ");

    Serial.print(sensorValue);

    Serial.println("V");

    delay(1000);
}</pre>
```

توضيح كد:

- 1. خطاول: تابع setup تنظیمات اولیه پروژه را انجام میدهد، که شامل شروع ارتباط سریال با نرخ انتقال 9600 بیت بر ثانیه است.
 - 2. متغیر sensorValue: این متغیر برای ذخیره مقادیر آنالوگ خوانده شده از سنسور تعریف شده است.

3. حلقه for


- م 100 نمونه از دادههای سنسور جمع آوری می شود.
- دادههای آنالوگ با استفاده از تابع analogRead از پین A0 خوانده میشوند.

4. نمایش داده ها روی سریال مانیتور:

- مقدار سنسور با تابع Serial.print روی سریال مانیتور چاپ می شود.
- o برای واضح تر کردن مقادیر، واحد "V" (ولت) به مقادیر اضافه شده است.

5. تأخیر 1 ثانیه :برای کاهش سرعت نمونه برداری و مشاهده تغییرات مقدار به صورت واضح از تأخیر 1000 میلی ثانیه استفاده شده است.

شماتیک مدار:



توضيح شماتيك:

همانطور که میبینید در اینجا ما یک سنسور MQ5 داریم که دارای چهار پایه است که از راست به ترتیب به A0 و دومی به پین 8 در برد آردوینو و سومی به زمین و آخری به 5V متصل است.

نتيجهگيرى:

با استفاده از این آزمایش توانستیم مقادیر آنالوگ سنسور MQ5 را خوانده و با تبدیل به مقادیر دیجیتال، آنها را روی سریال مانیتور نمایش دهیم. مقدار نمایش داده شده میتواند با تغییر شرایط سنسور (مانند ولتاژ ورودی) تغییر کند.