به نام خدا

آزمایش شماره 7: اندازهگیری فاصله با التراسونیک و نمایش روی LCD

نام درس: ریزپردازنده

نام استاد: استاد عباسی

اعضای گروه: مبینا فاخته و تارا قاسمی

ابزار آزمایش

1. برد آردوینو

2. سنسور آلتراسونيكHC-SR04

3. نمایشگر LCD 16x2

4. پتانسیوم متر

5. سیمهای رابط

6. برد بورد(Breadboard)

هدف آزمایش

هدف از این آزمایش، استفاده از سنسور آلتراسونیک برای اندازهگیری فاصله و نمایش مقدار فاصله محاسبه شده روی نمایشگر LCD و نیز در سریال مانیتور است. سنسور آلتراسونیک با ارسال پالس صوتی و محاسبه مدت زمان بازگشت آن، فاصله جسم تا سنسور را اندازهگیری میکند.

شرح آزمایش

در این آزمایش، سنسور آلتراسونیک HC-SRO4 به آردوینو متصل شده است و با ارسال پالس صوتی و دریافت آن، زمان رفت و برگشت پالس صوتی را محاسبه میکند. این زمان برای محاسبه فاصله جسم استفاده می شود. پس از محاسبه فاصله، مقدار آن در سریال مانیتور و نمایشگر LCD نمایش داده می شود.

کد به شرح زیر است:

```
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd (12, 11, 5, 4, 3, 2);
int tring = 9;
int echo = 10;
int duration;
int dist:
void setup() {Serial.begin(9600);
 pinMode(tring , OUTPUT);
 pinMode(echo , INPUT);
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.clear();}
void loop() {digitalWrite(tring , LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(tring , HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(tring , LOW);
 duration = pulseIn(echo , HIGH);
 dist = (duration / 2) * 0.0343;
 delay(1000);
 lcd.println(dist);
 lcd.setCursor(0, 1);
 Serial.println(dist);}
```

توضیح کد:

در ابتدا کتابخانه LiquidCrystalبرای کنترل LCD و نمایش متن اضافه میکنیم. سپس پینهای tring و cho برای سنسور آلتراسونیک تعریف شدهاند.

setup: تابع

کد ;(Serial.begin(9600) برای فعال سازی سربال مانیتور استفاده می شود.

و کد ;pinMode(tring, OUTPUT) و pinMode(echo, INPUT); و کد ;

;(LCD تنظیم LCD به عنوان نمایشگر 16 ستون و 2 سطر است.

((): LCD صفحه LCD را پاک میکند تا آماده نمایش باشد.

ابع :loop


digitalWrite(tring, HIGH); و digitalWrite(tring, LOW); یک پالس میکند. 10 میکروثانیه ای به سنسور آلتر اسونیک ارسال میکند.

; duration = pulseIn(echo, HIGH) مدت زمان بازگشت پالس را محاسبه میکند.

; dist = (duration / 2) * 0.0343 فاصله جسم بر حسب سانتی متر محاسبه می شود.

lcd.println(dist) و Serial.println(dist) مقدار فاصله را به ترتیب روی LCDو در سریال مانیتور نمایش میدهد.

شماتیک مدار:



fritzing

در این شکل همانطور که میبینید یک LCD داریم که پایه های آن به این ترتیب از چپ به راست و صل شده اند:

پایه vss → به زمین

پایه vcc → به 5 ولت

پایه VO → به پایه وسط پتانسیوم متر

پایه RS → به پایه 12 برد آردوینو

پایه RW → به زمین

پایه E → به پایه 11 برد آردوینو

از پایه D4 تا D7 به ترتیب ← به پایه 5 و 4 و 3 و 2 برد آردوینو

و پایه 15 و LCD 6 هم ← به 5 ولت و زمین متصل اند.

و یک پتانسیوم متر داریم که یک سر آن به زمین و سر دیگر آن به 5 ولت وصل است و کارش واضح کردن صفحه LCD ما است.

و همینطور یک التراسونیک داریم که سر GND آن به زمین سر ECHO به 10 و سر TRING به 10 و سر TRING به 5 ولت وصل است.

حال میتوانیم با آپلود کردن کد، نتیجه کار خو را ببینیم که با دور یا نزدیک کردن هر شئی به سنسور فاصله آن در LCD و همینطور در سریال مانیتور نمایش داده میشود.

نتيجهگيرى

در این آزمایش، با استفاده از سنسور آلتراسونیک HC-SRO4 توانستیم فاصله یک جسم تا سنسور را محاسبه و به صورت زنده روی نمایشگر LCD و سریال مانیتور مشاهده کنیم. این تکنیک در پروژههایی مانند رباتهای خودران و سیستمهای هشدار فاصله کاربرد دارد. استفاده از این سنسور به ما کمک میکند تا بدون نیاز به تماس فیزیکی، فاصله سنجی انجام دهیم و نتایج را به صورت زنده مشاهده کنیم.