به نام خدا

آزمایش شماره 1: خواندن مقادیر محورهای جوی استیک

نام درس : ریزپردازنده

نام استاد : استاد عباسی

اعضای گروه: مبینا فاخته و تارا قاسمی

هدف آزمایش

خواندن مقادیر محور X و Y از ماژول جوی استیک به کمک پین های آنالوگ. بررسی و ضعیت کلید فشاری (Switch) جوی استیک به کمک پین دیجیتال. نمایش مقادیر خوانده شده روی سریال مانیتور.

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

- 1. برد آردوینو
- 2. ماژول جوى استيك
 - 3. سيمهاي اتصال
 - 4. برد بورد

شرح آزمایش

در این آزمایش، از Arduino برای خواندن وضعیت ماژول جوی استیک استفاده شده است. ماژول جوی استیک دارای سه خروجی اصلی است:

- 1. محور :(VRx) X متصل به یک پین آنالوگ برای اندازهگیری مقدار ولتاژ معادل حرکت در محور افقی.
- 2. محور :(VRy) ۲ متصل به یک پین آنالوگ برای اندازهگیری مقدار ولتاژ معادل حرکت در محور عمودی.
- 3. كليد فشارى: (SW) متصل به يک پين ديجيتال که با فشار دادن جوى استيک مقدار آن تغيير مىکند.

Arduinoمقادیر این خروجی ها را خوانده و اطلاعات به دست آمده را روی سریال مانیتور نمایش میدهد.

کد ما به شرح زیر است:

```
const int sw = 2;
const int x = A0;
const int y = A1;
void setup() {
 pinMode(sw , INPUT_PULLUP);
 Serial.begin(9600);}
void loop() {
 Serial.print("switch : ");
 Serial.print(digitalRead(sw));
 Serial.print("\t\t");
 Serial.print("VRx:");
 Serial.print(analogRead(x));
 Serial.print("\t\t");
 Serial.print("VRy : ");
 Serial.print(analogRead(y));
Serial.print("_____");
 delay(500);
```

توضیح کد

تعریف پینها:

پین 2 به عنوان ورودی کلید فشاری (SW) تعریف شده و با INPUT_PULLUP تنظیم شده است تا از مقاومت داخلی برای جلوگیری از خطاهای نویزی استفاده شود.

پینهای A0 و Y به صورت خواندن مقادیر محورهای X و Y به صورت آنالوگ تعریف شدهاند.

تابع:()setup

پین کلید فشاری با حالت INPUT_PULLUP تنظیم شده است.

ارتباط سربال با نرخ 9600 بیت در ثانیه برای ارسال مقادیر به سربال مانیتور راهاندازی شده است.

تابع:()loop

مقادیر کلید فشاری، محور X و محور Y به ترتیب خوانده میشوند.

مقادیر خوانده شده از کلید فشاری به صورت فشار داده شده یا آزاد ذخیره می شود.

مقادیر محورهای X و Y عددی بین 0 تا X هستند که متناسب با موقعیت جوی استیک تغییر میکنند.

مقادیر خوانده شده مرتب به سریال مانیتور ارسال میشوند.

تأخیر 500 میلی ثانیه برای جلوگیری از تکرار سریع اطلاعات قرار داده شده است.

نتايج آزمايش

وضعیت کلید فشاری در سریال مانیتور به وضوح نمایش داده میشود:


- 1: کلید رها شده است.
- 0 : کلید فشرده شده است.

مقادیر محورهای X و Y بسته به حرکت جوی استیک تغییر کرده و مقادیر عددی آنها در سریال مانیتور نمایش داده می شوند:

مقادیر بین 0 تا 1023 متناسب با موقعیت جوی استیک تغییر میکنند.

مقدار 512 معمولاً نشان دهنده موقعیت میانی محور است.

شماتیک:



توضيح شماتيك:

همانطور که در شکل میبینید در اینجا ما یک جوی استیک داریم که هرکدام از پایه های ان به یک پین آردوینو متصل است .

به این صورت:

SW : به 2

XRX : به A0

VRY : به A1

5۷ : به 5۷

GND به GND

چیزی که در سریال مانیتور نمایش داده میشود:

```
tch : 1
                  VRx : 503
tch: 1
                                            VRy : 522
                  VRx : 503
tch : 1
                                            VRy : 0
                  VRx : 503
                                           VRy : 0
tch : 1
                 VRx : 503
tch : 1
                                           VRy : 0
                 VRx : 503
                                           VRy 0
tch : 1
                 VRx : 503
                                           VRy : 0
tch: 1
                 VRx : 503
                                           VRy : 523
                 VRx : 1023
                                          VRy : 1023
tch : 1
                 VRx : 1023
                                          VRy : 1023
tch: 1
                 VRx : 1023
                                          VRy : 1023
                VRx : 1023
                                         VRy : 1023
ich : W
                VRx : 1023
                                         VRy : 1023
ch : 1
                VRX : 0
                                 VRy : 523
ch : 1
                VRx : 0
                                 VRy : 523
ch : 1
                VRx : 0
                                 VRy : 523
```

نتيجهگيرى

این آزمایش نشان داد که ماژول جوی استیک به راحتی می تواند برای خواندن موقعیت های محور X و Y و همچنین و ضعیت کلید فشاری استفاده شود. این کاربردها می توانند در پروژه هایی مانند کنترل ربات، بازی های تعاملی و رابطهای کاربری مفید باشند.