## 电子测量技术(含实验)第4章作业

1. 简述电子计数器测频与测周、测频与测频率比、测周与测时间间隔的异同。

解

## 相同之处:

都是频率较低的信号作为门控信号,控制主门的开闭,频率较高的信号作为计数脉冲,在主门开启的时间内计数,然后根据定义即可进行频率、周期、频率比和时间间隔的测量。

## 不同之处:

测频适合于测量频率较高的信号,被测信号接 A 通道作为计数脉冲,晶振信号接 B 通道,时标信号作为门控信号;

测周适合于测量频率较低的信号,被测信号接 B 通道作为门控信号,晶振信号接 A 通道,时标信号作为计数脉冲,根据周期和频率的关系,可得被测信号的频率;

测频率比是将频率较高的被测信号接 A 通道作为计数脉冲,频率较低的被测信号作为门控信号,控制主门的开闭,计数器计得的个数就是两信号的频率比;

测时间间隔是将晶振信号接 A 通道,时标信号作为计数脉冲,被测信号接 B、C 通道,以被测的时间间隔作为主门开启的时间,对计数脉冲计数。

2. 电子计数器在测频率和周期时存在哪些主要误差? 如何减小这些误差?

解

电子计数器测频率主要误差有量化误差和标准频率误差,

电子计数器测周期除了量化误差和标准频率误差,还有触发误差。

减小量化误差的方法: 扩大主门时间, 测周时也可使用周期倍乘法扩大主门时间;

减小标准频率误差的方法: 改用晶振频率准确度更高, 稳定度更好的电子计数器;

减小触发误差的方法: 使用周期倍乘法扩大主门时间。

3. 用一个 6 位电子计数器测量频率为2000Hz的信号,试计算当闸门时间T分别为1s、0.1s和10ms时,由 $\pm$ 1 误差产生的测频误差。

分析

测频法量化相对误差:  $\Delta N/_N = \pm \frac{1}{N} = \pm \frac{1}{Tf_r}$ 。

其中 $\Delta N$ 为量化误差( $\pm 1$ 误差),N为计数值,T为主门时间, $f_x$ 为被测量信号频率。

解

当T为1s时:

$$\frac{\Delta N}{N} = \pm \frac{1}{f_x T_1} = \pm 0.05\%$$

当T为0.1s时:

$$\frac{\Delta N}{N} = \pm \frac{1}{f_r T_2} = \pm 0.5\%$$

当*T*为10ms时:

$$\frac{\Delta N}{N} = \pm \frac{1}{f_x T_3} = \pm 5\%$$

4. 测量一个频率为200Hz的信号频率,采用测频法 (闸门时间T=1s) 和测周法 (时标信号周期 $T_s=0.1$ μs) 两种方法,分别计算由±1误差引起的测量误差。

分析

测周法量化相对误差:  $\Delta N/_N=\pm 1/_N=\pm 1/_{T_xf_s}=\pm T_s/_{T_x}$ 。 其中 $\Delta N$ 为量化误差( $\pm 1$ 误差),N为计数值, $T_x$  为被测周期, $T_s$ 为时标信号频率。

解

采用测频法:

$$\frac{\Delta N}{N} = \pm \frac{1}{f_r T} = \pm 0.5\%$$

采用测周法:

$$\frac{\Delta N}{N} = \pm \frac{T_s}{T_r} = \pm 0.002\%$$

5. 利用电子计数器测频,已知内部晶振频率 $f_c=1$ MHz, $\Delta^f c/f_c=\pm 1\times 10^{-7}$ ,被测频率 $f_x=100$ kHz,若要求 $\Delta^N /N$ 为 $\pm 1\times 10^{-6}$ ,则闸门时间应取多大?若被测频率 $f_x=1$ kHz,且闸门时间保持不变,上述要求是否满足?

解

电子计数器测频量化相对误差:

$$\frac{\Delta N}{N} = \pm \frac{1}{f_x T} = \pm 1 \times 10^{-6}$$

闸门时间:

$$T = \frac{1}{f_x \left| \frac{\Delta N}{N} \right|} = 10s$$

若被测频率 $f_x = 1$ kHz,量化相对误差:

$$\frac{\Delta N}{N} = \pm \frac{1}{f_r T} = \pm 1 \times 10^{-4}$$

故不满足要求。

6. 用电子计数器测周法测量信号的周期,晶振频率为 $10 \mathrm{MHz}$ ,其相对误差为 $\Delta f_c/f_c = \pm 5 \times 10^{-8}$ ,周期倍乘开关置" $\times 100$ ",求测量被测信号周期 $T_x = 10 \mu \mathrm{S}$ 时的测量误差。

分析

测频法最大允许误差:  $\Delta f_x/f_x = \pm (\Delta N/N + |-\Delta T/T|) = \pm (1/f_x T + |\Delta f_c/f_c|)$ ;

测周法最大允许误差: 
$$\Delta T_x/T_x = \pm \left(\frac{KT_c}{mT_x} + \left|\frac{\Delta f_c}{f_c}\right| + \frac{U_N}{\sqrt{2}m\pi U_m}\right)$$
。

解

忽略触发误差,

$$\frac{\Delta T_x}{T} = \pm \left( \frac{T_c}{mT_x} + \left| \frac{\Delta f_c}{f_c} \right| \right) = \pm 0.00010005$$

7. 某电子计数器,测频的闸门时间为1s,测周时倍乘最大为 " $\times 10000$ ",时标信号最高频率为 $10 \mathrm{MHz}$ ,求中界频率。

## 分析

中界频率:  $f_{x0} = \sqrt{f_{sf} \cdot f_{sT}}$ ,其中 $f_{sf}$ 为时标信号最小频率, $f_{sT}$ 为时标信号最大频率。 当 $f_x$ 高于中界频率时,采用测频法测量频率;当 $f_x$ 低于中界频率时,采用测周法测量频率。

解

$$f_{x0} = \sqrt{f_{sf} \cdot f_{sT}} = \sqrt{\frac{10000 \times 10 \times 10^6}{1}} = 316 \text{kHz}$$