

Рис. 12. Располоосновных жение элементов обслуживания мопеда: 1 – карбюратор; 2 – указатель уровня масла в двигателе (масляный «шуп»); 3 - трос сцепления; 4 - передний тормоз; 5 - заглушки регулировочных отверстий зазоров клапанов; 6 - пробка сливного отверстия моторного масла; 7 - крышки звездочки цепного привода ГРМ и магнето; 8 - контрольное отверстие цепи привода: 9 - задивой тормоз; 10 - воздушный фильтр