











Symbole für die Oberflächenbeschaffenheit	
In der Zeichnung nach DIN ISO 1302	nach DIN 3141 Reihe 2
=	
w = Rz 100	
x = Rz 25	
y = Rz 6,3	
z = Rz 1	

Dept.	Technical reference	Created by Sebastian Hartmann 2026-02-10	Approved by
BENS EDELSTAHL		Document type	Document status
		Title Grundplatte-SM	DWG No. BE-GP-0226-501-0
			Rev. / Date of issue / Sheet 2/2