معماري كامپيوتري

نيمسال دوم ۲۰-۲۰



استاد: دکتر لاله ارشدی پاسخدهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

پاسخ مسئلهی ۱.

الف

در این بخش فرض میکنیم هیچ وابستگیای بین دستورات وجود ندارد.

$$SpeedUp = \frac{T_{\text{1}}}{T_{\text{T}}} = \frac{CPI_{\text{1}} \times \frac{1}{CR_{\text{1}}}}{CPI_{\text{T}} \times \frac{1}{CR_{\text{T}}}} = \frac{\frac{\delta}{V \delta}}{\frac{1}{V}} = \mathbf{Y}$$

اولین حلقه ۴ کلاک نیاز دارد و حلقه های بعدی در ۱ کلاک اجرا می شوند.

-	EX to 1 st Only	MEM to 1 st only	Ex to 2 nd Only	MEM to 2 nd Only	EX to 1st and EX to 2nd
Ī	5%	20%	10%	10%	5%

فرض میکنیم درصد دستوراتی که وابستگی دارند مطابق جدول فوق است، پس برای هر نوع از دستورات تعداد چرخه تاخیر را محاسبه میکنیم و سپس با فرض این که هیچ Forwarding ای نداریم، تسریع را حساب میکنیم:

 $\int EX \text{ to } \mathbf{1} \text{st } Only = \mathbf{1} Delay Cycle$

 $EX \ to \ Ynd \ Only = \ Volay Cycle$

 $EX ext{ to } Ynd = YDelayCycle$

$$SpeedUp = \frac{T_{\rm i}}{T_{\rm Y}} = \frac{\frac{CPI_{\rm i}}{CR_{\rm i}}}{\frac{CPI_{\rm Y}}{CR_{\rm Y}}} = \frac{\frac{\delta}{\gamma \delta}}{\frac{\gamma \cdot \delta \times \tau + \cdot \gamma \delta \times \tau + \cdot \gamma \delta \times \tau}{\gamma \cdot \delta \times \tau + \cdot \gamma \delta \times \tau + \gamma \delta \times \tau} \simeq \text{Y/Y}$$

ج

اگر دادهها را به صورت زودهنگام در اختیار داشته باشیم باید فقط برای وابستگی ۱ MEM to 1st only کلاک به

$$SpeedUp = \frac{T_1}{T_1} = \frac{\frac{CPI_1}{CR_1}}{\frac{CPI_2}{CR_2}} = \frac{\frac{\delta}{7/\delta}}{\frac{\cdot \sqrt{1}\times 1 + \cdot / \lambda \times 1}{1}} = \frac{1}{7} \simeq 7/7$$

در این صورت برای محاسبه شرط Branch باید یک چرخه Stall داشته باشیم. پس:

$$SpeedUp = \frac{T_{\text{l}}}{T_{\text{t}}} = \frac{\frac{CPI_{\text{l}}}{CR_{\text{l}}}}{\frac{CPI_{\text{t}}}{CR_{\text{t}}}} = \frac{\frac{\delta}{\text{t/d}}}{\frac{\cdot /\text{t} \times \text{t} + \cdot /\text{t} \times \text{t} + \cdot /\text{t} \times \text{l}}{\text{t}}} \simeq \text{T/l}$$

٥

اگر همه پرشها را انجام نشده فرض کنیم، آنوقت تسریع برابر است با:

$$SpeedUp = \frac{T_1}{T_1} = \frac{\frac{CPI_1}{CR_1}}{\frac{CPI_1}{CR_2}} = \frac{\Delta}{\cdot / \mathsf{T} \times \mathsf{T} + \cdot / \mathsf{T} \times (\cdot / \mathsf{T} \times \mathsf{T} + \cdot / \mathsf{T} \times \mathsf{T}) + \cdot / \mathsf{T} \times \mathsf{T}} \times \mathsf{T} \simeq \mathsf{T} / \mathsf{T} \mathsf{T}$$

پاسخ مسئلهی ۲.

با توجه به اطلاعات صورت سوال، تسریع را به تقریب محاسبه می کنیم:

$$ClockCycle_1 = \frac{1}{ClockRate_1} = \frac{1}{f \times 1 \cdot 4} = {}^{\bullet}/{}{}^{\bullet}\Delta ns \longrightarrow ClockCycle_{}^{\bullet} = {}^{\bullet}/{}^{\bullet}\Delta ns$$

$$SpeedUp = \tfrac{T_1}{T_1} = \tfrac{CPI_1 \times ClockCycle_1}{CPI_1 \times ClockCycle_1} = \tfrac{\cdot/\mathsf{f} \times \mathsf{f} + \cdot/\mathsf{T} \times \mathsf{f} + \cdot/\mathsf{T} \times \mathsf{1} \cdot}{1} \times \tfrac{\cdot/\mathsf{T} \Delta}{\cdot/\mathsf{f} \Delta} \simeq \mathsf{T}/\mathsf{T}\mathsf{T}$$

پاسخ مسئلهی ۳.

ترتیب اولیه دستورات به این صورت است:

```
add $3, $1, $5

sub $2, $1, $5

lw $5, 0($3)

addi $4, $5, 1

add $5, $4, $1
```

الف

در این بخش اجرای دستورات را در حالتی که هیچ Forwardingای وجود نداشته باشد نشان میدهیم:

Instruction	Clock1	Clock2	Clock3	Clock4	Clock5	Clock6	Clock7	Clock8	Clock9	Clock10	Clock11	Clock12	Clock13	Clock14	Clock15
add \$3,\$1,\$5	F	D	X	M	W										
sub \$2,\$1,\$5		F	D	X	M	W									
lw \$5,0(\$3)			d*	F	D	X	M	W							
addi \$4,\$5,1					d*	d*	F	D	X	M	W				
add \$5,\$4,\$1								d*	d*	F	D	X	M	W	

ب

در این بخش اجرای دستورات را در حالتی که Forwarding Full وجود داشته باشد نشان میدهیم:

Instruction	Clock1	Clock2	Clock3	Clock4	Clock5	Clock6	Clock7	Clock8	Clock9	Clock10	Clock11	Clock12	Clock13	Clock14	Clock15
add \$3,\$1,\$5	F	D	X	M	W										
sub \$2,\$1,\$5		F	D	X	M	W									
lw \$5,0(\$3)			F	D	X	M	W								
addi \$4,\$5,1				d*	F	D	X	M	W						
add \$5,\$4,\$1						F	D	X	M	W					

ج

در این بخش اجرای دستورات را در حالتی که $Forwarding\ EX\ to\ EX$ وجود داشته باشد نشان می دهیم:

Instruction	Clock1	Clock2	Clock3	Clock4	Clock5	Clock6	Clock7	Clock8	Clock9	Clock10	Clock11	Clock12	Clock13	Clock14	Clock15
add \$3,\$1,\$5	F	D	X	M	W										
sub \$2,\$1,\$5		F	D	X	M	W									
lw \$5,0(\$3)			F	D	X	M	W								
addi \$4,\$5,1				d*	d*	F	D	X	M	W					
add \$5,\$4,\$1							F	D	X	M	W				

پاسخ مسئلهی ۴.

ترتیب اولیه دستورات به این صورت است:

```
R1, 0(R2)
\ I1:
                                    ; R1 ← Memory[R2]
          lw
                    R1, R1,
 I2:
                                  1 ; R1 ← R1+1
           addi
                                  ; Memory[R2] ← R1
8 ; R2 ← R2+8
-1 ; R4 ← R4-1
                    R1, 0(R2)
 I3:
           SW
                    R2, R2,
 I4:
           addi
 I5:
           addi
                    R4, R4,
 I6:
           bne
                    R4, R0,
                                   I1 ; branch if R4!=0
```

الف

باید جایگاه I_0 را طوری تغییر بدهیم که حداقل ۲ مرحله زودتر از I_0 اجرا شود.

```
I1:
                R1, 0(R2)
                                ; R1 ← Memory[R2]
                             1
                                 ; R1 ← R1+1
I2:
                R1, R1,
        addi
                             -1 ; R4 ← R4-1
I5:
        addi
                R4, R4,
I3:
                R1, 0(R2)
                                 ; Memory[R2] ← R1
                R2, R2,
                               ; R2 ← R2+8
I4:
        addi
                R4, R0,
                             I1 ; branch if R4!=0
```

البته در بخشهای بعدی مجبور هستیم که جای دستورات IY,IO را تعویض کنیم چون در بخش بعدی فاصله آن کمتر از Y می شود.

ب

در این بخش ما دستوری را بعد از $I_{\it F}$ قرار می دهیم که هر بار اجرا شود و ارتباطی با شرط پرش نداشته باشد.

```
R1, O(R2)
                                 ; R1 ← Memory[R2]
I1:
                             -1 ; R4 ← R4-1
                 R4, R4,
I5:
        addi
                                 ; R1 ← R1+1
        addi
                 R1, R1,
I2:
                             1
I3:
                 R1, 0(R2)
                                 ; Memory[R2] ← R1
        SW
                R4, R0,
I6:
        bne
                             I1 ; branch if R4!=0
                R2, R2,
                                ; R2 ← R2+8
I4:
        addi
```

ج

با توجه به خواسته سوال، جدول زير را تشكيل مي دهيم:

	Clock1	Clock2	Clock3	Clock4	Clock5	Clock6	Clock7	Clock8	Clock9	Clock10
I1	F	D	X	M	W					
I2		F	D	X	M	W				
15			F	D	X	M	W			
I3				F	D	X	M	W		
I6					F	D	X	M	W	
I4						F	D	X	M	W

اگر فقط یک بار این حلقه اجرا شود، در مجموع ۱۰ کلاک زمان میبرد، اما اگر چندین بار این حلقه تکرار شود، تقریبا به تعداد حلقه ها نیاز به کلاک داریم.