


## كشف معاينة اضرار مركبه



نوع التسعير تسعير و توفير تسعير فقط انشأ من قبل التامين الاردنية (PM نقطة الضرر نقطة الضرر مق الرجوع للافراد لا يوجد حق رجوع الافراد

سعر العمل

اسم مالك المركبة تاريخ وقوع الحادث 03/07/2022 testing 1 رقم الحادث رقم الشاصي JI-014 08348204LKLSLSJFDH تفاصيل ورشة العمل رقم اللوحة 89098 رقم الطلب تفاصيل السيارة 1R/ 18102203 Toyota 4Runner نوع الحادث سنة الصنع تامين الزامي 2020 قيمة طلب الشراء ملاحظات السيارة

## ملاحظات شركة التأمين

ارسال الفاتورة لنا للتسديد بعد توقيع الفاتورة باستلام القطع من الكراج

رمش ضوء امامي يمين

جديد (تجاري)

وصف المهمة

## تفاصيل الاصلاح

دي	اصلاح بو		JOD 180	((Day(s) 2	Paint JoB	
				لمتضررة	صيل القطع ا	تفا
انشأ من قبل	ملاحظة	العدد	نقطة الضرر	الاسم	صورة	#
التامين الاردنية 18/10/2022 21.07:17 PM		1	ضوء امامي يمين	غماز امامي يمين جديد (أصلي)		] ,

ضوء امامي يمين

وقت العمل

## المعاين

التامين الاردنية

التامين الاردنية

18/10/2022

PM 03:07:11

نوع

موافق عليه من قبل

التامين الاردنية

#J	-0	14	لصور	رض، ا	مع
	_		1		

image