Repair Order

Date	of the accident	Accident No P/06/2/1/2022/0003711-22-04394
Vehic	22/06/2022 cle Owner Name	Workshop Detail Amman شرکة کراج بیترو الحدیث,مارکا
ي خليل سمعان سمعان 	VIN	Request Number 26062231/1R
1G	KDS13S852356839 Plate No	Accident Type Comprehensive
	21-20110 Car Details	Damage Point 1211, 6,
	GMC Envoy Year	PO Note
	2005 Created By	Pricing Type
(26/06/2022 9:48:5		Pricing and Providing

Task Details

#	Task Description	Labour Time		Labour Price		Туре
1	اصلاح وسحب واجهة خلفية + اصلاح جسر طمبون خلفي حديد + اصلاح وتعديل دعامية حديد خلفية + اصلاح طمبون امامي +دهان + فك وتركيب القطع	0 (Day(s))		300 JOD		Body Repair
	Ordered Parts					
#	Name		Quantity	Received On	Supplier	
1	قشرة طمبون خلفي ((Aftermarket)	(Nev	1	-	الطريق الجديد	
: Note						
2	عاكسة طمبون خلفي يسار (Used)		1	-	الطريق الجديد	
: Note						
3	عاكسة على الطمبون امامي شمال ج	انبي (Used)	1	-	الطريق الجديد	
: Note						

PO Approved by

PM 2:15 ,6/26/22 فارس النمري

Approved By

AM 10:13 ,6/26/22 سائد حجاب