# سیتمهای نهفته و بیدرنگ

# گزارش تمرین اول

آشنایی با پروتکلهای ارتباطی انتقال داده و سنسورها

# اعضای گروه:

آريان سلطاني : 810198558


صبا شهسوارى: 810198420

معين كرمى: 810198540

محمد هنرجو: 810198487

# شرح پروژه:

این پروژه از سه گره حسگر، عملگر و گره مرکزی تشکیل شده است. گره حسگر به یک سنسور اندازه گیری دما و رطوبت متصل است که داده ها را به صورت آنالوگ به بور د حسگر می دهد. بور د حسگر این داده ها را با استفاده از بلوتوث به بور د مرکزی می فرستد. بور د مرکزی داده های دریافت شده از گره حسگر پر دازش می کند و با توجه به آن ها duty cycle موتور را تعیین می کند. این بور د از طریق بلوتوث سرعت موتور را به گره عملگر ارسال می کند. گره مرکزی علاوه بر بر د arduino یک صفحه نمایشگر نیز دار د که اطلاعاتی اندازه گیری شده را نمایش میدهد. در گره عملگر یک بور د arduino و یک ماژول بلوتوث و جود دار د که بتواند با گره مرکزی ارتباط برقرار کند و سرعت موتور را دریافت کند. بور د عملگر داده های دریافتی را به در ایور موتور DC می فرستد.



در ادامه جزئیات هر گره و نحوه بیادهسازی آن توضیح داده شده است:

### گره مرکزی:

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می شود در ابتدا ما ژول LCD و اتصالات آن به بورد مرکزی را مشخص کردیم. سپس در تابع serial.begin با استفاده از دستور serial.begin یک ارتباط سریال با baud rate برای اتصال به ما ژول بلوتوث ایجاد می کنیم. در ادامه نیز ابعاد صفحه LCD را مشخص کرده ایم.

```
const int rs = 12, e=11, d4=5, d5=4, d6=3, d7=2;
LiquidCrystal lcd(rs,e,d4,d5,d6,d7);

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    lcd.begin(20,4);
}
```

بورد مرکزی به دو ماژول بلوتوث وصل است که از یکی از آنها برای دریافت اطلاعات از گره حسگر استفاده می شود و از دیگری برای ارسال اطلاعات به گره عملگر استفاده می شود. یکی از این ماژولها روی com دو و دیگری روی com سه configure شده است در نتیجه بورد می تواند فقط روی یکی از آن ها بنویسید و فقط از روی دیگری بخواند و تداخلی در ارتباطات به وجود نمی آید.

در تابع loop بدنه اصلی برنامه را ایجاد میکنیم. طبق این کد هر وقت که دادهای رو پورت سریال دریافت شود، بورد مرکزی ابتدا در تابع readDataFromSerialPort دادهها را از پورت سریال میخواند و با توجه به فرمتی که برای انتقال دادهها در نظر گرفتیم مقدار اندازه گیری شده دما و رطوبت را مشخص میکند.

سپس در تایع calculateActuatorSpeed که شامل چند شرط ساده است با توجه به مقدار دما و میزان رطوبت، سرعت مناسب موتور تعیین می شوند و روی پورت سریال نوشته می شود تا به گره عملگر برسد. در نهایت تمام اطلاعات روی Icd چاپ می شوند.

```
void loop() {
   if(Serial.available() > 4)
   {
     readDataFromSerialPort();
     calculateActuatorSpeed();
     writeDataToSerialPort(String(motorDutyCycle));
     writeDataToLCDPort();
}
```

در تابع setUp مشابه بورد مرکزی یک ارتباط serial برای اتصال به ماژول بلوتوث تعریف می شود. برای اتصال بود د حسگر به سنسور از ارتباط wire استفاده میکنیم. تابع reaDataFromSensor به عنوان پارامتر یک command می گیرد که تعیین میکند اندازه گیری دما خواسته شده یا رطوبت. سپس یک transmission به آدرس 12C آغاز میکند و دستور اندازه گیری را ارسال میکند. بعد از یک delay مقادیر نوشته شده روی wire می خواند و مقدار رطوبت (یا دما) را محاسبه و ثبت میکند.

```
float readDataFromSensor(int addr, float scale, float offset){
  unsigned int data[2];
  Wire.beginTransmission(Addr);
  Wire.write(addr);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(Addr,2);
  while (Wire.available() < 2)
    delay(10);

  data[0] = Wire.read();
  data[1] = Wire.read();
  return (((data[0] * 256.0 + data[1]) * scale) / 65536.0) - offset;
}</pre>
```

در تابع loop مقدار رطوبت اندازهگیری شده با آخرین اندازه ارسال شده مقایسه می شود و اگر مقدار جدید بیشتر از ۵ درصد تغییر کرده باشد، اندازههای جدید روی بورت سریال نوشته می شوند تا از طریق بلوتوث به بورد مرکزی برسند.

```
void loop() {
    currTemperatureData.humidity = readDataFromSensor(HUMIDITY_ADDR, 125.0, 6.0);
    currTemperatureData.temp = readDataFromSensor(TEMP_ADDR, 175.72, 46.85);

    if(firstReport || humidityHasMajorChange()){
        sendDataToMainBoard();
        updateLastReport();
        firstReport = false;
    }
}
```


این گره مشابه سایر بورد ها به ماژول بلوتوث وصل می شود و duty cycle موتور را که توسط بورد مرکزی ارسال شده از روی سریال پورت میخواند و به صورت analog به موتور DC می دهد. برای اتصال این بورد به موتور DC از پورتهای ۹ و ۱۰ استفاده کردیم که برای انتقال سیگنال PWM هستند.


```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(10, OUTPUT);
    pinMode(9, OUTPUT);
}

void setMotorSignals()
{
    analogWrite(10, motorSpeed);
    analogWrite(9, 0);
}
```


### نتايج:

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می شود اطلاعات اندازه گیری شده توسط سنسور به درستی به بورد مرکزی انتقال داده شده اند و روی نمایشگر بورد مرکزی قابل مشاهده هستند. سرعت موتور نیز متناسب با این اندازه ها تعیین شده و موتور با دریافت سیگنال از بورد عملگر شروع به کار میکند:





#### تصوير موتور:



# يرسشها:

(1

پروتکل بلوتوث در محدوده فرکانسی 2400 تا 2483.5 مگاهر تز کار میکند. برای آن که سیگنالهای بلوتوث دستگاههایی که در یک منطقه هستند با هم تداخل نکنند روشهای مختلفی وجود دارد. یکی از این روش ها frequency است. در این روش فرستنده و گیرنده اطلاعات به طور همزمان بر روی یک مجموعه خاص از فرکانسها ارتباط برقرار میکنند و بین این فرکانسها به طور مداوم طبق یک الگوریتم شبه تصادفی پرش میکنند. برای مثال محدوده بلوتوث به ۷۹ فرکانس مختلف در باند فرکانسی 2.4 گیگاهرتز تقسیم میشود و سیگنال ها با نرخ 1600 بار در ثانیه بین این فرکانسها برش میکنند. استفاده از این روش باعث میشود احتمال تداخل با سایر فرکانسها بسیار کم شود.

(2

پروتکل I2C برای ارسال و دریافت داده بین دستگاه های مختلف از ۲ پایه استفاده میکند. این پایه ها عبارتند از SDA ابرای (Serial Clock Line)) که داده ها بر روی آن جابهجا میشوند و دیگری SCL (Serial Clock Line) است که برای انتقال سیگنال کلاک استفاده میشود . کلاک I2C توسط Master تولید میشود و بین تمام slave ها پخش میشود. دستگاه های slave هر کدام یک آدرس مشخص دارند و فقط در صورت درخواست دستگاه مستر پاسخ میدهند و خودشان هیچ وقت نمیتوانند ارتباط را شروع کنند.

در header هر فریم داده که توسط master ارسال می شود ۷ بایت که آدرس slave مورد نظر را تعیین می کند قرار می گیرد. هر دستگاهی که پیامی را دریافت می کند تا بفهمد می گیرد. هر دستگاهی که پیامی را دریافت می کند تا بفهمد باید پاسخ دهد یا نه . همچنین در هدر هر فریم تعدادی بیت به عنوان ack , nack و برای مشخص کردن آغاز و اتمام ارتباط وجود دارند که باعث می شوند از انتقال درست داده ها بتوانیم اطمینان حاصل کنیم.

(3

## موتور stepper:

موتور stepper نوعی موتور DC است که به صورت گسسته حرکت میکند. درون این موتور چندین سیم پیچ وجود دارد که در گوههایی به نام فاز قرار دارند و با عبور الکتریسیته از هر یک از این فاز ها موتور با سرعت یک گام به چرخش در میآید. به همین دلیل سرعت چرخش این نوع موتور ثابت است. با کنترل کردن گامهای یک stepper میتوان سرعت آن را با دقت بالایی تعیین کرد. به طور کلی استپ موتور ها برای مواردی که نیاز به سرعت کم در مسافت کوتاه باشد ، مناسب هستند . این موتور برخلاف موتور Servo قابلیت تنظیم گشتاور ندارد.

### موتور servo:

ساختار این موتور مشابه موتور stepper میباشد اما تعداد قطبهای مغناطیسی بیشتری دارد که باعث می شود حداکثر سرعت و دقت بیشتری داشته باشند. برای همین این موتور در مواردی که نیاز به دقت بالا در کنترل موقعیت ، حرکت در مسافت طولانی و در مواردی که نیاز به تولید گشتاور زیاد با سرعت بالا است (مانند شناور های دریایی)، مناسب است. اما از طرفی قیمت و ابعاد این موتور به دلیل پیچیدگی ساختار آن بیشتر از موتور stepper است

#### موتور DC:

موتور DC نوعی متور القایی است که با قرار دادن سیم های رسانا در یک میدان مغناطیسی جریان الکتریکی تولید میکند و با تاثیر این جریان روی میدان مغناطیسی، یک نیروی چرخشی ایجاد میشود. از جمله مزایای موتور میتوان به این اشاره کرد که برای شروع چرخش نیاز به توان بالایی ندارد و اندازه کوچک و قیمت مناسبی دارد. اما این موتور در مقایسه با موتور های stepper و servo دقت پایینی دارد. همچنین در زمان بارگذاری بالا سرعت چرخش و نیروی ایجاد شده توسط آن کاهش میابد.