



دانشكده مهندسي برق

گزارش پروژه فاز دوم درس کنترل صنعتی

دانشکده مهندسی برق

PLC Program to Control Temperature and Humidity of a Greenhouse

اعضای گروه:

محدثه رضایی 9923034 سینا فاضل 9923058 درسا رحمتی 9923110

استاد درس:

دكتر احمد افشار

سرفصل مطالب

0	نزارش پروژه فاز دوم درس کنترل صنعتی
2	۱. چکیده
3	۱. چکیده ۱. مقدمه
4	۲. روند پروژه
	۳٫۱ شناخت دقیق فرآیند کاری موارد پروژه
6	٣.٢ فلوچارت
7	۳.۳ وضعیت کاری اتوماتیک-دستی و مطی-ریموت
	۳.۴ نحوه تعامل اپراتور در وضعیتهای کاری اتوماتیک-دستی و محلی-ریموت
	۳٫۵ نکات ایمنی
9	۳.۶ ورودىها و خروجىها
	٣.٧ موارد افزونگی مورد نیاز
	۳.۸ اختلالات متصور در عملکرد سیستم و اولویت بندی آنها
	۳.۹ فلوچارت با در نظر گرفتن تغییرات مراحل قبلی
	۳.۱۰ انتخاب سنسورها و عملگرهای مناسب
	۳٫۱۱ طراحی کنترل کننده PID برای مورد فرآیند پیوسته
13	
	۳.۱۳ بررسی و ارائه راهکار برای عیوب قابل پیش بینی در عملکرد
14	
14	
15	
16	

در چشم انداز همیشه در حال تحول فناوری کشاورزی، ادغام سیستمهای کنترل پیچیده در افزایش دقت و کارایی شیوههای کشت بسیار مهم است. پروژه ما که بر روی یک گلخانه مبتنی بر کنترل منطق قابل برنامه ریزی (PLC) متمرکز است، در تقاطع اتوماسیون پیشرفته و کشاورزی پایدار قرار دارد. اهداف اصلی این پروژه، استفاده از قدرت PLC برای مدیریت دقیق و بهینهسازی سطوح دما و رطوبت در محیط گلخانه است .در این پروژه ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا با استفاده از سواد و دانشی که در کلاس کنترل صنعتی درباره کنترل سیستمهای صنعتی و PLC ها یادگرفتیم، به منظور کنترل دما و رطوبت یک گلخانه هوشمند استفاده کنیم و علاوه بر کنترل شرایط معمول و قابل پیشبینی، تلاش کردیم تا برای شرایط غیر منتظره نیز راهکارهایی را در نظر بگیریم تا حوادث پیشبینی نشده باعث آسیب به گلخانه نشوند و در صورت بروز چنین حوادثی، سیستم بدون آسیب بتواند مسیر خود را ادامه دهد.

گلخانه ها با فراهم آوردن محیطی کنترل شده برای رشد گیاهان بدون توجه به شرایط اقلیمی خارجی، نقشی محوری در کشاورزی مدرن ایفا می کنند. حفظ درجه حرارت و رطوبت مطلوب برای موفقیت کشت گلخانه ای بسیار مهم است. برنامه PLC برای کنترل دما و رطوبت راه حلی هوشمندانه و کارآمد برای این چالش ارائه می دهد.

هدف این پروژه طراحی یک سیستم کنترل مبتنی بر PLC است که به طور مداوم پارامترهای دما و رطوبت را در گلخانه نظارت و تنظیم می کند. با ادغام سنسورها، محرک ها و یک PLC، سیستم می تواند به صورت پویا به تغییرات محیطی پاسخ دهد و از آب و هوای ایده آل برای رشد گیاه اطمینان حاصل کند. اجرای این سیستم کنترل خودکار نه تنها کیفیت و عملکرد محصول را افزایش میدهد، بلکه مداخله دستی را نیز به حداقل میرساند که منجر به بهرهوری منابع و مقرون به صرفه میشود.

اجزای کلیدی این پروژه شامل سنسورهای دما و رطوبت، محرکها مانند فنها، هیترها و سیستمهای مهپاشی و یک واحد PLC است که کل فرآیند کنترل را هماهنگ میکند. برنامه PLC برای تفسیر دادههای حسگر، تصمیم گیری در زمان واقعی و فعال/غیرفعال کردن محرکهای مناسب برای حفظ شرایط محیطی مورد نظر به دقت ساخته شده است.

اهمیت این پروژه فراتر از دیوارهای گلخانه است، زیرا پتانسیل اتوماسیون در کشاورزی را به نمایش می گذارد. ادغام فناوری های پیشرفته و شیوه های کشاورزی سنتی می تواند راه را برای سیستم های کشاورزی پایدار و انعطاف پذیر هموار کند. همانطور که به پیچیدگی های برنامه PLC برای کنترل دما و رطوبت در گلخانه می پردازیم، سفری را به سمت کشاورزی دقیق و بهینه سازی منابع آغاز می کنیم.

۲.۱ شناخت دقیق فر آیند کاری موارد پروژه

برای کنترل دما و رطوبت در یک گلخانه در ابتدا نیازمند سنسور دما و سنسور رطوبت میباشیم که مقدار دما و رطوبت در هر لحظه را در اختیار ما قرار دهد و طبق این مقادیر تصمیم گیریهای بعدی صورت گیرد.

برای کنترل دما از یک مشعل یا warmer استفاده می کنیم که به Q0.0 روشن و خاموش می شود. یک فن داریم که به خروجی Q0.3 متصل است. به علت خاصیت سنگین تر بودن هوای سرد و قرار گیری آن پایین محیط، نیازمند استفاده از این فن می باشیم که در مد اتوماتیک به صورت همیشگی کار کند تا بتوانیم هوای داخل گلخانه را بهبود دهیم و آن را یکنواخت کنیم.

در بالای گلخانهها اصولا یک دمپر قرار میدهند که اگر برای مثال در روزهای تابستان دما بیش از حد گرم شد، بتوان از آن برای بهبود دما استفاده نمود زیرا خنک کننده نداریم. برای این کار نیازمند دو تا خروجی می باشیم که به صورت زیر تعریف میشوند:

Q0.1 -> open

Q0.2 -> close

برای کنترل رطوبت این گلخانه نیز نیاز به یک دستگاه رطوبتساز داریم که این دستگاهها معمولا از نوع آلتراسونیک میباشند که داخل آنها آب ریخته شده و توسط آن آب، بخار سرد تولید میکند که باعث کنترل رطوبت میشود. توجه شود که در گلخانه به هیچ وجه نباید از بخار گرم استفاده نمود. برای این کار از Q0.4 استفاده میکنیم.

برای ایجاد یک ست پوینت دمایی، یک دیتا بلاک تعریف کرده و برای حد بالاو پایین آن از double word از استفاده میکنیم زیرا دما ذاتا یک عدد floatمیباشد و باید این موضوع را مدنظر قرار داد. در صورتی که دما از حد بالای مجاز تعریف شده، تجاوز کند، باید به اپراتور alarm دهد و بتواند دمپر را باز و بسته کند. برای این کار از یک چراغ سیگنال به نام HTemp متصل به خروجی Q0.5 استفاده میکنیم.

برای رطوبت نیز یک دیتا بلاک تعریف کرده و حد بالا و پایین آن را به صورت double word تعریف می کنیم.

در محیطهای صنعتی اصولا روی یک سری تابلوها، کلیدی قرار میدهند که برای Automatic Mode و Manual Mode میباشد. در مد دستی ما باید توانایی این را داشته باشیم که تمام تجهیزات را راهاندازی کنیم. برای این منظور کلید مد دستی و اتوماتیک را نیز قرار میدهیم.


برای هرکدام از این قسمتها باید ورودی نیز قرار دهیم که به PLC به عنوان یک سیگنال ورودی برنامهریزی شده وارد شود.

ورودیها به صورت زیر میباشند:

- 10.0 -> Auto Mode
- 10.1 -> Manual Mode
- 10.2 -> opening the damper
- 10.3 -> closing the damper
- 10.4 -> make the warmer on
- 10.5 -> make the warmer off
- 10.6 -> make the humidifier on
- 10.7 -> make the humidifier off
- I1.0 -> make the fan on
- I1.1 -> make the fan off

ورودی ما از 0 تا 32767 همواره تغییر می کند به همین دلیل باید این مقدار را حتما scale out کنیم و آن را به رنج مناسب برای دما و یا به درصد تبدیل کنیم. برای این منظور از یک function block استفاده میکنیم که مقدار ورودی را گرفته و باتوجه به مقدار حد بالا و پایین مناسب سنسور، شیب خط موردنیاز را پیدا کرده و این عملیات scale out را برروی خروجی اعمال می کند و اطلاعات را در یک data block ذخیره می کند و در نهایت این اطلاعات در یک فانکشن دیگر این اطلاعات صدا زده می شوند و مقادیر min و مقداری که می خواهیم نمایش داده شود را به آن می دهیم تا از آن مقدار استفاده شود.

۲.۲ فلوچارت



۳.۳ وضعیت کاری اتوماتیک-دستی و محلی-ریموت

- اتوماتیک :حالت اتوماتیک در سیستم کنترل به معنای اجازه دادن به PLC برای انجام تصمیمات و اجرای دستورات به طور خودکار بر اساس دادههای حسگرها و الگوریتمهای برنامهریزی است. در این حالت، سیستم به صورت مستقل تغییرات دما و رطوبت را شناسایی می کند و به تنظیمات مشخص شده واکنش نشان می دهد. این حالت بهینه ترین حالت برای استفاده از قابلیتهای اتوماسیون PLC به منظور بهرهوری بالا و کاهش نیاز به مداخله دستی است.
 - دستی :در حالت دستی، کنترل از سوی اپراتور یا کاربر انسانی انجام میشود. این حالت ممکن است برای تستها، تعمیرات یا تغییرات اضطراری باشد. اپراتور توانایی دستیابی به کنترل دما و رطوبت را دارد و میتواند به صورت دستی تصمیمات و تغییرات لازم را اعمال کند.
 - محلی ریموت: حالت محلی ریموت به امکان کنترل سیستم از محل دیگری از طریق ارتباطات راه دور اشاره دارد. این ارتباط ممکن است از طریق شبکههای محلی (محلی) یا اینترنت (ریموت) انجام شود. این حالت امکان دسترسی به کنترلها و مانیتورینگ سیستم را از دور فراهم می کند، که می تواند به کاربران اجازه دهد که حتی از دور نظارت و کنترل انجام دهند.

۳.۴ نحوه تعامل ایراتور در وضعیتهای کاری اتوماتیک-دستی و محلی-ریموت

۱ .اتوماتیک:

- مشاهده و نظارت :اپراتور می تواند وضعیت کلی سیستم، دادههای حسگرها و وضعیت اجزاء مختلف را در زمان واقعی مشاهده کند. این امکان به او اطلاعات دقیقی از کارکرد سیستم و محیط گلخانه را می دهد.
- تنظیمات پیشرفته :اپراتور می تواند پارامترها و تنظیمات اتوماتیک را تنظیم و بهروز رسانی کند. این شامل تنظیم حداکثر و حداقل دما و رطوبت، زمانبندی اجرای دستورات، و سایر پارامترهای مرتبط است.
- تعیین الگوها : اپراتور می تواند الگوهای خاصی برای کنترل دما و رطوبت تعیین کند. این الگوها ممکن است به تغییرات فصلی یا نوع گیاهان مختلف واکنش نشان دهند.

۲ .دستی:

- تنظیم دستی :اپراتور در این وضعیت می تواند به صورت مستقیم تغییرات دما و رطوبت را تنظیم و اعمال کند. این ممکن است در مواقع اضطراری یا نیاز به تنظیمات دقیق باشد.
- تعیین اولویت : اپراتور می تواند اولویتها را مشخص کند، به عنوان مثال، در شرایط خاصی اولویت به تنظیم دما بیشتر باشد و در شرایط دیگر اولویت به تنظیم رطوبت باشد.
 - تست و عیبیابی :اپراتور می تواند در این حالت به صورت دستی عیبیابی انجام داده و تستهای مختلف را اجرا کند.

۳ .محلی-ریموت:

- نظارت از دور :اپراتور می تواند از هر مکانی که به اینترنت دسترسی دارد، وضعیت گلخانه را نظارت کند. این امکان از طریق وب سایت یا نرمافزار اختصاصی فراهم می شود.
- **کنترل از راه دور :**اپراتور می تواند از دور دستورات کنترلی را ارسال کرده و تنظیمات را اصلاح کند. این امکان از طریق اتصال امن و رمزنگاری اطلاعات فراهم می شود.
- هشدارها و اطلاعرسانی :در صورت وقوع وضعیتهای خاص یا عدم تطابق با پارامترهای تعیین شده، اپراتور از طریق پیامهای هشدار و اطلاعرسانی از وضعیت آگاه میشود و میتواند به موقع واکنش نشان دهد.

۳.۵ نکات ایمنی

در صورت عبور میزان دما از حد بالای مجاز، توسط یک چراغ، به اپراتور alarm داد میشود.

در صورت بروز اختلال یا مشکلی در روند انجام کار، امکان تغییر حالت اتوماتیک به حالت دستی توسط یک دکمه وجود دارد تا اپراتور اختیار کامل کنترل دستی را داشته باشد و بتواند از خطای ایجاد شده جلوگیری کند.

یک مورد دیگر که می توان برای ایمن کردن سیستم در شرایط خاص به آن اضافه کرد این است که یک حالت ESD به آن اضافه کنیم. به دلیل این که در گلخانه برعکس کارخانهها احتمال خرابی سیستم و مشکلاتی که می توانند ضرر زیادی داشته باشند کم است، می توان صرفا از یک سنسور دما برای اندازه گیری دما و هشدار دادن

سیستم در صورت بالا رفتن دما از یک مقدار مشخص و یا استفاده از یک سیستم اتفای حریق است. در این حالت Fail Safe، میتوان در صورت آتش سوزی، قبل اینکه ضرر شدیدی به گلخانه وارد شود، آتش را خاموش کرد. نکته دیگر این است که با استفاده از سنسور جدا برای اندازه گیری دما، میتوان سیستم را ایمن تر کرد به طوری که سنسوری که دما را برای آتش سوزی چک میکند باید دارای دقت و سرعت بالاتری نسبت به سنسور کنترل دمای محیط گلخانه باشد.

۳.۶ ورودی ها و خروجی ها

ورودىها:

الت: 0.0 Auto mode

الت: 10.1 ورودي حالت: 10.1 Manual mode

I0.2: Open mode for damper

10.3: Close mode for damper

10.4: Turn on mode for warmer

10.5: Turn off mode for warmer

10.6: Turn on mode for humidifier

10.7: Turn off mode for humidifier

11.0: Turn on mode for fan

11.1: Turn off mode for fan

خروجیها:

Q0.0: Warmer mode

Q0.1: Damper mode is open

Q0.2: Damper mode is close

Q0.3: Fan mode

Q0.4: Humidifier mode

Q0.5: HTemp signal mode for alarm


۳.۷ موارد افزونگی مورد نیاز

برای این قسمت می توان به افزایش ناگهانی دمای گلخانه بر اثر آتش سوزی یا عوامل مشابه افزایش یا کاهش ناگهانی رطوبت گلخانه اشاره کرد.

۳.۸ اختلالات متصور در عملکرد سیستم و اولویت بندی آنها

- افزایش ناگهانی دمای گلخانه بر اثر آتشسوزی یا عوامل مشابه
 - افزایش یا کاهش ناگهانی رطوبت گلخانه

٣.٩ فلوچارت با در نظر گرفتن تغییرات مراحل قبلی



٠١.١ انتخاب سنسورها و عملگرهای مناسب

در این پروژه برای نظارت بر روی رطوبت محیط هم می توانیم از یک سنسور رطوبت جدا استفاده کنیم و هم می توانیم سنسور می توانیم سنسور دما و رطوبتمان را یکی کرده و با یک سنسور DHT هردوی این پارامترها را اندازه گیری بکنیم. سنسور های DHT از دو بخش دما و رطوبت تشکل شده اند ، در واقع هر سنسور خود دارای دو سنسور مجزا می باشد که استفاده از آنها را مقرون به صرفه کرده است. سنسور رطوبت مورد استفاده در این خانواده از نوع خارنی می باشد و سنسور دمای آن از نوع مقاومتی است که خروجی این دو سنسور

توسط یک مبدل آنالوگ به دیجیتال به دیجیتال تبدیل می شود. سنسور های DHT در دو مدل DHT11 در دو مدل DHT11 و DHT22 و DHT22

:DHT11

- ارزان قیمت
- ولتاژ کاری 3 تا 5 ولت
- حداکثر جریان مصرفی 2.5 میلی آمپر (در حین نمونه برداری)
- قابلیت اندازه گیری رطوبت از 0 تا 100 درصد با دقت 2~5 درصد
- قابلیت اندازه گیری دما از -40 تا 125 درجه سانتیگراد با خطای 0.5 درجه
 - ریت تبدیل 2 نمونه در یک ثانیه(2Hz)
 - ٠ ابعاد 15.5 در 25 در 7.7 ميلي متر
 - ن تعداد پایه ها 4 عدد با فاصله 100 میل

:DHT22

- ۰ ارزان قیمت
- ولتاژ کاری 3 تا 5 ولت
- حداکثر جریان مصرفی 2.5 میلی آمپر (در حین نمونه برداری)
- قابلیت اندازه گیری رطوبت از 0 تا 100 درصد با دقت 2^{-2} درصد
- قابلیت اندازه گیری دما از -40 تا 125 درجه سانتیگراد با خطای 0.5 درجه
 - ریت تبدیل 2 نمونه در یک ثانیه(2Hz)
 - ابعاد 15.5 در 25 در 7.7 میلی متر

تعداد پایه ها 4 عدد با فاصله 100 میل

همانطور که مشاهده می کنید سنسور DHT22 هم دقیق تر و هم سریع تر می باشد ، با توجه به تعداد پایه یکسان و همانندی که این دو سنسور با هم دارند ، به راحتی و بدون هیچ نگرانی در صورت نیاز می توان سنسور ها را جایگزین هم کرد.

عملگرها:

فن برای جابه جایی هوای گرم و سرد

مشعل برای افزایش دما در صورت نیاز

دمپر برای کاهش دما در صورت افزایش بیش از حد آن

دستگاه رطوبت ساز برای کنترل رطوبت در صورت مناسب نبودن آن

۳.۱۱ طر احی کنتر ل کننده PID بر ای مور د فر آیند بیوسته

برای این پروژه نیازی به کنترلر PID نبود و به سادگی قادر به کنترل تمام موارد با ON/OFF بودیم.

Make it simple, Make it work :)

۳.۱۲ ارائه راهکار برای مقابله با آثار اختلالات ذکر شده

یک دما و رطوبت ماکسیمم و مینیمم برای گلخانه در نظر می گیریم که اگر به آن دما یا رطوبت رسید، آلارم فعال شود و دمپرها تماماً باز شوند یا حتی در صورت لزوم سیستم وارد حالت manual شود.

۳.۱۳ بررسی و ارائه راهکار برای عیوب قابل پیش بینی در عملکرد

قطع برق:

عوامل: نوسانات دما و رطوبت فراتر از محدوده قابل قبول - خرابی تجهیزات نظیر پمپ، فن یا چراغ - اختلال در سیستمهای آبیاری و تهویه

راهکار: داشتن سیستمهای برق پشتیبان - قرار دادن آلارم و سیستمهای هشدار

• نشست آب:

عوامل: غرقابی شدن گلخانه و آسیب به ریشه گیاهان - افزایش رطوبت محیط گلخانه کاهش مواد مغذی خاک - هدر رفت و مصرف بیش از اندازه آب

راهکار: قرار دادن حسگرهای تشخیص نشت برای مشخص کردن محل و میزان نشتی آب - قرار دادن آلارم و سیستمهای هشدار

۳.۱۴ انتخاب PLC مناسب برای کنترل سیستم

Siemens SIMATIC S7-1500

- ويژگيها:
- قابلیت پردازش پیشرفته با سرعت بالا.
- امكان اتصال به شبكههای صنعتی با استفاده از پروتكلهای مختلف مانندPROFINET
 - سازگاری با محیطهای اتوماسیون صنعتی.
 - قابلیت افزایش تعداد ورودی و خروجیها.
 - امکان استفاده از زبانهای برنامهنویسی گرافیکی مانند Ladder Logic و زبانهای برنامهنویسی پیشرفته مثل Structured Text

به دلیل کم بودن تعداد ورودی خروجیها، میتوانیم از سایز pico نیز استفاده کنیم.

۳.۱۵ تعریف ورودی و خروجی های کنترلی

• ورودىهاى كنترلى:

۱- ورودی باز و بسته بودن دمپر 10.2 و 10.3


۲- ورودی روشن و خاموش بودن گرمکن 10.4 و 10.5

۳- ورودی روشن و خاموش بودن رطوبتساز 10.6 و 10.7

- 11.1 ورودی روشن و خاموش بودن فن 11.0 و +
 - خروجيهای کنترلی:
 - ۱- خروجی گرمکن Q0.0
 - ۲- خروجی دمپر Q0.1 و Q0.2
 - ۳- خروجی فن Q0.3
 - ۴- خروجی رطوبتساز Q0.4
 - ۵- خروجی سیگنال آلارم Q0.5


۳.۱۶ ساختار برنامه PLC و تعریف ماژولهای موردنیاز

در این پروژه می توان تنها با استفاده از یک مقتیسه گر، سیستم را کنترل کرد و نیاز به تایمر و شمارنده نمی باشد.




۳.۱۷ کدنویسی ماژولهای برنامه PLC


• ابتدا قسمت فعال کردن حالت دستی و دسترسیهای موردنیاز را قرار میدهیم:




• در صورت فعال شدن حالت اتوماتیک، فن روشن می شود و در همین حالت باقی می ماند تا هوای گرم بالای محیط گلخانه را به جریان دربیاورد.



• در این بخش به Scale out کردن مقادیر ورودی باتوجه به مقادیر ماکزیمم و مینیمم مربوط به آن ها می پردازیم:





• اگر دما از حداقل مقدار مشخص شده پس از scale out کردن، کمتر شد، هیتر روشن شود:

```
WMD20
"TEMP_SCALE"

Real
#TEMP_L

WQ0.0

"OUT_WARMER"

(S)
```

• اگر دما از حداکثر مقدار مشخص شده پس از scale out کردن، بیشتر شد، هیتر خاموش شود:

```
WARMER OFF

Comment

"MD20
"TEMP_SCALE"

Real

#TEMP_H

WQ0.0
"OUT_WARMER"

(R)
```

• اگر رطوبت از حداقل مقدار آن پس از scale out کردن، کمتر شد، دستگاه رطوبت ساز روشن شود:

```
Network 5: HUMIDIFIER ON

Comment

%MD24
"HUMID_SCALE"

Real
#HUM_L

**Q0.4

OUT_HUMIDI
FIER"

(S)
```

• اگر رطوبت از حداکثر مقدار آن پس از scale out کردن، بیشتر شد، دستگاه رطوبت ساز خاموش شود:


```
Network 6: HUMIDIFIER OFF

Comment


"MD24
"HUMID_SCALE"
| > | (R)

#HUM_H
```

• اگر Temp_H_l کمتر از ست پوینت آن شد، دمپر بسته شود و آلارم نیز غیرفعال شود:



• اگر Temp_H_H بیشتر از ست پوینت آن شد، دمپر باز شود و آلارم نیز فعال شود:



• تنظیمات حالت دستی:

▼ Block title: DAMPER OPEN

▼ Network 1:

```
"MO.1 %40.2 "OUT_DAMPER_OPEN" P_TRIG OPEN"

WM2.0 "Tag_3"

WQ0.2 "OUT_DAMPER_CLOSE"

(R)
```

Network 2: DAMPER CLOSE Comment %40.3 %Q0.2 "P.DAMPER_ %10.1 "OUT_DAMPER_ "manual_mode" CLOSE* CLOSE* P_TRIG (5)— CLK %M2.1 "Tag_4" %Q0.1 "OUT_DAMPER_ OPEN" -(R)--

Network 3: WARMER ON Comment %10.1 %10.4 %Q0.0 "manual_mode" "P_WARMER_ON" "OUT_WARMER" P_TRIG (5)—— CLK %M2.2 "Tag_5" Network 4: WARMER OFF Comment %10.1 %10.5 %Q0.0 "manual_mode" "P_WARMER_OFF" "OUT_WARMER" P_TRIG _(s)____ CLK Q %M2.3 "Tag_6"

Network 5: FAN ON Comment %10.1 %11.0 %Q0.3 "manual_mode" "P_FAN_ON" "OUT_FAN" P_TRIG CLK Q -(s)-----%M2.4 "Tag_7" Network 6: FAN OFF Comment %10.1 %11.1 %Q0.3 "manual_mode" "P_FAN_OFF" "OUT_FAN" P_TRIG $\dashv \vdash$ $\dashv \vdash$ **(s)**— CLK Q %M2.5 "Tag_8"


Network 7: HUMIDIFIER ON


▼ Network 8: HUMIDIFIER OFF

Comment

%Q0.4
%IO.1 %IO.7
"manual_mode" "P_HUMIDI_OFF" P_TRIG
CLK Q (S)
%M2.7
"Tag_10"

• بخش Scale كردن مقاديردمايى :





Network 5: Comment DIV Real EN ENO #TEMP7 IN1 OUT #SCALE_OUT #TEMP5 IN2