

Pourcentage logt testé :	Testé positif	0	0	1	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Légende :
18%	% sur logt testé	0%	0%	33%	94%	0%	#DIV/0!	0%	0%	33%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	33%	A amiante
Réf. Bât	% sur tot logt	0%	0%	2%	6%	0%	#DIV/0!	0%	0%	2%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	2%	vide pas de test
Bâtiment A	qté logt testé	3	3	3	18	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0 testé sans amiante
Adresse	% logt testé	18%	18%	18%	106%	18%	0%	18%	18%	18%	18%	18%	0%	18%	18%	18%	X non accessible
2-4 rue Corot	Total logt	17															
Présence loge à RDC		CUISEINE						SDB						WC			
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-A_v1	1109L-0328				A												
	1109L-0329	0	0	0	A	0		0	0	0	0	0		0	0	0	
	1109L-0330				A												
	1109L-0331	0	0	0	0	0		0	0	0	X	0		0	0	0	
	1109L-0332				A												
	1109L-0333				A												
	1109L-0334				A												
	1109L-0335	0	0	A	A	0		0	0	A	douche	0		0	0	A	
	1109L-0336				A												
	1109L-0337				A												
	1109L-0338				A												
	1109L-0339				A												
	1109L-0340				A												
	1109L-0341				A												
	1109L-0342				A												
	1109L-0343				A												
	1109L-0344				A												

Pourcentage logt testé :	Testé positif	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Légende :
19%	% sur logt testé	0%	0%	0%	88%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	A amiante
Réf. Bât	% sur tot logt	0%	0%	0%	5%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	vide pas de test
Bâtiment B	qté logt testé	3	3	3	16	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0 testé sans amiante
Adresse	% logt testé	19%	19%	19%	100%	19%	0%	19%	19%	19%	19%	19%	0%	19%	19%	19%	X non accessible
6-8 rue Corot	Total logt	16															
		CUISEINE						SDB						WC			
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-B_v1	1109L-0313				A												
	1109L-0314	0	0	0	A	0		0	0	0	douche	0		0	0	0	
	1109L-0315				A												
	1109L-0316				A												
	1109L-0317	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	
	1109L-0318	0	0	0	0	0		0	0	0	ABS	0		0	0	0	
	1109L-0319				A												
	1109L-0320				A												
	1109L-0321				A												
	1109L-0322				A												
	1109L-0323				A												
	1109L-0324				A												
	1109L-0325				A												
	1109L-0326				A												
	1109L-0327				A												
	1109L-0344				A												

numérotation ?

	Testé positif	0	0	2	21	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0		Légende :
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	40%	88%	0%	#DIV/0!	0%	0%	40%	0%	25%	#DIV/0!	0%	0%	40%	#DIV/0!	A	amiante
21%	% sur tot logt	0%	0%	2%	4%	0%	#DIV/0!	0%	0%	2%	0%	1%	#DIV/0!	0%	0%	2%	#DIV/0!	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	5	5	5	24	5	0	5	5	5	5	4	0	5	5	5	0	0	testé sans amiante
Bâtiment C	% logt testé	21%	21%	21%	100%	21%	0%	21%	21%	21%	21%	17%	0%	21%	21%	21%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	24																XX	refus locataire
1-3-5 rue Delacroix		CUISEINE						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
	1109L-0289				A														
	1109L-0290				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-C_v1	1109L-0291	0	0	0	A	0		0	0	0	0	0		0	0	0			
	1109L-0292				A														
	1109L-0293				A														
	1109L-0294				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-C_v1	1109L-0295	0	0	A	0	0		0	0	A	ABS			0	0	A			
	1109L-0296				A														
	1109L-0297				A														
	1109L-0298				A														
	1109L-0299				A														
	1109L-0300				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-C_v1	1109L-0301	0	0	0	0	0		0	0	0	X	0		0	0	0			
	1109L-0302				A														
	1109L-0303				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-C_v1	1109L-0304	0	0	0	0	0		0	0	0	ABS	0		0	0	0			
	1109L-0305				A														
	1109L-0306				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-C_v1	1109L-0307	0	0	A	A	XX		0	0	A	X	A		0	0	A			
	1109L-0308				A														
	1109L-0309				A														
	1109L-0310				A														
	1109L-0311				A														
	1109L-0312				A														

	Testé positif	0	0	0	16	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		Légende :
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	0%	100%	100%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	67%	#DIV/0!	0%	0%	0%	#DIV/0!	A	amiante
19%	% sur tot logt	0%	0%	0%	100%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	3	3	3	16	1	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0	testé sans amiante
Bâtiment D	% logt testé	19%	19%	19%	100%	6%	0%	19%	19%	19%	19%	19%	0%	19%	19%	19%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	16																XX	refus locataire
2-4 rue Delacroix		CUISEINE						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
	1109-L0065				A														
AAT-595-BAT-1109L-BAT-D_v1	1109-L0066	0	0	0	A			0	0	0	0	0		0	0	0			
AAT-595-BAT-1109L-BAT-D_v1	1109-L0067	0	0	0	A			0	0	0	0	A		0	0	0			
	1109-L0068				A														
	1109-L0069				A														
	1109-L0070				A														
	1109-L0071				A														
	1109-L0072				A														
	1109-L0073				A														
	1109-L0074				A														
	1109-L0075				A														
	1109-L0076				A														
	1109-L0077				A														
	1109-L0078				A														
AAT-595-BAT-1109L-BAT-D_v1	1109-L0079	0	0	0	A	A		0	0	0	0	A		0	0	0			
	1109-L0080				A														

		Testé positif																Légende :							
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	0%	81%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	A	amiante				
19%	% sur tot logt	0%	0%	0%	81%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	vide	pas de test				
Réf. Bât	qté logt testé	3	3	3	16	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	0	0	testé sans amiante				
Bâtiment F	% logt testé	19%	19%	19%	100%	19%	0%	19%	19%	19%	19%	19%	0%	19%	19%	19%	19%	0%	X	non accessible					
Adresse	Total logt	16																						XX	refus locataire
52-54 rue de Gravigny		CUISINE							SDB							WC									
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre								
	1109-L0025				A																				
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-F_v1	1109-L0026	0	0	0	ABS	0		0	0	0	0	0		0	0	0									
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-F_v1	1109-L0027	0	0	0	ABS	0		0	0	0	0	0		0	0	0									
	1109-L0028				A																				
	1109-L0029				A																				
	1109-L0030				A																				
	1109-L0031				A																				
	1109-L0032				A																				
	1109-L0033				A																				
	1109-L0034				A																				
	1109-L0035				A																				
	1109-L0036				A																				
	1109-L0037				A																				
	1109-L0038				A																				
	1109-L0039				A																				
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-F_v1	1109-L0040	0	0	0	ABS	0		0	0	0	X	0		0	0	0									

Testé positif		0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Légende :	
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	0%	79%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	A	amiante
21%	% sur tot logt	0%	0%	0%	79%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	5	5	5	24	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	0	0	testé sans amiante
Bâtiment H	% logt testé	21%	21%	21%	100%	21%	0%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	0%	21%	21%	21%	0%	0	X	non accessible
Adresse	Total logt	24								SDB						WC				XX	refus locataire
7-9-11 rue Rodin		CUISSINE					SDB							WC							
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre				
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-H_v1	1109-L0113				A																
	1109-L0114	0	0	0	ABS	0		0	0	récent	x	0		0	0	0					
	1109-L0115				A																
	1109-L0116				A																
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-H_v1	1109-L0117	0	0	0	ABS	0		0	0	0	0	0		0	0	0					
	1109-L0118				A																
	1109-L0119				A																
	1109-L0120				A																
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-H_v1	1109-L0121	0	0	0	ABS	0		0	0	0	douche	0		0	0	0					
	1109-L0122				A																
	1109-L0123				A																
	1109-L0124	0	0	0	ABS	0		0	0	récent	douche	0		0	0	0					
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-H_v1	1109-L0125				A																
	1109-L0126				A																
	1109-L0127				A																
	1109-L0128				A																
	1109-L0129				A																
	1109-L0130				A																
	1109-L0131				A																
	1109-L0132	0	0	0	ABS	0		0	0	0	X	0		0	0	0					
1109-L0133				A																	
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-H_v1	1109-L0134				A																
	1109-L0135				A																
	1109-L0136				A																

	Testé positif	0	0	3	18	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	3	0		Légende :
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	38%	75%	13%	#DIV/0!	0%	0%	38%	0%	13%	#DIV/0!	0%	0%	43%	#DIV/0!	A	amiante
33%	% sur tot logt	0%	0%	13%	75%	4%	0%	0%	0%	13%	0%	4%	0%	0%	0%	13%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	8	8	8	24	8	0	8	8	8	8	8	0	8	8	7	0	0	testé sans amiante
Bâtiment I	% logt testé	33%	33%	33%	100%	33%	0%	33%	33%	33%	33%	33%	0%	33%	33%	29%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	24																XX	refus locataire
13-15-17 rue Rodin		CUISINE						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
	1109-L0137				A														
	1109-L0138				A														
	1109-L0139				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-I_v1	1109-L0140	0	0	A	ABS	0		0	0	A	douche	0		0	0	A			
	1109-L0141				A														
	1109-L0142				A														
	1109-L0143				A														
	1109-L0144				A														
	1109-L0145				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-I_v1	1109-L0146	0	0	A	ABS	0		0	0	A	douche	0		0	0	A			
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-I_v1	1109-L0147	0	0	XX	0	XX		0	0	XX	douche	0		0	0	XX			
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-I_v1	1109-L0148	0	0	0	ABS	récent		0	0	XX	x	récent		0	0				
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-I_v1	1109-L0149	0	0	0	A	A		0	0	0	ABS	A		0	0	0			
	1109-L0150				A														
	1109-L0151				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-I_v1	1109-L0152	0	0	A	ABS	0		0	0	A	ABS	0		0	0	A			
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-I_v1	1109-L0153	0	0	0	ABS	0		0	0	0	0	0		0	0	0			
	1109-L0154				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-I_v1	1109-L0155	0	0	0	A	0		0	0	0	ABS	0		0	0	0			
	1109-L0156				A														
	1109-L0157				A														
	1109-L0158				A														
	1109-L0159				A														
	1109-L0160				A														

	Testé positif	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Légende :
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	0%	81%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	#DIV/0!	A	amiante
19%	% sur tot logt	0%	0%	0%	81%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	3	3	2	16	2	0	3	3	2	3	3	0	3	3	2	0	0	testé sans amiante
Bâtiment J	% logt testé	19%	19%	13%	100%	13%	0%	19%	19%	13%	19%	19%	0%	19%	19%	13%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	16																XX	refus locataire
2-4 rue Courbet		CUISINE						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
	1109-L0097				A														
	1109-L0098				A														
	1109-L0099				A														
	1109-L0100				A														
	1109-L0101				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-J_v1	1109-L0102	0	0	0	ABS	récent		0	0	0	0	0		0	0	0			
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-J_v1	1109-L0103	0	0	0	0			0	0	0	X	0		0	0	0			
	1109-L0104				A														
	1109-L0105				A														
	1109-L0106				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-J_v1	1109-L0107	0	0		0	0		0	0		X	0		0	0			sol non analysé ?	
	1109-L0108				A														
	1109-L0109				A														
	1109-L0110				A														
	1109-L0111				A														
	1109-L0112				A														

		Testé positif	0	0	1	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Légende : A amiante vide pas de test 0 testé sans amiante X non accessible XX refus locataire	
Pourcentage logt testé : 19%		% sur logt testé	0%	0%	33%	81%	0%	#DIV/0!	0%	0%	33%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	33%	#DIV/0!		
Réf. Bât		% sur tot logt	0%	0%	6%	81%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	0%		
Bâtiment K		qté logt testé	3	3	3	16	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0		
Adresse		% logt testé	19%	19%	19%	100%	19%	0%	19%	19%	19%	19%	19%	0%	19%	19%	19%	0%		
6-8 rue Courbet		Total logt	16																	
			CUISINE						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt		mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-K_v1	1109-L0081		0	0	A	0	0		0	0	A	X	0		0	0	A			
	1109-L0082				A															
	1109-L0083				A															
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-K_v1	1109-L0084		0	0	0	ABS	0		0	0	0	ABS	0			0	0		0	
	1109-L0085				A															
	1109-L0086				A															
	1109-L0087				A															
	1109-L0088				A															
	1109-L0089				A															
	1109-L0090				A															
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-K_v1	1109-L0091		0	0	0	ABS	0	0	0	0	X	0		0	0	0				
	1109-L0092				A															
	1109-L0093				A															
	1109-L0094				A															
	1109-L0095				A															
	1109-L0096				A															

		Testé positif	1	0	0	21	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Légende : A amiante vide pas de test 0 testé sans amiante X non accessible XX refus locataire
Pourcentage logt testé :		% sur logt testé	20%	0%	0%	88%	0%	#DIV/0!	20%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	20%	0%	0%	#DIV/0!	
21%		% sur tot logt	4%	0%	0%	88%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	
Réf. Bât		qté logt testé	5	5	4	24	5	0	5	5	4	5	5	0	5	5	4	0	
Bâtiment L		% logt testé	21%	21%	17%	100%	21%	0%	21%	21%	17%	21%	21%	0%	21%	21%	17%	0%	
Adresse		Total logt	24																
2-4-6 place Cézanne		CUISSINE						SDB						WC					
Réf rapport		Réf logt		mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-L_v1		1109-L0161	0	0	0	récent	récent			0	0	0	X	0		0	0	0	
		1109-L0162				A													
		1109-L0163				A													
		1109-L0164				A													
		1109-L0165				A													
		1109-L0166				A													
		1109-L0167				A													
		1109-L0168				A													
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-L_v1		1109-L0169	0	0	0	récent	récent			0	0	0	X	0		0	0	0	
		1109-L0170				A													
		1109-L0171				A													
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-L_v1		1109-L0172	0	0	0	A	récent			0	0	0	ABS	0		0	0	0	
		1109-L0173				A													
		1109-L0174				A													
		1109-L0175				A													
		1109-L0176				A													
		1109-L0177				A													
		1109-L0178				A													
		1109-L0179				A													
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-L_v1		1109-L0180	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-L_v1		1109-L0181	A	0		A	0			A	0		0	0		A	0		sol non analysé ?
		1109-L0182				A													
		1109-L0183				A													
		1109-L0184				A													

	Testé positif	0	0	3	23	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0		
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	50%	96%	0%	#DIV/0!	0%	0%	50%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	50%	#DIV/0!	A	amiante
25%	% sur tot logt	0%	0%	13%	96%	0%	0%	0%	0%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	6	6	6	24	5	0	6	6	6	6	0	6	6	6	6	0	0	testé sans amiante
Bâtiment M	% logt testé	25%	25%	25%	100%	21%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	0%	25%	25%	25%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	24																XX	refus locataire
7-9-8 place Cézanne		CUISINE						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-M_v1	1109-L0185	0	0	A	A	ABS		0	0	A	0	0		0	0	A			
	1109-L0186				A														
	1109-L0187				A														
	1109-L0188				A														
	1109-L0189				A														
	1109-L0190				A														
	1109-L0191				A														
	1109-L0192				A														
	1109-L0193				A														
	1109-L0194				A														
	1109-L0195				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-M_v1	1109-L0196	0	0	0	A	0		0	0	0	0	0		0	0	0			
	1109-L0197				A														
	1109-L0198				A														
	1109-L0199				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-M_v1	1109-L0200	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0			
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-M_v1	1109-L0201	0	0	A	A	0		0	0	A	douche	0		0	0	A		contradiction sur sol SDB	
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-M_v1	1109-L0202	0	0	récent	A	0		0	0	0	0	0		0	0	0			
	1109-L0203				A														
	1109-L0204				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-M_v1	1109-L0205	0	0	A	A			0	0	A	0	récent		0	0	A		faïence cuisine non analysé	
	1109-L0206				A														
	1109-L0207				A														
	1109-L0208				A														

	Testé positif	0	0	2	21	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0		
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	40%	88%	0%	#DIV/0!	0%	0%	40%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	40%	#DIV/0!	A	amiante
21%	% sur tot logt	0%	0%	8%	88%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	5	5	5	24	5	0	5	5	5	5	5	0	5	5	5	0	0	testé sans amiante
Bâtiment N	% logt testé	21%	21%	21%	100%	21%	0%	21%	21%	21%	21%	21%	0%	21%	21%	21%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	24																XX	refus locataire
1-3-5 place Cézanne		CUISINE						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
	1109-L0209				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-N_v1	1109-L0210	0	0	0	0	0		0	0	0	X	0		0	0	0			
	1109-L0211				A														
	1109-L0212				A														
	1109-L0213				A														
	1109-L0214				A														
	1109-L0215				A														
	1109-L0216				A														
	1109-L0217				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-N_v1	1109-L0218	0	0	A	0	0		0	0	A	0	récent		0	0	A			
	1109-L0219				A														
	1109-L0220				A														
	1109-L0221				A														
	1109-L0222				A														
	1109-L0223				A														
	1109-L0224				A														
	1109-L0225				A														
	1109-L0226				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-N_v1	1109-L0227	0	0	A	A	0		0	0	A	0	récent		0	0	A			
	1109-L0228				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-N_v1	1109-L0229	0	0	0	ABS	0		0	0	0	X	0		0	0	0			
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-N_v1	1109-L0230	0	0	0	A	0		0	0	0	X	0		0	0	0			
	1109-L0231				A														
	1109-L0232				A														

	Testé positif	0	0	1	24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0			
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	50%	100%	0%	#DIV/0!	0%	0%	50%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	50%	#DIV/0!	A	amiante
19%	% sur tot logt	0%	0%	6%	150%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	2	2	2	24	2	0	2	2	2	3	2	0	2	2	2	0	0	testé sans amiante
Bâtiment O	% logt testé	13%	13%	13%	150%	13%	0%	13%	13%	13%	19%	13%	0%	13%	13%	13%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	16																XX	refus locataire
6-8 rue Bourdelle		CUIisine						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
	1109-L0233				A														
	1109-L0234				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-O_v1	1109-L0235	0	0	0	A	0		0	0	0	X	0		0	0	0			
	1109-L0236				A														
	1109-L0237				A														
	1109-L0238				A														
	1109-L0239				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-O_v1	1109-L0240				A						X								
	1109-L0241				A														
	1109-L0242				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-O_v1	1109-L0243	0	0	A	A	0		0	0	A	X	0		0	0	A			
	1109-L0244				A														
	1109-L0245				A														
	1109-L0246				A														
	1109-L0247				A														
	1109-L0248				A														

Testé positif		0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Légende :	
Pourcentage logt testé : 19%		% sur logt testé	0%	0%	0%	88%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	#DIV/0!	A	amiante
Réf. Bât		% sur tot logt	0%	0%	0%	131%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	vide	pas de test
Bâtiment P		qté logt testé	3	3	3	24	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0	testé sans amiante
Adresse		% logt testé	19%	19%	19%	150%	19%	0%	19%	19%	19%	19%	19%	0%	19%	19%	19%	0%	X	non accessible
2-4 rue Bourdelle		Total logt	16	CUIsINE					SDB					WC				XX	refus locataire	
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre			
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-P_v1	1109-L0249				A															
	1109-L0250				A															
	1109-L0251				A															
	1109-L0252				A															
	1109-L0253				A															
	1109-L0254				A															
	1109-L0255				A															
	1109-L0256				A															
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-P_v1	1109-L0257	0	0	0	0	0		0	0	0	X	0		0	0	0				
	1109-L0258				A															
	1109-L0259				A															
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-P_v1	1109-L0260	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0				
	1109-L0261				A															
	1109-L0262				A															
	1109-L0263				A															
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-P_v1	1109-L0264	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0				
					A															
					A															
					A															
					A															
					A															
					A															
					A															

Testé positif		0	0	2	21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	Légende : A amiante vide pas de test 0 testé sans amiante X non accessible XX refus locataire
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	50%	88%	0%	#DIV/0!	0%	0%	33%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	50%	#DIV/0!	
17%	% sur tot logt	0%	0%	8%	88%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	
Réf. Bât	qté logt testé	4	4	4	24	4	0	4	4	3	4	4	0	4	4	4	0	
Bâtiment Q	% logt testé	17%	17%	17%	100%	17%	0%	17%	17%	13%	17%	17%	0%	17%	17%	17%	0%	
Adresse	Total logt	24																
1-3-5 rue Manet		CUISINE						SDB						WC				
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre	
	1109-L0265				A													
	1109-L0266				A													
	1109-L0267				A													
	1109-L0268				A													
	1109-L0269				A													
	1109-L0270				A													
	1109-L0271				A													
	1109-L0272				A													
	1109-L0273				A													
	1109-L0274				A													
	1109-L0275				A													
	1109-L0276				A													
	1109-L0277				A													
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-Q_v1	1109-L0278	0	0	A	ABS	0		0	0	A	X	0		0	0	A		
	1109-L0279				A													
	1109-L0280				A													
	1109-L0281				A													
	1109-L0282				A													
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-Q_v1	1109-L0283	0	0	0	0	ABS		0	0	0	X	0		0	0	0		
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-Q_v1	1109-L0284	0	0	A	0	récent		0	0		ABS	0		0	0	A		
	1109-L0285				A													
	1109-L0286				A													
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-Q_v1	1109-L0287	0	0	0	A	0		0	0	0	X	0		0	0	0		
	1109-L0288				A													