

Pourcentage logt testé :	Testé positif	0	0	1	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Légende :
18%	% sur logt testé	0%	0%	33%	94%	0%	#DIV/0!	0%	0%	33%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	33%	A amiante
Réf. Bât	% sur tot logt	0%	0%	2%	6%	0%	#DIV/0!	0%	0%	2%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	2%	vide pas de test
Bâtiment A	qté logt testé	3	3	3	18	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0 testé sans amiante
Adresse	% logt testé	18%	18%	18%	106%	18%	0%	18%	18%	18%	18%	18%	0%	18%	18%	18%	X non accessible
2-4 rue Corot	Total logt																
Présence loge à RDC		CUISSINE						SDB						WC			

Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-A_v1	1109L-0328				A												
	1109L-0329	0	0	0	A	0		0	0	0	0	0		0	0	0	
	1109L-0330				A												
	1109L-0331	0	0	0	0	0		0	0	0	X	0		0	0	0	
	1109L-0332				A												
	1109L-0333				A												
	1109L-0334				A												
	1109L-0335	0	0	A	A	0		0	0	A	douche	0		0	0	A	
	1109L-0336				A												
	1109L-0337				A												
	1109L-0338				A												
	1109L-0339				A												
	1109L-0340				A												
	1109L-0341				A												
	1109L-0342				A												
	1109L-0343				A												
	1109L-0344				A												

Pourcentage logt testé :	Testé positif	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Légende :
19%	% sur logt testé	0%	0%	0%	88%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	A amiante
Réf. Bât	% sur tot logt	0%	0%	0%	5%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	vide pas de test
Bâtiment B	qté logt testé	3	3	3	16	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0 testé sans amiante
Adresse	% logt testé	19%	19%	19%	100%	19%	0%	19%	19%	19%	19%	19%	0%	19%	19%	19%	X non accessible
6-8 rue Corot	Total logt																
		CUISSINE						SDB						WC			

Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-B_v1	1109L-0313				A												
	1109L-0314	0	0	0	A	0		0	0	0	douche	0		0	0	0	
	1109L-0315				A												
	1109L-0316				A												
	1109L-0317	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	
	1109L-0318	0	0	0	0	0		0	0	0	ABS	0		0	0	0	
	1109L-0319				A												
	1109L-0320				A												
	1109L-0321				A												
	1109L-0322				A												
	1109L-0323				A												
	1109L-0324				A												
	1109L-0325				A												
	1109L-0326				A												
	1109L-0327				A												
	1109L-0344				A												

numérotation ?

	Testé positif	0	0	2	21	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0		Légende :
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	40%	88%	0%	#DIV/0!	0%	0%	40%	0%	25%	#DIV/0!	0%	0%	40%	#DIV/0!	A	amiante
21%	% sur tot logt	0%	0%	2%	4%	0%	#DIV/0!	0%	0%	2%	0%	1%	#DIV/0!	0%	0%	2%	#DIV/0!	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	5	5	5	24	5	0	5	5	5	5	4	0	5	5	5	0	0	testé sans amiante
Bâtiment C	% logt testé	21%	21%	21%	100%	21%	0%	21%	21%	21%	21%	17%	0%	21%	21%	21%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	24																XX	refus locataire
1-3-5 rue Delacroix		CUIisine						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-C_v1	1109L-0289				A														
	1109L-0290				A														
	1109L-0291	0	0	0	A	0		0	0	0	0	0		0	0	0			
	1109L-0292				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-C_v1	1109L-0293				A														
	1109L-0294				A														
	1109L-0295	0	0	A	0	0		0	0	A	ABS			0	0	A			
	1109L-0296				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-C_v1	1109L-0297				A														
	1109L-0298				A														
	1109L-0299				A														
	1109L-0300				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-C_v1	1109L-0301	0	0	0	0	0		0	0	0	X	0		0	0	0			
	1109L-0302				A														
	1109L-0303				A														
	1109L-0304	0	0	0	0	0		0	0	0	ABS	0		0	0	0			
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-C_v1	1109L-0305				A														
	1109L-0306				A														
	1109L-0307	0	0	A	A	XX		0	0	A	X	A		0	0	A			
	1109L-0308				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-C_v1	1109L-0309				A														
	1109L-0310				A														
	1109L-0311				A														
	1109L-0312				A														

	Testé positif	0	0	0	16	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		Légende :
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	0%	100%	100%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	67%	#DIV/0!	0%	0%	0%	#DIV/0!	A	amiante
19%	% sur tot logt	0%	0%	0%	100%	6%	0%	0%	0%	0%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	3	3	3	16	1	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0	testé sans amiante
Bâtiment D	% logt testé	19%	19%	19%	100%	6%	0%	19%	19%	19%	19%	19%	0%	19%	19%	19%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	16																XX	refus locataire
2-4 rue Delacroix		CUIisine						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
AAT-595-BAT-1109L-BAT-D_v1	1109-L0065				A														
	1109-L0066	0	0	0	A			0	0	0	0	0		0	0	0			
	1109-L0067	0	0	0	A			0	0	0	0	A		0	0	0			
	1109-L0068				A														
AAT-595-BAT-1109L-BAT-D_v1	1109-L0069				A														
	1109-L0070				A														
	1109-L0071				A														
	1109-L0072				A														
AAT-595-BAT-1109L-BAT-D_v1	1109-L0073				A														
	1109-L0074				A														
	1109-L0075				A														
	1109-L0076				A														
AAT-595-BAT-1109L-BAT-D_v1	1109-L0077				A														
	1109-L0078				A														
	1109-L0079	0	0	0	A	A		0	0	0	0	A		0	0	0			
	1109-L0080				A														

	Testé positif	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		Légende :
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	0%	88%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	33%	#DIV/0!	0%	0%	0%	#DIV/0!	A amiante
13%	% sur tot logt	0%	0%	0%	88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	vide pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	3	3	3	24	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0 testé sans amiante
Bâtiment E	% logt testé	13%	13%	13%	100%	13%	0%	13%	13%	13%	13%	13%	0%	13%	13%	13%	0%	X non accessible
Adresse	Total logt	24																XX refus locataire
56-58-60 ue Gragny		CUISEINE					SDB					WC						
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre	
	1109-L0001				A													
	1109-L0002				A													
	1109-L0003				A													
	1109-L0004				A													
	1109-L0005				A													
	1109-L0006				A													
	1109-L0007				A													
	1109-L0008				A													
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-E_v1	1109-L0009	0	0	0	0	0		0	0	0	X	0		0	0	0		
	1109-L0010				A													
	1109-L0011				A													
	1109-L0012				A													
	1109-L0013				A													
	1109-L0014				A													
	1109-L0015				A													
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-E_v1	1109-L0016	0	0	0	ABS	0		0	0	0	X	0		0	0	0		
	1109-L0017				A													
	1109-L0018				A													
	1109-L0019				A													
	1109-L0020				A													
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-E_v1	1109-L0021	0	0	0	0	0		0	0	0	0	A		0	0	0		
	1109-L0022				A													
	1109-L0023				A													
	1109-L0024				A													

	Testé positif	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Légende :
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	0%	81%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	#DIV/0!	A amiante
19%	% sur tot logt	0%	0%	0%	81%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	vide pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	3	3	3	16	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0 testé sans amiante
Bâtiment F	% logt testé	19%	19%	19%	100%	19%	0%	19%	19%	19%	19%	19%	0%	19%	19%	19%	0%	X non accessible
Adresse	Total logt	16																XX refus locataire
52-54 rue de Gragny		CUISEINE					SDB					WC						
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre	
	1109-L0025				A													
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-F_v1	1109-L0026	0	0	0	ABS	0		0	0	0	0	0		0	0	0		
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-F_v1	1109-L0027	0	0	0	ABS	0		0	0	0	0	0		0	0	0		
	1109-L0028				A													
	1109-L0029				A													
	1109-L0030				A													
	1109-L0031				A													
	1109-L0032				A													
	1109-L0033				A													
	1109-L0034				A													
	1109-L0035				A													
	1109-L0036				A													
	1109-L0037				A													
	1109-L0038				A													
	1109-L0039				A													
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-F_v1	1109-L0040	0	0	0	ABS	0		0	0	0	X	0		0	0	0		

		Testé positif														Légende :				
Pourcentage logt testé : 21%		% sur logt testé	0%	0%	0%	79%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	A	amiante
Réf. Bât		qté logt testé	5	5	5	24	5	0	5	5	5	5	5	0	5	5	5	0	vide	pas de test
Bâtiment G		% logt testé	21%	21%	21%	100%	21%	0%	21%	21%	21%	21%	21%	0%	21%	21%	21%	0%	X	non accessible
Adresse		Total logt	24		Cuisine					SDB					WC				XX	refus locataire
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre			
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-G_v1	1109-L0041				A															
	1109-L0042				A															
	1109-L0043				A															
	1109-L0044	0	0	0	ABS	0		0	0	0	0	0		0	0	0				
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-G_v1	1109-L0045	0	0	0	ABS	0		0	0	XX	0	0		0	0	0				
	1109-L0046				A															
	1109-L0047				A															
	1109-L0048				A															
	1109-L0049				A															
	1109-L0050				A															
	1109-L0051				A															
	1109-L0052				A															
	1109-L0053				A															
	1109-L0054				A															
	1109-L0055				A															
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-G_v1	1109-L0056	0	0	0	ABS	0		0	0	0	0	0		0	0	0				
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-G_v1	1109-L0057	0	0	0	ABS	0		0	0	0	X	0		0	0	0				
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-G_v1	1109-L0058				A															
	1109-L0059				A															
	1109-L0060	0	0	0	0	0		0	0	0	ABS	0		0	0	0				
	1109-L0061				A															
	1109-L0062				A															
	1109-L0063				A															
	1109-L0064				A															

	Testé positif	0	0	3	18	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	3	0		Légende :
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	38%	75%	13%	#DIV/0!	0%	0%	38%	0%	13%	#DIV/0!	0%	0%	43%	#DIV/0!	A	amiante
33%	% sur tot logt	0%	0%	13%	75%	4%	0%	0%	0%	13%	0%	4%	0%	0%	0%	13%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	8	8	8	24	8	0	8	8	8	8	8	0	8	8	7	0	0	testé sans amiante
Bâtiment I	% logt testé	33%	33%	33%	100%	33%	0%	33%	33%	33%	33%	33%	0%	33%	33%	29%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	24																XX	refus locataire
13-15-17 rue Rodin		CUISINE						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résilient evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résilient baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-I_v1	1109-L0137				A														
	1109-L0138				A														
	1109-L0139				A														
	1109-L0140	0	0	A	ABS	0		0	0	A	douche	0		0	0	A			
	1109-L0141				A														
	1109-L0142				A														
	1109-L0143				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-I_v1	1109-L0144				A														
	1109-L0145				A														
	1109-L0146	0	0	A	ABS	0		0	0	A	douche	0		0	0	A			
	1109-L0147	0	0	XX	0	XX		0	0	XX	douche	0		0	0	XX			
	1109-L0148	0	0	0	ABS	récent		0	0	XX	x	récent		0	0				
	1109-L0149	0	0	0	A	A		0	0	0	ABS	A		0	0	0			
	1109-L0150				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-I_v1	1109-L0151				A														
	1109-L0152	0	0	A	ABS	0		0	0	A	ABS	0		0	0	A			
	1109-L0153	0	0	0	ABS	0		0	0	0	0	0		0	0	0			
	1109-L0154				A														
	1109-L0155	0	0	0	A	0		0	0	0	ABS	0		0	0	0			
	1109-L0156				A														
	1109-L0157				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-I_v1	1109-L0158				A														
	1109-L0159				A														
	1109-L0160				A														

	Testé positif	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Légende :
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	0%	81%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	#DIV/0!	A	amiante
19%	% sur tot logt	0%	0%	0%	81%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	3	3	2	16	2	0	3	3	2	3	3	0	3	3	2	0	0	testé sans amiante
Bâtiment J	% logt testé	19%	19%	13%	100%	13%	0%	19%	19%	13%	19%	19%	0%	19%	19%	13%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	16																XX	refus locataire
2-4 rue Courbet		CUISINE						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résilient evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résilient baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-J_v1	1109-L0097				A														
	1109-L0098				A														
	1109-L0099				A														
	1109-L0100				A														
	1109-L0101				A														
	1109-L0102	0	0	0	ABS	récent		0	0	0	0	0		0	0	0			
	1109-L0103	0	0	0	0			0	0	0	X	0		0	0	0			
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-J_v1	1109-L0104				A														
	1109-L0105				A														
	1109-L0106				A														
	1109-L0107	0	0		0	0		0	0		X	0		0	0				
	1109-L0108				A														
	1109-L0109				A														
	1109-L0110				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-J_v1	1109-L0111				A														
	1109-L0112				A														

sol non analysé ?

	Testé positif	0	0	1	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		Légende :
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	33%	81%	0%	#DIV/0!	0%	0%	33%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	33%	#DIV/0!	A	amiante
19%	% sur tot logt	0%	0%	6%	81%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	3	3	3	16	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0	testé sans amiante
Bâtiment K	% logt testé	19%	19%	19%	100%	19%	0%	19%	19%	19%	19%	19%	0%	19%	19%	19%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	16																XX	refus locataire
6-8 rue Courbet		CUISINE						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résilient evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résilient baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-K_v1	1109-L0081	0	0	A	0	0		0	0	A	X	0		0	0	A			
	1109-L0082				A														
	1109-L0083				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-K_v1	1109-L0084	0	0	0	ABS	0		0	0	0	ABS	0		0	0	0			
	1109-L0085				A														
	1109-L0086				A														
	1109-L0087				A														
	1109-L0088				A														
	1109-L0089				A														
	1109-L0090				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-K_v1	1109-L0091	0	0	0	ABS	0		0	0	0	X	0		0	0	0			
	1109-L0092				A														
	1109-L0093				A														
	1109-L0094				A														
	1109-L0095				A														
	1109-L0096				A														

	Testé positif	1	0	0	21	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		Légende :
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	20%	0%	0%	88%	0%	#DIV/0!	20%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	20%	0%	0%	#DIV/0!	A	amiante
21%	% sur tot logt	4%	0%	0%	88%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	5	5	4	24	5	0	5	5	4	5	5	0	5	5	4	0	0	testé sans amiante
Bâtiment L	% logt testé	21%	21%	17%	100%	21%	0%	21%	21%	17%	21%	21%	0%	21%	21%	17%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	24																XX	refus locataire
2-4-6 place Cézanne		CUISINE						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résilient evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résilient baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-L_v1	1109-L0161	0	0	0	récent	récent		0	0	0	X	0		0	0	0			
	1109-L0162				A														
	1109-L0163				A														
	1109-L0164				A														
	1109-L0165				A														
	1109-L0166				A														
	1109-L0167				A														
	1109-L0168				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-L_v1	1109-L0169	0	0	0	récent	récent		0	0	0	X	0		0	0	0			
	1109-L0170				A														
	1109-L0171				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-L_v1	1109-L0172	0	0	0	A	récent		0	0	0	ABS	0		0	0	0			
	1109-L0173				A														
	1109-L0174				A														
	1109-L0175				A														
	1109-L0176				A														
	1109-L0177				A														
	1109-L0178				A														
	1109-L0179				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-L_v1	1109-L0180	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0			
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-L_v1	1109-L0181	A	0		A	0		A	0		0	0		A	0			sol non analysé ?	
	1109-L0182				A														
	1109-L0183				A														
	1109-L0184				A														

	Testé positif	0	0	3	23	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0		
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	50%	96%	0%	#DIV/0!	0%	0%	50%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	50%	#DIV/0!	A	amiante
25%	% sur tot logt	0%	0%	13%	96%	0%	0%	0%	0%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	6	6	6	24	5	0	6	6	6	6	6	0	6	6	6	0	0	testé sans amiante
Bâtiment M	% logt testé	25%	25%	25%	100%	21%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	0%	25%	25%	25%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	24																XX	refus locataire
7-9-8 place Cézanne		CUISEINE						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résilient evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résilient baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-M_v1	1109-L0185	0	0	A	A	ABS		0	0	A	0	0		0	0	A			
	1109-L0186				A														
	1109-L0187				A														
	1109-L0188				A														
	1109-L0189				A														
	1109-L0190				A														
	1109-L0191				A														
	1109-L0192				A														
	1109-L0193				A														
	1109-L0194				A														
	1109-L0195				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-M_v1	1109-L0196	0	0	0	A	0		0	0	0	0	0		0	0	0			
	1109-L0197				A														
	1109-L0198				A														
	1109-L0199				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-M_v1	1109-L0200	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0			
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-M_v1	1109-L0201	0	0	A	A	0		0	0	A	douche	0		0	0	A		contradiction sur sol SDB	
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-M_v1	1109-L0202	0	0	récent	A	0		0	0	0	0	0		0	0	0			
	1109-L0203				A														
	1109-L0204				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-M_v1	1109-L0205	0	0	A	A			0	0	A	0	récent		0	0	A		faïence cuisine non analysé	
	1109-L0206				A														
	1109-L0207				A														
	1109-L0208				A														

	Testé positif	0	0	2	21	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0		
Pourcentage logt testé :	% sur logt testé	0%	0%	40%	88%	0%	#DIV/0!	0%	0%	40%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	40%	#DIV/0!	A	amiante
21%	% sur tot logt	0%	0%	8%	88%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	vide	pas de test
Réf. Bât	qté logt testé	5	5	5	24	5	0	5	5	5	5	5	0	5	5	5	0	0	testé sans amiante
Bâtiment N	% logt testé	21%	21%	21%	100%	21%	0%	21%	21%	21%	21%	21%	0%	21%	21%	21%	0%	X	non accessible
Adresse	Total logt	24																XX	refus locataire
1-3-5 place Cézanne		CUISEINE						SDB						WC					
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résilient evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résilient baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre		
	1109-L0209				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-N_v1	1109-L0210	0	0	0	0	0		0	0	0	X	0		0	0	0			
	1109-L0211				A														
	1109-L0212				A														
	1109-L0213				A														
	1109-L0214				A														
	1109-L0215				A														
	1109-L0216				A														
	1109-L0217				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-N_v1	1109-L0218	0	0	A	0	0		0	0	A	0	récent		0	0	A			
	1109-L0219				A														
	1109-L0220				A														
	1109-L0221				A														
	1109-L0222				A														
	1109-L0223				A														
	1109-L0224				A														
	1109-L0225				A														
	1109-L0226				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-N_v1	1109-L0227	0	0	A	A	0		0	0	A	0	récent		0	0	A			
	1109-L0228				A														
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-N_v1	1109-L0229	0	0	0	ABS	0		0	0	0	X	0		0	0	0			
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-N_v1	1109-L0230	0	0	0	A	0		0	0	0	X	0		0	0	0			
	1109-L0231				A														
	1109-L0232				A														

Testé positif		0	0	1	24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Légende :				
Pourcentage logt testé : 19%		% sur logt testé	0%	0%	50%	100%	0%	#DIV/0!	0%	0%	50%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	50%	#DIV/0!	A	amiante		
Réf. Bât		% sur tot logt	0%	0%	6%	150%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	vide	pas de test		
Bâtiment O		qté logt testé	2	2	2	24	2	0	2	2	2	3	2	0	2	2	2	0	0	testé sans amiante		
Adresse		% logt testé	13%	13%	13%	150%	13%	0%	13%	13%	13%	19%	13%	0%	13%	13%	13%	0%	X	non accessible		
6-8 rue Bourdelle		Total logt	16	CUISSINE							SDB						WC				XX	refus locataire
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre					
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-O_v1	1109-L0233				A																	
	1109-L0234				A																	
	1109-L0235	0	0	0	A	0		0	0	0	X	0		0	0	0						
	1109-L0236				A																	
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-O_v1	1109-L0237				A																	
	1109-L0238				A																	
	1109-L0239				A																	
	1109-L0240				A						X											
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-O_v1	1109-L0241				A																	
	1109-L0242				A																	
	1109-L0243	0	0	A	A	0		0	0	A	X	0		0	0	A						
	1109-L0244				A																	
	1109-L0245				A																	
	1109-L0246				A																	
	1109-L0247				A																	
	1109-L0248				A																	
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		
				A																		

Testé positif		0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Légende :		
Pourcentage logt testé : 19%		% sur logt testé	0%	0%	0%	88%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	A	amiante
Réf. Bât		% sur tot logt	0%	0%	0%	131%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	vide	pas de test	
Bâtiment P		qté logt testé	3	3	3	24	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	0	0	testé sans amiante	
Adresse		% logt testé	19%	19%	19%	150%	19%	0%	19%	19%	19%	19%	19%	0%	19%	19%	19%	19%	0%	X	non accessible	
2-4 rue Bourdelle		Total logt	16																	XX	refus locataire	
		CUISSINE						SDB						WC								
Réf rapport	Réf logt	mur	plafond	sol	résiliant evier	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	résiliant baignoire	colle faïence	autre	mur	plafond	sol	autre					
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-P_v1	1109-L0249				A																	
	1109-L0250				A																	
	1109-L0251				A																	
	1109-L0252				A																	
	1109-L0253				A																	
	1109-L0254				A																	
	1109-L0255				A																	
	1109-L0256				A																	
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-P_v1	1109-L0257	0	0	0	0	0		0	0	0	X	0		0	0	0						
	1109-L0258				A																	
	1109-L0259				A																	
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-P_v1	1109-L0260	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0						
	1109-L0261				A																	
	1109-L0262				A																	
RAAT-595-BAT-1109L-BAT-P_v1	1109-L0263				A																	
	1109-L0264	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0						
					A																	
					A																	
					A																	
					A																	

[illegible]