



Modèle DAAT n°02-20-A

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

RAAT-595-BAT-1109L-BAT-ANNEXES_v1

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ». Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Références réglementaires :

Articles R. 4412-97 à R4412-97-6 du code du travail.

Décret n°2017-899 du 09 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, modifiés par le décret N°2019-251 du 27 mars 2019.

Arrêté du 23/01/2020 modifiant l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Bien objet de la mission :

ESI :	1109L			
Bâtiment :	Bâtiments annexes Chaufferie et boxes			
Adresse :	Rue Bourdelle Rue Rodin 91380 CHILLY-MAZARIN			
Propriétaire / donneur d'ordre :	IMMOBILIERE 3F 159 rue nationale 75638 PARIS CEDEX 13			
Programme de travaux :	Voir liste des travaux au chapitre 5			
Date de commande :	02/02/2021			
Date de rapport	N° de version	Opérateur de repérage	Rédacteur	Validation
26/03/2021	1	Julien DETOUL Certificat délivré par ICERT CPDI 5590 V002 délivré le 17/06/2020 et expirant le 16/06/2027.	Julien DETOUL 	Matthieu PAUVERT

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	2
2.	Conclusions du rapport	6
3.	Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :	10
4.	Réalisation du repérage	11
5.	Nature et périmètre des travaux envisagés.....	13
6.	Attestation d'assurance	14
7.	Certificat de compétences	15
8.	Rapports d'analyse.....	16

1. Renseignements concernant la mission

1.1. Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : INNAX
 Adresse : 2B rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES
 10 rue Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON
 Numéro SIRET : 439 685 421 000 75
 Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : ALLIANZ IARD
 N° de police : 48.868.533 - Valide jusqu'au : 31/12/2021

1.2. Information sur le bâtiment

Date de permis de construire ou, le cas échéant, date de construction : 1962
 Fonction principale du bâtiment : Chaufferie et Boxes
 Autre renseignement : -

1.3. Programme et périmètre de repérage

Localisation des travaux envisagés : **Toitures terrasses et extérieurs de la chaufferie et des boxes**

Délimitation de la zone concernée par la mission :

Toitures terrasses et extérieurs de la chaufferie et des boxes

Programme de repérage :

Ouvrages ou Composants de la construction	A inspecter ou à sonder
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	X
Ardoises, bardeaux bitumineux	X
Éléments associés à la toiture	X
Éléments sous toiture	X
Étanchéité de toiture terrasse	X
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	X
Parois verticales extérieures et façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	X
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	X
Façades lourdes y compris poteaux	X
Menuiseries extérieures	X
Éléments associés aux façades	X
Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	X
Poteaux	

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Ouvrages ou Composants de la construction	A inspecter ou à sonder
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Gaines et coffres verticaux	
Portes coupe-feu, pare-flamme, iso thermiques, frigorifiques	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	X
Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	
Poutres et charpentes	
Gaines et coffres horizontaux	
Faux plafonds	
Suspentes et contrevents	
Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	
Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	X
Clapets / volets coupe-feu	
Vide-ordures	
Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	
Parois des équipements	
Matériels en machinerie	
Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	
Convecteurs et radiateurs électriques	
Fusibles à broche	
Canalisations électriques préfabriquées	
Coffres forts	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	
Jardinières, bac à sable incendie	
Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	
Parois verticales et horizontales enterrées	
Conduits et fourreaux	
Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	
Voiries	
Espaces sportifs	
Aménagements extérieurs	

1.4. Rapports précédents

Type de rapport	Référence du rapport	Conclusion
Néant		

1.5. Historique des visites réalisées

Date de la visite	Intervenants	Objet
16/02/2021	M.DETOUL	Diagnostic initial des parties communes

1.6. Désignation du laboratoire d'analyse

Nom :	ITGA	ITGA	ITGA	ITGA
Adresse :	Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie CS 66862 35768 ST GREGOIRE Cedex	15 Route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX	Parc d'affaires Espace Performance - Bât. K 35760 ST GREGOIRE Cedex	Arteparc - Bât. E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 13590 MEYREUIL
Accréditation	1-5967	1-5969	1-5970	1-1029

1.7. Obligation du donneur d'ordre

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

1.8. Avertissement

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe I de l'arrêté du 18 juillet 2019 représente la base du repérage.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

- ✖ En l'absence d'accompagnateur et/ou de plans précis mis à la disposition du technicien, seules les pièces figurants sur les croquis et dans la liste des pièces visitées doivent être considérées comme définissant le périmètre de repérage. Toute pièce ou partie de bâtiment ne figurant pas dans ces documents est réputée ne pas avoir fait l'objet du repérage. Il appartient au donneur d'ordre et au propriétaire de vérifier si toutes les parties des bâtiments ont été listées et donc visitées. Après remise des rapports, le donneur d'ordre et/ou le propriétaire disposent d'un délai de cinq jours ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été visitée et que la destination des locaux est conforme. Si à l'issue de ce délai aucune remarque n'a été formulée par le donneur d'ordre, les rapports seront considérés comme étant validés en ce qui concerne le périmètre de repérage et la désignation des lieux. En cas de nécessité, une visite complémentaire peut être demandée par le donneur d'ordre ; cette visite fera l'objet d'une facturation complémentaire.
- ✖ Tout rapport lacunaire doit faire l'objet d'investigations complémentaires. Ces investigations feront l'objet d'un complément de facturation.
- ✖ Notre cabinet s'engage à ne sous-traiter aucune mission.
- ✖ Notre cabinet reste à la disposition du Maître d'œuvre pendant toute la phase des travaux afin de pouvoir lever tout doute en cas de découverte de matériaux douteux.

2. Conclusions du rapport

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Le propriétaire doit communiquer ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

2.1. Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
Boxes Bourdelle Façade	Murs	Joint de dilatation (P09)	Bon état	6 U	
Boxes Rodin Façade	Murs	Joint de dilatation (P08)	Bon état	7 U	
Chaufferie Façade arrière	Murs	Colle de carrelage (P11)	Bon état	Environ 200 m²	

**Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de l'Amiante Avant Travaux**

2.2. Liste des prélèvements effectués contenant de l'amiante

REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
P08	Joint de dilatation	Boxes Rodin	Façade avant - Mur	Amiante détecté
P09	Joint de dilatation	Boxes Bourdelle	Façade avant - Mur	Amiante détecté
P11	Colle de carrelage + peinture	Chaudière	Façade arrière - Mur	Amiante détecté

2.3. Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
Néant	

Marquage ou documents techniques :

Description	Localisation	Justification
-		

Information relative à un précédent rapport :

Description	Localisation
Néant	

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Après analyse en laboratoire :

REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
P01	Enduit + peinture	Boxes Rodin	Façade avant - Mur	Amiante non détecté
P02	Enduit	Boxes Rodin	Façade arrière - Mur	Amiante non détecté
P03	Colle de carrelage + peinture	Boxes Rodin	Pignon gauche - Mur	Amiante non détecté
P04	Colle de carrelage + peinture	Boxes Rodin	Pignon droit - Mur	Amiante non détecté
P05	Enduit + peinture	Boxes Bourdelle	Façade avant - Mur	Amiante non détecté
P06	Colle de carrelage + peinture	Boxes Bourdelle	Pignon gauche - Mur	Amiante non détecté
P07	Enduit + peinture	Boxes Bourdelle	Pignon droit - Mur	Amiante non détecté
P10	Colle de carrelage + peinture	Chaufferie	Façade avant - Mur	Amiante non détecté
P12	Colle de carrelage + peinture	Chaufferie	Pignon gauche - Mur	Amiante non détecté
P13	Colle de carrelage + peinture	Chaufferie	Pignon droit - Mur	Amiante non détecté
P14	Joint de dilatation	Chaufferie	Façade arrière - Mur	Amiante non détecté
Toiture/P41	Revêtement bitumineux	Boxes Bourdelle - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P42	Remontée d'étanchéité pax alu	Boxes Bourdelle - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P43	Revêtement bitumineux	Boxes Bourdelle - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P44	Remontée d'étanchéité pax alu	Boxes Bourdelle - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P56	Revêtement étanchéité	Chaufferie - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P57	Revêtement étanchéité	Chaufferie - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P58	Revêtement bitumineux pare vapeur	Chaufferie - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P73	Revêtement bitumineux	Boxes Rodin - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P74	Remontée d'étanchéité pax alu	Boxes Rodin - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P75	Revêtement bitumineux	Boxes Rodin - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P76	Remontée d'étanchéité pax alu	Boxes Rodin - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.4. Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Description	Localisation	Cause de non-prélèvement	Photographie
Néant			

2.5. Obligations réglementaires


Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

INNAX
ENERGIE & ENVIRONNEMENT



3. Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux



4. Réalisation du repérage

4.1. Conditions d'interventions

Plans remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :	AUCUN	
	PLANS DETAILLES	X
	CROQUIS	
Nota : En l'absence de plans, Innax ne pourra être tenu responsable de la non visite de locaux non visible (locaux orphelins, murés etc...)		
Conditions d'intervention :	Locaux inoccupés	
	Mobilier toujours en place.	X
	Locaux occupés	
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :	Néant	

4.2. Liste des pièces visitées

- Toitures terrasses des Boxes Bourdelle et Rodin
- Toiture terrasse de la chaufferie

4.3. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

- Intérieur de la chaufferie
- Intérieurs des boxes Bourdelle et Rodin



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

4.4. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 :

- Les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- Pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - Les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - Les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- Pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

5. Nature et périmètre des travaux envisagés

- Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :

Bon de commande		3F ^{AL}		Ile-de-France	
REPÉRAGES AMIANTE-PLOMB		Groupe ActionLogement			
Réf. Marché : REPERAGES AMINANTE / PLOMB IDF					
Destinataire :		Nom :		Adresse mail :	
INNAX				innax-amiante-3f@innax.fr	
N° opération :		Date :			
38430 - 1109L		02/02/2021			
N° engagement :		Nature de dépense (code) :			
		231FP			
DEMANDEUR et DESTINATAIRE DU RAPPORT - Responsable de l'opération :					
Direction/Service ou Agence		ARNE			
NOM Prénom		Patrick LEHUEDE			
Tél / Portable		0660303260		Email : patrick.lehuede@groupe3f.fr	
ADRESSE DU SITE : (Commande multi-sites : joindre un listing détaillé des adresses concernées)					
N° ESI		1109L			
N° et Voie		58 route de Gravigny			
Code postal		91 380		Ville : CHILLY MAZARIN	
CONTACT 3F POUR PRISE RDV : (Commande multi-sites : joindre un listing détaillé des contacts par site)					
En qualité de :		Gardien			
NOM Prénom		M Jean-Yves JEROME			
Tél / Portable		06-64-55-08-38		Email : jean-yves.jerome@groupe3f.fr	
Intervention de préférence tôt le matin ?		☐ (à renseigner avec OUI ou NON)			
Compléments d'informations (ex : étage, n° cages d'escaliers, horaires de prise de RDV, autre personne à contacter, ...) :					
AUTRE(S) DESTINATAIRE(S) DU RAPPORT :					
Email		virginie.fraget@groupe3f.fr			
Email					
Email					
PROGRAMME DE TRAVAUX (le cas échéant) :					
Le Pilote du Prestataire se rapprochera systématiquement du DEMANDEUR pour comprendre en détail le programme de travaux.					
Isolation par l'extérieur des façades, surisolation des pignons. Fermeture des séchoirs (dépose des éléments béton, mise en place d'une nouvelle menuiserie), ravalement des boxes et de la chaufferie. Peinture de sol des balcons. Remplacement des garde-corps des balcons. Etanchéité des toitures terrasses (bâtiments, chaufferie et boxes), création d'un désenfumage dans chaque cage d'escalier (sciage béton et création d'une trémie). Réfection complète des halls traversants, rénovation pour les autres, carrelage, éclairage, peintures, remplacement des BAL. Mise en place d'une résine sur sol du hall au niveau sous-sol. Remplacement des portes de gaines techniques. Halls, paliers et cages d'escalier : peintures, éclairage, habillage des mains courantes, réaménagement des locaux OM (démolition, reconstruction), remplacement des portes de caves (accès et portes individuelles), flocage des planchers hauts d sous sols, dallage (partiel), dépose ou obturation des pelles VO, dépose des réceptacle et obturation des trémies. Dans les logements : Portes piéces, rénovation des pièces humides (sanitaires, faïences, peintures et sols thermoplastiques), mise aux normes de l'électricité, remplacement partiel des chutes dans les logements					
INTITULÉ DE FACTURATION :		Réf. à indiquer sur la facture :		Signature :	
Immobilier 3F		N° engagement :			
ARNE					
Patrick LEHUEDE					
TSA 11357					
75621 PARIS CEDEX 13					

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

6. Attestation d'assurance

ATTESTATION D'ASSURANCE **Allianz**

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services

Allianz IARD, dont le siège social est situé, 1 cours Michelet - CS30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, atteste que :

INNAX FRANCE
16 RUE JACQUES DAGUERRE
92500 RUEIL MALMAISON

est titulaire d'un contrat d'assurance Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro **48868533** et qui a pris effet le 1er juillet 2012.

Ce contrat, actuellement en vigueur, a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

- Risques d'exposition au plomb, repérage d'amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Etat parasitaire,
- Installation intérieure d'électricité, installation intérieure de gaz,
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performances énergétiques,
- Loi Carrez, état des lieux,
- Repérage d'amiante avant travaux ou démolition,
- Diagnostic accessibilité handicapés,
- Présence de termites,
- Diagnostic d'assainissement collectif,
- Diagnostic pollution des sols,
- Recherche de métaux lourds,
- Gestion des déchets, maîtrise d'œuvre dans le cadre du désamiantage et de la démolition,
- Prélèvement d'air,
- Maîtrise d'œuvre curage déblaiement,
- Contrôle visuel après travaux de retrait d'amiante (norme NF X 46-021, article R 1334-29-3 du Code de la Santé Publique).

Les garanties du contrat s'exercent tant pour le compte de l'assuré principal dénommé ci-dessus que pour les(s) assuré(s) additionnel(s) au titre de ce contrat pour les activités identiques et spécifiques.

Les montants de garanties accordées s'entendent pour l'ensemble des Assurés.

INNAX MESURE ET CONTRÔLE

- activité de mesure d'empoussièrément.

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991 367 200€
SAS 110 291 823 Nanterre
N° TVA 8076 542 110 291

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services
Assurance d'Evénement
Référence SATI/RG/2C
Page 1 de 3 - Version N° 48868533

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

Allianz

La présente attestation est valable du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Le présent document, établi par Allianz IARD, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz IARD au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Établi à Paris la Défense, le 31/12/2020

Pour Allianz

Direction Souscription & Gestion Client
REPÉRAGE
16 RUE JACQUES DAGUERRE
92500 RUEIL MALMAISON
HOARAU LAETITIA

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991 367 200€
SAS 110 291 823 Nanterre
N° TVA 8076 542 110 291

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services
Assurance d'Evénement
Référence SATI/RG/2C
Page 1 de 3 - Version N° 48868533

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

Allianz

TABEAU DES GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE « EXPLOITATION »	Garantie souscrite	Montants maximums garantis
• Dommages résultant d'un acte attribué à l'assuré (autres dommages à ses préjudices, tiers et biens) - Tous dommages confondus sans pouvoir dispenser, pour les dommages ci-après, sans ces éléments	OC1	6 000 000 EUR par sinistre
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	OC1	800 000 EUR par sinistre
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	OC1	15 000 EUR par sinistre
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	OC1	300 000 EUR par sinistre
• Dommages résultant d'un acte attribué à l'assuré (autres dommages à ses préjudices, tiers et biens) - Dommages à son préjudice - Tous dommages confondus	OC1	300 000 EUR par sinistre d'assurance
• Dommages à son préjudice - Dommages corporels et matériels accessoires	OC1	1 000 000 EUR par sinistre d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	Garantie souscrite	Montants maximums garantis
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	OC1	3 000 000 EUR par sinistre d'assurance
des :	OC1	300 000 EUR par sinistre d'assurance et par sinistre
- Dommages matériels et immatériels consécutifs aux biens (objets et documents) remis en vue de la réalisation d'une prestation	OC1	50 000 EUR par sinistre
DEFENSE PENALE ET RECOURS SUITE A ACCIDENT	Garantie souscrite	Montants maximums garantis
Frais et honoraires avoués, pris en charge quel que soit le nombre de victimes	OC1	50 000 EUR par sinistre d'assurance


Allianz Responsabilité Civile Activités de Services Assurance d'Evénement - Tableau des garanties Référence SATI/RG/2C
Page 1 de 3 - Version N° 48868533

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991 367 200€
SAS 110 291 823 Nanterre
N° TVA 8076 542 110 291

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

7. Certificat de compétences



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI5590 Version 002

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DETOUL Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 17/06/2020 - Date d'expiration : 16/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/06/2020 - Date d'expiration : 16/06/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 24/10/2018 - Date d'expiration : 23/10/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 24/10/2018 - Date d'expiration : 23/10/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 21/08/2018 - Date d'expiration : 20/08/2023
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 27/09/2018 - Date d'expiration : 26/09/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 18/06/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2018 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION DISPONIBLE SUR
DE PERSONNES WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14



**Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de l'Amiante Avant Travaux**

8. Rapports d'analyse



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12875 EN DATE DU 24/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-12875 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-AUTRES
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P01 - Enduit + peinture - Boxes rodin - Façade avant - Mur				Réf échantillon ITGA : IT072102-42348 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact gris en vrac hétérogène
Peinture en vrac non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène	META (1)	1	23/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P02 - Enduit - Boxes rodin - Façade arrière - Mur				Réf échantillon ITGA : IT072102-42349 Description ITGA : Enduit compact gris en vrac hétérogène
Enduit compact gris en vrac hétérogène	META (1)	1	23/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P03 - Colle de carrelage + peinture - Boxes rodin - Pignon gauche - Mur				Réf échantillon ITGA : IT072102-42350 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac
Peinture + carrelage + colle grise en vrac non séparable	META (1)	1	23/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P04 - Colle de carrelage + peinture - Boxes rodin - Pignon droit - Mur				Réf échantillon ITGA : IT072102-42351 Description ITGA : Peinture en vrac / Carrelage / Colle grise en faible quantité en vrac
Peinture en vrac non séparable + carrelage + colle grise en faible quantité en vrac	META (1)	1	23/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12875 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42352			
Réf échantillon client : P05 - Enduit + peinture - Boxes bourdelle - Façade avant - Mur	Description ITGA : Peinture en vrac			
▸ Peinture en vrac	META (1)	1	23/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42353			
Réf échantillon client : P06 - Colle de carrelage + peinture - Boxes bourdelle - Pignon gauche - Mur	Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise			
▸ Peinture + carrelage + colle grise	META (1)	1	23/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42354			
Réf échantillon client : P07 - Enduit + peinture - Boxes bourdelle - Pignon droit - Mur	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact gris en vrac hétérogène			
▸ Peinture en vrac non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène	META (1)	1	23/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42355			
Réf échantillon client : P08 - Joint de dilatation - Boxes rodin - Façade avant - Mur	Description ITGA : Matériau compact marron avec poussières			
▸ Matériau compact marron avec poussières	META (1)	1	23/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42356			
Réf échantillon client : P09 - Joint de dilatation - Boxes bourdelle - Façade avant - Mur	Description ITGA : Matériau compact marron avec poussières			
▸ Matériau compact marron avec poussières	META (1)	1	23/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42357			
Réf échantillon client : P10 - Colle de carrelage + peinture - Chaufferie - Façade avant - Mur	Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle grise en faible quantité en vrac			
▸ Peintures multiples + carrelage + colle grise en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	2	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42358			
Réf échantillon client : P11 - Colle de carrelage + peinture - Chaufferie - Façade arrière - Mur	Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise			
▸ Peinture + carrelage + colle grise non séparable	META (1)	2	24/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Trémolite
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42359			
Réf échantillon client : P12 - Colle de carrelage + peinture - Chaufferie - Pignon gauche - Mur	Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris en vrac			
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + carrelage + colle grise + joint cassant gris en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42360			
Réf échantillon client : P13 - Colle de carrelage + peinture - Chaufferie - Pignon droit - Mur	Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Carrelage / Colle grise			
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + carrelage + colle grise	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12875 EN DATE DU **24/02/2021**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42361			
Réf échantillon client : P14 - Joint de dilatation - Chaufferie - Façade arrière - Mur	Description ITGA : Peinture / Mousse grise / Matériau souple blanc avec poussières			
Peinture non séparable + mousse grise + matériau souple blanc avec poussières	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-13066 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-TOITURES-TERRASS ES
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P01 - Revêtement étanchéité - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42277 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P02 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42278 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau mousse beige
Matériau bitumineux noir + matériau mousse beige	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P03 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42279 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P04 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Mur				Réf échantillon ITGA : IT072102-42280 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P05 - Revêtement étanchéité - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42281 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42282			
Réf échantillon client : P06 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42283			
Réf échantillon client : P07 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42284			
Réf échantillon client : P08 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42285			
Réf échantillon client : P09 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42286			
Réf échantillon client : P10 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42287			
Réf échantillon client : P11 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42288			
Réf échantillon client : P12 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42289			
Réf échantillon client : P13 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Couche marron			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42290			
Réf échantillon client : P14 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42291			
Réf échantillon client : P15 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42292			
Réf échantillon client : P16 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42293			
Réf échantillon client : P17 - Revêtement étanchéité - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42294			
Réf échantillon client : P18 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42295			
Réf échantillon client : P19 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium			
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42296			
Réf échantillon client : P20 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42297			
Réf échantillon client : P21 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42298			
Réf échantillon client : P22 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42299			
Réf échantillon client : P23 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières			
Matériau bitumineux noir avec poussières	META (2)	3	25/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42300			
Réf échantillon client : P24 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42301			
Réf échantillon client : P25 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42302			
Réf échantillon client : P26 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42303			
Réf échantillon client : P27 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42304			
Réf échantillon client : P28 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42305			
Réf échantillon client : P29 - Revêtement étanchéité - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42306			
Réf échantillon client : P30 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42307			
Réf échantillon client : P31 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium			
Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42308			
Réf échantillon client : P32 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42309			
Réf échantillon client : P33 - Revêtement étanchéité - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42310			
Réf échantillon client : P34 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
▶ Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42311			
Réf échantillon client : P35 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche cartonnée			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche cartonnée	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42312			
Réf échantillon client : P36 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42313			
Réf échantillon client : P37 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche grise			
▶ Matériau bitumineux noir + couche grise non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42314			
Réf échantillon client : P38 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige avec couche cartonnée et poussières			
▶ Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige avec couche cartonnée et poussières	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42315			
Réf échantillon client : P39 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42316			
Réf échantillon client : P40 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42317			
Réf échantillon client : P41 - Revêtement bitumineux - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons			
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42318			
Réf échantillon client : P42 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42319			
Réf échantillon client : P43 - Revêtement bitumineux - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42320			
Réf échantillon client : P44 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium			
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42321			
Réf échantillon client : P45 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42322			
Réf échantillon client : P46 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42323			
Réf échantillon client : P47 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42324			
Réf échantillon client : P48 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42325			
Réf échantillon client : P49 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Couche grise / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières / Matériau mousse beige			
Couche grise + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42326			
Réf échantillon client : P50 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons			
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-13067 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-TOITURES-TERRASS ES
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P51 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol	Réf échantillon ITGA : IT072102-42739 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P52 - Revêtement d'étanchéité - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol	Réf échantillon ITGA : IT072102-42740 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron en faible quantité			
Matériau bitumineux noir + couche marron en faible quantité non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P53 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol	Réf échantillon ITGA : IT072102-42741 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige / Carton			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige + carton	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P54 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol	Réf échantillon ITGA : IT072102-42742 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42743			
Réf échantillon client : P55 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42744			
Réf échantillon client : P56 - Revêtement d'étanchéité - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42745			
Réf échantillon client : P57 - Revêtement d'étanchéité - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42746			
Réf échantillon client : P58 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42747			
Réf échantillon client : P59 - Revêtement d'étanchéité - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42748			
Réf échantillon client : P60 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Carton bitumé beige en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Carton bitumé beige en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42749			
Réf échantillon client : P61 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42750			
Réf échantillon client : P62 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42751			
Réf échantillon client : P63 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Couche beige en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Couche beige en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42752		
Réf échantillon client : P64 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42753		
Réf échantillon client : P65 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile / Couche grise en faible quantité		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile + couche grise en faible quantité non séparable	META (2)	4	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42754		
Réf échantillon client : P66 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse		
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42755		
Réf échantillon client : P67 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium / Peinture		
Matériau bitumineux noir avec aluminium + peinture	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42756		
Réf échantillon client : P68 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42757		
Réf échantillon client : P69 - Revêtement étanchéité + couche isolant - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige / Carton bitumé		
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige + carton bitumé	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42758		
Réf échantillon client : P70 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Couche marron en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche fibreuse / Matériau mousse beige en faible quantité / Peinture		
Couche marron en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche fibreuse + matériau mousse beige en faible quantité + peinture	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42759		
Réf échantillon client : P71 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42760		
Réf échantillon client : P72 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42761		
Réf échantillon client : P73 - Revêtement bitumineux - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42762		
Réf échantillon client : P74 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42763		
Réf échantillon client : P75 - Revêtement bitumineux - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42764		
Réf échantillon client : P76 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste

