



Modèle DAAT n°02-20-A

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

RAAT-595-BAT-1109L-BAT-D_v1

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ». Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Références réglementaires :

Articles R. 4412-97 à R4412-97-6 du code du travail.

Décret n°2017-899 du 09 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, modifiés par le décret N°2019-251 du 27 mars 2019.

Arrêté du 23/01/2020 modifiant l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Bien objet de la mission :

ESI :	1109L			
Bâtiment :	Bâtiment D			
Adresse :	2-4 rue Delacroix 91380 CHILLY-MAZARIN			
Propriétaire / donneur d'ordre :	IMMOBILIERE 3F 159 rue nationale 75638 PARIS CEDEX 13			
Programme de travaux :	Voir liste des travaux au chapitre 5			
Date de commande :	02/02/2021			
Date de rapport	N° de version	Opérateurs de repérage	Rédacteur	Validation
26/03/2021	1	Julien DETOUL Certificat délivré par ICERT CPDI 5590 V002 délivré le 17/06/2020 et expirant le 16/06/2027 Ruddy MUTANTU Certificat délivré par ICERT CPDI 5576 V003 délivré le 30/06/2020 et expirant le 29/06/2027	Julien DETOUL 	Matthieu PAUVERT

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	2
2.	Conclusions du rapport	6
3.	Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :	14
4.	Réalisation du repérage	19
5.	Nature et périmètre des travaux envisagés.....	21
6.	Attestation d'assurance	22
7.	Certificat de compétences	23
8.	Rapports d'analyse.....	25

1. Renseignements concernant la mission

1.1. Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : INNAX
Adresse : 2B rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES
10 rue Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON
Numéro SIRET : 439 685 421 000 75
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : ALLIANZ IARD
N° de police : 48.868.533 - Valide jusqu'au : 31/12/2021

1.2. Information sur le bâtiment

Date de permis de construire ou, le cas échéant, date de construction : 1962
Fonction principale du bâtiment : Habitations
Autre renseignement : -

1.3. Programme et périmètre de repérage

Localisation des travaux envisagés : **Ensemble du bâtiment D**
Délimitation de la zone concernée par la mission : **Ensemble du bâtiment D**
Programme de repérage :

Ouvrages ou Composants de la construction	A inspecter ou à sonder
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	X
Ardoises, bardeaux bitumineux	X
Éléments associés à la toiture	X
Éléments sous toiture	X
Étanchéité de toiture terrasse	X
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	X
Parois verticales extérieures et façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	X
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	X
Façades lourdes y compris poteaux	X
Menuiseries extérieures	X
Éléments associés aux façades	X
Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	X
Poteaux	X
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	X

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Ouvrages ou Composants de la construction	A inspecter ou à sonder
Gaines et coffres verticaux	X
Portes coupe-feu, pare-flamme, iso thermiques, frigorifiques	X
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	X
Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	X
Poutres et charpentes	X
Gaines et coffres horizontaux	X
Faux plafonds	X
Suspentes et contrevents	X
Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	X
Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	X
Clapets / volets coupe-feu	X
Vide-ordures	X
Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	
Parois des équipements	
Matériels en machinerie	
Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	
Convecteurs et radiateurs électriques	
Fusibles à broche	
Canalisations électriques préfabriquées	
Coffres forts	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	X
Jardinières, bac à sable incendie	
Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	
Parois verticales et horizontales enterrées	
Conduits et fourreaux	
Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	X
Voiries	
Espaces sportifs	
Aménagements extérieurs	X

1.4. Rapports précédents

Type de rapport	Référence du rapport	Conclusion
Néant		

1.5. Historique des visites réalisées

Date de la visite	Intervenants	Objet
15/02/2021	M.DETOUL	Diagnostic initial des parties communes
01/03/2021	M.MUTANTU	Diagnostic initial des parties privatives

1.6. Désignation du laboratoire d'analyse

Nom :	ITGA	ITGA	ITGA	ITGA
Adresse :	Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie CS 66862 35768 ST GREGOIRE Cedex	15 Route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX	Parc d'affaires Espace Performance - Bât. K 35760 ST GREGOIRE Cedex	Arteparc - Bât. E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 13590 MEYREUIL
Accréditation	1-5967	1-5969	1-5970	1-1029

1.7. Obligation du donneur d'ordre

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

1.8. Avertissement

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe I de l'arrêté du 18 juillet 2019 représente la base du repérage.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

- ✖ En l'absence d'accompagnateur et/ou de plans précis mis à la disposition du technicien, seules les pièces figurants sur les croquis et dans la liste des pièces visitées doivent être considérées comme définissant le périmètre de repérage. Toute pièce ou partie de bâtiment ne figurant pas dans ces documents est réputée ne pas avoir fait l'objet du repérage. Il appartient au donneur d'ordre et au propriétaire de vérifier si toutes les parties des bâtiments ont été listées et donc visitées. Après remise des rapports, le donneur d'ordre et/ou le propriétaire disposent d'un délai de cinq jours ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été visitée et que la destination des locaux est conforme. Si à l'issue de ce délai aucune remarque n'a été formulée par le donneur d'ordre, les rapports seront considérés comme étant validés en ce qui concerne le périmètre de repérage et la désignation des lieux. En cas de nécessité, une visite complémentaire peut être demandée par le donneur d'ordre ; cette visite fera l'objet d'une facturation complémentaire.
- ✖ Tout rapport lacunaire doit faire l'objet d'investigations complémentaires. Ces investigations feront l'objet d'un complément de facturation.
- ✖ Notre cabinet s'engage à ne sous-traiter aucune mission.
- ✖ Notre cabinet reste à la disposition du Maître d'œuvre pendant toute la phase des travaux afin de pouvoir lever tout doute en cas de découverte de matériaux douteux.

2. Conclusions du rapport

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Le propriétaire doit communiquer ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

2.1. Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

PARTIES COMMUNES					
Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
Toiture	Sortie de toiture	Chapeaux de conduit en fibrociment (sur décision de l'opérateur)	Bon état	4 U	
R-1	Local ordures ménagères	Conduit de vide-ordures en fibrociment (D/P35)	Bon état	2 U	



PARTIES PRIVATIVES					
Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
Ensemble des logements du dernier étage	Celliers	Conduit en fibrociment (partie haute du conduit) (sur décision de l'opérateur)	Bon état	4 U	
Logements 1109L-0067 1109L-0079 Salle de bain Cuisine	Mur	Colle de faïence blanche (D-0067/P08 ; D-0079/P07)	Bon état	Environ 6 m ²	P08  P07 

Remarque :

(*) : A la vue des résultats sur l'ensemble du site, les enduits bitumineux des éviers d'origine contiennent de l'amiante. Certains ont pu être remplacés ponctuellement. Ils sont listés au paragraphe 2.2.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.2. Résultats détaillés par logement

Le tableau ci-après répertorie le détail des résultats logement par logement.

Il ne porte que sur les :

- Revêtements de sol / plinthes
- Enduits muraux et plafond
- Colles de faïence
- Eléments sous évier et baignoire
- Joints de vitrage et d'étanchéité

LEGENDE :

- Non démontable : Présence potentielle d'une plaque sous baignoire inaccessible sans démontage destructif du tablier et/ou déménagement des meubles de salles de bains.
- **AMIANTE** : Prélèvement avec amiante
- Pas d'amiante :
 - o Prélèvement sans amiante ou selon ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages)
 - o Absence du matériau recherché
 - o RECENT (>2000) : matériau posé après 2000 non susceptible de contenir de l'amiante.
En général en très bon état entraînant un refus de dégradation pour prélèvement de la part du locataire.
 - o NON Visité : locataire absent aux jours de visite
 - o REFUS : Refus du locataire d'accéder à son logement

Logement	VISITE	Enduits Peinture Murs	Enduits Peinture Plafonds	Colle faïence cuisine	Descriptif	Colle faïence SDB	Descriptif	Patin ou peinture sous évier	Patin sous baignoire	Plinthes	sol 1	Locaux	Matériaux	sol 2	Locaux	Matériaux
1109L-0065	Non															
1109L-0066	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence grise 20x20	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence blanche 20x25	Absence	Non démontable tablier faïencé	Carrelage gris 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	Cuisine- WC- SDB	Carrelage gris 10x10			
1109L-0067	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence grise 20x20	AMIANTE	Faïence blanche 10x10	Absence	Non démontable	Carrelage bleu	Absence d'amiante - Après analyse	WC- SDB	Carrelage bleu	Absence d'amiante - Après analyse	Cuisine	Carrelage gris
1109L-0068	Non															
1109L-0069	Non															
1109L-0070	Non															
1109L-0071	Non															
1109L-0072	Non															

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Logement	VISITE	Enduits Peinture Murs	Enduits Peinture Plafonds	Colle faïence cuisine	Descriptif	Colle faïence SDB	Descriptif	Patin ou peinture sous évier	Patin sous baignoire	Plinthes	sol 1	Locaux	Matériaux	sol 2	Locaux	Matériaux
1109L-0073	Non															
1109L-0074	Non															
1109L-0075	Non															
1109L-0076	Non															
1109L-0077	Non															
1109L-0078	Non															
1109L-0079	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	AMIANTE	Faïence blanche 10x10	ZPSO cuisine	Faïence blanche 10x10	Absence	Absence d'amiante - Après analyse	Carrelage gris 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	WC- SDB	Carrelage gris 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	Cuisine	Carrelage gris
1109L-0080	Non															

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.3. Liste des prélèvements effectués contenant de l'amiante

PARTIES COMMUNES				
DESCRIPTION	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
Conduit de vide-ordures	D/P35	Bâtiment D - entrée 2	Conduit vide-ordure local OM	Amiante détecté

PARTIES PRIVATIVES					
REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	LOCALISATION 3	RESULTAT
D-0067-P08	Colle de faïence-Mur	2 rue Delacroix	1109L-0067	Salle de bains	Amiante détecté
D-0079-P07	Colle de faïence-Mur	4 rue Delacroix	1109L-0079	Cuisine	Amiante détecté

2.4. Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
Conduits de ventilations des logement en béton brut	Gaine de ventilations logements
Conduits EU / EP en métal	Logements

Marquage ou documents techniques :

Description	Localisation	Justification
-		

Information relative à un précédent rapport :

Description	Localisation

Après analyse en laboratoire :

PARTIES COMMUNES				
DESCRIPTION	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
Revêtement étanchéité + isolant type mousse	Toiture/P63	Bâtiment D - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Revêtement bitumineux pare vapeur	Toiture/P64	Bâtiment D - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Remontée d'étanchéité pax alu	Toiture/P65	Bâtiment D - Toiture-terrasse	Mur	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

PARTIES COMMUNES				
DESCRIPTION	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
Colle de carrelage + peinture	D/P01	Bâtiment D - extérieur	Façade avant	Amiante non détecté
Colle de carrelage + peinture	D/P02	Bâtiment D - extérieur	Façade arrière	Amiante non détecté
Enduit + peinture + isolant sur ITE	D/P03	Bâtiment D - extérieur	Pignon gauche	Amiante non détecté
Enduit + peinture + isolant sur ITE	D/P04	Bâtiment D - extérieur	Pignon droit	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P05	Bâtiment D - extérieur	Sous-face porche	Amiante non détecté
Joint de dilatation	D/P06	Bâtiment D - extérieur	Façade avant	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P07	Bâtiment D - entrée 2	Mur RDC	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P08	Bâtiment D - entrée 2	Plafond RDC	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P09	Bâtiment D - entrée 2	Sous-face escalier RDC	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P10	Bâtiment D - entrée 2	Mur R+2	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P11	Bâtiment D - entrée 2	Plafond r R+2	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P12	Bâtiment D - entrée 2	Sous-face escalier R+2	Amiante non détecté
Peinture	D/P13	Bâtiment D - entrée 2	Garde-corps RDC	Amiante non détecté
Enduit	D/P14	Bâtiment D - entrée 2	Mur cave	Amiante non détecté
Fibralith	D/P15	Bâtiment D - entrée 2	Plafond cave	Amiante non détecté
Calorifuge	D/P16	Bâtiment D - entrée 2	Plafond R-1	Amiante non détecté
Enduit	D/P17	Bâtiment D - entrée 2	Mur gaine technique R-1	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P18	Bâtiment D - entrée 2	Mur local OM	Amiante non détecté
Fibralith	D/P19	Bâtiment D - entrée 2	Plafond local OM	Amiante non détecté
Peinture	D/P20	Bâtiment D - entrée 2	Sol local OM	Amiante non détecté
Tampon bitumineux	D/P21	Bâtiment D - entrée 2	Trappe local OM	Amiante non détecté
Isolant type laine de verre	D/P22	Bâtiment D - entrée 2	Trappe local OM	Amiante non détecté
Joint sur conduit	D/P23	Bâtiment D - entrée 2	Conduit vide-ordure local OM	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P24	Bâtiment D - entrée 4	Mur R+1	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P25	Bâtiment D - entrée 4	Plafond R+1	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P26	Bâtiment D - entrée 4	Sous-face escalier R+1	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P27	Bâtiment D - entrée 4	Mur R+3	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P28	Bâtiment D - entrée 4	Plafond R+3	Amiante non détecté
Enduit + peinture	D/P29	Bâtiment D - entrée 4	Sous-face escalier R+3	Amiante non détecté
Peinture	D/P30	Bâtiment D - entrée 4	Garde-corps R+3	Amiante non détecté
Enduit	D/P31	Bâtiment D - entrée 4	Mur cave	Amiante non détecté
Fibralith	D/P32	Bâtiment D - entrée 4	Plafond cave	Amiante non détecté
Calorifuge	D/P33	Bâtiment D - entrée 4	Plafond R-1	Amiante non détecté
Enduit	D/P34	Bâtiment D - entrée 4	Mur gaine technique R+3	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux



PARTIES PRIVATIVES					
REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	LOCALISATION 3	RESULTAT
D-0066-P01	Enduit + peinture-Mur	2 rue Delacroix	1109L-0066	Cuisine	Amiante non détecté
D-0066-P02	Enduit + peinture-Cloison	2 rue Delacroix	1109L-0066	WC	Amiante non détecté
D-0066-P03	Enduit + peinture-Plafond	2 rue Delacroix	1109L-0066	Salle de bains	Amiante non détecté
D-0066-P04	Enduit + peinture-Mur	2 rue Delacroix	1109L-0066	Chambre 4	Amiante non détecté
D-0066-P05	Enduit + peinture-Cloison	2 rue Delacroix	1109L-0066	Séjour	Amiante non détecté
D-0066-P06	Enduit + peinture-Plafond	2 rue Delacroix	1109L-0066	Couloir	Amiante non détecté
D-0066-P07	Enduit + peinture-Mur	2 rue Delacroix	1109L-0066	Balcon	Amiante non détecté
D-0066-P08	Enduit + peinture-Plafond	2 rue Delacroix	1109L-0066	Balcon	Amiante non détecté
D-0066-P09	Colle de faïence-Mur	2 rue Delacroix	1109L-0066	Cuisine	Amiante non détecté
D-0066-P10	Colle de faïence-Mur	2 rue Delacroix	1109L-0066	Salle de bains	Amiante non détecté
D-0066-P11	Colle de carrelage-Sol	2 rue Delacroix	1109L-0066	Cuisine	Amiante non détecté
D-0066-P12	Ragréage-Sol	2 rue Delacroix	1109L-0066	Balcon	Amiante non détecté
D-0066-P13	Autres-Autres	2 rue Delacroix	1109L-0066	Balcon	Amiante non détecté
D-0067-P01	Enduit + peinture-Mur	2 rue Delacroix	1109L-0067	Cuisine	Amiante non détecté
D-0067-P02	Enduit + peinture-Cloison	2 rue Delacroix	1109L-0067	WC	Amiante non détecté
D-0067-P03	Enduit + peinture-Plafond	2 rue Delacroix	1109L-0067	Salle de bains	Amiante non détecté
D-0067-P04	Enduit + peinture-Mur	2 rue Delacroix	1109L-0067	Chambre 2	Amiante non détecté
D-0067-P05	Enduit + peinture-Cloison	2 rue Delacroix	1109L-0067	Chambre 3	Amiante non détecté
D-0067-P07	Colle de faïence-Mur	2 rue Delacroix	1109L-0067	Cuisine	Amiante non détecté
D-0067-P09	Colle de carrelage-Sol	2 rue Delacroix	1109L-0067	Cuisine	Amiante non détecté
D-0067-P10	Colle de carrelage-Sol	2 rue Delacroix	1109L-0067	Salle de bains	Amiante non détecté
D-0079-P01	Enduit + peinture-Mur	4 rue Delacroix	1109L-0079	WC	Amiante non détecté
D-0079-P02	Enduit + peinture-Cloison	4 rue Delacroix	1109L-0079	Cuisine	Amiante non détecté
D-0079-P03	Enduit + peinture-Plafond	4 rue Delacroix	1109L-0079	Salle de bains	Amiante non détecté
D-0079-P04	Enduit + peinture-Mur	4 rue Delacroix	1109L-0079	Chambre 1	Amiante non détecté
D-0079-P05	Enduit + peinture-Cloison	4 rue Delacroix	1109L-0079	Couloir	Amiante non détecté
D-0079-P06	Enduit + peinture-Plafond	4 rue Delacroix	1109L-0079	Entrée	Amiante non détecté
D-0079-P08	Plaque bitumineuse-Baignoire	4 rue Delacroix	1109L-0079	Salle de bains	Amiante non détecté

**Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de l'Amiante Avant Travaux**

PARTIES PRIVATIVES

REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	LOCALISATION 3	RESULTAT
D-0079-P09	Colle de carrelage-Sol	4 rue Delacroix	1109L-0079	Salle de bains	Amiante non détecté

2.5. Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Description	Localisation	Cause de non-prélèvement	Photographie
Plaques sous baignoire	Salle de bains : baignoire des logements cités au 2.2	Non accessible sans démontage des tabliers de baignoire (non démontable)	-


2.6. Obligations réglementaires

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux




3. Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux


INNAX
ENERGIE & ENVIRONNEMENT




Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

4. Réalisation du repérage

4.1. Conditions d'interventions

Plans remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :	AUCUN	
	PLANS DETAILLES	X
	CROQUIS	
<i>Nota : En l'absence de plans, Innax ne pourra être tenu responsable de la non visite de locaux non visible (locaux orphelins, murés etc...)</i>		
Conditions d'intervention :	Locaux inoccupés	
	Mobilier toujours en place.	X
	Locaux occupés	X
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :	Locataires	

4.2. Liste des pièces visitées

- Parties communes
- Toitures terrasses
- Extérieur
- Logements :

Logt : 0066 2 RUE DELACROIX
Logt : 0067 2 RUE DELACROIX
Logt : 0069 2 RUE DELACROIX

4.3. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

- Logements :

Logt : 0065 2 RUE DELACROIX
Logt : 0068 2 RUE DELACROIX
Logt : 0070 2 RUE DELACROIX
Logt : 0071 2 RUE DELACROIX
Logt : 0072 2 RUE DELACROIX
Logt : 0073 4 RUE DELACROIX
Logt : 0074 4 RUE DELACROIX
Logt : 0075 4 RUE DELACROIX
Logt : 0076 4 RUE DELACROIX
Logt : 0077 4 RUE DELACROIX
Logt : 0078 4 RUE DELACROIX
Logt : 0079 4 RUE DELACROIX
Logt : 0080 4 RUE DELACROIX



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

4.4. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 :

- Les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- Pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - Les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - Les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- Pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux


5. Nature et périmètre des travaux envisagés

- Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :

Bon de commande		3F ^{AL}		Ile-de-France	
REPÉRAGES AMIANTE-PLOMB		Groupe ActionLogement			
Réf. Marché : REPERAGES AMINANTE / PLOMB IDF					
Destinataire :		Nom :		Adresse mail :	
INNAX				innax-amiante-3f@innax.fr	
N° opération :		Date :			
38430 - 1109L		02/02/2021			
N° engagement :		Nature de dépense (code) :			
		231FP			
DEMANDEUR et DESTINATAIRE DU RAPPORT - Responsable de l'opération :					
Direction/Service ou Agence		ARNE			
NOM Prénom		Patrick LEHUEDE			
Tél / Portable		0660303260		Email : patrick.lehuede@groupe3f.fr	
ADRESSE DU SITE : (Commande multi-sites : joindre un listing détaillé des adresses concernées)					
N° ESI		1109L			
N° et Voie		58 route de Gravigny			
Code postal		91 380		Ville : CHILLY MAZARIN	
CONTACT 3F POUR PRISE RDV : (Commande multi-sites : joindre un listing détaillé des contacts par site)					
En qualité de :		Gardien			
NOM Prénom		M Jean-Yves JEROME			
Tél / Portable		06-64-55-08-38		Email : jean-yves.jerome@groupe3f.fr	
Intervention de préférence tôt le matin ?		☐ (à renseigner avec OUI ou NON)			
Compléments d'informations (ex : étage, n° cages d'escaliers, horaires de prise de RDV, autre personne à contacter, ...) :					
AUTRE(S) DESTINATAIRE(S) DU RAPPORT :					
Email		virginie.fraget@groupe3f.fr			
Email					
Email					
PROGRAMME DE TRAVAUX (le cas échéant) :					
Le Pilote du Prestataire se rapprochera systématiquement du DEMANDEUR pour comprendre en détail le programme de travaux.					
Isolation par l'extérieur des façades, surisolation des pignons. Fermeture des séchoirs (dépose des éléments béton, mise en place d'une nouvelle menuiserie), ravalement des boîtes et de la chaufferie. Peinture de sol des balcons. Remplacement des garde-corps des balcons. Etanchéité des toitures terrasses (bâtiments, chaufferie et boîtes), création d'un désenfumage dans chaque cage d'escalier (sciage béton et création d'une trémie). Réfection complète des halls traversants, rénovation pour les autres, carrelage, éclairage, peintures, remplacement des BAL. Mise en place d'une résine sur sol du hall au niveau sous-sol. Remplacement des portes de gaines techniques. Halls, paliers et cages d'escalier : peintures, éclairage, habillage des mains courantes, réaménagement des locaux OM (démolition, reconstruction), remplacement des portes de caves (accès et portes individuelles), flocage des planchers hauts d sous sols, dallage (partiel), dépose ou obturation des pelles VO, dépose des réceptacle et obturation des trémies. Dans les logements : Portes piéces, rénovation des pièces humides (sanitaires, faïences, peintures et sols thermoplastiques), mise aux normes de l'électricité, remplacement partiel des chutes dans les logements					
INTITULÉ DE FACTURATION :		Réf. à indiquer sur la facture :		Signature :	
Immobilier 3F		N° engagement :			
ARNE					
Patrick LEHUEDE					
TSA 11357					
75621 PARIS CEDEX 13					
				 Immobilier 3F ^{AL} Groupe ActionLogement 20, rue Nationale - 75001 Paris Cedex 13 Tel. : 01 42 77 15 15	

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

7. Certificat de compétences



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5590 Version 002

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DETOUL Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 17/06/2020 - Date d'expiration : 16/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/06/2020 - Date d'expiration : 16/06/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 24/10/2018 - Date d'expiration : 23/10/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 24/10/2018 - Date d'expiration : 23/10/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 21/08/2018 - Date d'expiration : 20/08/2023
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 27/09/2018 - Date d'expiration : 26/09/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 18/06/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2018 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION DISPONIBLE SUR
DE PERSONNES WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

INNAX
ENERGIE & ENVIRONNEMENT



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5576

Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MUTANTU Ruddy

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 30/06/2020 - Date d'expiration : 29/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 30/06/2020 - Date d'expiration : 29/06/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 22/10/2024
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 22/04/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 16/07/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 21/07/2020 - Date d'expiration : 12/03/2024
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 10/09/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 17/07/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'exposition par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4 452
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14



**Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de l'Amiante Avant Travaux**

8. Rapports d'analyse



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1761



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12694 EN DATE DU 24/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-12694 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-BATIMENT D
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-21851				
Réf échantillon client : P01 - Colle de carrelage + peinture - bâtiment D façade avant Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Carrelage / Colle grise				
Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carrelage + colle grise	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-21852				
Réf échantillon client : P02 - Colle de carrelage + peinture - bâtiment D façade arrière Description ITGA : Peinture / Colle grise				
Peinture non séparable + colle grise	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-21853				
Réf échantillon client : P03 - Enduit + peinture + isolant sur ITE - Bâtiment D pignon gauche Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc				
Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-21854				
Réf échantillon client : P04 - Enduit + peinture + isolant sur ITE - Bâtiment D pignon droit Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac				
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12694 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21855		
Réf échantillon client : P05 - Enduit + peinture - Sous-face porche		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21856		
Réf échantillon client : P06 - Joint de dilatation - bâtiment D façade avant		Description ITGA : Matériau bitumineux noir en vrac avec poussières		
Matériau bitumineux noir en vrac avec poussières	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21857		
Réf échantillon client : P07 - Enduit + peinture - Mur RDC		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21858		
Réf échantillon client : P08 - Enduit + peinture - Bâtiment D - entrée 2 plafond RDC		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21859		
Réf échantillon client : P09 - Enduit + peinture - Bâtiment D - entrée 2 sous-face escalier RDC		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac		
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21860		
Réf échantillon client : P10 - Enduit + peinture - Bâtiment D - entrée 2 Mur R+2		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21861		
Réf échantillon client : P11 - enduit + peintue - bâtiment D - entrée 2 plafond r R+2		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21862		
Réf échantillon client : P12 - Enduit + peinture - bâtiment D - entrée 2 sous-face escalier R + 2		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21863		
Réf échantillon client : P13 - Peinture - Garde-corps RDC		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12694 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21864		
Réf échantillon client : P14 - enduit - bâtiment D - entrée 2 mur cave		Description ITGA : Enduit gris en vrac		
▸ Enduit gris en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21865		
Réf échantillon client : P15 - Fibralth - bâtiment D - entrée 2 plafond cave		Description ITGA : Bois en lamelles avec liant en vrac		
▸ Bois en lamelles avec liant en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21866		
Réf échantillon client : P16 - Calorifuge - bâtiment D - entrée 2 plafond R-1		Description ITGA : Toile blanche enduite / Matériau fibreux jaune avec poussières		
▸ Toile blanche enduite non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21867		
Réf échantillon client : P17 - enduit - bâtiment D - entrée 2 Mur gaine technique R -1		Description ITGA : Enduit gris en vrac		
▸ Enduit gris en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21868		
Réf échantillon client : P18 - Enduit + peinture - bâtiment D - entrée 2 Mur local OM		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac		
▸ Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21869		
Réf échantillon client : P19 - Fibralth - bâtiment D - entrée 2 plafond local OM		Description ITGA : Peinture / Bois en lamelles avec liant		
▸ Peinture non séparable + bois en lamelles avec liant	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21870		
Réf échantillon client : P20 - peinture - bâtiment D - entrée 2 sol local OM		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en faible quantité		
▸ Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21871		
Réf échantillon client : P21 - tampon bitumineux - bâtiment D - entrée 2 trappe local OM		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
▸ Matériau bitumineux noir	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21872		
Réf échantillon client : P22 - Isolant type laine de verre - bâtiment D - entrée 2 trappe local OM		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau noir en vrac		
▸ Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau noir en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21873		
Réf échantillon client : P23 - Joint sur conduit - bâtiment D - entrée 2 conduit vide-ordure local OM		Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières		
▸ Matériau souple noir avec poussières	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12694 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21874		
Réf échantillon client : P24 - Enduit + peinture - bâtiment D - entrée 4 mur R+1		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21875		
Réf échantillon client : P25 - Enduit + peinture - bâtiment D - entrée 4 plafond R+1		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21876		
Réf échantillon client : P26 - Enduit + peinture - bâtiment D - entrée 4 sous-face escalier R+1		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit gris en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21877		
Réf échantillon client : P27 - Enduit + peinture - bâtiment D - entrée 4 mur R+3		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21878		
Réf échantillon client : P28 - Enduit + peinture - bâtiment D - entrée 4 plafond R+4		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en faible quantité		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21879		
Réf échantillon client : P29 - Enduit + peinture - bâtiment D - entrée 4 sous-face escalier R+3		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21880		
Réf échantillon client : P30 - Peinture - bâtiment D - entrée 4 garde-corps R+3		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21915		
Réf échantillon client : P31 Enduit bâtiment D - entrée 4 mur cave		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac		
Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21916		
Réf échantillon client : P32 Fibralith bâtiment D - entrée 4 plafond cave		Description ITGA : Peinture / Bois en lamelles avec liant		
Peinture non séparable + bois en lamelles avec liant	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12694 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21917		
Réf échantillon client : P33 Calorifuge bâtiment D - entrée 4 plafond R-1		Description ITGA : Toile blanche enduite / Matériau fibreux jaune avec poussières		
▀ Toile blanche enduite non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21918		
Réf échantillon client : P34 Enduit bâtiment D - entrée 4 mur gaine technique R+3		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène		
▀ Enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21919		
Réf échantillon client : P35 Conduit bâtiment D - entrée 2 conduit vide-ordure local OM		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau gris en vrac avec fibres visibles		
▀ Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac avec fibres visibles non séparable	MOLP	2	23/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite

Validé par : Charlotte Goncalves - Chef d'équipe



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16814 EN DATE DU 17/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-16814 Réf. Commande Client : RMU-35219-3FGEA0595-1109L-D-0066
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-D-0066	Réf échantillon ITGA : IT072103-15454			
Réf échantillon client : P01 - Cuisine, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0066	Réf échantillon ITGA : IT072103-15455			
Réf échantillon client : P02 - WC, Cloisons - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0066	Réf échantillon ITGA : IT072103-15457			
Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Plafond - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0066	Réf échantillon ITGA : IT072103-15458			
Réf échantillon client : P04 - Chambre 4, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0066	Réf échantillon ITGA : IT072103-15459			
Réf échantillon client : P05 - Séjour, Cloisons - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16814 EN DATE DU 17/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-D-0066		Réf échantillon ITGA : IT072103-15460		
Réf échantillon client : P06 - Couloir, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0066		Réf échantillon ITGA : IT072103-15461		
Réf échantillon client : P07 - Balcon, Murs - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0066		Réf échantillon ITGA : IT072103-15462		
Réf échantillon client : P08 - Balcon, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène		
Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0066		Réf échantillon ITGA : IT072103-15463		
Réf échantillon client : P09 - Cuisine, Murs - Colle de faïence (colle de faïence grise 20x20)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Colle polymère jaune		
Peinture + carrelage	---			Non analysé
Colle beige + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0066		Réf échantillon ITGA : IT072103-15464		
Réf échantillon client : P10 - Salle de bains, Murs - Colle de faïence (colle de faïence blanche 20x25)		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle blanche		
Peintures multiples + carrelage	---			Non analysé
Colle blanche	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0066		Réf échantillon ITGA : IT072103-15465		
Réf échantillon client : P11 - Cuisine, Sol - Colle de carrelage (colle de carrelage grise 5x5)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en faible quantité en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en faible quantité en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0066		Réf échantillon ITGA : IT072103-15466		
Réf échantillon client : P12 - Balcon, Sol - Ragréage (enduit + peinture + ragréage)		Description ITGA : Peintures multiples		
Peintures multiples	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0066		Réf échantillon ITGA : IT072103-15467		
Réf échantillon client : P13 - Balcon, Autres (garde corps), Autres (garde corps) - Autres (peinture)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16814 EN DATE DU **17/03/2021**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16785 EN DATE DU 11/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-16785 Réf. Commande Client : RMU-35219-3FGEA0595-1109L-D-0067
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-D-0067 Réf échantillon client : P01 - Cuisine, Murs - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT142103-14518 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0067 Réf échantillon client : P02 - WC, Cloisons - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT142103-14519 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0067 Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Plafond - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT142103-14520 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0067 Réf échantillon client : P04 - Chambre 2, Murs - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT142103-14521 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16785 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-D-0067		Réf échantillon ITGA : IT142103-14522		
Réf échantillon client : P05 - Chambre 3, Cloisons - Enduit + peinture		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	2	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0067		Réf échantillon ITGA : IT142103-14525		
Réf échantillon client : P07 - Cuisine, Murs - Colle de faïence (colle de faïence grise 20×20)		Description ITGA : Peinture avec poussières / Carrelage / Colle beige		
Peinture avec poussières + colle beige	META (1)	2	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-D-0067		Réf échantillon ITGA : IT142103-14527		
Réf échantillon client : P08 - Salle de bains, Murs - Colle de faïence (colle de faïence blanche 10x10)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac avec poussières / Matériau souple beige avec poussières		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige en vrac avec poussières non séparable + matériau souple beige avec poussières non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 1109L-D-0067		Réf échantillon ITGA : IT142103-14529		
Réf échantillon client : P09 - Cuisine, Sol - Colle de carrelage (colle de carrelage grise 5×5)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en faible quantité en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en faible quantité en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0067		Réf échantillon ITGA : IT142103-14531		
Réf échantillon client : P10 - Salle de bains, Sol - Colle de carrelage (colle de carrelage bleu 20×20, colle de carrelage grise 5×5)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Carrelage / Colle grise en vrac		
Carrelage + carrelage	---			Non analysé
Colle beige en vrac + colle grise en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Fabien HADO - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16783 EN DATE DU 11/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-16783 Réf. Commande Client : RMU-35219-3FGEA0595-1109L-D-0079
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-D-0079	Réf échantillon ITGA : IT072103-15218			
Réf échantillon client : P01 - WC, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac			
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0079	Réf échantillon ITGA : IT072103-15220			
Réf échantillon client : P02 - Cuisine, Cloisons - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0079	Réf échantillon ITGA : IT072103-15222			
Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Plafond - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0079	Réf échantillon ITGA : IT072103-15224			
Réf échantillon client : P04 - Chambre 1, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0079	Réf échantillon ITGA : IT072103-15226			
Réf échantillon client : P05 - Couloir, Cloisons - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16783 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-D-0079		Réf échantillon ITGA : IT072103-15227		
Réf échantillon client : P06 - Entrée, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac		
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0079		Réf échantillon ITGA : IT072103-15228		
Réf échantillon client : P07 - Cuisine, Murs - Colle de faïence (colle de faïence blanche 10x10)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité		
Peinture	META (1)	1	10/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	10/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 1109L-D-0079		Réf échantillon ITGA : IT072103-15229		
Réf échantillon client : P08 - Salle de bains, Baignoire, Sous baignoire - Plaque bitumineuse		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (2)	2	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-D-0079		Réf échantillon ITGA : IT072103-15230		
Réf échantillon client : P09 - Salle de bains, Sol - Colle de carrelage (colle de carrelage grise 5x5)		Description ITGA : Carrelage avec poussières / Colle beige		
Carrelage avec poussières	---			Non analysé
Colle beige	META (1)	2	11/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-13066 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-TOITURES-TERRASS ES
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P01 - Revêtement étanchéité - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42277 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P02 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42278 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau mousse beige
Matériau bitumineux noir + matériau mousse beige	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P03 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42279 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P04 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Mur				Réf échantillon ITGA : IT072102-42280 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P05 - Revêtement étanchéité - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42281 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42282			
Réf échantillon client : P06 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42283			
Réf échantillon client : P07 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42284			
Réf échantillon client : P08 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42285			
Réf échantillon client : P09 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42286			
Réf échantillon client : P10 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42287			
Réf échantillon client : P11 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42288			
Réf échantillon client : P12 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42289			
Réf échantillon client : P13 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Couche marron			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42290			
Réf échantillon client : P14 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42291			
Réf échantillon client : P15 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42292			
Réf échantillon client : P16 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42293			
Réf échantillon client : P17 - Revêtement étanchéité - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42294			
Réf échantillon client : P18 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42295			
Réf échantillon client : P19 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium			
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42296			
Réf échantillon client : P20 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42297			
Réf échantillon client : P21 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42298			
Réf échantillon client : P22 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42299			
Réf échantillon client : P23 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières			
Matériau bitumineux noir avec poussières	META (2)	3	25/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42300			
Réf échantillon client : P24 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42301			
Réf échantillon client : P25 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42302			
Réf échantillon client : P26 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42303			
Réf échantillon client : P27 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42304			
Réf échantillon client : P28 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42305			
Réf échantillon client : P29 - Revêtement étanchéité - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42306			
Réf échantillon client : P30 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42307			
Réf échantillon client : P31 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium			
Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42308			
Réf échantillon client : P32 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42309			
Réf échantillon client : P33 - Revêtement étanchéité - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42310			
Réf échantillon client : P34 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
▶ Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42311			
Réf échantillon client : P35 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche cartonnée			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche cartonnée	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42312			
Réf échantillon client : P36 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42313			
Réf échantillon client : P37 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche grise			
▶ Matériau bitumineux noir + couche grise non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42314			
Réf échantillon client : P38 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige avec couche cartonnée et poussières			
▶ Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige avec couche cartonnée et poussières	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42315			
Réf échantillon client : P39 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42316			
Réf échantillon client : P40 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42317			
Réf échantillon client : P41 - Revêtement bitumineux - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons			
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42318			
Réf échantillon client : P42 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42319			
Réf échantillon client : P43 - Revêtement bitumineux - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42320			
Réf échantillon client : P44 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium			
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42321			
Réf échantillon client : P45 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42322			
Réf échantillon client : P46 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42323			
Réf échantillon client : P47 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42324			
Réf échantillon client : P48 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42325			
Réf échantillon client : P49 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Couche grise / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières / Matériau mousse beige			
Couche grise + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42326			
Réf échantillon client : P50 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons			
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-13067 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-TOITURES-TERRASS ES
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P51 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol			Réf échantillon ITGA : IT072102-42739 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P52 - Revêtement d'étanchéité - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol			Réf échantillon ITGA : IT072102-42740 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron en faible quantité	
Matériau bitumineux noir + couche marron en faible quantité non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P53 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol			Réf échantillon ITGA : IT072102-42741 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige / Carton	
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige + carton	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P54 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol			Réf échantillon ITGA : IT072102-42742 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42743	
Réf échantillon client : P55 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Mur			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42744	
Réf échantillon client : P56 - Revêtement d'étanchéité - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42745	
Réf échantillon client : P57 - Revêtement d'étanchéité - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42746	
Réf échantillon client : P58 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron	
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42747	
Réf échantillon client : P59 - Revêtement d'étanchéité - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron	
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42748	
Réf échantillon client : P60 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Carton bitumé beige en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige	
Carton bitumé beige en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42749	
Réf échantillon client : P61 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42750	
Réf échantillon client : P62 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Mur			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42751	
Réf échantillon client : P63 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Couche beige en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige	
Couche beige en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42752		
Réf échantillon client : P64 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42753		
Réf échantillon client : P65 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile / Couche grise en faible quantité		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile + couche grise en faible quantité non séparable	META (2)	4	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42754		
Réf échantillon client : P66 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse		
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42755		
Réf échantillon client : P67 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium / Peinture		
Matériau bitumineux noir avec aluminium + peinture	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42756		
Réf échantillon client : P68 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42757		
Réf échantillon client : P69 - Revêtement étanchéité + couche isolant - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige / Carton bitumé		
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige + carton bitumé	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42758		
Réf échantillon client : P70 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Couche marron en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche fibreuse / Matériau mousse beige en faible quantité / Peinture		
Couche marron en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche fibreuse + matériau mousse beige en faible quantité + peinture	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42759		
Réf échantillon client : P71 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42760		
Réf échantillon client : P72 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42761		
Réf échantillon client : P73 - Revêtement bitumineux - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42762		
Réf échantillon client : P74 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42763		
Réf échantillon client : P75 - Revêtement bitumineux - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42764		
Réf échantillon client : P76 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste

