مذكرة مرفوعة إلى إدارة الشركة

تقرير ملاحظات وشكاوى ملاك سيارات

MG RX9

عرض موحّد ومصنّف لأبرز الملاحظات الفنية والبرمجية والتجارية التي رصدها ملاك السيارة في السوق المصري، مع المطلوب في كل بند.



سيارة MG RX9 موضوع التقرير

بيانات السيارة

العلامة التجارية	**MG**
الطراز	**RX9**
الفئة	**متعددة الاستخدامات (SUV)**
منظومة الدفع	**هجينة قابلة للشحن (PHEV)**
السوق	**جمهورية مصر العربية**

مقدَّم إلى
السادة مسؤولي الإدارة بالشركة

مقدَّم من
ملاك سيارات MG RX9 في مصر

التاريخ
أكتوبر 2026

الملخص التنفيذي

يتشرف ملاك سيارات MG RX9 في مصر بأن يرفعوا إلى إدارة الشركة هذا التقرير، الذي يجمع الملاحظات والشكاوى المتكررة التي رصدوها خلال فترة استخدام السيارة. ويهدف التقرير إلى عرض هذه الملاحظات بشكل منظم وواضح، تمهيدًا للتعاون مع الشركة في الوصول إلى حلول عملية ترفع مستوى رضا العملاء وتعزز مكانة السيارة في السوق المصري.

محاور التقرير

المحور 01
الملاحظات الفنية والصيانة
6 بنود

المحور 02
البرمجيات والأنظمة الذكية
7 بنود

المحور 03
الشحن والملحقات
5 بنود

المحور 04
خدمة ما بعد البيع والصيانة
4 بنود

المحور 05
التصميم والراحة
بندان

المحور 06
التسويق
بندان

المحور 07
استفسارات تحتاج إلى توضيح
بندان

28
إجمالي البنود
موزعة على 7 محاور

أبرز مطالب الملاك

1. **تحديث نظام السيارة** من الإصدار V26 إلى الإصدار الأحدث V32 لمعالجة البطء والتهنيج في الشاشة والنظام الترفيهي.
2. **تفعيل تطبيق MG iSmart** وإدراج مصر ضمن الدول المدعومة، وتشغيل الخرائط والملاحة وخدمة eSIM والفتح عن بُعد.
3. **توفير الشاحن المنزلي** ضمن السعر الرسمي بدلًا من الاكتفاء بالكابل، وإتاحة محطات شحن بأسعار مخفّضة للملاك.
4. **توفير عدة الطوارئ الأساسية:** الإطار الاحتياطي (الاستبن) وعدة الفك وفوم الإطارات وكمبروسر الهواء ومشبك الإطار.
5. **ربط المراكز المعتمدة بنظام الشركة** حتى يتمكن المالك من تسجيل الصيانة دون الحاجة إلى العودة للوكيل.
6. **الشفافية في الصيانة:** إعلان أسعار وجداول الصيانة الدورية والصيانات المجانية، والأسعار الاسترشادية لقطع الغيار.

01 الملاحظات الفنية والصيانة
Technical & Maintenance

6 بنود

م	البند	الملاحظة	المطلوب
1	**الحساسات (Sensors)**	الحساسات الأمامية والخلفية وحساس الشنطة ونظام الوقوف المفاجئ لا تعمل بالكفاءة المطلوبة.	◆ فحص شامل للحساسات ومعايرتها أو تحديث برمجتها.
2	**المصفحة (واقي أسفل السيارة)**	المصفحة الأصلية مصنوعة من الفيبر وضعيفة جدًا، في حين تتوفر في السوق مصفحات أقوى منها.	◆ توفير مصفحة أعلى متانة عن طريق الوكيل.
3	**الكاميرات الأمامية**	لا تعمل الكاميرات الأمامية تلقائيًا أثناء السير بسرعات بطيئة.	◆ تفعيل التشغيل التلقائي للكاميرات الأمامية عند السرعات البطيئة.
4	**مؤشر دوران المحرك (RPM)**	ملاحظة متكررة وبصفة دائمة على مؤشر دوران المحرك (RPM).	◆ فحص الحالة من قِبل الفريق الفني وتوضيح سببها للملاك.
5	**عدادات البنزين والكهرباء**	لا يتم احتساب استهلاك البنزين واستهلاك الكهرباء كلٌّ على حدة.	◆ إتاحة عرض منفصل لاستهلاك كل من البنزين والكهرباء.
6	**أنظمة مساعدة السائق (ADAS)**	تأخر استجابة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في بعض الأحيان.	◆ فحص الأنظمة ومعايرتها أو تحديثها.

02 البرمجيات والأنظمة الذكية
Software & Smart Systems

7 بنود

م	البند	الملاحظة	المطلوب
1	**إصدار النظام (V26 / V32)**	الإصدار الحالي للنظام (V26) قديم ويتسبب في بطء وتهنيج الشاشة والنظام الترفيهي، بينما يتوفر إصدار أحدث (V32).	◆ تعميم التحديث إلى الإصدار V32 على جميع السيارات.
2	**تطبيق MG iSmart والخرائط**	تعطل تطبيق MG iSmart وعدم إدراج مصر ضمن الدول المدعومة، وعدم عمل الملاحة والخرائط (GPS).	◆ تفعيل الخدمة في مصر وتشغيل الملاحة والخرائط.
3	**الفتح عن بُعد (Remote Opening)**	عدم إتاحة خاصية فتح السيارة عن بُعد.	◆ تفعيل الخاصية ضمن خدمات التطبيق.
4	**خدمة eSIM**	لم يتم تفعيل شريحة الاتصال المدمجة في السيارة.	◆ تفعيل الخدمة بالتنسيق مع مزودي الاتصالات.
5	**Android Auto اللاسلكي**	لا يعمل Android Auto بشكل لاسلكي.	◆ تفعيل الاتصال اللاسلكي عبر تحديث برمجي.
6	**نظام Stop & Start**	ملاحظات على نظام الإيقاف والتشغيل التلقائي للمحرك (Stop & Start) تستلزم المراجعة.	◆ مراجعة برمجة النظام وضبط أدائه.
7	**الدخول والخروج الذكي**	عدم توفر ميزة القفل التلقائي عند الابتعاد والدخول دون الضغط على أزرار (Walk-away & Keyless Hands-free Entry).	◆ دراسة إتاحة الميزة عبر تحديث برمجي.

03 الشحن والملحقات
Charging & Accessories

5 بنود

م	البند	الملاحظة	المطلوب
1	**الشاحن المنزلي**	عدم توفير الشاحن المنزلي البطيء أو وحدة الشحن ضمن السعر الرسمي، والاكتفاء بكابل بديل، وهو أمر غير مقبول للملاك.	◆ توفير الشاحن المنزلي ضمن السعر الرسمي للسيارة.
2	**الترقية لشاحن أسرع**	عدم إتاحة خيار الترقية إلى شاحن أسرع مقابل دفع فرق السعر.	◆ إتاحة خيار الترقية مقابل فرق السعر.
3	**محطات الشحن**	حاجة الملاك إلى محطات شحن بتكلفة مناسبة، خاصة لمن يحتاجون إليها.	◆ توفير محطات شحن بأسعار مخفّضة لملاك السيارة.
4	**عدة الطوارئ**	عدم توفير الإطار الاحتياطي (الاستبن) وعدة الفك وفوم إصلاح الإطارات وكمبروسر الهواء ومشبك الإطار، الذي يمنع تضرر حساس الإطار أثناء صيانته.	◆ توفير العدة مع السيارة أو كباقة إضافية من الوكيل.
5	**الإكسسوارات**	عدم توافر إكسسوارات السيارة في السوق بسبب محدودية انتشارها.	◆ توفير الإكسسوارات عبر الوكيل ومراكز الخدمة.

04 خدمة ما بعد البيع والصيانة
After-Sales Service

4 بنود

م	البند	الملاحظة	المطلوب
1	**ربط المراكز المعتمدة بالنظام**	المراكز المعتمدة لا يمكنها الاطلاع على نظام السيارة، ويضطر المالك إلى العودة إلى الوكيل لتسجيل الصيانة.	◆ ربط جميع المراكز المعتمدة بنظام الشركة.
2	**أسعار الصيانة والصيانات المجانية**	عدم وضوح أسعار الصيانة الدورية وأسعار الصيانات المبدئية، وعدد الصيانات المجانية وما تشمله.	◆ إعلان قائمة واضحة بالأسعار والصيانات المجانية.
3	**جداول مواعيد الصيانة**	عدم توفر جداول واضحة لمواعيد الصيانة الدورية.	◆ إصدار جدول صيانة معتمد وتسليمه للملاك.
4	**أسعار قطع الغيار**	عدم نشر أسعار استرشادية لقطع الغيار.	◆ نشر قائمة أسعار استرشادية لقطع الغيار الأساسية.

05 التصميم والراحة
Design & Comfort

بندان

م	البند	الملاحظة	المطلوب
1	**الإطارات**	رغبة الملاك في إطارات ذات جدار جانبي أعلى لزيادة راحة القيادة.	◆ إتاحة خيار إطارات بجدار جانبي أعلى.
2	**ستارة السقف البانورامي**	الحاجة إلى زيادة سماكة ستارة السقف البانورامي لتقليل الحرارة والضوء.	◆ توفير ستارة أكثر سماكة أو حل عازل بديل.

06 التسويق Marketing

بندان

م	البند	الملاحظة	المطلوب
1	**الحملات الدعائية**	ضعف الاهتمام التسويقي بالسيارة، وعدم تكثيف الحملات الدعائية بشكل كافٍ.	◆ وضع خطة تسويقية أقوى تعكس قيمة السيارة.
2	**مقترحات الملاك**	لدى الملاك مقترحات لخطة التسويق ويرغبون في عرضها على الإدارة.	◆ تحديد موعد لعرض المقترحات ومناقشتها.

07 استفسارات تحتاج إلى توضيح Inquiries

بندان

م	البند	الاستفسار	المطلوب
1	**تطبيق منصور أوتو**	كيف يمكن للملاك الأجانب التسجيل في التطبيق، إذ يتطلب الرقم القومي ولا يقبل رقم جواز السفر؟	◆ إتاحة التسجيل برقم جواز السفر.
2	**التخزين والمساحات**	هل يوجد مكان مخصص لتخزين رف الشنطة الخلفية؟ مع ملاحظة صغر المساحة الخلفية ومحدودية عمليتها.	◆ توضيح رسمي من الشركة.

الخطوات المقترحة والختام Next Steps

الخطوة 01

اجتماع مشترك

عقد اجتماع بين ممثلي الملاك وإدارة الشركة لمناقشة بنود التقرير.

الخطوة 02

خطة زمنية للحلول

تحديد الإجراءات والمدد المتوقعة لمعالجة كل محور من المحاور.

الخطوة 03

جهة تواصل للمتابعة

تكليف مسؤول بالشركة بمتابعة الملاحظات وإبلاغ الملاك بما يتم من خطوات.

يأمل الملاك أن تحظى هذه الملاحظات باهتمام إدارة الشركة، ويؤكدون ثقتهم في علامة MG وحرصهم على نجاح السيارة في السوق المصري، ويعتبرون هذا التقرير خطوة نحو شراكة بنّاءة مع الشركة تخدم العملاء وتدعم سمعة العلامة التجارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عن ملاك سيارات MG RX9

الاسم: .....

رقم التواصل: .....

التوقيع: .....

استلام الإدارة

الاسم: .....

التاريخ: .....

التوقيع: .....