Réseaux hydrauliques de chauffage
Détection et traitement des fuites

Guide technique fictif rédigé pour une démonstration.

1. Rappels de fonctionnement

Dans un bâtiment de faible hauteur, la pression de service d'un circuit de chauffage se situe généralement entre 1 et 2 bar à froid. Le vase d'expansion absorbe la dilatation de l'eau ; la soupape de sécurité, souvent tarée à 3 bar, protège l'installation contre les surpressions.

2. Signes d'une fuite

- Baisse régulière de la pression du circuit.
- Appoints d'eau fréquents, visibles sur le compteur d'appoint.
- Traces d'humidité, de calcaire ou de corrosion sur les raccords, vannes et circulateurs.

3. Recherche de fuite

Isoler le réseau par tronçons à l'aide des vannes et observer l'évolution de la pression de chaque tronçon. Inspecter en priorité les raccords, les presse-étoupes de vannes, les joints de circulateurs et les purgeurs automatiques. Dans les vides sanitaires, rechercher les traces au sol.

4. Traitement

Remplacer les joints ou presse-étoupes défectueux, puis remettre le circuit en eau, purger l'air et ajuster la pression. Surveiller la pression pendant 24 heures pour confirmer l'étanchéité.

Document fictif généré pour une démonstration - aucune donnée réelle - non affilié à VINCI Facilities

5. Vase d'expansion

Un vase d'expansion dégonflé provoque des variations de pression importantes et des déclenchements de la soupape, qui peuvent être confondus avec une fuite. Contrôler la pression de prégonflage du vase une fois par an, circuit vidangé côté vase.

6. Qualité de l'eau

Des appoints fréquents introduisent de l'oxygène et des minéraux dans le réseau, ce qui favorise la corrosion et l'embouage. Après une fuite importante, contrôler la qualité de l'eau du circuit et, si nécessaire, prévoir un traitement adapté.

7. Fuites sur les surpresseurs et réseaux d'eau froide

Sur les pompes de surpression, une fuite au niveau de l'arbre provient du presse-étoupe ou de la garniture mécanique. Un resserrage du presse-étoupe peut suffire ; une garniture mécanique fuyarde doit être remplacée.