Procédure interne
Surveillance des salles techniques et salles serveurs

Procédure fictive rédigée pour une démonstration.

1. Conditions d'ambiance recommandées

La plage de température recommandée en entrée d'air des équipements informatiques est de 18 à 27 °C, avec une humidité relative maîtrisée. Au-delà, le risque de défaillance des équipements augmente.

2. Seuils d'alerte de la procédure

Niveau	Seuil	Action attendue
Alerte	27 °C	Vérification sous 4 heures par le technicien d'astreinte
Alarme critique	30 °C	Intervention immédiate et information du responsable informatique

3. Conduite à tenir en cas de défaut de température

1. Vérifier le fonctionnement des unités de climatisation et l'absence d'alarme sur les groupes.
2. Contrôler que les portes de la salle sont fermées et que les flux d'air ne sont pas obstrués.
3. Nettoyer les filtres des unités intérieures si nécessaire.
4. Si la température dépasse le seuil d'alarme, installer un climatiseur mobile d'appoint et prévenir le responsable informatique, qui décide d'un éventuel délestage des équipements.
5. Faire intervenir un frigoriste certifié si un défaut frigorifique est suspecté.

4. Supervision

Chaque salle serveurs doit être équipée d'au moins deux sondes de température avec report d'alarme vers le poste de supervision et le technicien d'astreinte. Les courbes de température sont conservées au moins 12 mois afin d'analyser les incidents répétés.

5. Maintenance des installations de climatisation des salles serveurs

- Redondance recommandée de type N+1 pour les unités de climatisation.
- Test de bascule entre unités : semestriel.
- Nettoyage des filtres : mensuel.

6. Retour d'expérience

Deux défauts de température en moins de 30 jours sur une même salle doivent donner lieu à une analyse des causes et à un plan d'action partagé avec le gestionnaire du bâtiment.

Document fictif généré pour une démonstration - aucune donnée réelle - non affilié à VINCI Facilities