RAPPORT D'INTERVENTION - MAINTENANCE

Service maintenance multitechnique (prestataire fictif) - formulaire de démonstration

N° d'intervention : RI-2026-1041

Date d'intervention : 28/10/2026

Site / **Bâtiment :** Bâtiment A - Immeuble de bureaux Horizon

Équipement : CTA-A01 - Centrale de traitement d'air (CTA) - toiture

Catégorie : CVC

Technicien : Julien Moreau

Statut de l'intervention : En cours

Suivi nécessaire : Oui

Description du problème :

Vibration anormale de la centrale de traitement d'air signalée par les occupants du 4e étage. Niveau vibratoire élevé mesuré sur le palier côté poulie du moto-ventilateur.

Actions réalisées :

Contrôle de l'alignement des poulies et de la tension de courroie. Resserrage des plots antivibratiles. Mesure vibratoire avant et après intervention : amélioration partielle seulement.

Recommandations :

Remplacer les roulements du moto-ventilateur et faire réaliser une analyse vibratoire complète. Défaut récurrent sur cet équipement.

Signature du technicien : _____

Visa du responsable de site : _____