RAPPORT D'INTERVENTION - MAINTENANCE

Service maintenance multitechnique (prestataire fictif) - formulaire de démonstration

N° d'intervention : RI-2026-1042

Date d'intervention : 23/10/2026

Site / **Bâtiment :** Bâtiment D - Groupe scolaire des Érables

Équipement : HYD-D01 - Réseau hydraulique de chauffage

Catégorie : Plomberie

Technicien : Thomas Girard

Statut de l'intervention : Terminée

Suivi nécessaire : Non

Description du problème :

Fuite sur un circuit hydraulique de chauffage : goutte à goutte au niveau de la vanne d'isolement du départ nord.

Actions réalisées :

Isolement du tronçon, remplacement du presse-étoupe de la vanne, remise en eau et purge. Contrôle d'étanchéité sur 30 minutes : aucune fuite constatée.

Recommandations :

Vérifier l'état des autres vannes du départ nord lors de la prochaine visite préventive.

Signature du technicien : _____

Visa du responsable de site : _____