COMPTE RENDU D'INTERVENTION

Référence : RI-2026-1043

Médiathèque des Saules (Bâtiment C)

Le 21 octobre 2026, Sophie Lambert, technicienne électricité, est intervenue à la demande du responsable de site suite à un nouveau déclenchement du disjoncteur différentiel alimentant l'éclairage de la salle de lecture (tableau divisionnaire TD-C01).

Les luminaires défectueux identifiés lors de la précédente intervention avaient été remplacés. Des mesures d'isolement ont été réalisées sur l'ensemble des circuits du tableau : les valeurs relevées sont conformes. Le disjoncteur a été réarmé et un essai de fonctionnement de deux heures n'a provoqué aucun nouveau déclenchement.

L'intervention est clôturée. Un suivi est néanmoins demandé : contrôler l'absence de déclenchement pendant les deux prochaines semaines.