RAPPORT D'INTERVENTION - MAINTENANCE

Service maintenance multitechnique (prestataire fictif) - formulaire de démonstration

N° d'intervention : RI-2026-1044

Date d'intervention : 27/10/2026

Site / **Bâtiment :** Bâtiment E - Centre administratif du Parc

Équipement : CLIM-E01 - Climatisation salle serveurs

Catégorie : CVC

Technicien : Karim Benali

Statut de l'intervention : En cours

Suivi nécessaire : Oui

Description du problème :

Défaut de température dans la salle serveurs : 30 °C relevés en entrée de baie, alarme de supervision déclenchée.

Actions réalisées :

Contrôle de l'unité intérieure, nettoyage des filtres et contrôle des pressions : charge en fluide frigorigène insuffisante. Mise en place d'un climatiseur mobile d'appoint.

Recommandations :

Faire intervenir un frigoriste certifié pour la recherche de fuite et la recharge du circuit.

Signature du technicien : _____

Visa du responsable de site : _____