Compte rendu d'intervention - groupe froid GF-A01

Objet : intervention sur le groupe froid de l'Immeuble de bureaux Horizon (Bâtiment A)

Intervention RI-2026-1045 du 26/10/2026

Bonjour,

J'ai été appelée ce matin pour un défaut basse pression sur le groupe froid de climatisation des bureaux. Après contrôle des pressions et recherche de fuite au détecteur électronique, une micro-fuite a été localisée sur une vanne de service. La vanne a été remplacée, le circuit tiré au vide puis rechargé à la charge nominale indiquée sur la plaque signalétique.

Le groupe fonctionne normalement et les températures de soufflage sont revenues dans la plage attendue. Je considère l'intervention comme terminée. Pas de suivi particulier à prévoir.

Cordialement,

Élodie Martin - technicienne CVC