RAPPORT D'INTERVENTION - MAINTENANCE

Service maintenance multitechnique (prestataire fictif) - formulaire de démonstration

N° d'intervention : RI-2026-1047

Date d'intervention : 15/10/2026

Site / **Bâtiment :** Bâtiment B - Centre de soins Les Tilleuls

Équipement : CTA-B01 - Centrale de traitement d'air - secteur soins

Catégorie : CVC

Technicien : Élodie Martin

Suivi nécessaire : Oui

Description du problème :

Bruit anormal et vibration au niveau du ventilateur de soufflage de la CTA du secteur soins.

Actions réalisées :

Diagnostic réalisé : roulement du moteur de soufflage usé. Pièce commandée.

Recommandations :

Remplacer le roulement dès réception de la pièce et programmer l'intervention en dehors des horaires de soins.

Signature du technicien : _____

Visa du responsable de site : _____