Rapport - essai mensuel du groupe électrogène

Centre de soins Les Tilleuls (Bâtiment B)

Lors de l'essai mensuel du 08/10/2026, le groupe électrogène de secours GE-B01 a démarré avec un retard d'environ 25 secondes par rapport au temps attendu.

Sophie Lambert a contrôlé le circuit de préchauffage du moteur et constaté une résistance de préchauffage défectueuse. La résistance a été remplacée. Un nouvel essai de démarrage puis un essai en charge de 30 minutes ont été réalisés : démarrage dans les temps, fonctionnement conforme.

Il est conseillé de vérifier le préchauffage lors de chaque essai mensuel pendant la période hivernale.

Référence d'intervention : RI-2026-1049

Statut : terminée