RAPPORT D'INTERVENTION - MAINTENANCE

Service maintenance multitechnique (prestataire fictif) - formulaire de démonstration

N° d'intervention : RI-2026-1050

Date d'intervention : 28/10/2026

Site / **Bâtiment :** Bâtiment E - Centre administratif du Parc

Équipement : SUR-E01 - Surpresseur d'eau

Catégorie : Plomberie

Technicien : Thomas Girard

Statut de l'intervention : Terminée

Suivi nécessaire : Non

Description du problème :

Fuite sur le circuit hydraulique du surpresseur (suite de l'intervention RI-2026-1040).

Actions réalisées :

Remplacement de la garniture mécanique de la pompe n° 2, remise en service et contrôle d'étanchéité conforme.

Signature du technicien : _____

Visa du responsable de site : _____