## 1. Entrada de datos (GUI)

Se leen: **Re**, **D**, **k**, **error** (tolerancia). En el diagrama también aparecen **L** y **Q** y **g**, pero en este flujo sólo se usan para contexto; el cálculo mostrado es del **factor de fricción f**.

### 2. Chequeo de régimen

Si **Re < 2300** ⇒ flujo **laminar**.

#### 3. Caso laminar

Se calcula **f = 64/Re** y se marca el método **"Laminar flow"**. Fin.

#### 4. Si no es laminar

Se calcula la rugosidad relativa: rel\_roughness = k/D.

### 5. Umbral para "fully rough"

Si **rel\_roughness > 0**, se fija un límite **Re\_limit = 3500 / (k/D)** (si k=0, el límite es ∞). Este umbral decide si se está en transición o ya en "completamente rugoso".

### 6. ¿Tubería lisa? (k = 0)

Si rel\_roughness == 0 se aplica el modelo de turbulento liso (Prandtl-Kármán / Von Karman–Prandtl, VK) mediante iteración.

## 7. Inicialización para iteración (liso)

Se arranca con un finicial y se itera con

$$f_{\text{new}} = [2\log_{10}(Re\sqrt{f}) - 0.8]^{-2}$$

hasta que el **error relativo**  $er = |(f_{new} - f)/f_{new}|$  | sea  $\leq$  **error**.

### 8. ¿Transición rugosa?

Si k/D > 0 y Re < Re\_limit, se usa Colebrook-White (transición). También es iterativo.

### 9. Iteración (Colebrook-White)

Con un f inicial, se actualiza:

$$f_{\text{new}} = [-2\log_{10}((k/3.71D) + 2.51/(Re\sqrt{f}))]^{-2}$$

Se repite hasta cumplir la tolerancia **error**.

### 10. ¿Completamente rugoso?

Si **Re ≥ Re\_limit**, se asume régimen **fully rough** y se usa la forma explícita de **Prandtl–Kármán (VK2)**:

$$f = [2\log_{10}(D/k) + 1.14]^{-2}$$
(sin iteración).

## 11. Salida

Se devuelve **f** y una etiqueta **method** indicando qué correlación se usó:

"Laminar flow"

- "Turbulent, smooth pipe (VK)"
- "Turbulent, transition (Colebrook–White)"
- "Turbulent, fully rough (VK2)"

# 12. Cierre del flujo

El diagrama muestra los rombos de decisión/loops para las iteraciones y la condición "er > error?" que controla cuándo detenerse.