

به نام خدا



دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مخابرات2

استاد: دکتر ربیعی

پروژه شماره 2

محمدحیدری 810197494

ارديبهشت ماه 1400


Raised_Cosine تولید پالس

دراین قسمت قصدداریم برای B=0.5 پالس B=0.5 را درمتلب شبیه سازی کنیم.

برای اینکار 3 سناریو مختلف را پیش میگیریم : حالت اول بدون داشتن خطا در بازه زمانی(ایده آل) و حالت دوم باداشتن خطایی به اندازه ی $\epsilon=0.2$ و در حالت سوم باخطایی به اندازه ی $\epsilon=0.2$ پیاده سازی پالس را انجام خواهیم داد.

t1 =
$$(-6*T:T/fs:6*T)$$
 $\varepsilon = 0$
t2 = $(-6.1*T:T/fs:5.9*T)$ $\varepsilon = 0.1T$
t3 = $(-6.2*T:T/fs:5.8*T)$ $\varepsilon = 0.2T$

برای پیاده سازی کد دقت شود که ازضابطه مطرح شده برای Raised_Cosine در جزوه استفاده کرده ام.



تنها نکته ای که درپیاده سازی این تابع درمتلب میبایست رعایت کرداین است که به ازای مقادیری که بینهایت میشود بجای مقادیربرداری پالس مقدار $\frac{\pi}{4} \operatorname{sinc}(\frac{1}{2B})$ قرارگیرد. تمامی نکات مطرح شده به صورت کامل در کد پیاده سازی شده اند. منحنی های خواسته شده درادامه ضمیمه شده اند:




Figure 1

. نمودارپالس های پیاده سازی شده را بازای B=0.5 وبرای هر S=0.5 نشان میدهد.




Figure 2

. نمودارپالس های پیاده سازی شده را بازای B=0 وبرای هر S=0 نشان میدهد Figure نمودارپالس های بیاده سازی شده را بازای S=0




Figure 3

. نمودارپالس های پیاده سازی شده را بازای B=1 وبرای هر Sحالت خطا نشان میدهد.

تحليل منحنى هاى بالا:

همانطور که منحنی های بالا به وضوح نشان میدهندهرچقدر مقدار $\bf B$ کمتر میشود وبه مقدار $\bf 0$ نزدیک ترمیشود شکل موجی تر میشود و درواقع $\bf isi$ بیشتر خودش را نشان میدهد و ملموس تر است. درواقع نتیجه ای که ازاین بخش میگیریم این است که حساسیت $\bf isi$ نسبت به بتاهای کوچک تر بیشتر است و برای مقدار صفر بیشترین مقدار اعوجاج را خواهیم داشت.(ازاین نتیجه درسوال اخر استفاده شده است)

تولید سیگنال ارسالی

دراین قسمت میبایست دنباله ارسالی را تولید کنیم درابتدا بااستفاده از دستور randn یک مجموعه از 0و 1 ها تولیدمیکنیم و سپس متناظرباهر 0 یک -1 و متناظرباهر 1 یک 1 دردنباله قرارمیدهیم و دنباله ارسالی راخواهیم ساخت که این آرایه modulated_symbol نامیده میشود.

برای پیاده سازی سیگنال ارسالی همانطور که دردرس اشاره شد میبایست ابتدا ازدنباله ورودی(گسسته) نمونه برداری شود وبه حوزه پیوسته برده شود و سپس با پالس raised_cosine که درقسمت قبلی بدست آمدکانوالو شود تا به سیگنال transmitted_signal برسیم.

درمتلب چون ماتحلیل های خودرابه صورت گسسته انجام میدهیم درواقع منتاظرا باحالت تیوری نمونه برداری را به صورت up_sample کردن دنباله ورودی انجام میدهیم و بین هر 2 سمبل متوالی L-1 صفرقرارمیدهیم که درواقع همان اعمال کردن تابع ضربه برای نمونه برداری درحالت پیوسته میباشد. ودرانتها نیز با کانوالو کردن با raised_cosine به سیگنال transmitted_signal دست می یابیم.

مدلسازی کانالA

دراین قسمت قصدداریم کانال انتقال را مدلسازی کنیم وهمانطور که میدانیم براثر عبور از کانال یک نویز سفیدگوسی به سیگنال ارسالی اضافه میشود. دراین قسمت قصدداریم بااستفاده از مقادیر SNR و رابطه آن باتوان نویز به Implement کردن نویزکانال برای SNR های مختلف بپردازیم.

برای این کار بااستفاده از رابطه SNR با توان نویز که درصورت سوال قیدشده مقدار η را برای هریک ازمقادیر SNR محاسبه میکنیم و متناظرباآن بادستور randn به ساختن بردارهای نویز باتوان متناظرمیکنیم. درانتها نیز تمام 11 بردارنویز تولید شده را تک به تک به سیگنال ارسالی اضافه میکنیم و

درارایه Received_signal دخیره میکنیم که درمراحل بعدی باید عمل آشکارسازی و محاسبه خطا برای هریک از 11 حالت SNR محاسبه شوند.

آشکارسازی سمبل ها

دراین قسمت قصدداریم سیگنال ارسال شده را آشکارسازی کنیم. برای این کار دربازه مشخص شده درصورت سوال ازسیگنال received_signal نمونه برداری میکنیم وبه ازای تمام SNR های مختلف سیگنال samples رابدست می آوریم.

درمرحله آخرنیز با پیمایش آرایه samples توسط یه حلقه for ومقایسه مقدار Threshold که دراینجا باتوجه به تقارن 0 درنظر گرفته شده است بردار سیگنال آشکارسازی detected_symbols را تشکیل میدهیم.

محاسبه احتمال خطا

دراین قسمت کافی است که بازای هریک از SNR های مختلف تعداد خطاهای سیگنال آشکارسازی شده را نسبت به modulated_signal بدست بیاوریم و با تقسیم آن برتعداد کل سمبل ها یعنی N بردار خطا را بدست بیاوریم.

درادامه منحنی های لگاریتمی خطا برای $B{=}0,0.5,1$ بتر تیب رسم شده است :




Figure 4




Figure 5




Figure 6

همانطور که میبینیم منحنی آبی که نمایانگر حالت ایده ال میباشد درهر 3شکل در پایین ترین حالت خود قرار گرفته است و علت آن نیز واضح است زیرا در منحنی های زرد و نارنجی علاوه بر خطای نمونه برداری خطای isi نیز واردشده که طبعا باعث میشود منحنی های زرد و نارنجی که بترتیب 0.2T و 0.1T خطا دارند بترتیب رتبه ی بالاترین خطا و 2دومین خطا را خواهند داشت که کاملا طبق انتظار میباشدو منحنی ایده آل کمترین خطای را خواهد داشت.

حساسیت B:

همانطور که منحنی ها نشان میدهند در حالت B=0 بیشترین حساسیت نسبت به isi را خواهیم داشت زیرا دراین حالت منحنی های زرد و نارنجی با منحنی آبی که نمایانگر حالت ایده آل است بسیار فاصله دارند که نشان دهنده ی این میباشد که درحالت B=0 خطای ناشی از isi بسیارمحسوس تر است نسبت به حالت B=0 و این امر باعث میشود منحنی های زرد ونارنجی که خطای isi را نیز دارند نسبت به حالت ایده آل بسیار فاصله بگیرند.

اگر به منحنی های مربوط به B=0.5 و B=1 و B=0.5 و مقدار فاصله بین منحنی B=0.5 و ردونارنجی و آبی نسبت به حالت قبل بسیار کاهش یافته که این نشانگر این مطلب است که بیشترین B=1 حساسیت خطای نمونه برداری مربوط به B=0 است و متناظرا کمترین حساسیت نیز مربوط به B=1 میباشد.

B=1 ناشی از پیک سیگنال های باند کناری raised_cosine میباشد.همانطور که میبینیم برای B=1 isi ناشی از پیک سیگنال های باند کناری raised_cosine میباشد.همانطور که میبینیم برای C=1 دراطراف پیک ماکزیمم پالس کناری تقریبا C=1 و ثابتی خواهیم داشت و این موجب میشود که دربرخورد C=1 پالس مجاور که میخواهد منجر به ایجاد دامنه در خطای isi شود با ضرب C=1 مقدار بسیار کوچک نزدیک به صفر مواجه شویم که درنتیجه اثر خطای isi بدیلیل این دامنه ناچیز بسیار اندک است. و باعث میشود درمقایسه با حالت ایده ال خیلی تفاوت محسوسی بین منحنی زرد و آبی یا نارنجی و آبی نداشته باشیم ومنحنی ها بسیار به یکدیگر نزدیک هستند.

اما با کاهش B و حرکت به سمت بتای 0 مقدار موجی های پالس های کناری پیک ماکزیمم بشدت افزایش می یابد و حاصل ضرب این پیک های کناری موجب ایجاد isi با دامنه محسوس میشود که درنتیجه آن در منحنی لگاریتمی نهایی Isi برتری و مقدار محسوس خود را نشان میدهد و منحنی های نارنجی و زرد با اختلاف از منحنی isi با اختلاف از منحنی isi یا اختلاف از منحنی isi با اختلاف از منحنی isi مندنی مندنی isi مندند مندنی isi مندند م

تحليل منحني ها روى لاين ها:

SNR همانطور که میبینیم باحرکت روی هرلاین خطا کاهش می یابد علت این امرآن است که با افزایش SNR مقدار سیگنال به نسبت نویز زیاد شده و مطابق رابطه $\frac{1}{\eta} = SNR$ توان نویز کاهش می یابد و همانطور که منحنی نشان میدهد بازای SNR های بالا عملا توان نویز درحدی ناچیزاست که عملا سیگنال منحنی نشان میدهد بازای detected_symbols و detected_symbols بهم شبیه میشوند و درواقع آشکارساز باتوجه به

Threshold که دارد عملا خطایی شمارش نمیکند که باعث میشود درمقدارهای SNR بالا خطا بسیار به صفر نزدیک گردد.

همانطور که درمنحنی های مربوطه به ازای B های یکسان میبینیم منحنی های مربوط به تاثیر B ناشی از نمونه برداریه غیرایده ال خطای بیشتری دارند و درواقع به ازای B های یکسان این منحنی ها بالاتر قرار میگیرند زیرا علاوه برخطای نمونه برداری خطای B را نیز متحمل شده اند.

توجه شود که بدلیل تکرار تمامی مراحل برای B=0 و B=1 تمامی کد بصورت function نوشته شده است.

توضيحات function ها :

تابع اول با نام $pulse_generator.m$ به ازای $pulse_generator.m$ مختلف پالس $pulse_generator.m$ تولید میکند و $pulse_generator.m$ به عنوان خروجی پاس میدهد.

و تابع Error_calculator.m با گرفتن بردار raised_cosine مربوط به هرحالت بردار خطا را به ازای SNR های مختلف را به عنوان خروجی پاس میدهد.

نكات پايانى :

تمامی کدها و screenshot علاوه برمتن گزارش درپوشه مربوطه ضمیمه شده اند.