
P00 P01 P02
P10 P11 P12
P20 P21 P22
in0 in1 in2
CSA
s c
cin +1
in0 in1
+
sum
en
C0
C1
q d
clk rst
c2
Gx
Gy
[10]
G