

تمرین در خانه : محاسبه در مورد مقدار پاشنه ها و همچنین ادا نه را، حل برابر به بیت آسان
 q_4 تا q_7 را از بی (رهبر)

تمرین دوم - مودل تبدیل ۱۳، ۸ ر ۵

در بیت فرق در خدایم نقطه آنها از بار t ، در یک مختصات نه
 $\begin{bmatrix} 25 \\ 75 \\ 30 \end{bmatrix} \text{ cm}$ حرکت کند و نقطه P (در در یک 4 - بیک) $\begin{bmatrix} 17 \\ 40 \\ 50 \end{bmatrix}$ تغییر کند
 مقادیر زوایای منحنی بیت را در حسب پارامتر طول s ، بیت آمده در کم
 * r_1 ، 19 cm بگیرد

