मशीनें (Machines)

मार्गीनें (Machine) — कोई मशीन नह युक्ति (device) हैं जी किसी प्रकार की ज्यानें करके जमक योदिक की ज्योग करके जमक योदिक कार्य (mechanical work) करने की ध्रमता (capacity) रखता है। जाया, मशीन किसी प्रकार की जमी को कार्य में गरिनर्तित कार्ती है।

पार या बोझ 'उठाने वाली पशीन (Load Lifting Machine):-

पार या बोझ उठीन वाली मशीन वह युक्ति है जिसके द्वारा कम बल (नृक्टe) के प्रयोग से अपेक्षाकुत अधिक भार उठाया जाता है।

मरीन परलगाया गया बल , जायास या प्रयास (Effort) कहते है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं।

मशीन द्वारा उन्नया भार , बोह्न (Load) कहते हैं । से W से प्रदर्शित-करते हैं ।

योक्ति लाम (Mechanical Advantage ox M.A.) :-

किसी मशीन से प्राप्त योशिक खाप की , उसके द्वारा उठाये गये भार W तथा उठीने के लिए जावश्यक ज्यास P के अनुमात द्वारा मापा जाता है ।


यांतिस लाष्ट्र = <u>W</u> = <u>उदाया गया श्राट्</u> ल्यासा गया श्राट्

वेग ध्रमुपात या बेगानुपात (Velocity Rotio) :-

मशीन द्वारा भार उन्नी के ज़ंतर्गत चीद प्रयास P के y दूरी विस्थाणि हीने पर कार №, × दूरी विस्थापत होती हैं तो मशीन का केगानुपाठ र्रू हैं मशीन का केन ज़नुपात उस पर क्रांगि गये प्रयास P तथा वहांगे गये भार № के संगत विस्थापनी का ज़नुपात है।

velocity ratio is defined as the ratio of displacement (y) moved by effort (p) to the diff displacement (x) moved by load (W)

V.R. = <u>y</u> = <u>प्रयास का विस्थापन</u> पार का विस्थापन



115-01

Ideas company

tapitate near

∴ महीन पर प्रशास P द्वारा किया गया कार्य = P x y

: महीन द्वारा , थार उने में किया गया कार्य = Wxx

THE SE HE SHOW

यदि मशीन में धर्मण धीने नहीं हो तो

and the second

प्रथास 👂 द्वारा किया गया कार्य = न्यार उत्तेन में किया गया कार्य

Pxy = Wxx

$$\frac{V}{P} = \frac{V}{X}$$

M.A. = V.R.

शंहिक लाभ = नेनामुपात

दस फार्जि (Amput Energy) = प्रयास १ द्वारा किया गया कार्य = Pxy

उपलब्ध ऊर्जी (Output Energy) = पार W छने में किया गण कार्य = Wxx रवाता (Efficiency) — किसी मशीन की उपलब्ध फर्जी तथा दत फर्जी के उमुपात उसकी दशता कहताती है। इसे 'ग्' से प्रदेशित करते हैं।

Efficiency
$$\eta = \frac{Output \ Energy}{9nput \ Energy}$$

$$\eta = \frac{W \times x}{P \times y}$$

$$\eta = \left(\frac{W}{P}\right) \times \left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\vdots \quad \eta = \frac{M \cdot A \cdot M \cdot A}{V \cdot A}$$

जादरी मशीन (Ideal Machine) :-

आदर्श मंशीन नह मंशीन हैं , जिसमें किती एकार का कोई वर्षन नहीं होता हैं । अतः इसमें हार्षन सीने नहीं होती हैं । किसी आदर्श मंशीन के लिए !—

oueract एउनि = दत्त एजी

. दक्षता ११ 😕 1


आदर्श म्मरीन असंधान है क्सोंकि धर्मण की कथी भी शूरा नहीं किया है। सकता है। नास्तीचंक प्रशीन (Real Machine):—

नारतीतक पश्चीन वह पश्चीन हैं जिसमें जिसी प्रकार का कोई चीव अवश्य होता है। अतः इसमें चर्चण होति होती है। किसी नास्तीतक पश्चीन के लिए :—

उपलब्ध फर्जी = प्त फर्जी - हार्वेग हानि

∴ दक्षाता 7 <1

माना , आदर्श प्रयास = P' आदर्श चार W वास्त्रीवेक प्रयास = P' वास्त्रीवेक पार = W'



 $W' + if_L = W - ig_L = 0$ $W' = W - if_L = 0$ aik - aik = 0 aik - aik = 0

मशीन का निराम था कल निराम (Lav of Machine):—
किसी भार उठाने वाली मशीन के सन्दर्भ में उसके द्वारा उठाये गये भार (Load) स्वं इस हेत् मशीन पर लगाये गये आयास या प्रयास के बीन्य संबंध की यशीन का नियम कहते हैं।

मशीन के निराम की सहायता से किसी भार की उठाने के लिए मशीन पर किसा प्रयास की अवश्यकता होगी ज्ञात किया जा सकता है।

यदि किसी मशीन द्वारा उठाने गये भार की ४-अहा तथा लगाये गये भार की ४-अहा पर दशीने हुए एक ग्राफ विनिं तो भार न प्रयास के संगत मन के लिए सभी निर्द लगथग एक सरक रेखा में होगें।

यदि धर्षण को नगर्य मानते हुए ग्राफ खीना भागे तो निम्न प्रकार से रेखा प्राप्त होगी। माना पशीन द्वारा W, स W2 पार उड़ीने के लिए संगत प्रयास P, व P2 होगें। अतः रेखा op का समी P = mW भर्रो m = रेरबा की प्रवन्ता W, Wz या स्थिरांक 1960 करन अब यदि द्यवण की दशा में ग्राफ रवीचा जाये तो से रेखा प्राप्त होगी:-माना मशीन द्वारा W1 व W2 पार उठाने प्रयास ρ' व ρ' होंगे । अतः रेरग 48 का (= m W + f (3)) y- अस पर करा श्रांतरवंड धार्षक रहित मशीन का नियम P = mW द्यर्षक सिंहत मशीन का नियम P = mW + FL अहां m = स्थियंक किसी निश्चित मधीन के लिस FL = धर्वन हारि

then the first of a check of sent and the man the court of the

the state that the south at such at the state of the teach to the

where the first the sur what to remain the water of the

the thirty are acres to may the face the ring that are

ate the filter to the to be the file of the training of the file of the file.

I men's no went but not betting to your most