От « 16 » мая 2024 г.

# Предрейсовый инструктаж № 30 на май 2024г. (обновлен 16.05.2024)

Статистика проездов в 2023 г.

Статистика просодов в 2023 г.												
	1 кв.		2 кв.			3 кв.			4 кв.			Итого за год
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	49
6	1	7	1	2	2	3	5	13	2	0	7	
<u>Статистика проездов в 2024 г.</u>												
1 кв.			2 кв.			3 кв.			4 кв.			Нарастаю щим
чdванв	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	човон	декабрь	21
5	5	8	1	2								

# 1. Безопасности движения

# 1.1 Грубейшие нарушения (Столкновения, проезды, сходы)

На период 16.05.2024 на сети дорог допущен 21 случай проезда запрещающего показания светофора.

## ПРОЕЗД № 21

#### Дальневосточная ж.д. Тындинский регион.

Сообщение от дежурного РБ в 22-31.

Произведено оповещение Д.В. Пегова, руководителей ЦТ, ЦД, ЦЧС, экспертов ЦГЦУ.

15.05.2024 в 22-07 с пути № 2А станции Улак однопутного с двухпутными вставками неэлектрифицированного участка Февральск — Бестужево допущено несанкционированное движение группы из 57 вагонов (вес 5597 тонн) с тепловозом 3ТЭ10У № 016 приписки ТЧЭ Тында под управлением машиниста этого же локомотивного депо с дальнейшим следованием до станции Верхнезейск (13 км).

В результате несанкционированного движения допущен проезд выходного светофора Ч2А, пострадавших, взреза стрелочных переводов и схода подвижного состава нет.

#### Обстоятельства:

14.05,2024 в 19-40 со станции Верхний Улак на путь 2А выставлен состав 57 вагонов с тепловозом ЗТЭ10У № 016, согласно пункту 6 примечания к пункту № 3.9 «Порядка и норм закрепления подвижного состава на путях станции» на данном пути запрещено оставление без локомотива и закрепление подвижного состава из-за наличия уклона более 2,5 ‰ (фактически спуск 8,2‰).

**15.05.2024** в 13-50 локомотив принял машинист прогрева Б.

В 22-07 на АРМ ДСП появилась индикация занятости рельсовой цепи 41-43СП, на вызовы по радиосвязи машинист Б. не отвечал. От машиниста поезда № 3512, стоящего на 5-м пути ДСП получила информацию о движение состава с пути 2А. На повторные неоднократные вызовы ДСП машинист Б. не отвечал. ДСП и ДНЦ было принято решение о приготовление маршрута следования на перегон Улак – Путевой пост 2683 км и далее Путевой пост 2683 км – Верхнезейск.

В 22-20 состав, следуя по приготовленному маршруту, остановлен экстренным торможением в районе стрелочного перевода № 20 на пути №3 станции Верхнезейск машинистом маневрового тепловоза К, находящегося на станции Верхнезейск.

В 22-47 состав прибыл на 3-й путь станции.

Погодные условия: без осадков, температура воздуха 4°С.

Размер движения по участку: 1 пара пассажирских, 1 пара пригородных, 14 пар грузовых поездов.

Последствия: задержанных поездов нет,

# 1.2. События с участием СПС

Актуальной информации не поступало

#### 2. Отказы СПС

Актуальной информации не поступало

- 3. **Отклонения от нормальных условий пропуска поездов** Информации не поступало
- 4. Изменения скоростей движения, расписания движения поездов.

## Муромский регион

Актуальной информации не поступало

#### Горьковский регион

Актуальной информации не поступало

#### Кировский регион

Актуальной информации не поступало

#### Казанский регион

Актуальной информации не поступало

#### Ижевский регион

Актуальной информации не поступало

# 5. Включение в действие новых и упразднение старых постоянных сигналов

## Муромский регион

Актуальной информации не поступало

#### Горьковский регион

Актуальной информации не поступало

#### Кировский регион

Актуальной информации не поступало

#### Казанский регион

Актуальной информации не поступало

#### Ижевский регион

Актуальной информации не поступало

#### 6. Сложные метеоусловия

Актуальной информации не поступало

#### 7. Антитеррор

На сети железных дорог России продолжают совершаться акты незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта, связанные с порчей аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики, умышленным разрушением и поджогами имущества ОАО «РЖД».

Всем работникам железнодорожного транспорта необходимо проявлять бдительность. Особое внимание необходимо уделить несовершеннолетним и молодежи, поскольку именно эта категория населения наиболее часто попадает в сети иностранных вербовщиков.

При обнаружении противоправных действий на железнодорожной инфраструктуре, необходимо незамедлительно сообщать о них в правоохранительные органы.

# 8. Особенности пропуска специального подвижного состава, выполнения с ним маневров, особенности его закрепления.

Информации не поступало

# 9. Требования телеграмм ОАО «РЖД», СВДПМ.

В соответствии с телеграммой от 03.05.2024 №ИСХ-2907/СВ ДПМ, для минимизации рисков нарушения «оконной» дисциплины и безопасности движения поездов, в соответствии с телеграфным указанием ОАО «РЖД» от 27.04.2024 №ИСХ-10836 ЦЗ-ЦДИ Е.А.Шевцова, в Северо-Восточной дирекции по эксплуатации путевых машин в период с 1 по 31 мая 2024 года объявляется месячник «Внимание, «окно»!».