



ทวีศักดิ์ แซงภูเขียว วิทยากร/ที่ปรึกษา

IATF (International Automotive Task Force) ได้ประกาศข้อกำหนดใหม่ ISO/TS16949 และมีการเปลี่ยนชื่อเป็น IATF 16949:2016 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2016 โดย เน้นต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับ ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า Customer specific requirements (CSRs) และ ยึดโครงสร้าง 10 ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน IATF16949:2016

IATF 16949:2016

ประเด็นหลักที่มีการเปลี่ยนแปลง

- 1. ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับชิ้นงานและกระบวนการผลิตด้านความปลอดภัย (Requirements for safety-related parts and processes)
- 2.เสริมข้อกำหนดการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกฎหมายต่างที่เปลี่ยนแ ปลงไปล่าสุด(Enhanced product traceability requirements to support latest regulatory changes)
- 3.. ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีซอฟแวร์ประกอบอยู่ภายใน (Requirements for products with embedded software)
- 4. การจัดการกระบวนการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบไปแล้ว (Warranty) รวมถึงเรื่องกาววิเคราะห์ชิ้นงานเสียที่ได้เคลมจากผู้ใช้รถยนต์ที่เป็นแบบ NTF (No Trouble Found) ซึ่งเป็นข้อแนะนำในมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ (Warranty management process including addressing NTF (no trouble found) and use of automotive industry guidance)
- 5.มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการจัดการและพัฒนาผู้ส่งมอบระดับล่างลงมาที่ ไม่ใช่ Tier1 (Clarification of sub-tier supplier management and development requirements)
- 6. เพิ่มเติมข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบขององค์กร ใหม่ที่เน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นอกจากลูกค้าโดยตรง (Addition of corporate responsibility requirements)

ที่มา http://blog.aiag.org/iatf-updates-timeline-for-new-iso/ts-16949-automotive-quality-standard-revision Posted by <u>AIAG</u> on Mar 16, 2016 2:29:00 PM

โครงสร้างเนื้อหาข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง

4. บริบทขององค์กร (Context of the Organization)

- ข้อกำหนดเฉพาะลูกค้า (Customer Specific Requirements) ต้องถูกประเมินและ รวมอยู่ในขอบข่ายของระบบการจัดการ
- ต้องมีกระบวนการที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์และ กระบวนการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย (Product Safety) เช่น การกำหนดการ ควบคุมคุณลักษณะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ ณ จุดที่ผลิต การ อนุมัติพิเศษสำหรับ Control plan และ PFMEA การฝึกอบรมเฉพาะสำหรับคนที่ เกี่ยวข้อง การสอบกลับได้

5. ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)

- ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Responsibility)
 ต้องกำหนดนโยบายหลักปฏิบัติที่เหมาะสม (Code of conduct) สำหรับพนักงาน และนโยบายการยกระดับจริยธรรม และนำไปปฏิบัติ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่าง ชื่อสัตย์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- นอกจากกำหนดอำนาจในการหยุดสายการผลิตแล้ว ยังเพิ่มการกำหนดอำนาจการ หยุดการส่งมอบให้ลูกค้าด้วย

6. การวางแผน (Planning)

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ต้องทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง อย่างน้อยต้องครอบคลุมถึง การเรียกคืนสินค้า (Recall) ขึ้นงานที่มี ข้อบกพร่องเมื่อผู้บริโภคใช้งาน (Field returns repairs) ข้อร้องเรียน (Complaints) ขึ้นงานเสียที่ต้องทำลายทิ้ง (Scrap) ขึ้นงานที่ต้องซ่อมแซม (Rework) ทั้งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นแล้ว (Potential and actual)
- ระบุประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกสำหรับกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
- กำหนดแผนสำรองตามความเสี่ยงและผลกระทบที่มีต่อลูกค้า เช่น การติดขัดจาก การส่งมอบของ supplier ภัยธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน
- มีกระบวนการแจ้งข่าวต่อลูกค้ากรณีที่มีผลกระทบต่อลูกค้า เช่น ขอบข่ายของ
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ ระยะเวลาที่มีผลกระทบ

- ทดสอบประสิทธิผลของแผนสำรอง รวมถึงการจำลองสถานการณ์ (Simulation)
- ทบทวนและอัพเดทแผนดังกล่าว อย่างน้อยปีละครั้ง โดยใช้ทีมหลากหลายแผนก (Multidisciplinary team) รวมถึงผู้บริหารระดับสูง
- บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของแผนดังกล่าว และผู้มีอำนาจในการอนุมัติการ เปลี่ยนแปลง

7. การสนับสนุน (Support)

- มีวิธีการระบุและขจัดความเสี่ยงสำหรับการจัดทำแผนโรงงาน สิ่งอำนวย ความสะดวก และเครื่องจักรอุปกรณ์
- มีวิธีการประเมินความเป็นไปได้ในการผลิต และ ประสิทธิผลของการผลิต และ นำ ผลการประเมินนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ในการทบทวนของผู้บริหาร
- ต้องมีการจัดเก็บบันทึกกิจกรรม การบำรุงรักษาสำหรับ ซอฟแวร์ทั้งหมดที่ใช้ในการ ควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (รวมถึงซอฟแวร์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องมือที่เป็น ของลูกค้า และ พนักงาน)
- ต้องสร้างความตระหนักให้กับพนักงานทุกคนถึง ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก การทำงานของพนักงาน รวมถึง ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า (CSRs) และความ เสี่ยงที่เกี่ยวกับลูกค้าจากการได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- ต้องมี Quality manual
- กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาบันทึกที่กำหนดในคู่มือ PPAP (AIAG) เช่น บันทึกของ PPAP, Tooling และ APQP, PO และ การเปลี่ยนแปลงจะต้องถูกจัดเก็บรักษา เป็นระยะเวลาตลอดอายุที่ชิ้นงานยังส่งออกเพื่อการผลิตและการบริการ บวก 1 ปี ปฏิทิน นอกจากจะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยลูกค้า หรือ กฎหมาย
- ไม่ได้กำหนดให้ทบทวน Engineering Specification ภายใน 2 สัปดาห์ทำงาน แล้ว (ย้ายไปอยู่ในหมายเหตุและใช้คำว่า "ควร (Should) "แทน)

8. การดำเนินงาน (Operation)

8.1 การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน (Operation planning and control)

 เพิ่มเติมข้อกำหนดที่จะต้องนำมาวางแผนการสร้างผลิตผลิตภัณฑ์ คือ ข้อกำหนด ด้านโลจิสติกส์ ความเป็นไปได้ในการผลิต (Manufacturing feasibility) การ วางแผนโครงการ

8.2 ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ (Requirements for products and services)

การสื่อสารกับลูกค้า - พนักงานที่รับผิดชอบในการสื่อสารกับลูกค้า เช่น เรื่องการ
 รายงานกำลังการผลิต การรายงานการแก้ไขป้องกัน ปัญหาที่ร้องเรียน ข้อมูล
 ด้านโลจิสติกส์ และ customer portal จะต้องได้รับการอบรมเรื่องเหล่านั้น

8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Design and development of product and service)

ในทุกขั้นตอนของการออกแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นั้นต้องใช้ทีมงานหลากหลายแผนก รวมถึงกิจกรรมต่อไปนี้

- การบริหารจัดการโครงการ(Project management)
- การประเมินความเป็นไปได้ของการผลิต
- กิจกรรมการออกแบบร่วมกัน
- การกำหนด ติดตาม และกลยุทธ์การควบคุมจุด SC
- การจัดทำและทบทวน FMEA, Control plan, Process flow และ WI
- Inputs สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เช่นขอบเขตและข้อกำหนดด้าน การเชื่อมต่อ/ปฏิสัมพันธ์
- ทางเลือกในการออกแบบ, การประเมินความเสี่ยงของข้อกำหนด Inputs และ ความสามารถขององค์กรในการลดความเสี่ยง รวมถึงที่มาจากการวิเคราะห์ความ เป็นไปได้
- เป้าหมายของการสอดคล้องข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมถึงความสามารถใน การบริการซ่อมแซม สุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
- ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับซอฟแวร์ที่ฝั่งตัวอยู่ในอุปกรณ์อิเลคทรอนิค

- Inputs สำหรับการออกแบบกระบวนการผลิต เพิ่มเติม เช่นจุด SC, เป้าหมายด้าน เวลา, ทางเลือกเทคโนโลยีด้านการผลิต, วัตถุดิบใหม่, ข้อกำหนดด้าน การ เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และ การยศาสตร์, การออกแบบเพื่อง่ายต่อการผลิตและการ ประกอบ (DFM, DFA)
- Outputs ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม เช่น 3D models ข้อมูลด้านเทคนิค ข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นงาน GD&T วิธีปฏิบัติสำหรับการให้บริการซ่อมแซม ข้อกำหนดสำหรับ service part และบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งมอบ
- Outputs ของการออกแบบกระบวนการ เพิ่มเติม เช่น จุด SC, ตัวแปรกระบวนการ ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ, เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการผลิตและการควบคุม (รวมถึง การศึกษาความสามารถของอุปกรณ์เหล่านั้น), การวิเคราะห์กำลังการผลิต, แผนการบำรุงรักษาและวิธีปฏิบัติ, การแก้ไขเบื้องตันเมื่อพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด

8.4 การควบคุมกระบวนการจากภายนอก (Control of externally provided processes products and services)

- กำหนดกระบวนการคัดเลือก Supplier โดยการประเมิน QMS ของ Supplier, การ ประเมินความเสี่ยงของ Supplier Risk และใช้ทีมงานหลากหลายแผนกในการ คัดเลือก
- กำหนดเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการคัดเลือก Supplier เช่น ประวัติคุณภาพ,
 ความมั่นคงด้านการเงิน, ความสามารถในการออกแบบ, กำลังการผลิต, การ
 วางแผนธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง, และ เกณฑ์อื่นๆ อีกหลายข้อ
- กำหนดให้ supplier ต้องมีระบบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีซอฟแวร์ฝั่งอยู่
- กำหนดให้การติดตามสมรรถนะของ supplier นั้นครอบคลุมถึงการตรวจประเมิน
 2nd Party และ ถ้ากำหนดให้มีการตรวจประเมิน 2nd Party จะต้อง surveillance
 อย่างน้อยปีละครั้ง
- กำหนดให้มีมาตรการพัฒนา supplier ตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ปัญหาสมรรถนะ, ปัญหาจากการตรวจประเมิน 2nd Party และ 3rd Party เป็นต้น
- กำหนดให้องค์กรส่งต่อข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคุณลักษณะพิเศษ สำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ให้ supplier เพื่อนำไปกระจายลงสู่ supply chain ณ จุดผลิต

8.5 การควบคุมการผลิตและบริการ(Production and services provision)

- ทบทวน Control plan เมื่อมีการดำเนินการแก้ไขป้องกันข้อร้องเรียนลูกค้า
- ทบทวนและอัพเดทเป็นประจำโดยไม่เกิน 1 ปี

- มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work/Operator instruction & visual standards)ครอบคลุมถึงกฎความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้วย
- กำหนดและดำเนินมาตรการทวนสอบหลังมีการหยุดการผลิต ตามที่วางแผนไว้ (planned shutdown) หรือหยุดโดยที่ไม่ได้วางแผน (unplanned shutdown)
- ให้มีการดำเนินการ Total Productive Maintenance (TPM)
- กำหนดเป้าหมายด้านการบำรุงรักษาเป็นเอกสารรวมถึง OEE (Overall Equipment Effectiveness), MTBF (Mean time Between Failure), MTTR (Mean Time To Repair) และต้องนำข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่การทบทวนของผู้บริหาร
- เพิ่มเติมตัวอย่างกิจกรรมการทำ PM และ Predictive maintenance
- การ overhaul เครื่องจักร
- การวางแผนการผลิต (Production scheduling) ต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวข้อง เช่น กำลังการผลิต ภาระการผลิตที่ใช้ร่วมกัน, Lead time, ระดับของ สินค้าคงคลัง
- ผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดมอบหมายบุคคลากรหนึ่งคนและตัวสำรองจัดการ
 ข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิต รวมถึงข้อมูล EDI และต้อง
 จัดเก็บบันทึกการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรดังกล่าว (Training Record)

8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้อง (Control of nonconforming outputs)

- พนักงานในสายการผลิตต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องการควบคุมชิ้นงานที่ต้องสงสัย และไม่ได้ตามข้อกำหนด
- การซ่อมแซมชิ้นงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อกำหนดกฎหมายจะต้องได้รับ การอนุมัติจากลูกค้าก่อน
- ใช้ FMEA ในการประเมินความเสี่ยงสำหรับกระบวนการซ่อมแซม (Rework process) ชิ้นงานก่อนตัดสินใจดำเนินการซ่อมแซม
- กำหนดกระบวนการจัดการชิ้นงานที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่ไม่ได้นำไป
 ซ่อมแซม สำหรับชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และ
 กฎหมาย จะต้องทำลายทิ้งจนไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ก่อนนำไปทิ้ง

9. การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)

- ในการติดตาม วัดประเมิน กระบวนการผลิตนั้น รวมถึง การนำ PFMEA ไปปฏิบัติด้วย
- กรณีที่กระบวนการผลิตไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนด ต้องมี แผนการแก้ไข และ กระบวนการยกระดับปัญหา (Escalation process)
- กำหนดการใช้เครื่องมือทางสถิติใน DFMEA และ PFMEA

- การติดตามความพึงพอใจลูกค้า รวมถึงข้อมูล Warranty, recall และต้องทบทวน ข้อมูลสมรรถนะที่ลูกค้าจัดทำให้ผ่านทางเว็บออนไลน์ (online customer portal) และใบประเมินผลสมรรถนะจากลูกค้า (scorecards)
- ถ้าองค์กรใดรับผิดชอบสำหรับการพัฒนาซอฟแวร์ องค์กรนั้นต้องครอบคลุมถึง การ ประเมินความสามารถในการพัฒนาซอฟแวร์ ในแผนการตรวจประเมินภายในด้วย
- Manufacturing process audit ต้องครอบคลุมถึงการสุ่มตรวจเรื่องการต่อกะ และ ต้องตรวจประเมินประสิทธิผลในการนำ PFMEA, Control plan มาใช้ในการควบคุม กระบวนการ
- กำหนดความสามารถของ internal auditor เช่น ความรู้ core tools, process approach, เข้าใจผลกระทบต่อลูกค้าจากปัญหาของชิ้นงานและกระบวนการ, เข้าใจการควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
- Management review ต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ความถี่ของการทบทวนต้อง เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อ QMS และ ประเด็นที่เกี่ยวกับสมรรถนะขององค์กร
- Review inputs เพิ่มเรื่อง การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เพื่อให้ มั่นใจว่ามีความเป็นไปได้ในการผลิต แผนการจัดทำ PM และ Predictive M/T, ผล การดำเนินงาน Warranty, customer, scorecards, Potential field failures จากการวิเคราะห์ FMEA

10 การปรับปรุง (Improvement)

- ต้องมีกระบวนการในการพิจารณาการใช้เทคนิค ตัวกันโง่, รายละเอียดการนำไปใช้
 และความถี่ในการทดสอบจะต้องระบุไว้ใน PFMEA และ Control plan
- ต้องจัดเก็บบันทึกการทดสอบอุปกรณ์ตัวป้องกันความผิดพลาดในกรณีที่มีความ ลัมเหลว และชิ้นงานมาสเตอร์ที่ใช้ทดสอบนั้นต้องได้รับการชี้บ่ง และ สอบเทียบ
- ต้องมีแผนแก้ไขในกรณีที่อุปกรณ์ตัวป้องกันความผิดพลาดทำงานล้มเหลว
- กำหนดระบบการจัดการ Warranty และขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์ขึ้นงาน Warranty รวมถึง กระบวนการ NTF (No Trouble found)
- ประยุกต์ใช้ lesson learned เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

IATF 16949 Transition Strategy Rev 1 3 October 2016

- CB สามารถเริ่มให้การตรวจประเมิน IATF16949 ได้ตั้งแต่ 1 มค. 2017 เป็นตันไป
- ไม่สามารถแยกตรวจ ISO9001:2015 ก่อนแล้วค่อยมาตรวจเพิ่ม ข้อกำหนดเสริม ใน IATF16949 จะต้องทำการตรวจพร้อมกัน
- ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลหลักฐาน 12เดือนของการสอดคล้องตามมาตรฐาน IATF นี้ ก่อนตรวจปรับระบบ
- องค์กรไม่สามารถให้ CB มาทำ Gap Analysis หรือ Pre-audit ก่อน transition audit ได้
- การทำ management review และ internal audit นั้น ต้องทำตามมาตรฐาน IATF แต่อาจทำตามมาตรฐานเดิมและเพิ่มเติมเฉพาะข้อกำหนดใหม่ของมาตรฐานใหม่ ได้
- ทุกโรงงานในกลุ่มบริษัทที่ขอรับรองแบบ corporate scheme ต้องส่งเอกสารของ ระบบที่ปรับให้สอดคล้องตามมาตรฐานใหม่นี้ให้ CB ทบทวนก่อนมาตรวจ เช่น QM, procedures
- ถ้าองค์กรใดได้รับการรับรอง ISO9001:2015 แล้ว จำนวนวันของการตรวจ transition นั้นสามารถลดลงได้ไม่เกิน 30% ของจำนวนวันตรวจทั้งหมดของ stage2 แต่ต้องไม่เปลี่ยน scope และ CB แต่ถึงแม้ว่าองค์กรมีทั้ง TS16949 และ ISO9001:2015 ก็จะไม่มีการลดเพิ่ม
- องค์กรที่มี remote location ถ้าไม่สามารถตรวจประเมินก่อนโรงงานได้ ทาง โรงงานต้องแสดงหลักฐานการทำ gap analysis ที่remote location และ action plan อย่างละเอียดที่ประกอบด้วย เวลา ผู้รับผิดชอบ สถานะของการดำเนินงาน มิฉะนั้นทาง CB จะไม่สามารถตรวจประเมินโรงงานได้

ที่มา http://www.iatfglobaloversight.org/